



Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Государственный контракт от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18

**Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы
на период до 2032 года**

Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии

Том 1

Книга 1.2

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Приложение Л Сведения о повреждениях на тепловых сетях

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

СОСТАВ

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 1	Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии	Пункты 19-37	Главы 1 и 2	
1	Книга 1.1	Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	п.п. 20-23, п. 32	глава 1	часть 1, часть 2, часть 8
2	Книга 1.1 Приложение А	Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
3	Книга 1.1 Приложение Б	Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
4	Книга 1.1 Приложение В	Источники тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
5	Книга 1.1 Приложение Г	Источники тепловой энергии других организаций	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
6	Книга 1.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	п. 24, п. 25	глава 1	часть 3
7	Книга 1.2 Приложение А	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
8	Книга 1.2 Приложение Б	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
9	Книга 1.2 Приложение В	Схемы тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
10	Книга 1.2 Приложение Г Часть 1	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
11	Книга 1.2 Приложение Г Часть 2	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
12	Книга 1.2 Приложение Г Часть 3	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
13	Книга 1.2 Приложение Г Часть 4	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
14	Книга 1.2 Приложение Д	Параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
15	Книга 1.2 Приложение Е	Параметры тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
16	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 1	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
17	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 2	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
18	Книга 1.2 Приложение И	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
19	Книга 1.2 Приложение К	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
20	Книга 1.2 Приложение Л	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 24	глава 1	часть 3
21	Книга 1.2 Приложение М	Коммерческие приборы учета тепловой энергии	п. 24	глава 1	часть 3
22	Книга 1.3	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	п. 27, п. 28	глава 1	часть 5
23	Книга 1.4	Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	п. 26, п. 29, п. 30	глава 1	части 4, 6
24	Книга 1.4 Приложение А	Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	п. 26	глава 1	часть 4
25	Книга 1.5	Балансы теплоносителя	п. 31	глава 1	часть 7
26	Книга 1.6	Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	п. 33, п.36	глава 1	части 9, 12
27	Книга 1.7	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	п. 34, п. 35	глава 1	части 10, 11
28	Книга 1.8	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	п. 37	глава 2	-
	Том 2	Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.	Пункты 38-47 и 22	Главы 3 - 9	

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
29	Книга 2.1	Актуализация решений Схемы теплоснабжения города Москвы. Мастер-план. Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы	п. 22, п. 38	глава 3	-
30	Книга 2.2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом формирования новых зон действия	п. 39	глава 4	-
31	Книга 2.2 Приложение А Часть 1	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
32	Книга 2.2 Приложение А Часть 2	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
33	Книга 2.3	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перспективные балансы теплоносителя и топлива	п. 40, п. 41, п. 42, п. 44, п. 45	главы 5, 6, 8	-
34	Книга 2.4	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Оценка нормативного уровня надежности	п. 43, п. 46, п. 47	главы 7, 9	-
35	Книга 2.5	Моделирование возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах теплоснабжения города Москвы	-	-	-
36	Книга 2.6	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений	п. 48	глава 10	-
37	Книга 2.7	Актуализация перечня единых теплоснабжающих организаций	п. 49	глава 11	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 3	Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.	Пункты 4-17	Разделы 1-10	
38	Книга 3.1	Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы	п.п. 4-17	разделы 1-10	-
39	Книга 3.1 Приложение А	Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы	п.п. 4-17	-	-
40	Книга 3.1 Приложение Б	Снятие замечаний Минэнерго России к предыдущей Схеме теплоснабжения города Москвы	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
Л.1 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ПАО «МОЭК»	11
Л.2 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Мосэнерго»	274
Л.3 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Новая Москва»	277

ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» (далее - Актуализация Схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154.

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18.

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация Схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 28.03.2017) № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
- постановление Совета Федерации Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»;
- приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий».

При выполнении Актуализации Схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;
- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;

- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2017-2023 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 143;

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ;

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;

- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП «О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции «Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 15.02.2017) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 21.09.2016) № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка».

Целью данной работы является актуализация базового документа города Москвы, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города, позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» представлена в 3 этапах (том 1, том 2, том 3), включающих 40 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии;

- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.;

- Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

В данной книге (том 1) представлены сведения о повреждениях на тепловых сетях.

При разработке Актуализации Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДепЖКХ г. Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДепРНТ г. Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДепГП г. Москвы), Москомархитектуры, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ЭнергоПромИнвест», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

Л.1 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ПАО «МОЭК»

Таблица Л.1 – Сведения о повреждениях на тепловых сетях ПАО «МОЭК» за эксплуатационный период (отопительный и неотопительный) 2016 года

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
1	ТЭЦ-9	тчк №1-к. №1	Прямая	100	0,220	Задвижка (клиновья)	Коллектор	Минеральная вата	1992	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Неисправность запорной арматуры
2	ТЭЦ-23	м/к 2326-2327	Прямая	500	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Свищ	Наружная коррозия
3	ТЭЦ-23	Хабаровская ул., д.6 к.2 - ЦТП 0601/068	Прямая	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
4	ТЭС "Международная"	м/к 6023/4-ИТП 360/074	Прямая	80	0,059	Отвод	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
5	ТЭЦ-22	к. 612/4- аб.206/09	Прямая	200	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
6	РТС "Теплый Стан" (Новосеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 72/7-67/6а	Прямая	600	0,006	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
7	ТЭЦ-25	к.635/8/5-ЦТП 07-01- 1006/032	Обратная	100	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
8	ТЭЦ-22	к. 612/4- аб.206/09	Обратная	150	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
9	ТЭЦ-26	м/к 485/9-485/10	Прямая	250	0,001	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
10	ТЭЦ-20	кам №2-ул. Дмитрия Ульянова., д.25	Прямая	50	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
11	ТЭЦ-22	к. 220-аб.202/10	Прямая	200	0,010	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
12	ТЭЦ-12	камера 2817/п17- аб0728/018	Прямая	125	0,063	Прямой участок	непроходной канал	минеральная вата	2007	Свищ	Внутренняя коррозия
13	ТЭЦ-22	к. 202- аб.202/01	Прямая	20	0,046	Штуцер манометра	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
14	КТС "Косино" (Б. Косинская ул., 18Г, стр. 1)	камера кам. 15 - тепловой пункт аб. 04- 10-010	Прямая	50	0,075	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
15	ТЭЦ-20	Гарибальди ул., 23, к.2 - промкамера	Прямая	125	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
16	ТЭЦ-22	камера кам. 2208/1 - тепловой пункт аб. 04- 07-0222/031	Прямая	200	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
17	ТЭЦ-12	к.504/5	Прямая	150	0,142	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Внутренняя коррозия
18	ТЭЦ-21	м/к 905-905/1	Прямая	200	0,185	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
19	РТС "Отрадное"	кам 1.26/13 -кам 1.26/26	Прямая	200	0,074	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1994	Свищ	Наружная коррозия
20	ТЭЦ-22	камера №2209 - камера 2209/1	Прямая	300	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
21	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к 75а/29 – ЦТП № 06- 08-122	Прямая	150	0,263	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Наружная коррозия
22	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	к.2/8 - к.1/70	Прямая	500	0,650	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
23	ТЭЦ-25	м/к 1627/10-1627/10А	Прямая	300	0,006	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
24	ТЭЦ-8	к.3229/1	Прямая	200	0,049	Прямой участок	Камера	ППУ	1992	Свищ	Наружная коррозия
25	ТЭЦ-8	к-30-06-06-029	Прямая	100	0,005	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
26	ТЭЦ-8	к.1416-1416/1	Прямая	100	0,099	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
27	ТЭЦ-11	к.923 -аб.0409/032	Прямая	200	0,017	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
28	ТЭЦ-12	камера 216/5 - стр.Можайский пер.д.4	Прямая	50	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Внутренняя коррозия
29	ТЭЦ-12	камера № 3762/7- Расторгуевский пер.д.3	Обратная	80	0,012	Прямой участок	Прямой участок	Минеральная вата	2007	Свищ	Внутренняя коррозия
30	ТЭЦ-27	кам 1124/3-ЦТП	Прямая	200	0,212	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
31	ТЭЦ-23	м/к 1465а-1465а/2п	Обратная	100	0,447	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
32	ТЭЦ-23	тчк.2-тчк. 3	Прямая	150	0,246	Спускник, воздушник	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
33	ТЭЦ-22	м/к 1280/12- /13	Прямая	200	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
34	РТС "Курьяново"	камера кам. ТК1026/22 - тепловой пункт аб. 05- 07-045	Прямая	150	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
35	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	т.1 до ЦТП	Прямая	200	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
36	РТС "Фрезер"	к. К-1829/Л	Прямая	80	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
37	ТЭЦ-11	к.531 -а6.05-05-0405/034	Обратная	150	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
38	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к 1.3/0 - 1.3/0-1	Обратная	200	0,038	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
39	ТЭЦ-22	кам. к413 - 1-я Новокузьминская ул., д.16, корп.2	Прямая	200	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
40	ТЭЦ-26	м/к 1602/4- ЦТП 06-01-1116/005	Прямая	200	0,002	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	ППУ	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
41	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	т.16-ЦТП 07-08-030	Обратная	150	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
42	ТЭЦ-23	м/к.24 - 03-08-011	Прямая	150	0,280	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Наружная коррозия
43	ТЭЦ-23	м/к 3 - 04-05-64/24-7	Прямая	80	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
44	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к59/24-ЦТП 06-08-055	Прямая	200	0,300	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
45	ТЭЦ-16	м/к 1212/7 -ЦТП 0312/005	Прямая	150	0,163	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
46	ТЭЦ-8	к.25-06-06-033	Прямая	80	0,025	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1988	Свищ	Наружная коррозия
47	ТЭЦ-22	камера №2209 - камера 2209/1	Прямая	300	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
48	ТЭЦ-23	м/к2310-2311	Прямая	600	0,215	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
49	ТЭЦ-26	М.20 м/к 2005/4-2005/5 Р1 Ду300	Прямая	300	0,363	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
50	ТЭЦ-8	к.1430-а6.05-03-0514/035	Прямая	100	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
51	ТЭЦ-8	к.1814А/1-а6.01-01-0518/055	Прямая	200	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
52	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-0 - а6. 01-07-109	Прямая	80	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
53	ТЭЦ-26	м/к 1608/17- ЦТП 06-01-1116/023	Прямая	200	0,179	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
54	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к 57/28-69/29	Прямая	500	0,502	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
55	ТЭЦ-22	камера кам. 1 т.в. - тепловой пункт ул. Молостовых, д.14А	Прямая	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
56	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	Сети РТС "Коломенская" м/к с-27 - с-27-1	Прямая	150	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
57	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	Сети РТС "Красный Строитель" м/к114/22- 119/22	Прямая	300	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
58	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.18/1-кам.19/1	Прямая	150	0,065	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
59	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	В	Прямая	50	0,026	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
60	ТЭЦ-23	к. 414/6 - аб. 04-07- 604/051	Прямая	125	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
61	ТЭЦ-23	к. 414/6 - аб. 04-07- 604/051	Обратная	125	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
62	ТЭЦ-23	к.2119	Прямая	500	0,043	Спускник, воздушник	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
63	ТЭЦ-23	м/к 836 - аб-т 0608/011	Прямая	100	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
64	ТЭЦ-23	м/к 1525 - 1526	Прямая	1000	0,096	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
65	ТЭЦ-22	камера т/с №225/2 - кам. т/с №225/3	Обратная	125	0,110	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
66	ТЭЦ-23	м/к 246-259	Прямая	500	0,006	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
67	ТЭЦ-23	к. 1814/10	Прямая	300	0,020	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
68	ТЭЦ-23	м/к 1559/19-1559/20	Прямая	400	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
69	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	м/к 3-1-30076 - 3-1- 30060	Прямая	80	0,001	Отвод	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
70	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	к.6-1-0060 - ЦТП 09-08- 008	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
71	ГЭС-1	к302	Прямая	200	0,480	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
72	ТЭЦ-23	м/к 801-1442/4	Обратная	500	0,167	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
73	ТЭЦ-23	м/к 911/11п3-911/11п1	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
74	ТЭЦ-23	к.727-а6.0607/064	Прямая	200	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
75	ТЭЦ-22	к.970/3	Прямая	150	0,316	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
76	ТЭЦ-22	ул. Артюхиной, д.20 - кам. к1458/4а	Прямая	200	0,026	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
77	РТС "Курьяново"	камера 1026/15 - камера 1026/18	Прямая	150	0,325	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
78	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к 2-30 - 2-27	Прямая	500	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
79	КТС-18	к.15/86 - к.10/86	Прямая	300	0,047	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
80	РТС "Кунцево"		Прямая	50	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
81	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 2/3 до т врезки 2/4а	Прямая	400	0,020	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
82	ТЭЦ-16	м/к 1316 - ИТП 0313/117	Прямая	150	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
83	ТЭЦ-16	к.1605/2	Прямая	200	0,001	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
84	ТЭЦ-8	кам1826/1стр.аб.01-01- 0518/085	Прямая	200	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
85	ГЭС-1	м/к к5006 - аб 150/025	Прямая	80	0,049	Прямой участок	Прямой участок	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
86	ТЭЦ-21	тчк.6 - с.к.3	Прямая	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
87	ТЭЦ-23	м/к 1525 - 1526	Прямая	1000	0,096	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
88	РТС "Жулебино" (Лермонтовский пр-т., 147)	т.33-КП-53-ТК1/4/1	Обратная	50	1,100	Спускник, воздушник	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2015	Сквозная трещина	Механическое повреждение
89	ТЭЦ-22	к. 604/7	Прямая	150	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1982	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
90	ТЭЦ-20	к. 1812 - к. 1813	Прямая	600	0,110	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1965	Свищ	Внутренняя коррозия
91	ТЭЦ-16	1304-101/2	Прямая	800	0,042	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
92	ТЭЦ-12	м/д кам. 740/9-737	Прямая	150	0,068	Прямой участок	Воздушная	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
93	ТЭЦ-22	625-625А	Прямая	500	0,122	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	2001	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
94	ТЭЦ-23	м/к 430-430/п1	Прямая	400	0,026	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
95	ТЭЦ-21	точка № 1-стр.Цеткин Клары ул.д.27	Обратная	80	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2007	Свищ	Наружная коррозия
96	ТЭЦ-23	м/к 911/11п3-911/11п1	Прямая	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
97	ТЭЦ-22	кам. к1458/4 - ул. Артюхиной, д.20	Прямая	200	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
98	ТЭЦ-22	п.1203	Прямая	300	0,004	Перемычка	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
99	ТЭЦ-20	к. 1417 - к. 1418	Прямая	1200	0,193	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
100	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 18/1-19/1	Прямая	150	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
101	ТЭЦ-16	к.1605/2	Прямая	200	0,001	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
102	ГЭС-1	м/к к2121/3-к2121/9	Прямая	150	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1961	Свищ	Внутренняя коррозия
103	ТЭЦ-23	м/к 2119-2120	Прямая	500	0,080	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
104	ТЭЦ-22	к. 1606	Прямая	700	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
105	ТЭЦ-22	м/к 1606-1607	Прямая	700	0,094	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1987	Свищ	Нарушение компенсации
106	РТС "Новомосковская"	тк.112-2а-ЦТП	Прямая	150	0,167	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
107	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к 1.9/3-а6.01-09-136	Прямая	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
108	ТЭЦ-22	м/к223-а6-т 22/30	Прямая	150	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
109	ТЭЦ-22	кам. к1458/4 - ул. Артюхиной, д.20	Прямая	200	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
110	ТЭЦ-26	от ЦТП 1108/072 - аб. 1108/067, 071	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
111	ТЭЦ-16	м/к 1212/3 - ЦТП 312/033	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
112	ТЭЦ-16	м/к 1324/12 - 1324/14	Прямая	300	0,148	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
113	ГЭС-1	м/к 2215/п7-2215/12А	Прямая	150	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Внутренняя коррозия
114	ТЭЦ-22	м/к. 1280/18-/19	Обратная	500	0,293	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
115	ТЭЦ-16	м/к 1324/12 - 1324/14	Обратная	300	0,148	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
116	ТЭЦ-8	к.3230/п.4- аб.06-06- 0532/018	Прямая	200	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
117	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к 1-35 - 1-29	Прямая	400	0,900	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
118	ТЭЦ-16	м/к 1324/15 - ЦТП 0313/068	Обратная	250	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
119	РТС "Новомосковская"	т.к.45-4-ЦТП	Обратная	100	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
120	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	м/к 26-27	Прямая	600	0,209	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
121	ТЭЦ-23	м/к 2119-2120	Прямая	500	0,080	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
122	ТЭЦ-22	м/к. 1280/18-/19	Обратная	500	0,293	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
123	РТС "Бирюлево"	м/к 26- 25а	Прямая	600	0,448	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
124	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	м/к 113-262а-246а-251	Обратная	500	0,040	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия
125	ГЭС-1	м/к п 2201/п1 - аб 122/125	Прямая	80	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
126	ТЭЦ-23	м/к 132-133	Прямая	500	0,212	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1966	Свищ	Наружная коррозия
127	ТЭЦ-23	м/к 702а-703	Прямая	500	0,740	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
128	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	Ю-2-1-т.8	Прямая	300	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
129	ТЭЦ-22	камера кам. 1 т.в. - тепловой пункт ул. Молостовых, д.14А	Прямая	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
130	РТС "Кунцево"	К37F-ПК 90	Прямая	600	0,120	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
131	ТЭЦ-8	кам1826/6 - аб.01-01- 0518/085	Прямая	200	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
132	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к1.3/2-0-аб.01-07-105	Прямая	80	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
133	ТЭЦ-8	кам1826/6 - аб.01-01- 0518/085	Прямая	200	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
134	ТЭЦ-23	к.404/16а	Прямая	200	0,110	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
135	ТЭЦ-22	м/к223-аб-т 22/30	Прямая	150	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
136	ТЭЦ-23	м/к 404/16а-404/16б	Прямая	200	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
137	ТЭЦ-23	м/к 217/34-217/34а	Прямая	500	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
138	ТЭЦ-22	м/к 810-811	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1966	Свищ	Наружная коррозия
139	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	от кам. Т/К17/6- ЦТП №08-08-018	Прямая	200	0,128	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1993	Свищ	Наружная коррозия
140	ТЭЦ-11	к.2222/8 -аб.0422/072	Обратная	100	0,034	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2009	Свищ	Наружная коррозия
141	ТЭЦ-23	м/д 4-6	Прямая	200	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Нарушение функции элемента без утечки теплоносителя (для оборудования)	
142	ТЭЦ-26	м/к1911/11-аб 1119/022	Прямая	200	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
143	ТЭЦ-20	к.845/16-аб. 88/102	Прямая	150	0,176	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
144	ТЭЦ-20	213/1-213/4	Прямая	150	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
145	ТЭЦ-20	213/1-213/4	Обратная	150	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
146	ТЭЦ-22	кам. 2 - Таганрогская ул., д.11, корп.3	Прямая	125	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
147	ТЭЦ-16	м/к 1112- 09-02-0311/015	Обратная	80	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
148	ТЭЦ-22	кам. т/с №636/1 - Судакова ул., д.15	Прямая	200	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
149	КТС "Покровское- Стрешнево" (Врачебный пр-д, 3)	м/к 11-3-0004- а6.09-04- 003	Прямая	200	0,050	Прямой участок	Камера	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
150	ТЭЦ-12	м/к к3829-к3830	Прямая	200	0,180	Прямой участок	Воздушная	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
151	РТС "Кунцево"	от т/к K21V-ЦТП № 08- 04-201	Обратная	50	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
152	ТЭЦ-23	м/к 1465а-аб. 0614/038	Прямая	80	0,024	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
153	ТЭЦ-26	м/к.1120-аб.1120/031	Прямая	100	0,344	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
154	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	м/к 2-2-20056 - 2-2- 20060	Прямая	400	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
155	ТЭЦ-12	кам.№754/7 - Хамовнический вал, д.2	Прямая	125		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
156	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к 2.6/9-6 - 2.6/9-7	Обратная	150	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
157	ТЭЦ-22	м/к.714-аб-т 212/106	Прямая	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
158	ТЭЦ-23	м/к 2041/1-аб.0620/028	Прямая	80	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
159	ТЭЦ-22	м/к 714-аб-т 212/106	Обратная	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
160	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 3-2-35059 - 3-2- 35060	Прямая	500	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
161	ТЭЦ-21	аб.924/72/924/77	Прямая	80	0,064	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
162	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	м/к С-13-2 - С-22	Прямая	400	0,691	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1975	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
163	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к 41/26-41А/26	Прямая	300	0,019	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
164	ТЭЦ-26	м/к1608/2-аб. 1116/019	Прямая	250	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Дефект изготовления
165	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к 2-59-2-61	Прямая	200	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
166	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 4-1-40009-ЦТП №09-05-051	Обратная	150	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
167	ГЭС-1	п73/1 - аб. 107/042	Прямая	80	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Внутренняя коррозия
168	ТЭЦ-23	м/к 1559/7-1559/8	Прямая	400	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
169	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к 2-59-2-61	Прямая	200	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
170	ТЭЦ-20	к.831/9 - аб. 0808/057	Прямая	200	0,017	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
171	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 4-1-40009-ЦТП №09-05-051	Прямая	150	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
172	ТЭЦ-27	кам.4-5	Прямая	200	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
173	ТЭЦ-16	м/к 129 - ЦТП 02-05-0301/035	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
174	ТЭЦ-26	м/к 810/7-аб.07-05-1108/013	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
175	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	к.3-2-35302 до к.. 3-2-35304	Прямая	400	0,120	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
176	ГЭС-1	м/к к1813-к1812	Прямая	500	0,266	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
177	ТЭЦ-20	к.250 - аб. 0802/066	Прямая	125	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
178	ТЭЦ-23	м/к 3-4	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
179	ТЭЦ-22	кам. к2208 - кам. 2208/1	Обратная	50	0,415	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
180	ТЭЦ-22	аб. 04-07-0212/069 - аб. 04-07-0212/083	Прямая	159/250	0,272	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия
181	ТЭЦ-22	кам. 636/2 - кам. 636/3	Прямая	200	0,190	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
182	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	м/к В10-В9 Р2 Ду600	Обратная	600	1,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
183	ТЭЦ-26	м/к 267/6-аб.1102/003	Прямая	200	0,009	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
184	ТЭЦ-27	кам. 3015/2а-ЦТП	Прямая	200	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
185	ТЭЦ-23	камера №2052/2 - №2052/1	Прямая	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
186	ТЭЦ-26	м/к 265/10-1102/046	Прямая	200	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
187	ГЭС-1	Тверская ул., д.8, корп.1 - Тверская ул., д.8, корп.2	Прямая	100	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
188	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. Т16 - кам. 3-9	Прямая	500	0.539	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
189	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	к.4-1-40042 - 4-1-40045	Прямая	400	0,500	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Наружная коррозия
190	ТЭЦ-22	кам. к2208 - кам. 2208/1	Прямая	400	0,415	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
191	ТЭЦ-11	к.528/4 -аб.045/053	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
192	ТЭЦ-26	м/к 265/10-1102/046	Прямая	200	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
193	ТЭЦ-21	кам.2627/1-2627/2	Прямая	300	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
194	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
195	ТЭЦ-22	кам. к1273/2 - кам. т3	Прямая	200	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
196	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.8/12 -кам 7/12	Прямая	400	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
197	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к 2-34-2-39	Прямая	500		Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
198	РТС "Кунцево"	Гвардейская ул., д.5, корп.1-кам.№33	Прямая	150	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
199	ТЭЦ-8	м/к 833-832А	Прямая	700	0,364	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
200	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к Т1-к 25А/1	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Разрыв	Наружная коррозия
201	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	м/к113а/2-114	Прямая	500	0,078	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
202	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 50/4-а6.07-07-020	Прямая	250	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
203	ТЭЦ-21	м/к 161-161А	Прямая	800	0,133	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
204	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 50/4-а6.07-07-020	Обратная	250	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
205	РТС "Кунцево"	К63А -К63	Прямая	600	0,119	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
206	ТЭЦ-26	м/к 828/5-828/7	Прямая	200	0,130	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
207	ТЭЦ-22	м/к 929-930	Прямая	1000	0,200	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
208	ТЭЦ-16	м/к 1703/3-1703/4	Прямая	400	0,186	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
209	ТЭЦ-11	к.528/4 -а6.045/053	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
210	ТЭЦ-25	К1015/06-1015/8	Прямая	500	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
211	ТЭЦ-23	м/к806/2 - а6.0608/022	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
212	ТЭЦ-23	м/к806/2 - а6.0608/022	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
213	ТЭЦ-23	м/к 143/7-143/8	Обратная	300	0,014	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2015	Свищ	Наружная коррозия
214	ТЭЦ-22	м/к1503/1а-1503	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
215	ТЭЦ-20	Участок т/вв от к. 243 - 0802/048	Прямая	80	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
216	РТС "Фрезер"	кам. К 16а/л - кам. К 15/л	Прямая	700	0,150	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
217	ТЭЦ-22	кам. к1280/5 - а6. 04-04- 0212/035	Прямая	200	0,301	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
218	ТЭЦ-22	кам. 1101/9 - Краснодонская ул., д.11	Прямая	80	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
219	РТС "Рублево"	кам. К38 - кам. К38А	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
220	ТЭЦ-23	м/к404/166 - аб-г 04-07-0604/155	Прямая	125	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
221	ТЭЦ-22	кам. к1117/8 - аб. 05-07- 0211/057	Прямая	150	0,165	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
222	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР24-КР3	Прямая	300	0,860	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы мин. Вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
223	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	м/к 112/14-152/14	Прямая	400	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ		Свищ	Нарушение компенсации
224	ТЭЦ-20	к.1220/19-аб.07-03- 0812/067	Прямая	150	0,142	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
225	ТЭЦ-27	кам.2458/5-ЦТП	Обратная	80	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
226	ТЭЦ-25	кам 14-1- кам 14-2	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
227	ТЭЦ-26	м/к 3/6а-аб.06-09-108	Прямая	200	0,004	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ		Свищ	Наружная коррозия
228	ТЭЦ-27	кам.3146/3-п.109	Прямая	800	0,242	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1976	Разрыв	Наружная коррозия
229	ТЭЦ-27	кам.554/2 -аб. 03-03- 0905/073	Прямая	200	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
230	ТЭЦ-27	аб.03-01-0924/72-ул. Ак.Комарова д.76	Прямая	100	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
231	ТЭЦ-27	аб.03-01-0924/72-ул. Ак.Комарова д.76	Обратная	100	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
232	ТЭЦ-23	кам.№404/19а,ЦТП	Прямая	150		Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
233	ТЭЦ-22	кам. к925/2 - ул. Михайлова, д.33, корп.1	Прямая	150	0,177	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
234	ТЭЦ-22	м/к 2204-аб.222/58	Прямая	150	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
235	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	Участок м.к 1/26 - 6/26	Прямая	500	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
236	ТЭЦ-22	транзит по зданию Свободный пр-т, д.37/18	Обратная	200	0,660	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
237	ТЭЦ-22	кам. ТК 760/7 - аб. 05- 08-0207/010	Прямая	250	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
238	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	м/к.2-1-20014 - 2-1- 20017	Прямая	500	0,187	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
239	ТЭЦ-25	м/к 1506/3-аб.1015/028	Прямая	200	0,087	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
240	ТЭЦ-23	м/к 431-221	Прямая	400	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
241	ТЭЦ-26	м/к 1508/2-07-01- 1115/006	Прямая	200	0,416	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
242	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 129/9-127/9	Прямая	300	0,178	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ		Свищ	
243	РТС "Кунцево"	м/к L86D-L86D1	Прямая	150	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
244	ТЭЦ-22	кам. к970/13А - аб. 04- 03-0209/120	Прямая	150	0,560	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
245	ТЭЦ-22	камера кам. к2302/3 - строение аб. 04-03- 0223/047	Прямая	150	0,358	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2006	Свищ	Внутренняя коррозия
246	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/10 - аб. 05- 08-0204/060	Прямая	273	0,279	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2013	Свищ	Наружная коррозия
247	РТС "Кунцево"	м/к L86D-L86D1	Обратная	150	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
248	РТС "Фрезер"	камера кам. К 15/л - тепловой пункт аб. 05- 05-115	Прямая	100	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
249	ТЭЦ-23	м/к 2912-2912/1	Прямая	200	0,134	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
250	ТЭЦ-20	к.1227/18-к.1227/20	Прямая	300	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
251	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/11 - Ферганская ул., д.16, корп.1	Прямая	125	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
252	ТЭЦ-16	м/к 808-819	Прямая	500	0,358	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
253	ТЭЦ-22	аб. 05-03-0208/032 - 8-я ул. Текстильщиков, д.16, корп.2	Прямая	200	0,062	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
254	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/10 - аб. 05- 08-0204/060	Прямая	273/400	0,279	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2013	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
255	ТЭЦ-25	м/к 1516А-1516А/1	Прямая	400	0,310	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1979	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
256	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-30019-к.3-1-30018	Прямая	600	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
257	ТЭЦ-22	камера кам. №2131/3 - тепловой пункт аб. 04- 03-0221/027	Прямая	108/180	0,163	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
258	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.58/1 - т.56/1	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
259	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/10 - аб. 05- 08-0204/060	Прямая	273/400	0,279	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2013	Свищ	Наружная коррозия
260	ТЭЦ-26	т.к. 832/36-аб.07-01- 1108/087	Прямая	150	0,400	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Нарушение функции элемента без утечки теплоносителя (для оборудования)	
261	РТС "Новомосковская"	кам.45-4 -аб.03-05-414	Прямая	150	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
262	РТС "Кунцево"	К37С-К37J	Прямая	600	0,150	Прямой участок	Коллектор	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
263	ТЭЦ-23	Камера кам. 5 - Камера кам. 6	Обратная	108	0,039	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
264	ТЭЦ-23	м/к 668/3-668/2	Прямая	400	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
265	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.56/1 - т.54/1	Прямая	200	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
266	ТЭЦ-23	м/к 411/30-411/31	Обратная	300	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
267	ТЭЦ-23	кам. 2 - В.Первомайская ул., д.59/35, корп.1	Прямая	50	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
268	ТЭЦ-23	Камера кам.6	Обратная	108	0,039	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
269	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.56/1 - т.54/1	Обратная	200	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
270	ТЭЦ-21	кам. 2224/2 - тчк. №1	Обратная	150	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
271	ТЭЦ-21	м/к 1254-1255	Прямая	1000	0,312	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
272	РТС "Отрадное"	кам 543/36 - Северный б-р д. 12 6	Прямая	150	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
273	ТЭЦ-23	т/к №124/2 - Енисейская ул., д.34	Обратная	250	0,036	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
274	ТЭЦ-26	м/к 2105/6-2105/7	Прямая	600	0,416	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995		Наружная коррозия
275	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.8/14-аб.07-08-70	Прямая	100	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
276	ТЭЦ-23	кам. 3 - 11-я Парковая ул., д.37, корп.3	Прямая	50	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
277	ТЭЦ-23	кам. 3 - 11-я Парковая ул., д.37, корп.3	Обратная	50	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
278	ТЭЦ-22	тчк. № - тчк. №	Прямая	150	0,200	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
279	ТЭЦ-22	м/к960/17-960/18	Прямая	200	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
280	ТЭЦ-26	м/к 228-227	Прямая	1200	0,256	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Разрыв	Наружная коррозия
281	РТС "Кунцево"	кам 17F- ЦТП № 08-04- 059	Обратная	80	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
282	РТС "Кунцево"	м/к 19В и ул. Гришина	Прямая	200	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
283	ТЭЦ-12	м/к к3411-к3414	Прямая	800	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
284	ТЭЦ-23	м/к 1722-1722а	Прямая	600	0,040	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
285	РТС "Некрасовка" (2-я Вольская ул., 13, к. 2)	8/104-8/105А	Прямая	600	0,049	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2010	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
286	ТЭЦ-26	камера №2 –07-01- 1108/071	Прямая	250	0,162	Прямой участок	Бесканальная	ППУ		Свищ	Внутренняя коррозия
287	ТЭЦ-21	м/к 814/13-814/14	Прямая	400	0,155	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
288	ТЭЦ-20	к.1012/13-аб.0810/054	Прямая	100	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
289	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.2/15- к.3/15	Обратная	400	0,350	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
290	РТС "Кунцево"	КП 45-кам.К46	Прямая	700	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
291	ТЭЦ-21	т/к № 543/28 и ЦТП	Прямая	200	0,170	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
292	ТЭЦ-22	кам. к814 - кам. 1	Прямая	150	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
293	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	к. 3-2-35304-к.3-2- 35302Г	Прямая	400	0,241	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ		Свищ	Наружная коррозия
294	ТЭЦ-12	м/к к3418-к3419	Прямая	800	0,586	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
295	РТС "Жулебино" (Лермонтовский пр-т., 147)	кам. ТК 3/11 - аб. 05-08- 017	Прямая	200	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
296	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	1225/23а - 06-02-1112/053	Прямая	150	0,210	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
297	ТЭЦ-26	520-520а	Прямая	1000	0,498	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
298	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	2-39 - 2-43А	Прямая	500	0,510	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
299	ТЭЦ-20	к.324/7- аб.0803/045	Прямая	150	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
300	ТЭЦ-20	07-03-0807/020	Прямая	125	0,071	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
301	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	м/к 2/4-5/4	Прямая	400	0,320	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
302	РТС "Южное Бутово"	м/к ЭУ 25А-07-06-015	Прямая	200	0,008	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
303	ТЭЦ-9	кам.К117/2-аб.05-03-0501/022	Прямая	80	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
304	ТЭЦ-9	кам.К117/2-аб.05-03-0501/022	Обратная	80	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
305	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	к. 4-1-40038- к.4-1-40041	Прямая	500	0,090	Прямой участок	Бесканальная	ППУ		Свищ	Наружная коррозия
306	КТС-24	м/к 45-46	Прямая	300	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
307	ТЭЦ-27	т.к.564/8-ЦТП №03-03-0905/137	Прямая	200	0,152	Спускник, воздушник	Бесканальная	ППУ	2002	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Механическое повреждение
308	ТЭЦ-23	кам. 747/2 - аб. 04-01-0607/042	Прямая	80	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
309	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 4-1-40004-4-1-40005	Прямая	600	0,272	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
310	РТС "Нагатино" (проспект Андропова, 36, к. 2)	к.153/17-154/17	Прямая	273	0,206	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
311	ТЭЦ-22	кам. 402/6 - аб. 05-02-0204/009	Прямая	200	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
312	ТЭЦ-26	т/к 1804/7-1804/8	Обратная	400	0,144	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
313	ТЭЦ-22	камера кам. к2302/3 - строение аб. 04-03- 0223/047	Прямая	133/225	0,358	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия
314	ТЭЦ-25	м.к.1215 А-1216	Прямая	500	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
315	ТЭЦ-22	камера кам. 1 - аб. 05-03- 0208/055	Обратная	200	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
316	ТЭЦ-20	07-04-0801/109 - точка А	Прямая	125	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
317	ТЭЦ-21	аб.1207/20-аб.1207/143	Прямая	150	0,229	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
318	ТЭЦ-22	кам. т.1 - аб. 05-08- 0204/016	Прямая	200	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
319	ТЭЦ-26	м/к 320-332	Обратная	200	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2010	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Дефект изготовления
320	ТЭЦ-23	кам. 36/1 - аб. 03-08-064	Обратная	200	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982		Наружная коррозия
321	ТЭЦ-22	тчк. №9 - аб. 05-02- 0202/003	Обратная	200	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
322	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	камера кам. т/г 5/1 - аб. 08-08-004	Прямая	150	0,021	Уч. В стене или на границе канала и б/к	Приямок ЦТП	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
323	ТЭЦ-27	3007/1-3007	Прямая	400	0,096	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
324	ТЭЦ-23	м/к 2114-2115	Прямая	600	0,283	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
325	ТЭЦ-16	м/к п.304-318/7	Прямая	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
326	ТЭЦ-25	м/к 726-м/к726/1	Прямая	300	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
327	РТС"Переделкино"	м/к 21-22	Прямая	800	0,311	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
328	ТЭЦ-22	м/к 1023-1024	Прямая	800	0,330	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
329	ТЭЦ-25	209/8 - 08-06-1002/011	Прямая	80	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
330	ТЭЦ-26	м/к 1230А	Прямая	800	0,001		Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
331	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. Ю-2-2 - 06-06-039 Котляковская ул., д.6, стр.9	Прямая	250	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
332	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам. 4-1-40042 - кам. 4-1-40046	Обратная	500	0,196	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
333	ТЭЦ-25	кам. к1014 - ул. Удальцова, д.65Б	Прямая	100	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	Мин.вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
334	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к кам. I-17 - кам. I-18 участок №57	Прямая	500		Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
335	ТЭЦ-23	м/к 143/2 - аб.0601/068	Прямая	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
336	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	м/к Ю-12-1 - Ю-12-2 (направление Правое 1, участок № 16)	Прямая	400	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
337	ТЭЦ-22	к.1476	Прямая	400	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1995	Нарушение функции элемента без утечки теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия
338	ТЭЦ-26	м/к 208/308-309	Прямая	1400		Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Сквозная трещина	Дефект изготовления
339	РТС"Переделкино"	м/к 37-36	Прямая	600	0,136	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
340	ТЭЦ-25	к. 1329/4-аб-т 09-01-0313/027	Прямая	100	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	ППИМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
341	ТЭЦ-25	к. 1329/4-аб-т 09-01-0313/027	Обратная	100	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	ППИМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
342	ТЭЦ-21	м/к.1007/7А-аб.1210/174	Прямая	200	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
343	ТЭЦ-22	м/к 805 -806	Обратная	500	0,131	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1966	Свищ	Наружная коррозия
344	ТЭЦ-11	к.546	Прямая	300		Задвижка (шаровая)	Камера		1995	Разрыв	Механическое повреждение
345	ТЭЦ-22	камера кам. к205/2 - Волгоградский просп., д.153, корп.3	Прямая	200	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
346	ТЭЦ-22	кам. к1444/6 - аб. 05-01-0214/005	Обратная	200	0,112	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
347	ТЭЦ-26	1608/14-т.2	Прямая	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
348	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	м/к.3-1-31096 - 3-1-31097	Прямая	125	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
349	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	м/к.28 - 33	Прямая	400	0,469	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
350	ТЭЦ-8	01-01-0518/075-т/вв01-01-0518/077	Прямая	200	0,061	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	ППИМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
351	ТЭЦ-8	01-01-0518/075-т/вв01-01-0518/077	Обратная	200	0,061	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	ППИМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
352	ТЭЦ-22	аб. 05-02-0208/017 - аб. 05-02-0208/092	Прямая	200	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
353	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	к.1/9-1/70	Обратная	500	0,236	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
354	ТЭЦ-23	м/к 517/-517/1	Обратная	150	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
355	ТЭЦ-22	м/к 1514-1515	Обратная	1200	0,435	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Внутренняя коррозия
356	ТЭЦ-22	м/к 1507-1508	Обратная	1200	0,134	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Внутренняя коррозия
357	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 18/1-17/1	Прямая	150	0,890	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
358	ТЭЦ-23	м/к 3п-62/019-1	Обратная	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
359	ТЭЦ-16	к. 1112- аб. 09-02-0311/015	Прямая	80	0,048	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
360	ТЭЦ-23	Докучаев пер., д.13-Докучаев пер., д.15	Прямая	80	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
361	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 18/1-17/1	Прямая	150	0,890	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
362	ГЭС-1	м/к Т.4-к1730 (Фил.№4)	Прямая	500	0,153	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
363	ТЭЦ-16	Кам.1-ул. Панфилова, д.12	Прямая	125	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
364	ТЭЦ-27	1124/1м-аб.911/028	Прямая	150	0,096	Прямой участок	Камера	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
365	ТЭЦ-21	аб.1207/20-аб.1207/143	Прямая	150	0,229	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
366	ТЭЦ-23	т.к.№3 - аб.04-05-0602/019-7	Прямая	80	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
367	ТЭЦ-23	т.к.№3 - аб.04-05-0602/019-7	Обратная	80	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
368	ТЭЦ-23	к.143/5 - аб.04-06-0601/074	Обратная	150	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
369	ТЭЦ-23	к.2041/п1 - 03-06-0620/028	Обратная	125	0,132	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
370	КТС "Покровское-Стрешнево" (Врачебный пр-д, 3)	к. 11-3-0004 - аб.09-04-003	Прямая	150	0,065	Прямой участок				Свищ	Наружная коррозия
371	ТЭЦ-22	тчк. №т.1 - аб. 05-07-0211/053	Обратная	200	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
372	ТЭЦ-26	м/к 119/22-аб.06-08-121	Прямая	250	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
373	ТЭЦ-22	м/к 1284-аб.212/94	Прямая	100	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
374	ТЭЦ-21	Путевой пр-д 26 А-аб.03-03-0905/011	Прямая	150	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
375	ГЭС-1	м/к 1224/3 - аб 112/088	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
376	ТЭЦ-22	к.1248	Прямая	1200	0,004	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1979	Сквозная трещина	Внутренняя коррозия
377	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 18/1 - кам. 17/1	Обратная	150	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Мин.вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
378	ГЭС-1	к2706	Прямая	800	1,198	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Дефект изготовления
379	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к 3.3 - 3.3/1	Прямая	600	0,270	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
380	ГЭС-1	м/к к311-к312	Прямая	700	0,561	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
381	ТЭЦ-23	м/к 134/9-аб.04-06-0601/031	Прямая	200	0,076	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
382	ТЭЦ-26	камера №265/6 -07-02-1102/051	Обратная	150	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
383	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к 41/26-41А/26	Прямая	300	0,100	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ		Свищ	Наружная коррозия
384	РТС "Южное Бутово"	м/к КУ-28 - КУ-20Б	Прямая	80	0,015	Отвод	Ппу	Ппу		Свищ	
385	ТЭЦ-23	м/к 213/1 - аб. 04-06-0602/004	Обратная	125	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
386	ТЭЦ-26	м/к 30/26-31/26	Прямая	150	0,439	Прямой участок		Минеральная вата		Свищ	
387	ТЭЦ-16	м/к 307/3-307/4	Прямая	200	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п/п	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Причина повреждения
388	ТЭЦ-9	м/к 2012/9 - аб. 06-03-0520/086	Прямая	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
389	ТЭЦ-21	к. 2104/5-2104/6	Прямая	300	0,216	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
390	ТЭЦ-23	Сиреневый б-р, д.12 к.2-кам.2	Прямая	200	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
391	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.36-кам.36/1	Прямая	300	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
392	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 94/8-т.30	Прямая	600	1,173	Прямой участок	Надземная	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
393	ТЭЦ-20	м/к 213/1-213/4	Прямая	125	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
394	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	м/к 2/71-6/71	Обратная	250	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
395	ТЭЦ-16	м/к 6013А-6015/17	Прямая	50	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
396	ТЭЦ-23	Сиреневый б-р, д.12 к.2-кам.2	Обратная	200	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
397	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.36-кам.36/1	Обратная	300	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
398	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	м/к2-2-20045-аб.09-06-052	Прямая	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
399	ТЭЦ-16	м/к 1344/2-аб.0313/098	Прямая	200	0,140	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
400	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	м/к Аб. 06-08-102 - Аб. 06-08-126	Прямая	200	0,341	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
401	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-2-35305-Сходненская ул. д. 15	Прямая	80	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
402	ТЭЦ-12	м/к2418-2419	Прямая	400	0,110	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
403	ТЭЦ-21	кам № 2408/4 -ЦТП 02-07-0924/135	Обратная	200	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
404	ТЭЦ-20	к.1805/3-аб.818/011	Прямая	200	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
405	ТЭЦ-12	м/к 1711/14-1711/34	Прямая	250	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
406	ТЭЦ-25	кам 1015/4-кам 1015/3	Прямая	500	0,295	Прямой участок	Непроходной канал	Мин.вата	1977	Свищ	Наружная коррозия

Таблица Л.2 – Сведения о повреждениях на тепловых сетях ПАО «МОЭК» за периоды испытаний 2016 года

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1	ТЭЦ-26	610А-611	Прямая	1000	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
2	ГЭС-1	м/к к235-к224а	Прямая	500	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
3	ГЭС-1	м/к к226-к226а	Прямая	500	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
4	ГЭС-1	к220/2	Прямая	400	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
5	ТЭЦ-23	м/к 1442/2 - 1442/3	Прямая	1000	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
6	ТЭЦ-23	м/к 1442/4 - 801	Обратная	500	0,167	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
7	ТЭЦ-12	2709	Прямая	15	0,158	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Не коррозионное повреждение
8	ТЭЦ-12	2709	Обратная	15	0,158	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Не коррозионное повреждение
9	ГЭС-1	к1212	Прямая	400	0,006	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
10	ТЭЦ-27	м/к 3151-3147	Обратная	800	0,572	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Разрыв	Наружная коррозия
11	ГЭС-1	м/к к2705-к2706	Прямая	800	0,200	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Не коррозионное повреждение
12	ТЭЦ-27	м/к 3153-3152	Обратная	800	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Разрыв	Наружная коррозия
13	ТЭЦ-23	м/к1579-2201	Прямая	1000	0,078	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
14	ТЭЦ-21	м/к 2473-2201	Прямая	800	0,225	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
15	ТЭЦ-21	м/к 2473-2201	Прямая	800	0,225	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
16	ТЭЦ-23	м/к2119-2120	Прямая	500	0,196	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
17	ТЭЦ-23	м/к2119-2120	Прямая	500	0,196	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
18	ТЭЦ-27	м/к 3151-3147	Обратная	800	0,572	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
19	ТЭЦ-27	к.3146	Обратная	200	0,000	Задвижка (клиновья)	Камера		1991	Свищ	Наружная коррозия
20	ТЭЦ-25	м/к 509-508	Прямая	1400	0,171	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2015	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
21	ТЭЦ-25	м/к 509-508	Прямая	1400	0,171	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2015	Свищ	Наружная коррозия
22	ТЭЦ-25	м/к 506-505	Прямая	1000	0,370	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
23	ТЭЦ-25	м/к 506-507	Прямая	1400	0,227	Прямой участок	Проходной канал	ППУ	2015	Свищ	Наружная коррозия
24	ТЭЦ-16	м/к.1624-418	Прямая	600	0,377	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
25	ТЭЦ-16	м/к 1621-1622	Прямая	600	0,185	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
26	ТЭЦ-16	м/к 1621-1622	Обратная	600	0,185	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
27	ГЭС-1	м/к к1205-к1206	Прямая	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
28	ТЭЦ-22	м/к 1417-1418	Прямая	1400	0,282	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
29	РТС "Рублево"	м/к 124/1-124	Прямая	250	0,095	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
30	РТС "Рублево"	м/к 124/1-124	Обратная	250	0,095	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
31	ТЭЦ-21	м/к 3103-3104	Прямая	1200	0,681	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Разрыв	Наружная коррозия
32	ТЭЦ-21	м/к 3109-3110	Прямая	1200	0,439	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Разрыв	Наружная коррозия
33	ТЭЦ-22	м/к 926-927	Прямая	1000	0,011	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1968	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
34	ТЭЦ-22	м/к 930-931	Прямая	1000	0,190	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1967	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
35	ТЭЦ-22	м/к 1405-1406	Прямая	1400	0,123	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
36	ТЭЦ-22	м/к 1412-1413	Прямая	1400	0,197	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1973	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
37	ТЭЦ-22	м/к 1412-1413	Прямая	1400	0,197	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1973	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
38	ТЭЦ-26	807-808	Прямая	1000	0,145	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
39	ТЭЦ-26	807-808	Прямая	1000	0,159	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
40	ТЭЦ-26	808-809	Прямая	1000	0,127	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
41	ТЭЦ-21	м/к 3109-3110	Обратная	1200	0,439	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
42	ТЭЦ-22	м/к 1401-1402	Прямая	500	0,101	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Внутренняя коррозия
43	ТЭЦ-16	к.1619	Прямая	600	0,040	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
44	ТЭЦ-16	к.1619	Обратная	600	0,040	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1988	Сквозная трещина	Внутренняя коррозия
45	ГЭС-1	к2720	Обратная	50	0,002	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Не коррозионное повреждение
46	ТЭЦ-21	м/к 3109-3110	Обратная	1200	0,439	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
47	ТЭЦ-22	м/к 1417-1418	Прямая	1400	0,282	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Разрыв	Дефект изготовления
48	ТЭЦ-21	м/к 3109-3110	Обратная	1200	0,439	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Разрыв	Наружная коррозия
49	ТЭЦ-21	м/к 3109-3110	Обратная	1200	0,439	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
50	ТЭЦ-23	м/к1906-1907	Прямая	700	0,226	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
51	ТЭЦ-26	808-809	Обратная	1000	0,127	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
52	ТЭЦ-16	м/к 1304-101/3	Прямая	800	0,110	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1978	Разрыв	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
53	ГЭС-1	м/к 2224-2223	Прямая	400	0,036	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
54	ГЭС-1	м/к 2225-2224	Обратная	400	0,024	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
55	ТЭЦ-16	м/к 2115-2114	Прямая	1000	0,319	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
56	ТЭЦ-16	м/к 2001-2002	Прямая	500	0,680	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2004	Свищ	Внутренняя коррозия
57	ГЭС-1	к702	Прямая	600	0,002	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Не коррозионное повреждение
58	ГЭС-1	к702	Прямая	100	0,447	Спускник, воздушник	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Не коррозионное повреждение
59	ГЭС-1	к713	Обратная	50	0,001	Перемычка	Коллектор	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
60	ГЭС-1	к712/п1	Прямая	200	0,015	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
61	ТЭЦ-21	м/к 3111-3110	Прямая	1000	0,107	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
62	ТЭЦ-25	м/к 1423-1424	Прямая	600	0,163	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
63	ТЭЦ-22	м/к 1414-1415	Прямая	1400	0,102	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
64	ТЭЦ-22	м/к 1422-1423	Прямая	1400	0,229	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
65	ТЭЦ-22	м/к 1424-1425	Прямая	1400	0,114	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
66	ТЭЦ-16	м/к 1304-101/3	Прямая	800	0,110	Отвод	Полупроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Внутренняя коррозия
67	ТЭЦ-16	м/к 1304-101/3	Прямая	800	0,110	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Внутренняя коррозия
68	ГЭС-1	м/к 2224-2223	Прямая	400	0,005	Прямой участок	Гильза/футляр	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
69	ТЭЦ-21	м/к 3112-3113	Прямая	1000	0,161	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
70	ТЭЦ-21	м/к 3113-3114	Прямая	1000	0,173	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
71	ТЭЦ-21	м/к 3111-513	Обратная	1000	0,193	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
72	ТЭЦ-22	м/к1280/19а-1280/32	Прямая	500	1,040	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1989	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
73	ТЭЦ-22	м/к1280/19а-1280/32	Обратная	500	1,040	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1989	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
74	ТЭЦ-9	м/к 1607-1613	Прямая	700	0,126	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1960	Свищ	Внутренняя коррозия
75	ТЭЦ-9	м/к 1614-1615	Прямая	700	0,128	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1960	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
76	ТЭЦ-9	м/к 1615-1616	Прямая	700	0,239	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1960	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
77	ТЭЦ-9	м/к 1615-1614	Прямая	700	0,128	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1960	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
78	ТЭЦ-9	м/к 1613-1614	Прямая	700	0,229	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1960	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
79	ТЭЦ-9	м/к 1602-1603	Прямая	800	0,078	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1959	Свищ	Внутренняя коррозия
80	ТЭЦ-21	м/к 3113-3112	Прямая	1000	0,160	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
81	ТЭЦ-22	м/к734-735	Прямая	1400	0,245	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
82	ТЭЦ-26	821-822	Прямая	1000	0,184	Отвод	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
83	ТЭЦ-16	м/к 219-246	Прямая	1000	0,254	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
84	ТЭЦ-22	м/к 702-704	Прямая	1400	0,552	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
85	ТЭЦ-22	к.708	Прямая	150	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1986	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
86	ТЭЦ-22	м/к 1123-1124	Прямая	600	0,202	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
87	ТЭЦ-22	м/к 1130-1131	Прямая	600	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1979	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
88	РТС "Рублево"	м/к К 124-К126	Прямая	250	0,196	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
89	ТЭЦ-22	м/к 736-737	Прямая	1400	0,293	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв заводского шва	Дефект изготовления
90	ТЭЦ-22	м/к 1130-1131	Прямая	600	0,036	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1979	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
91	ТЭЦ-26	818	Прямая	1000	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
92	ТЭЦ-26	818	Обратная	1000	0,000	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
93	ТЭЦ-26	819-820	Прямая	1000	0,168	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
94	ТЭЦ-26	821-820	Прямая	1000	0,180	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
95	ТЭЦ-26	823-822	Прямая	1000	0,200	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
96	ТЭЦ-26	824-823	Прямая	1000	0,284	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
97	ТЭЦ-26	825-824	Обратная	1000	0,208	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
98	ТЭЦ-26	825-825А	Прямая	1000	0,185	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
99	ТЭЦ-26	826	Прямая	1000	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
100	ТЭЦ-26	819	Обратная	250	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
101	ТЭЦ-26	821-822	Обратная	1000	0,184	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
102	ТЭЦ-26	821-822	Прямая	1000	0,184	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
103	ТЭЦ-26	817-816	Прямая	1000	0,143	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
104	ТЭЦ-26	613-612	Прямая	1000	0,203	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
105	ТЭЦ-26	612-611А	Прямая	1000	0,100	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
106	ТЭЦ-26	611-610А	Прямая	1000	0,165	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
107	ТЭЦ-26	610А-610	Прямая	1000	0,048	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
108	РТС "Рублево"	м/к К 124-К126	Прямая	250	0,196	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
109	ТЭЦ-23	м/к1908-1909	Прямая	700	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
110	ТЭЦ-23	м/к1908-1909	Обратная	700	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
111	ТЭЦ-23	м/к1908-1909	Обратная	700	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Наружная коррозия
112	ТЭЦ-23	м/к1907-1908	Обратная	700	0,383	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
113	ТЭЦ-23	м/к2005-2006	Прямая	1200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
114	ТЭЦ-23	м/к2010-2011	Обратная	1200	0,127	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
115	ТЭЦ-25	к 316	Прямая	1200	0,003	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
116	ТЭЦ-25	м/к 316-317	Прямая	1200	0,112	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
117	ТЭЦ-25	м/к 320-321	Прямая	1200	0,127	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
118	ТЭЦ-25	м/к 312-313	Прямая	1200	0,220	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
119	ТЭЦ-20	кам.937	Обратная	100	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Внутренняя коррозия
120	ТЭЦ-20	м/к 946-277/19	Прямая	500	0,500	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
121	ТЭЦ-22	м/к 733-734	Прямая	1400	0,117	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
122	ТЭЦ-22	к.739	Прямая	150	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
123	ТЭЦ-22	м/к738-739А	Прямая	1400	0,161	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
124	ТЭЦ-22	м/к738-739А	Прямая	1400	0,161	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
125	ТЭЦ-23	м/к1908-1909	Обратная	700	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Наружная коррозия
126	ТЭЦ-22	к.1505	Обратная	250	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
127	ТЭЦ-22	м/к 734-735	Прямая	1400	0,245	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Коррозия в месте приварки скользящей,	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										неподвижной опоры	
128	ТЭЦ-26	825-825А	Прямая	1000	0,185	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
129	ТЭЦ-22	м/к 1507-1508	Прямая	1200	0,134	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
130	ТЭЦ-22	м/к 1508-1508А	Прямая	1200	0,142	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Разрыв монтажного шва	Дефект изготовления
131	ТЭЦ-22	м/к 1513-1514	Обратная	1200	0,369	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
132	ТЭЦ-22	м/к 1513-1514	Обратная	1200	0,065	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
133	ТЭЦ-22	к.1514	Прямая	1200	0,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1973	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
134	ТЭЦ-22	к.1514	Обратная	1200	0,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1973	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
135	ТЭЦ-22	к.1505	Прямая	400	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1973	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
136	ТЭЦ-22	м/к 501-502	Прямая	800	0,120	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
137	ТЭЦ-25	к.323	Обратная	100	0,006	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
138	ТЭЦ-25	к.307-308	Прямая	1200	0,147	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
139	ТЭЦ-25	к.307-308	Прямая	1200	0,147	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
140	ТЭЦ-27	м/к 3210-3210/1	Прямая	300	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
141	ТЭЦ-23	м/к 37	Прямая	1000	0,010	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
142	ТЭЦ-23	м/к 31а	Обратная	1000	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Разрыв	Наружная коррозия
143	ТЭЦ-23	м/к 307 - 120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
144	ТЭЦ-20	к.821/17- аб. 0808/007	Прямая	125	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
146	ТЭЦ-11	к. 607	Прямая	100	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
147	ГЭС-1	м/к 1903-1902	Прямая	150	0,050	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
148	ГЭС-1	м/к 1906-п192	Прямая	400	0,088	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
149	ГЭС-1	м/к 1901-1902	Обратная	400	0,066	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
150	ТЭЦ-12	м/к1711/20-2826/17	Прямая	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
151	ТЭЦ-12	м/к1711/20-2826/17	Прямая	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
152	ТЭЦ-12	м/к 1721/5-аб.717/016	Прямая	100	0,135	Байпас	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
153	ТЭЦ-12	м/к 1720/п1-1720/1	Обратная	100	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
154	ТЭЦ-12	м/к 3257/1-3257/2	Обратная	300	0,316	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
155	ТЭЦ-12	м/к 415-421	Прямая	400	0,565	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
156	ТЭЦ-12	м/к 415-421	Обратная	400	0,565	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
157	ТЭЦ-12	м/к 409-410	Прямая	400	0,166	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
158	ТЭЦ-12	м/к 409-410	Обратная	400	0,166	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
159	ТЭЦ-12	м/к 405-405/п1	Прямая	200	0,178	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
160	ТЭЦ-12	м/к 405-405/п1	Обратная	200	0,178	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
161	ТЭЦ-12	м/к 404-404/1	Прямая	200	0,152	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
162	ТЭЦ-12	м/к 404-404/1	Обратная	200	0,152	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
163	ТЭЦ-12	м/д к 416-абн. 704/024	Прямая	150	0,036	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
164	ТЭЦ-12	м/д к 416-абн. 704/024	Обратная	150	0,036	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
165	ТЭЦ-12	м/к 3266-3267	Обратная	400	0,197	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Не коррозионное повреждение
166	ТЭЦ-12	м/к 401-3267	Прямая	400	0,380	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
167	ТЭЦ-12	м/к 401-3267	Обратная	400	0,380	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
168	ТЭЦ-12	м/к 420а-420	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
169	ТЭЦ-12	м/к 420а-420	Обратная	400	0,190	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
170	ТЭЦ-12	м/к 3265-3267	Прямая	400	0,197	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Внутренняя коррозия
171	ТЭЦ-27	м/к 3210/1-3210	Прямая	300	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Внутренняя коррозия
172	ТЭЦ-23	м/к 134/6 - 134/7	Обратная	500	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
173	ТЭЦ-23	м/к 134/36-134/4	Прямая	500	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1969	Свищ	Наружная коррозия
174	ТЭЦ-23	м/к 134/36-134/4	Прямая	500	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1969	Свищ	Наружная коррозия
175	ТЭЦ-23	м/к 302-303	Прямая	600	0,230	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1961	Свищ	Наружная коррозия
176	ТЭЦ-23	к. 31а	Обратная	1000	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Разрыв	Наружная коррозия
177	ТЭЦ-22	к. 1425	Прямая	1400	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1974	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
178	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. Ю-9-2 - кам. Ю-9-1	Прямая	600	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
179	ТЭЦ-20	к. 908/10-аб. 0808/025	Прямая	200	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
180	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	1/70-3/72	Обратная	600	0,277	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
181	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	7/8-1/9	Прямая	500	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
182	ТЭЦ-25	к 1407	Прямая	800	0,264	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
183	ТЭЦ-25	к 1411*-1412	Прямая	700	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
184	ТЭЦ-25	к 1401/А2	Обратная	400	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
185	ТЭЦ-25	к1401/А-1401/А1	Прямая	300	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
186	ТЭЦ-25	к1404-1405	Прямая	800	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
187	ТЭЦ-25	1416/8-1416/10	Обратная	500	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
188	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	м/к 4-1-40058 - 4-1- 40058А	Прямая	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
189	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	м/к 4-1-40058 - 4-1- 40058А	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
190	ТЭЦ-16	м/к 815/3-815/4Б	Прямая	400	0,194	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Внутренняя коррозия
191	ТЭЦ-16	м/к 815/4А-815/4Б	Прямая	400	0,115	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1984	Свищ	Внутренняя коррозия
192	ТЭЦ-16	м/к 1763-1764	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Внутренняя коррозия
193	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	м/к 3-2-35325 - 3-2- 35326	Прямая	500	0,208	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
194	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	м/к 3-2-35325 - 3-2- 35326	Обратная	500	0,208	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
195	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35312 - 3-2- 35313	Прямая	400	0,162	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
196	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 4-1-40058 - кам. 4- 1-40058а	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
197	ТЭЦ-12	м/к 1715/п2-1715/п3	Обратная	150	0,108	Байпас	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
198	ТЭЦ-12	кам. 2832	Обратная	150	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
199	ГЭС-1	м/к 5006-аб.150/025	Прямая	80	0,005	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
200	ГЭС-1	м/к 5006	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2009	Свищ	Не коррозионное повреждение
201	ТЭЦ-12	к 3267/1-стр. Кутузовский проспект д.14	Обратная	125	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
202	ТЭЦ-12	кам. 302-кам.302/1	Обратная	150	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
203	ТЭЦ-12	кам. 303-стр. Б.Дорогомиловская , д.5, кор.2	Обратная	50	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
204	ТЭЦ-12	кам. 3258/п1-Брянская ул., д.10	Обратная	50	0,009	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
205	ТЭЦ-12	Б.Дорогомиловская , д.10 Б.Дорогомиловская , д.10 стр.2	Обратная	200	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
206	ТЭЦ-12	т/кам. 1713/8-Садовая - Триумфальная ул. д.12/14	Обратная	150	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия
207	ТЭЦ-12	кам. 302-кам.302/1	Прямая	150	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
208	ТЭЦ-21	1019/10-а6.1210/156	Прямая	150	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
209	ТЭЦ-21	1019/10-а6.1210/156	Обратная	150	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
210	ТЭЦ-21	к182	Прямая	1000	0,008	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
211	ТЭЦ-21	к182	Обратная	1000	0,008	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
212	ТЭЦ-21	176/1-176/2	Прямая	400	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
213	ТЭЦ-21	176/1-176/2	Обратная	400	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
214	ТЭЦ-21	178-1629	Прямая	500	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
215	ТЭЦ-21	178-1629	Обратная	500	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
216	ТЭЦ-21	1625-1624а	Прямая	500	0,131	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
217	ТЭЦ-21	1625-1624а	Обратная	500	0,131	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
218	ТЭЦ-21	180	Прямая	300	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
219	ТЭЦ-21	1630	Прямая	150	0,003	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
220	ТЭЦ-21	тчк №3 - аб. 02-04-1216/102 (1 Амбул. пр - д 7 к.1)	Прямая	125	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
221	ТЭЦ-27	3137-3138	Обратная	800	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Свищ	Наружная коррозия
222	ТЭЦ-21	2453-2454	Прямая	1400	0,241	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Разрыв	Наружная коррозия
223	ТЭЦ-27	м/к 3210/1-3210	Прямая	300	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
224	ТЭЦ-23	кам.1425	Обратная	200	0,030	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
225	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 1.9/3 - Большой Балканский пер., д.13/47, корп.4	Прямая	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
226	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	камера 1.3/0	Прямая	150	0,037	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
227	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Обратная	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
228	ТЭЦ-23	Первомайская Ср. ул., д.27 - камера 411/9	Прямая	150	0,070	Прямой участок	Н/к	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
229	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	камера 1.3/0	Обратная	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
230	ТЭЦ-23	т.к.134/7а- т.к.134/7	Прямая	250	0,117	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
231	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.31а - кам.33	Прямая	1000	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
232	ТЭЦ-23	м/к 1512/1-1512/2	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
233	ТЭЦ-23	м/к 411/15-аб.64/40	Прямая	150	0,112	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
234	ТЭЦ-23	м/к 411/1-411/2	Обратная	400	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
235	ТЭЦ-23	м/к 422-423	Обратная	400	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
236	ТЭЦ-23	м/к 423-аб.64/116	Обратная	80	0,040	Задвижка (шаровая)	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
238	ТЭЦ-22	к.1425	Прямая	1400	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1974	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
239	ТЭЦ-22	к.1425	Прямая	1400	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1974	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
240	ТЭЦ-22	к. 1022	Прямая	400	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
241	ТЭЦ-22	кам. к2136 - аб. 04-04-0221/010	Прямая	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
242	ТЭЦ-22	кам. к2136 - аб. 04-04-0221/010	Обратная	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
243	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. Ю-10 - тчк. №17	Прямая	600	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
244	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. Ю-10 - тчк. №17	Обратная	600	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
245	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №т.14 - кам. 3-7	Прямая	500	0,137	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
246	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №т.16 - кам. 3-7 (участок № 234)	Обратная	500	0,059	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
247	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №8 - кам. Ю-2-2 (участок № 295)	Прямая	150	0,035	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
248	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. Ю-3 - кам. Ю-4 (участок № 280)	Прямая	600	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
249	ТЭЦ-26	311	Прямая	1400	0,000	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1980	Разрыв	Механическое повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
250	РТС "Кунцево"	кам.К4В - кам К5	Прямая	500	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
251	РТС "Кунцево"	кам К17Е - кам.К17Р (в кам К17Е)	Прямая	300	0,003	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
252	РТС "Кунцево"	кам К17В - кам.К17А	Обратная	300	0,263	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
253	РТС "Кунцево"	кам К5А - кам К17 Н (в кам К5А)	Обратная	300	0,003	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
254	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.8/1 - аб. 08-10-108	Прямая	150	0,004	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
255	РТС "Рублево"	кам 104 - Оршанская д.16	Обратная	150	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
256	РТС "Рублево"	в кам 104	Обратная	150	0,003	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
257	РТС "Рублево"	в кам.113	Обратная	150	0,003	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
258	РТС "Кунцево"	кам К17Р - кам К17D	Обратная	300	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
259	ТЭЦ-25	м/к 327а-328	Прямая	1200	0,139	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
260	ТЭЦ-25	к.314	Прямая	500	0,003	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
261	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	т.к.3-2-36053 до т.к.3-2-35316	Обратная	300	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
262	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	т.к.3-2-35316 до т.к.3-2-35315а	Обратная	400	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
263	ТЭЦ-11	к.107	Прямая	500	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
264	ТЭЦ-11	м/к 116-109	Прямая	400	0,107	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1937	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
265	ТЭЦ-9	кам.1401/2-2й Автозаводский пр.,3	Обратная	80	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
266	ТЭЦ-9	кам.1401/2- аб. 06-03-0514/096	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
267	ТЭЦ-9	м/к 1703-1713	Прямая	1000	0,104	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1962	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
268	ГЭС-1	м/к 2122/п7-2122/2	Обратная	150	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
269	ТЭЦ-12	м/к1711/20-2826/17	Обратная	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
270	ТЭЦ-12	м/к1711/27-1721/п12	Обратная	300	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
271	ТЭЦ-12	к.1720/п1	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Не коррозионное повреждение
272	ТЭЦ-12	м/к1720/п1-2831/5	Обратная	300	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
273	ТЭЦ-12	м/к1713/15-1713/п14	Обратная	300	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
274	ТЭЦ-12	м/к1713/29-1713/28	Прямая	300	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
275	ГЭС-1	м/к 2120/п20-а6 121/058	Обратная	80	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
276	ГЭС-1	к 2120/17	Обратная	200	0,088	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
277	ГЭС-1	м/к 1906-п192	Прямая	400	0,088	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Не коррозионное повреждение
278	ТЭЦ-12	т/кам. 1713/14-т/кам 1713/п34	Прямая	100	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
279	ТЭЦ-21	176	Прямая	1000	0,398	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1966	Сквозная трещина	Наружная коррозия
280	ТЭЦ-21	стр. К.Цеткин, д.5-ТП К.Цеткин, д.7	Обратная	80	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
281	ТЭЦ-21	1628А-а6.1216/053	Прямая	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
282	ТЭЦ-21	1628А-а6.1216/053	Обратная	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
283	ТЭЦ-27	кам. к2803/11 - кам. №2803/13	Обратная	250	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Разрыв	Наружная коррозия
284	ТЭЦ-21	кам.2449/3-ЦТП	Прямая	200	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
285	ТЭЦ-27	м/к 3210/1-3210	Обратная	300	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Внутренняя коррозия
286	ТЭЦ-27	м/к. 2803/12-2803/18	Обратная	300	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
287	ТЭЦ-27	м/к. 2803/2А-2803/15	Обратная	300	0,219	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
288	ТЭЦ-27	м/к.3136/3-2803/12	Прямая	500	0,328	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
289	ТЭЦ-21	м/к.2488-2488/1	Прямая	150	0,088	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
290	ТЭЦ-21	м/к.2441а-2442	Прямая	1400	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
291	ТЭЦ-21	м/к.2449-2450	Прямая	1400	0,255	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
292	ТЭЦ-23	кам. №817/8 - Потешная ул., д.2	Прямая	100	0,068	Уч. В стене или на границе канала и б/к	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
293	РТС "Бабушкино- 2" (ул. Искры, 17Б)	кам.31 - кам.31а	Обратная	1000	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Разрыв	Наружная коррозия
294	ТЭЦ-23	м/к 1424 - 1425	Обратная	1400	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
295	ТЭЦ-23	м/к 1424 - 1425	Прямая	1400	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
296	ТЭЦ-23	м/к 1425 - 1426	Обратная	1400	0,261	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
297	ТЭЦ-23	к.2515а	Прямая	80	0,063	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
298	ТЭЦ-26	328-329	Прямая	1400	0,000	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
299	ТЭЦ-26	1237/1-1237/2	Обратная	300	0,264	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
300	ТЭЦ-26	1238	Обратная	50	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1980	Свищ	Дефект монтажа
301	ТЭЦ-20	м/к 1023-1023/1	Обратная	200	0,132	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
302	ТЭЦ-20	м/к 814-815	Прямая	1000	0,126	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
303	ТЭЦ-20	к.821/17- аб. 0808/007	Обратная	125	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
304	ТЭЦ-20	к.821/18-к.821/19	Обратная	400	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Внутренняя коррозия
305	ТЭЦ-20	к.821/20-аб. 0808/036	Обратная	125	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
306	ТЭЦ-25	к.К22/1 - к. К22	Прямая	400	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
307	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	Камера 40 (кам. 41 - кам. 40)	Прямая	900	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
308	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 48 - аб. 08-09-003	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
309	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 48а - кам. 49	Обратная	500	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
310	РТС "Крылатское"	Камера М20, дренаж D-100	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
311	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.8-кам.41	Прямая	900	0,685	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
312	ТЭЦ-25	м/к 1719-1719/8	Прямая	300	0,139	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
313	ТЭЦ-25	м/к 1719-1719/8	Обратная	300	0,139	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
314	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	м/к 5-1-0025 - 5-1-0121	Прямая	700	0,026	Прямой участок	Проходной канал	Апб	1991	Разрыв	Наружная коррозия
315	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам.5-1-0008	Прямая	600	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
316	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	м/к 5-1-0020 - 5-1-0021	Обратная	400	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
317	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	5-1-0088 - ЦТП09-07-028	Обратная	150	0,088	Прямой участок	Полупроходной канал	ППУ	2003	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
318	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	м/к 6-1-0016 - 6-1-0019	Прямая	400	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
319	ТЭЦ-16	м/к 1804/10 - ЦТП318/159	Прямая	80	0,042	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
320	ТЭЦ-16	м/к 1806/8 - 1806/9	Обратная	150	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
321	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	м/к 4-1-40058 - 4-1-40058А	Прямая	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
322	ТЭЦ-8	к.3214	Прямая	100	0,147	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
323	ТЭЦ-11	м/к 407/1-407/2	Прямая	500	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
324	ТЭЦ-11	м/к 407/1-407/2	Обратная	500	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
325	ТЭЦ-12	Б.Дорогомиловская д.10 -Б.Дорогомиловская , д.10 стр.2	Прямая	200	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
326	ТЭЦ-12	к2405/11	Прямая	20	0,158	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Не коррозионное повреждение
327	ТЭЦ-12	к2405/11	Обратная	20	0,158	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
328	ТЭЦ-12	п242-п243	Обратная	400	0,320	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
329	ТЭЦ-12	м/к 2418/1-к2418/2	Обратная	300	0,877	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
330	ТЭЦ-12	м/к 2421-к2421/1	Обратная	150	0,890	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
331	ТЭЦ-12	к2422/3	Обратная	80	0,030	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
332	ТЭЦ-12	м/к 2422/6-к2422/12	Прямая	150	0,310	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
333	ТЭЦ-12	м/к 2422/3- аб.01-03-0724/092	Обратная	50	0,030	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
334	ТЭЦ-21	тчк №3 - аб. 02-04-1216/102 (1 Амбул. пр - д 7 к.1)	Обратная	125	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
335	ТЭЦ-23	кам. №817/7 - аб. 04-01-0608/013	Прямая	125	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
336	ТЭЦ-23	кам. 2057/2а - аб. 03-06-0620/054	Обратная	200	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
337	ТЭЦ-23	кам. 2057/2а - аб. 03-06-0620/054	Прямая	200	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
338	ТЭЦ-22	кам. к2136/3 - аб. 04-04-0221/035	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
339	ТЭЦ-16	м/к 1804/4-1804/12	Прямая	150	0,010	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
340	ТЭЦ-8	м/к 1115-1116	Прямая	800	0,060	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
341	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
342	ТЭЦ-22	м/к 1253А-1253Б	Прямая	1200	0,057	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
343	ТЭЦ-22	к.0410	Обратная	1000	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1976	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
344	ТЭЦ-22	к.2515	Прямая	500	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2010	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
345	ТЭЦ-22	к.315	Обратная	200	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
346	ТЭЦ-26	322	Обратная	100	0,002	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
347	ТЭЦ-26	315-316	Прямая	1400	1,980	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Внутренняя коррозия
348	ТЭЦ-26	315-316	Прямая	1200	1,980	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	2012	Свищ	Внутренняя коррозия
349	РТС "Рублево"	кам 104-2 до д.16с.1 ул.Оршанская	Обратная	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
350	ТЭЦ-21	стр. К.Цеткин, д.5-ТП К.Цеткин, д.7	Обратная	80	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
351	ТЭЦ-27	м/к 3136/3-2803/12	Обратная	500	0,328	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
352	ТЭЦ-21	м/к 2454-2453	Прямая	1400	0,241	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
353	РТС "Отрадное"	кам. 1.12 - аб. 03-07-264	Прямая	200	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
354	ТЭЦ-21	кам. 2440/3 - 03-07-0924/098	Обратная	200	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
355	ТЭЦ-27	камера кам. к3136/17 - тепловой пункт аб. 03-04-0931/043	Прямая	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Механическое повреждение
356	ТЭЦ-27	камера кам. к3136/17 - тепловой пункт аб. 03-04-0931/043	Обратная	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Механическое повреждение
357	ТЭЦ-27	Плещеева ул., д.24 - тепловой пункт аб. 03-04-0931/055	Обратная	200	0,158	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Механическое повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
358	ТЭЦ-23	кам.2057/2а-точка а	Обратная	200	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
359	ТЭЦ-22	Кам.2136/3 - строение	Прямая	200	0,112	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1964	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
360	ТЭЦ-22	кам. к943/2 - аб. 04-04-0209/137	Прямая	100	0,007	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
361	ТЭЦ-22	к.1425	Прямая	1400	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1974	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
362	ТЭЦ-22	м/к 1253А-1253Б	Прямая	1200	0,040	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	2006	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
363	ТЭЦ-22	м/к 936-937	Прямая	1000	0,359	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2001	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
364	ТЭЦ-22	м/к 2132-2133	Прямая	600	0,136	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
365	ТЭЦ-22	к.939	Прямая	1000	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
366	ТЭЦ-22	кам. к325 - аб. 05-03-0203/038	Прямая	150	0,242	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
367	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк.№14-кам.3-7(участок №233)	Прямая	500	0,137	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
368	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк.№16-кам.3-7(участок №234)	Обратная	500	0,059	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
369	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк.№5-кам.3-3	Прямая	600	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
370	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.Ю-14-кам.Ю-13(участок №:)	Обратная	600	0,043	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
371	РТС "Коломенская" (1-	тчк.№--кам.Ю-2-2(участок №295)	Обратная	150	0,035	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	й Котляковский пер., 5)										
372	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк.№8-кам.Ю-2-2 (участок №295)	Обратная	150	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
373	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам.Ю-3-кам.Ю-4 (участок №280)	Прямая	600	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
374	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.Ю-10-тчк.№17 (участок №12)	Обратная	600	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
375	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.135/15-кам.135а/15	Прямая	250	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
376	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.135/15-кам.135а/15	Обратная	250	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
377	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.106/15-кам.132/15	Прямая	400	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
378	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.125/16-кам.127/16	Прямая	400	0,148	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
379	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	в камере 128/16	Прямая	250	0,037	Отвод	Камера	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
380	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	в камере 132/15	Прямая	400	0,150	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
381	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.133/15-кам.134/15	Обратная	400	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
382	ТЭЦ-25	к 1712/2 - 08-01-1017/020	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
383	ТЭЦ-25	м/к 1712-1712/2	Прямая	150	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
384	РТС "Кунцево"	K4B - K5	Обратная	500	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
385	РТС "Кунцево"	м/к K17B - K17A	Прямая	300	0,263	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
386	РТС "Кунцево"	м/к K17P - K17D	Прямая	300	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
387	ТЭЦ-25	м/к 1719 - 1719 /1a	Прямая	200	0,178	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
388	ТЭЦ-25	к1707	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
389	ТЭЦ-25	м/к 333 - 334	Прямая	1200	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
390	ТЭЦ-25	к.1702/1	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
391	ТЭЦ-25	м/к 930/1 - 930	Прямая	400	0,297	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
392	ТЭЦ-16	м/к 1804/4-1804/12	Обратная	150	0,010	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
393	ТЭЦ-11	м/к 407/1-407/2	Прямая	500	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
394	ТЭЦ-12	кам.к3756-Васильевская ул..д.9	Прямая	200	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
395	ТЭЦ-12	кам.к3756-Васильевская ул..д.9	Обратная	200	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
396	РТС "Новомосковская"	кам. 110-1 - кам. 110-2	Прямая	200	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
397	РТС "Новомосковская"	кам. 110-1 - кам. 110-2	Обратная	200	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1990	Свищ	Наружная коррозия
398	РТС "Новомосковская"	кам. 110-4 - кам. 110-5	Прямая	200	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1990	Свищ	Наружная коррозия
399	РТС "Новомосковская"	кам. 110-4 - кам. 110-5	Обратная	200	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1990	Свищ	Наружная коррозия
400	ТЭЦ-27	м/к.3142-3142a	Прямая	800	0,254	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
401	ТЭЦ-27	к.2803/7a	Обратная	300	0,061	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1978	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
402	ТЭЦ-21	м/к. 2447-2488	Прямая	1400	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
403	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.36-кам.36/1	Прямая	300	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
404	ТЭЦ-23	Открытое шоссе, д.6, корп.13 - аб. 04-01-0614/034	Обратная	100	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
405	ТЭЦ-23	м/к312/6-312/7	Обратная	400	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
406	ТЭЦ-22	Камера кам. №2131/2 - камера кам. №2131/3	Прямая	150	0,075	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	2007	Разрыв резьбового соединения	Наружная коррозия
407	ТЭЦ-22	Камера кам. №2131/2 - камера кам. №2131/3	Обратная	150	0,075	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	2007	Разрыв резьбового соединения	Наружная коррозия
408	ТЭЦ-22	кам. к2136 - аб. 04-04-0221/010	Обратная	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв резьбового соединения	Наружная коррозия
409	ТЭЦ-22	камера кам. №2136/2 - тепловой пункт аб. 04-04-0221/015	Прямая	159	0,138	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
410	ТЭЦ-26	кам.3 - 07-02-1102/008	Обратная	150	0,064	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
411	ТЭЦ-26	308-309а	Прямая	1400	0,364	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
412	ТЭЦ-26	309-310	Прямая	1400	0,140	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Внутренняя коррозия
413	ТЭЦ-26	315	Прямая	250	0,000	Задвижка (клиновья)	Проходной канал	Минеральная вата	1983	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
414	ТЭЦ-25	м/к930-930/1	Обратная	400	0,297	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
415	ТЭЦ-25	930-930/1	Обратная	400	0,297	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
416	ТЭЦ-25	3306-331	Прямая	1200	0,328	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
417	ТЭЦ-25	м/к 1714/3-1715	Прямая	200	0,142	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
418	КТС-24	кам.2 - кам 2/25	Прямая	250	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
419	КТС-24	кам.2 - кам 2/25	Обратная	250	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
420	КТС-24	кам.3-д.29 к.1	Прямая	50	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	1989	Разрыв	Наружная коррозия
421	КТС-24	кам.т.4Б/031 до кам.5	Прямая	150	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
422	КТС-24	кам.27	Прямая	400	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
423	КТС-24	кам.14-1 - кам 14-2	Обратная	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Мин. Вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
424	КТС-24	кам.17А	Прямая	100	0,003	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Алб	2002	Свищ	Наружная коррозия
425	КТС-24	кам.17А	Обратная	100	0,003	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Алб	2002	Свищ	Наружная коррозия
426	КТС-24	кам.15-д.31 к.3	Обратная	400	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
427	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	т.к.3-2-35316 до т.к.3-2- 35315а	Обратная	400	0,078	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
428	ТЭЦ-16	м/к 1805-1806	Прямая	500	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
429	ТЭЦ-16	м/к 1805-1806	Обратная	500	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
430	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	т.к.3-2-35316 до т.к.3-2- 35315а	Обратная	400	0,078	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Дефект монтажа
431	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	т.к.3-2-35316 до т.к.3-2- 35315а	Прямая	400	0,780	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
432	ТЭЦ-11	м/к 407/1-407/2	Обратная	500	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
433	ТЭЦ-9	кам. № 1 - 01-02- 0529/019-01	Обратная	100	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
434	ТЭЦ-9	кам. № 1 - 01-02-0529/019-01	Прямая	100	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
435	ТЭЦ-12	кам.421	Обратная	300	0,565	Корпус компенсатора	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
436	ТЭЦ-12	кам.3751/1-3751/п2	Обратная	100	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
437	ГЭС-1	п142	Обратная	400	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
438	ГЭС-1	к1601	Прямая	400	0,009	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
439	ГЭС-1	к1601	Обратная	400	0,009	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
440	ГЭС-1	к1601	Прямая	300	0,009	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
441	ГЭС-1	к1601	Обратная	300	0,009	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
442	ТЭЦ-12	к.3757	Обратная	400	0,188	Отвод	Камера	Минеральная вата	2008	Сквозная трещина	Наружная коррозия
443	ТЭЦ-12	м/к 2829/6-аб.728/10	Обратная	100	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
444	ТЭЦ-12	м/к 3742/17-3742/18	Прямая	300	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
445	ТЭЦ-12	м/к 3742/17-3742/18	Обратная	300	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
446	ТЭЦ-12	м/к 3742/19-3742/31	Обратная	300	0,191	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
447	ТЭЦ-12	м/к 3742/10-3742/11	Обратная	150	0,205	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
448	ТЭЦ-12	м/к 2822/1-2822/3	Обратная	250	0,125	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
449	ТЭЦ-12	м/к 2822/1-2822/3	Прямая	250	0,125	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
450	ТЭЦ-12	м/к 1824-1823	Прямая	400	0,449	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
451	ТЭЦ-12	м/к 1817-1816	Обратная	400	0,377	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
452	ТЭЦ-12	кам.2610-аб. 726/007	Обратная	100	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
453	ТЭЦ-12	т/кам. 1713/8-Садовая - Триумфальная ул. д.12/14	Прямая	150	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
454	ТЭЦ-12	кам.3751/1-3751/п2	Прямая	100	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
455	ТЭЦ-21	Кам. 2706/1 - ул. Бусиновская горка д.1, к.2	Обратная	200	0,071	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
456	ТЭЦ-21	стр.выход из здания Солнечногорский пр.5 к.1 - кам. 136	Прямая	200	0,160	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
457	ТЭЦ-21	2704-2705	Обратная	1000	0,193	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
458	ТЭЦ-21	2706	Прямая	250	0,183	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
459	ТЭЦ-21	2006/6-2006/7	Прямая	400	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Разрыв	Наружная коррозия
460	ТЭЦ-27	кам.№3136/6-кам.№3136/17	Прямая	250	0,188	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Механическое повреждение
461	ТЭЦ-22	м/к.415/17-415/18	Обратная	400	0,153	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
462	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/5 - кам. к420/5а	Прямая	200	0,119	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
463	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/2 - аб. 05-08-0204/061	Прямая	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
464	ТЭЦ-22	кам. кам №1 - аб. 04-04-0209/082	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
465	ТЭЦ-22	к.934	Прямая	1000	0,020	Переход (конус)	Камера	Минеральная вата	1970	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
466	ТЭЦ-22	м/к.0420-0421	Прямая	1000	0,333	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Разрыв заводского шва	Не коррозионное повреждение
467	ТЭЦ-22	м/к.2133-2134	Прямая	600	0,130	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
468	ТЭЦ-22	кам. ТК420/10-аб.05-08-0204/062	Прямая	100	0,146	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
469	РТС "Теплый Стан" (Новаясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.58а/4-кам.59/4	Обратная	400	0,284	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
470	РТС "Теплый Стан"	кам.66а/6-кам.57/4	Обратная	700	0,584	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2009	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	(Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)										
471	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. Ю-14 - кам. Ю-13 (участок № 6)	Прямая	600	0,043	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
472	РТС "Бирюлево"	Т.54-ЦТП 06-10-052	Прямая	250	0,005	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
473	ТЭЦ-26	кам. 1 - аб. 07-02-1102/005	Прямая	200	0,086	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2003	Сигнал о намокании ППУ-изоляции (для СОДК)	Дефект сварки (дефект сварного шва)
474	РТС "Бирюлево"	Т.54-ЦТП 06-10-052	Обратная	250	0,005	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
475	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.54/4-кам.58/4	Прямая	400	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
476	ТЭЦ-26	277/8-277/9	Обратная	700	0,027	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Внутренняя коррозия
477	ТЭЦ-26	162/26-162/27	Прямая	400	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Внутренняя коррозия
478	ТЭЦ-20	к.1807-1808а	Прямая	500	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
479	ТЭЦ-20	кам. к322/14Б - кам. к322/14В	Обратная	150	0,030	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
480	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 48а - кам. 49	Прямая	500	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
481	ТЭЦ-25	кам 1401А-1401 А1	Прямая	400	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
482	ТЭЦ-16	м/к 1833/1-ЦТП 0318/094	Обратная	80	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
483	ТЭЦ-16	м/к к.1834- ул.Усиевича д.31А	Прямая	80	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Разрыв	Наружная коррозия
484	ТЭЦ-16	а6.0318/142-а6.0318/122	Прямая	100	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
485	ТЭЦ-16	м/к 1341-1342	Прямая	350	0,144	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
486	ТЭЦ-16	к.1324/16	Прямая	100	0,028	Прямой участок	Камера	ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
487	ТЭЦ-16	к.1331/3	Прямая	200	0,044	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
488	ТЭЦ-11	м/к 2546-2518	Прямая	400	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
489	ТЭЦ-11	м/к 2506/8-2506/п3	Прямая	200	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
490	ТЭЦ-12	кам. 3744/п1-М.Тишинский пер. , д.20	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
491	ТЭЦ-12	кам. 3744/п1-М.Тишинский пер. , д.20	Обратная	200	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
492	ТЭЦ-12	кам.2609/5-аб. 726/029	Обратная	50	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
493	ТЭЦ-21	кам.2014 - аб.02-03-1220/026	Обратная	80	0,179	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
494	ТЭЦ-21	2001-2002	Прямая	500	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
495	ТЭЦ-21	2010-2013	Обратная	500	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
496	ТЭЦ-27	м/к.3142-3142а	Обратная	800	0,254	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
497	ТЭЦ-23	04-06-0601/031	Обратная	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
498	ТЭЦ-23	м/к 423/6-точка	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
499	ТЭЦ-23	м/к 312/4а-аб.04-06-0603/036	Обратная	300	0,033	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
500	ТЭЦ-23	м/к 1433-1434	Прямая	1200	0,265	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
501	ТЭЦ-23	м/к 1427-1428	Прямая	1200	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
502	ТЭЦ-23	м/к 1425-1426	Обратная	1400	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
503	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
504	РТС "Некрасовка" (2-я Вольская ул., 13, к. 2)	ТК52-ТК55	Прямая	200	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
505	ТЭЦ-22	камера кам.32е/3-точка тчк. №28	Прямая	100	0,014	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
506	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.135/15 - кам.135а/15	Обратная	250	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
507	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.106/15 - кам.132/15	Прямая	400	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
508	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.125/16 - кам.127/16	Обратная	400	0,148	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
509	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.125/16 - кам.127/16	Обратная	400	0,148	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
510	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	тчк. №точка 1 - тчк. №точка 2 (участок № 16, в р-не кам. Ю-12-1)	Прямая	400	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
511	ТЭЦ-26	1914-1914/1	Обратная	300	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
512	ТЭЦ-26	1903	Обратная	50	0,000	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
513	ТЭЦ-26	1905/2а-1119/048	Обратная	200	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
514	ТЭЦ-26	162/26-162/27	Обратная	400	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
515	ТЭЦ-25	кам 1719-17191А	Обратная	200	0,178	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
516	ТЭЦ-16	м/к 6013А/П1 6013А	Прямая	150	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Разрыв	Наружная коррозия
517	ТЭЦ-8	кам.к 1825-а6.01-01-0518/010	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
518	ТЭЦ-11	м/к 2515-2516	Обратная	500	0,141	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
519	ТЭЦ-11	м/к 2511а-п2503	Прямая	500	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
520	ТЭЦ-11	м/к546/1 -а6.45/61	Обратная	150	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
521	ТЭЦ-8	м/к 3331/1-3331/2	Обратная	400	0,287	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
522	ТЭЦ-8	м/к 3331/1-3331/2	Обратная	400	0,287	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
523	ТЭЦ-12	к 2504	Прямая	600	0,004	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
524	ТЭЦ-12	к 2504	Прямая	600	0,030	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
525	ТЭЦ-12	кам.3744/6 - Электрический пер., д.12	Прямая	80	0,974	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
526	ТЭЦ-21	2004	Прямая	200	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
527	ТЭЦ-21	2014/п1-2014/3	Прямая	300	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
528	ТЭЦ-21	2014/3-2014/4	Обратная	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
529	ТЭЦ-27	кам.№3136/6- кам.№3136/17	Обратная	250	0,188	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Механическое повреждение
530	ТЭЦ-23	Ярославское ш., д.121В-д.123А	Прямая	50	0,020	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
531	ТЭЦ-23	Ярославское ш., д.121В-д.123А	Обратная	50	0,020	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
532	ТЭЦ-22	м/к 1611-1612	Прямая	700	0,218	Прям.уч. В неподвижной опоре	Коллектор	Минеральная вата	1997	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
533	ТЭЦ-22	кам. ТК 420/2 - аб. 05-08-0204/061	Обратная	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
534	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.135/15-135а/15	Прямая	250	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
535	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	кам.134/15-135/15	Обратная	300	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
536	ТЭЦ-26	168-1917	Прямая	500	0,271	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
537	ТЭЦ-26	1911/1	Обратная	80	0,000	Задвижка (клиновая)	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
538	ТЭЦ-26	228-530	Прямая	1000	0,276	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
539	ТЭЦ-26	228-530	Прямая	1000	0,276	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
540	ТЭЦ-26	721а	Обратная	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1986	Разрыв	Дефект изготовления
541	ТЭЦ-20	к.930/2 - аб. 0809/035	Прямая	150	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
542	ТЭЦ-20	к.930/2 - аб. 0809/035	Обратная	150	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
543	ТЭЦ-25	м/к 12-2-13	Прямая	400	0,035	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
544	ТЭЦ-25	3306-331	Прямая	1200	0,328	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
545	ТЭЦ-25	м/к930-930/1	Прямая	400	0,297	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
546	ТЭЦ-25	м/к Т7п-Т11п	Прямая	900	0,095	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
547	ТЭЦ-25	м/к Т11п-Т13П	Прямая	900	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
548	ТЭЦ-25	м/к Т11п-Т13П	Обратная	900	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
549	ТЭЦ-25	М/К Т22П-Т23П	Прямая	900	0,159	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
550	ТЭЦ-25	М/К 5/4-25/4	Прямая	200	0,095	Прямой участок	Камера	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
551	ТЭЦ-25	М/К 5/4-25/4	Обратная	200	0,095	Прямой участок	Камера	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
552	ТЭЦ-25	кам. т/к 5/4-08-08-029	Прямая	150	0,403	Прямой участок	Камера	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
553	ТЭЦ-25	кам. т/к 5/4-08-08-029	Обратная	150	0,403	Прямой участок	Камера	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
554	ТЭЦ-16	а6.0318/142-а6.0318/122	Прямая	100	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
555	ТЭЦ-8	м/к 1812/2-3309	Прямая	600	0,092	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
556	ТЭЦ-11	камера №2509/8 - а6.01-10-0425/008	Прямая	200	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
557	ТЭЦ-11	камера №2509/8 - а6.01-10-0425/008	Обратная	200	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
558	ТЭЦ-8	пром.камера- кам.к 1815/7	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
559	ТЭЦ-8	пром.камера- кам.к 1815/7	Обратная	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
560	ТЭЦ-8	камера кам.к1813/3- а6.01-01-0518/062	Обратная	200	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
561	ТЭЦ-21	кам.2014 - а6.02-03- 1220/026	Обратная	80	0,179	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
562	ТЭЦ-22	кам. т/с № 612/1-ЦТП	Обратная	200	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
563	ТЭЦ-26	702А - а6.1107/028	Обратная	150	0,146	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
564	ТЭЦ-20	к.1825-1825/1	Обратная	200	0,025	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
565	ТЭС "Международная"	к.6014/17-к.6014/п7	Обратная	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
566	ТЭС "Международная"	к.6013А/п2-к.6013А/3	Обратная	100	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
567	ТЭС "Международная"	м/к 6013А/П1 6013А	Обратная	150	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Разрыв	Наружная коррозия
568	ТЭС "Международная"	М/к 6015-6032	Прямая	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
569	ТЭС "Международная"	к. 6030/3 - а6. 360/006	Обратная	100	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
570	ТЭЦ-11	кам. 2506/8	Обратная	200	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
571	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
572	ТЭЦ-26	162/25а-162/26	Обратная	400	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
573	ТЭЦ-26	168-1917	Обратная	500	0,271	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Внутренняя коррозия
574	ТЭЦ-20	к.921/16-921/17	Обратная	200	0,068	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
575	ТЭЦ-20	к.930/1-930/5	Обратная	300	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
576	ТЭЦ-20	к.921/11 - аб. 0809/131	Прямая	200	0,168	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
577	ТЭС "Международная"	к. 6013А/П5	Прямая	250	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Разрыв	Наружная коррозия
578	ТЭЦ-12	камера кам. к1806/1 - строение Саввинская наб., д.19, стр.1Б	Обратная	80	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
579	ТЭЦ-21	Кам. 2706/1 - ул. Бусиновская горка д.1, к.2	Обратная	200	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
580	РТС "Отрадное"	кам. 1.22/2 - аб. 03-07- 268	Прямая	250	0,134	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
581	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
582	ТЭЦ-23	кам.142/1	Прямая	400	0,092	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
583	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
584	ТЭЦ-23	м/к 2319-2322	Прямая	500	0,377	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
585	ТЭЦ-23	м/к 142/3-142/4	Прямая	400	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
586	ТЭЦ-23	м/к 142/1-142/2	Обратная	400	0,285	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
587	ТЭЦ-23	кам.114	Прямая	800	0,123	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
588	ТЭЦ-22	кам.618/3	Обратная	400	0,004	Прямой участок	Камера	АПБ	1969	Разрыв заводского шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
589	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	в ИТП 06-09-1107/024	Обратная	100	0,090	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
590	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	в ИТП 06-09-1107/024	Обратная	100	0,090	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
591	ТЭЦ-26 (бывший район РТС	в ИТП 06-09-1107/024	Обратная	100	0,090	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	"Красный Строитель")										
592	ТЭЦ-26 (бывший район РТС "Красный Строитель")	в ИТП 06-09-1107/024	Обратная	100	0,090	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
593	ТЭЦ-26	188/7	Обратная	150	0,000	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
594	ТЭЦ-26	721/8	Прямая	50	0,000	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2012	Свищ	Внутренняя коррозия
595	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.5/26 - кам 6/26	Прямая	500	0,178	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
596	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	т.10А - т.13	Прямая	400	0,020	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
597	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.5/20 - т.27	Обратная	500	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
598	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.2/73 - аб.07-09-064	Прямая	80	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
599	КТС-24	кам.2 - кам 2/25	Прямая	250	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
600	КТС-24	кам.2 - кам 2/25	Обратная	250	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
601	КТС-24	к.10а/Пивчен.- к.106Пивчен.	Обратная	150	0,019	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
602	ТЭС "Международная"	к. 6013А/П15	Обратная	250	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Разрыв	Наружная коррозия
603	ТЭС "Международная"	м/к 6015-6032	Обратная	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
604	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к. УТ-3-ЦТП 09-03-058	Прямая	400	0,319	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2002	Сквозная трещина	Наружная коррозия
605	ТЭС "Международная"	к.6014/14-ЦТП 0360/133	Обратная	100	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
606	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35305-аб. 09-05-036	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
607	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35305-аб. 09-05-036	Обратная	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
608	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35021-2-35022 3-	Прямая	400	0,225	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
609	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-02-35073-2-35305 3-	Прямая	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
610	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-30019-3-2-35020	Прямая	700	0,105	Отвод	Бесканальная	ППУ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
611	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35073-2-35305 3-	Обратная	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
612	ТЭЦ-8	к.1814/5	Прямая	250	0,001	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
613	ТЭЦ-11	м/к 2519 - аб. 425/05	Прямая	200	0,138	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2014	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
614	ГЭС-1	к1601	Прямая	100	0,002	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
615	ГЭС-1	к1702/6	Прямая	100	0,002	Дренаж	Камера	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
616	ТЭЦ-12	м/к 3742/19-3742/31	Прямая	300	0,191	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
617	ТЭЦ-12	кам.к1711/10- аб.01-04-0717/139	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
618	ГЭС-1	аб.01-04-0120/117-аб.01-04-0120/112	Прямая	80	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
619	ГЭС-1	м/к 1909/16-1909/п16	Обратная	150	0,237	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
620	ГЭС-1	м/к 1909/41-1909/44	Прямая	150	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
621	ГЭС-1	м/к 1909/п8-1909/20	Прямая	100	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
622	ТЭЦ-21	кам. 2458/7 - аб. 03-01-0924/047	Прямая	150	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
623	ТЭЦ-21	кам. КЛ-10 - аб. 03-01-0924/052	Прямая	50	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
624	ТЭЦ-21	кам. к2606/п1 - аб. 03-01-0926/004	Прямая	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
625	ТЭЦ-21	кам. к2610/19 - аб. 01-04-0926/062	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
626	ТЭЦ-21	кам. к2610/19 - аб. 01-04-0926/062	Обратная	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
627	ТЭЦ-23	м/к 1427/7а-1427/8	Прямая	400	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
628	ТЭЦ-23	м/к 114-115	Прямая	900	0,172	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
629	ТЭЦ-23	м/к 111-2102	Прямая	800	0,256	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
630	ТЭЦ-23	м/к 2307-2308	Прямая	600	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
631	ТЭЦ-23	м/к 2308-2308а	Прямая	600	0,268	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
632	ТЭЦ-23	м/к 2308-2308а	Прямая	600	0,268	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
633	ТЭЦ-23	к. 142/1	Прямая	50	0,150	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
634	ТЭЦ-23	м/к 138а-132	Прямая	500	0,193	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
635	ТЭЦ-22	м/к 608-635	Прямая	600	0,194	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1992	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
636	ТЭЦ-22	м/к 608-635	Прямая	600	0,194	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
637	ТЭЦ-22	м/к 611/а-612	Прямая	600	0,053	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
638	ТЭЦ-22	м/к 611/а-612	Прямая	600	0,053	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
639	ТЭЦ-22	м/к 612-612/1	Прямая	400	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
640	ТЭЦ-22	м/к 617-617А	Прямая	500	0,131	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
641	ТЭЦ-22	м/к 618-637	Обратная	500	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
642	ТЭЦ-22	м/к 628-628А	Прямая	600	0,071	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
643	ТЭЦ-22	м/к 630-630А	Прямая	600	0,055	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1993	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
644	ТЭЦ-22	кам. к220 - аб. 05-02-0202/010	Прямая	200	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Внутренняя коррозия
645	ТЭЦ-22	м/к 209/3а-/4	Прямая	300	0,007	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
646	ТЭЦ-22	м/к 224/1-/2	Прямая	500	0,381	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
647	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	тчк. №СК 23-кам.66а/6а	Обратная	700	0,140	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
648	ТЭЦ-26	702А - аб.1107/028	Обратная	150	0,140	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
649	ТЭЦ-25	м/к1635/24-1635/28	Прямая	275	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
650	ТЭЦ-25	м/к1635/2-1635/3	Прямая	150	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
651	РТС "Рублево"	кам.К19-0803-005	Прямая	400	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
652	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.12/13-кам.4/13 L-96м	Прямая	400	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
653	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.12/13-кам.4/13 L-96м	Обратная	400	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
654	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.12/13-кам.12/13 L-286м	Прямая	400	0,287	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
655	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.12/13-кам.12/13 L-286м	Прямая	400	0,287	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
656	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.6/11-аб.08-09-029 L-287м.	Прямая	200	0,287	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
657	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.10/1-кам11/1 L-70м.	Прямая	65	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
658	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.10/1-кам11/1 L-70м.	Обратная	65	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
659	ТЭЦ-25	м/к1635/2-1635/3	Обратная	150	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
660	ТЭЦ-16	м/к6013а-к.6040	Прямая	500	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
661	ТЭЦ-11	камера №2525- Б.Почтовая ул.д.5	Обратная	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
662	ТЭЦ-11	камера №2525- Б.Почтовая ул.д.5	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
663	ГЭС-1	м/к 2229-2230	Обратная	600	0,185	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
664	ГЭС-1	м/к 2239-2234	Обратная	600	0,534	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
665	ТЭЦ-12	1817-1818	Прямая	400	0,159	Прям.уч. В неподвижной опоре	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
666	ТЭЦ-12	3742/10-3742/11	Прямая	150	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
667	ТЭЦ-12	1711/п13-1711/п6	Прямая	150	0,825	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
668	ТЭЦ-12	1711/34	Прямая	250	0,100	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
669	ТЭЦ-12	1711/п15-1711/п16	Прямая	80	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
670	ТЭЦ-12	1711/п15-1711/п16	Обратная	80	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
671	ТЭЦ-12	1711/23 в стор. аб.717/46	Прямая	80	0,091	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
672	ТЭЦ-21	405-406	Прямая	900	0,314	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1973	Разрыв	Наружная коррозия
673	ТЭЦ-21	Кам. 2706/1 - ул. Бусиновская горка д.1, к.2	Обратная	200	0,071	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
674	ТЭЦ-21	аб.02-05-1215/119-02-05- 1215/119	Прямая	250	0,019	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
675	ТЭЦ-21	1014-аб.1210/004	Прямая	150	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Разрыв	Наружная коррозия
676	ТЭЦ-21	м/к 2605а-2606	Обратная	1000	0,164	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
677	ТЭЦ-21	м/к 2610/3-2610/21	Прямая	80	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
678	ТЭЦ-21	м/к 2610/3-2610/21	Обратная	80	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
679	ТЭЦ-21	м/к 2632-2632/1	Прямая	300	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
680	ТЭЦ-21	м/к 2637-318/4	Прямая	700	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
681	ТЭЦ-21	кам. к2609/8 - ул. Сущёвский Вал, д.14/22, корп.7	Прямая	150	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
682	ТЭЦ-21	тчк. №6 - кам. СК-3	Прямая	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
683	ТЭЦ-21	кам. 2458/7 - аб. 03-01- 0924/047	Обратная	150	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
684	ТЭЦ-21	кам. 2460/4 - аб. 03-01- 0924/045	Прямая	200	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
685	ТЭЦ-21	кам. 2458/4 - КЛ-11	Прямая	80	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
686	ТЭЦ-21	кам. 2458/4 - КЛ-11	Обратная	80	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
687	ТЭЦ-21	Малая Ботаническая ул., д.5-03-01-0924/086	Обратная	125	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
688	ТЭЦ-22	кам. к612/п3 - аб. 05-01- 0206/077	Прямая	150	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
689	ТЭЦ-22	м/к 209/3а-/4	Обратная	300	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
690	ТЭЦ-22	м/к.223-аб.22/30	Прямая	150	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
691	ТЭЦ-22	к.625	Прямая	100	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
692	ТЭЦ-22	аб. 05-02-0202/014 - тчк. №ЦТП	Прямая	200	0,017	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
693	ТЭЦ-22	кам. к2312/3 - аб. 04-04- 0223/014	Обратная	250	0,074	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
694	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-15 - кам. I - 19	Прямая	500	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
695	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-20 - кам. I-20-1	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
696	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-28 - кам. I- 27	Прямая	300	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
697	ТЭЦ-26	1229-1230	Прямая	800	0,172	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
698	ТЭЦ-26	1230А-1230Б	Прямая	800	0,015	Прямой участок	Камера	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
699	ТЭЦ-26	1228-1229	Обратная	800	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
700	ТЭЦ-26	1227-1228	Обратная	800	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
701	ТЭЦ-26	1213-1214	Обратная	800	0,307	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
702	ТЭЦ-26	1225/22-аб. 1112/023	Обратная	200	0,177	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
703	ТЭЦ-26	1228-1229	Прямая	800	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
704	ТЭЦ-26	1224-1223	Прямая	800	0,268	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
705	ТЭЦ-26	1227-1228	Прямая	800	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
706	ТЭЦ-26	1228-1229	Обратная	800	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
707	ТЭЦ-26	1225/22-аб. 1112/023	Прямая	200	0,177	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
708	ТЭЦ-26	1213-1214	Прямая	800	0,307	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
709	ТЭЦ-26	1229-1230	Обратная	800	0,172	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
710	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-20 - кам. I-20-1 (участок № 50)	Обратная	400	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Разрыв	Наружная коррозия
711	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-32 - кам. I-31 (участок № 38)	Обратная	400	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
712	ТЭЦ-20	к.1822/п2-аб.0818/74	Обратная	80	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
713	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.1/26	Прямая	400	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
714	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.7/73	Прямая	300	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
715	ТЭЦ-25	кам 1635/20-д.11 к.1	Обратная	125	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
716	КТС-24	кам.2 - кам 3	Прямая	250	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
717	КТС-24	кам 15-кам 18а	Прямая	400	0,170	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
718	КТС-26	кам К28С-08-05-121	Прямая	100	0,115	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
719	РТС "Кунцево"	к3а-тчк № 1	Прямая	159	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	ППУ	2015	Свищ	Наружная коррозия
720	РТС "Кунцево"	К3д-тчк № ж	Прямая	259	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	ППУ	2007	Свищ	Наружная коррозия
721	РТС "Кунцево"	К3д-тчк № ж	Обратная	259	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	ППУ	2007	Свищ	Наружная коррозия
722	РТС "Кунцево"	К3д-К3Е	Прямая	600	0,158	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
723	РТС "Кунцево"	К3J	Прямая	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
724	РТС "Кунцево"	К3J	Обратная	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
725	РТС "Кунцево"	У-31-К2V	Прямая	200	0,051	Перемычка	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
726	РТС "Кунцево"	К3F-К3G	Прямая	219	0,056	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
727	ТЭЦ-16	м/к 208-209	Прямая	1000	0,228	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
728	ТЭЦ-16	м/к 206-207	Прямая	1000	0,043	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
729	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам.3-2-35306- кам.2- 1-20003	Обратная	600	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
730	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам.3-2-35305- кам.3- 2-35306	Обратная	600	0,191	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
731	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам.3-2-35073 кам.3-2- 35305	Обратная	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
732	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам.3-2-35073 кам.3-2- 35305	Прямая	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
733	ТЭЦ-12	1823/2-1823/3	Прямая	125	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
734	ГЭС-1	к2221/2	Обратная	200	0,054	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
735	ТЭЦ-21	Коптевская ул. д.18 А, к.1 - аб. 02-06-1210/013	Прямая	250	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
736	ТЭЦ-21	Кам.точка №1 - аб. 02- 06-1210/165	Прямая	50	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
737	ТЭЦ-21	161А-161	Обратная	800	0,135	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
738	ТЭЦ-21	кам. к2606/п1 - аб. 03- 01-0926/004	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
739	ТЭЦ-21	кам.2632а - аб.01-04- 0926/070	Прямая	200	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
740	ТЭЦ-21	кам. к2609/2 - аб. 03-01- 0926/097	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
741	ТЭЦ-21	Малая Ботаническая ул., д.5-03-01-0924/086	Обратная	125	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
742	ТЭЦ-21	кам. к2458/5 - аб. 03-01- 0924/070	Прямая	150	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
743	ТЭЦ-21	кам. к2458/5 - аб. 03-01- 0924/070	Обратная	150	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
744	ТЭЦ-21	тчк. №6 - кам. СК-3	Прямая	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
745	ТЭЦ-21	тчк. №6 - кам. СК-3	Прямая	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
746	ТЭЦ-21	тчк. №6 - кам. СК-3	Обратная	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
747	ТЭЦ-23	кам. к717/3 - аб. 04-01- 0607/046	Прямая	100	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
748	ТЭЦ-23	м/к 1427/7а-1427/8	Обратная	400	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
749	ТЭЦ-23	ЦТП-кам.2328а	Обратная	250	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
750	ТЭЦ-23	м/к 1427/8-1427/9	Прямая	400	0,267	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
751	ТЭЦ-23	м/к 317-318	Прямая	600	0,318	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
752	ТЭЦ-23	м/к 317-318	Прямая	600	0,318	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
753	ТЭЦ-23	кам. 122	Прямая	500	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
754	ТЭЦ-23	м/к 118-118/1	Обратная	200	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
755	ТЭЦ-23	м/к 132-133	Обратная	500	0,278	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
756	ТЭЦ-23	м/к 133-134	Прямая	500	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
757	ТЭЦ-23	кам. 122	Обратная	80	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
758	ТЭЦ-23	м/к 2311-2312	Прямая	600	0,258	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
759	ТЭЦ-23	м/к 2333-2333а	Прямая	600	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
760	ТЭЦ-23	м/к 2328/1-2328/2	Обратная	400	0,101	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
761	ТЭЦ-23	м/к 2312-2313	Прямая	600	0,133	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1971	Свищ	Наружная коррозия
762	ТЭЦ-22	к.209/6	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1965	Разрыв	Наружная коррозия
763	ТЭЦ-26	1221/5-аб. 1112/021	Прямая	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
764	ТЭЦ-26	1230Б-1231	Прямая	800	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
765	КТС-18	к.10/70-к.1/70а	Обратная	300	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
766	ТЭЦ-25	кам. к1635/20 - ул. Строителей, д.11, корп.2; L=15 м	Обратная	80	0,040	Прямой участок	Н/к	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
767	ТЭЦ-25	кам. к1635/27 - тепловой пункт Ленинский просп., д.88, корп.1; L=107 м	Прямая	80	0,107	Прямой участок	Н/к	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
768	ТЭЦ-25	к1441/5-1441/6	Прямая	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
769	ТЭЦ-25	к1635/28-1635/29	Обратная	200	0,071	Прямой участок	Надземная	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
770	ТЭЦ-25	к 729-к 730	Обратная	500	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
771	ТЭЦ-25	к 729-к 730	Прямая	500	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
772	ТЭЦ-25	к726-726/1	Прямая	300	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
773	ТЭЦ-25	к 708-к 709	Прямая	900	0,085	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
774	ТЭЦ-25	к 706-707	Прямая	900	0,115	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
775	ТЭЦ-25	к 704-705	Прямая	900	0,266	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
776	ТЭЦ-25	к 704-705	Прямая	900	0,266	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
777	ТЭЦ-25	к 704-704А	Прямая	900	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
778	ТЭЦ-25	мк 701-702	Прямая	900	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
779	ТЭЦ-25	мк 1015/4-1015/6	Обратная	500	0,101	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
780	ТЭЦ-25	мк 1015/8-1015/6	Прямая	500	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
781	ТЭЦ-25	кам.К19-0803-005	Обратная	400	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
782	ТЭЦ-25	кам.Т94/1 до ЦТП 08-07-003 L-195,29	Прямая	200	0,195	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
783	ТЭС "Международная"	к.6013А/4	Прямая	250	0,980	Прямой участок	Камера	АПБ	1972	Свищ	Наружная коррозия
784	ТЭС "Международная"	к.6013А/4	Обратная	250	0,980	Прямой участок	Камера	АПБ	1972	Свищ	Наружная коррозия
785	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35305 до кам. 3-2-35303	Прямая	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
786	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам.3-2-35073 кам.3-2-35305	Прямая	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
787	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35021 - кам. 3-2-35022	Прямая	400	0,225	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
788	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	камера кам. 3-2-35024 - камера кам. 3-2-35026	Прямая	400	0,223	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
789	ТЭЦ-11	м/к 2512-п2503	Прямая	500	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
790	ТЭЦ-12	2753/3-2735/4	Обратная	400	0,542	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
791	ГЭС-1	123/2	Обратная	150	0,005	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
792	ТЭЦ-12	п.236-п.238	Обратная	400	0,044	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
793	ТЭЦ-12	п.2310-к.2317	Обратная	300	0,061	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
794	ТЭЦ-12	м/к2415/7-2415/8	Прямая	200	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
795	ТЭЦ-12	м/к708-707	Прямая	600	0,496	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
796	ТЭЦ-12	к.708	Прямая	50	0,496	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
797	ТЭЦ-12	к.2315/3	Прямая	50	0,019	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
798	ТЭЦ-12	к.2315/3	Обратная	50	0,019	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
799	ТЭЦ-12	м/к 2315/3-2315/2	Обратная	50	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
800	ТЭЦ-21	1514/4-1514/3	Прямая	100	0,053	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
801	ТЭЦ-21	1514/4-1514/3	Обратная	100	0,056	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
802	ТЭЦ-21	Кам.точка №1 - аб. 02- 06-1210/165	Прямая	50	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
803	ТЭЦ-21	кам. 5 - кам. 6	Обратная	50	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
804	ТЭЦ-21	тчк. №6 - кам. СК-3	Обратная	80	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
805	ТЭЦ-21	кам. КЛ-4 - аб. 03-01- 0924/059	Обратная	50	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
806	ТЭЦ-21	кам. КЛ-3 - аб. 03-01- 0924/054	Прямая	50	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
807	ТЭЦ-22	кам. к2311 - аб. 04-04- 0223/034	Прямая	100	0,269	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
808	ТЭЦ-22	м/к601-139	Обратная	800	0,239	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	
809	ТЭЦ-22	к.612/1 - ЦТП	Прямая	200	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
810	ТЭЦ-22	кам. №1269/26 - аб. 04- 04-0212/010	Обратная	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
811	ТЭЦ-22	кам. 2303-0223/026	Прямая	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
812	ТЭЦ-22	кам. к209/8 - аб. 05-02-0202/023	Обратная	150	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
813	ТЭЦ-22	м/к2308-2308/2	Обратная	300	0,270	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
814	ТЭЦ-22	м/к2308-2308/2	Прямая	300	0,270	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
815	ТЭЦ-22	к.201-аб.22/51	Прямая	200	0,800	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
816	ТЭЦ-22	к.220-аб.22/50	Прямая	150	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
817	ТЭЦ-22	м/к207-228	Прямая	500	0,370	Прямой участок	Полупроходной канал	ППУ	1979	Свищ	Наружная коррозия
818	ТЭЦ-22	к.209/8	Прямая	80	0,004	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
819	ТЭЦ-22	м/к1269/4А-/5	Прямая	500	0,180	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1969	Свищ	Дефект изготовления
820	ТЭЦ-22	м/к1264-1265	Прямая	1200	0,360	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
821	ТЭЦ-22	к.1266	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
822	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-21 - кам. I-23 (участок № 52)	Прямая	400	0,363	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Разрыв	Наружная коррозия
823	РТС "Бирюлево"	Т.61 -ЦТП 06-10-059	Обратная	200	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
824	ТЭЦ-26	кам. к2108/2 - аб. 06-02-1121/002	Обратная	200	0,227	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
825	ТЭЦ-26	кам. к2108/8 - аб. 06-02-1121/012	Обратная	300	0,166	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
826	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-11 - кам. I-12 (участок № 23)	Прямая	500	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
827	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	(кам. I-21 - кам. I-23) (участок № 52)	Прямая	400	0,363	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
828	ТЭЦ-26	2108/11-2108/12	Прямая	400	0,536	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
829	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.5/20 - кам.6/20	Прямая	400	0,229	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
830	ТЭЦ-20	к.622/7-аб.806/086	Прямая	125	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
831	ТЭЦ-20	к.622/7-аб.806/086	Обратная	125	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
832	ТЭЦ-25	кам. к1441/5 - аб. 07-04-1014/023	Обратная	50	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
833	ТЭЦ-25	кам. к1635/10 - ул. Строителей, д.3А	Обратная	50	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
834	Тэц-25	кам 105	Обратная	250	0,003	Прямой участок	Камера		1974	Свищ	Наружная коррозия
835	ТЭЦ-25	кам 731	Обратная	15	0,003	Прямой участок	Камера		1978	Свищ	Наружная коррозия
836	ТЭЦ-16	м/к 1639-1649	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Коллектор	АПБ	2006	Свищ	Дефект монтажа
837	ТЭЦ-16	м/к 1639-1638	Обратная	500	0,107	Прямой участок	Коллектор	АПБ	2006	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
838	ТЭЦ-16	м/к 819-820	Обратная	500	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
839	ТЭЦ-16	м/к 824/3-824/4	Обратная	200	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
840	ТЭЦ-8	м/к 1848/1-1848/2	Обратная	150	0,105	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
841	ТЭЦ-8	м/к 3330-3330А	Прямая	600	0,103	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
842	ТЭЦ-8	м/к 3311-3312	Прямая	900	0,149	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
843	ТЭЦ-8	м/к 3606-3607	Обратная	800	0,145	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
844	ТЭЦ-8	кам.к1814а/3-Сибирский пр-д д.1 стр.1	Прямая	100	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
845	ТЭЦ-21	м/к. 2633-2634	Прямая	600	0,134	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
846	ТЭЦ-21	м/к. 2610/6-2610/7	Прямая	600	0,565	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
847	РТС "Жулебино" (Лермонтовский пр-т., 147)	Камера1- ЦТП 05-08-008	Обратная	200	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
848	ТЭЦ-22	Кам.№1 1269/28-ЦТП 04-04-0212/033	Обратная	150	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
849	ТЭЦ-25	м/к.720-719	Прямая	600	0,187	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
850	ТЭЦ-25	м/к 720-719	Обратная	600	0,187	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1977	Свищ	Наружная коррозия
851	ТЭЦ-25	к.8v - д.14 к.3	Обратная	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
852	ТЭЦ-25	к.8V-д.14, к.2	Прямая	50	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
853	ТЭЦ-25	м/к 709/7-цтп.08-06- 1007/009	Обратная	125	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
854	ТЭЦ-25	м/к.1015/8-1015/6	Прямая	500	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Разрыв	Наружная коррозия
855	ТЭЦ-25	м/к.1015/8-1015/6	Обратная	500	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Разрыв	Наружная коррозия
856	ТЭЦ-25	м/к.709/4 -709/8	Прямая	200	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
857	ТЭЦ-25	м/к. 709/4 -709/8	Обратная	200	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
858	ТЭЦ-25	м/к. 1635/24 -1635/28	Прямая	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
859	ТЭЦ-16	м/к 819-820	Прямая	500	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
860	ТЭЦ-21	к.158/6	Прямая	150	0,082	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
861	ТЭЦ-20	к.622/4	Обратная	50	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
862	ТЭЦ-20	к.603/20-603/21	Обратная	300	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
863	ТЭЦ-20	к.603/27-603/28	Прямая	250	0,013	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
864	ТЭЦ-25	к.19-цтп 08-03-005	Прямая	250	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
865	ТЭЦ-25	камера К 17-1	Обратная	400	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
866	ТЭЦ-21	1013/3-1013/П1	Прямая	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
867	ТЭЦ-21	1012 - резервная схема	Обратная	80	0,005	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	нет данных	Свищ	Наружная коррозия
868	ТЭЦ-21	Кам.точка №1 - аб. 02-06-1210/165	Прямая	50	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
869	ТЭЦ-23	м/к 2326/1-03-02-0623/051	Прямая	300	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
870	ТЭЦ-23	м/к 2322/-2322/1	Прямая	300	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
871	ТЭЦ-23	м/к 2912-2912/1	Прямая	200	0,134	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
872	ТЭЦ-22	Кам.№1 1269/28-ЦТП 04-04-0212/033	Прямая	200	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
873	ТЭЦ-22	кам. к205/4 - аб. 05-02-0202/033	Прямая	250	0,311	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
874	ТЭЦ-22	к.1273	Прямая	1000	0,070	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	2002	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Нарушение компенсации
875	ТЭЦ-22	м/к.1269/4а-/5	Прямая	500	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2008	Свищ	Наружная коррозия
876	ТЭЦ-22	кам. к2304 - аб. 04-03-0223/001	Обратная	150	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Разгерметизация сальникового уплотнения или резьбового соединения	Внутренняя коррозия
877	ТЭЦ-22	кам. №1269/26 - аб. 04-04-0212/010	Прямая	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
878	ТЭЦ-22	м/к. 2308-2308/2	Обратная	300	0,270	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Внутренняя коррозия
879	ТЭЦ-22	м/к. 223-аб-т 22/30	Прямая	150	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
880	ТЭЦ-22	к.1266	Прямая	300	0,070	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
881	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	(кам. I-21 - кам. I-23) (участок № 52)	Обратная	400	0,363	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
882	РТС "Ленино-Дачное"	кам. I-36 - аб. 06-07-008	Прямая	200	0,084	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	(Кавказский б-р, 52)										
883	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-14 - кам. I-15 (участок № 47)	Прямая	500	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
884	ТЭЦ-26	2108/12-2108/13	Обратная	400	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
885	ТЭЦ-26	2108/12-2108/13	Обратная	400	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
886	ТЭЦ-26	2108/6-2108/7	Прямая	400	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
887	ТЭЦ-26	2108/2-2108/3	Прямая	400	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
888	ТЭЦ-26	2108/11-2108/12	Прямая	400	0,536	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
889	ТЭЦ-20	к.622	Прямая	200	0,001	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1964	Свищ	Внутренняя коррозия
890	ТЭЦ-20	к.603/10-603/11	Обратная	300	0,082	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
891	ТЭЦ-20	к.607- аб.0806/042	Обратная	150	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
892	ТЭЦ-20	к.603/4- аб.0806/088	Обратная	80	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
893	ТЭЦ-25	кам 1635/32-д.90	Обратная	150	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
894	РТС"Внуково"	м/к 13/1-14/1	Прямая	65	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
895	РТС"Внуково"	м/к 11/-12/1	Прямая	65	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
896	ТЭЦ-11	просп. Будённого, д.22,корп.1- аб.04-02-0409/066-1	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
897	ТЭЦ-11	м/к 923/11 - 923/12	Прямая	300	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
898	ТЭЦ-11	просп. Будённого, д.22,корп.1- аб.04-02-0409/066-1	Обратная	200	0,020	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
899	ТЭЦ-21	402-403	Прямая	900	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
900	ТЭЦ-21	402-403	Прямая	900	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
901	ТЭЦ-21	к.404	Прямая	900	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
902	ТЭЦ-21	405-406	Обратная	900	0,047	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
903	ТЭЦ-21	405-406	Прямая	900	0,047	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
904	ТЭЦ-21	кам.к.1007/п1 - кам.к.1007/3	Прямая	150	0,043	Прямой участок	Камера	Скорлупы ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
905	ТЭЦ-21	кам.к.1007/п1 - кам.к.1007/3	Обратная	150	0,043	Прямой участок	Камера	Скорлупы ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
906	ТЭЦ-21	кам.к.1006-аб.02-06- 1210/020	Прямая	200	0,122	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
907	ТЭЦ-21	кам.к.1006-аб.02-06- 1210/020	Обратная	200	0,122	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
908	ТЭЦ-21	кам.№1 - аб.02-06- 1210/040-01	Прямая	80	0,090	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
909	ТЭЦ-21	м/к. 628-613	Прямая	400	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
910	ТЭЦ-21	м/к. 601-601А	Прямая	500	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
911	ТЭЦ-21	к.520	Прямая	1200		Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
912	ТЭЦ-21	м/к. 521-522	Прямая	1200	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
913	ТЭЦ-21	м/к. 521-522	Обратная	1200	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
914	ТЭЦ-27	м/к. 565/1-565/2	Прямая	250	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
915	ТЭЦ-22	кам.к1269/2- кам.№1269/27	Прямая	273	0,222	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
916	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	Камера кам. I-5 - точка тчк. №точка 1-5 (участок № 19)	Прямая	600	0,286	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Разрыв	Наружная коррозия
917	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-32 - кам. I-31 (участок № 38)	Обратная	400	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
918	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	аб. 06-07-053 - аб. 06-07-054	Обратная	100	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Разрыв	Наружная коррозия
919	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	(кам. I-21 - кам. I-23) (участок № 52)	Прямая	400	0,363	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
920	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	129/9-127/9	Прямая	300	1,002	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
921	ТЭЦ-20	к.255/1-аб.07-03-0802/012	Прямая	80	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
922	ТЭЦ-20	к.1012/13-аб.07-03-0810/054	Прямая	125	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
923	ТЭЦ-20	к.1012/16-07-03-0810/053	Прямая	100	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
924	ТЭЦ-25	кам. к1014 - ул. Удальцова, д.65Б L=221м	Прямая	65	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
925	ТЭЦ-25	м/к708-709	Прямая	900	0,085	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
926	ТЭЦ-25	м/к 1021/2-1021/3	Прямая	400	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
927	ТЭЦ-25	м/к11015/3-1015/4	Прямая	500	0,295	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
928	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35024 - кам. 3-2-35026	Прямая	400	0,223	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
929	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35073 - кам. 3-2-35305	Обратная	600	0,527	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
930	ТЭЦ-16	м/к 1319/8-1319/7	Обратная	150	0,138	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
931	РТС "Нагатино" (проспект Андропова, 36, к. 2)	Кам.59/5-кам.61/5	Прямая	500	0,216	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
932	РТС "Нагатино" (проспект	Кам.59/5-кам.61/5	Обратная	500	0,216	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	Андропова, 36, к. 2)										
933	РТС "Нагатино" (проспект Андропова, 36, к. 2)	кам.4/11(Пикет №64)- кам.4*/11 (пикет №70)	Прямая	700	0,061	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
934	ТЭЦ-11	кам.к915/4-аб.04-02- 0409/104	Обратная	200	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
935	ТЭЦ-11	камера кам.№1-тепловой пункт аб.04-02-0409/058	Обратная	300	0,052	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
936	ТЭЦ-8	м/к 3330-3330а	Прямая	600	0,103	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
937	ТЭЦ-8	м/к 3330в-1217/5	Обратная	400	0,069	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
938	ТЭЦ-8	м/к 3317-3318	Прямая	800	0,285	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
939	ТЭЦ-11	кам.к911/12- 5я ул.Соколиной Горы д.21 корп.2	Обратная	100	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
940	ТЭЦ-8	Кам.К-19- Варшавское шоссе д.55 корп.2	Прямая	125	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
941	ТЭЦ-11	м/к 907/7-907/6	Прямая	300	0,078	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
942	ТЭЦ-8	кам.К-26-кам.К-29	Прямая	200	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
943	ТЭЦ-8	м/к 3237/8-3237/8а	Обратная	200	0,146	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
944	ТЭЦ-8	Нагатинская ул.28 -ТК-1	Прямая	200	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
945	ТЭЦ-11	кам.к911/12- 5я ул.Соколиной Горы д.21 корп.2	Прямая	100	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
946	ТЭЦ-11	камера кам.№1-тепловой пункт аб.04-02-0409/058	Прямая	300	0,052	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
947	ТЭЦ-12	м/к 3737/18-аб. 737/343	Обратная	150	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
948	ТЭЦ-12	м/к 3762/3-3762/11	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
949	ТЭЦ-12	м/к 3762/6-3762/7	Прямая	150	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
950	ТЭЦ-12	м/к 3732/15-аб.737/149	Прямая	150	0,039	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
951	ТЭЦ-21	стр. Фестивальная ул. д. 44 - 42	Прямая	150	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
952	ТЭЦ-21	стр. Фестивальная ул. д. 44 -тп 02-02-1203/018	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
953	ТЭЦ-21	стр. Фестивальная ул. д. 44 -тп 02-02-1203/018	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
954	ТЭЦ-21	кам. К 1013/20 - кам.1	Обратная	100	0,032	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
955	ТЭЦ-21	кам. К 1007/6 - аб. 1210/035	Прямая	50	0,021	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
956	ТЭЦ-21	кам..1013/22-1 - аб.1210/069	Прямая	200	0,175	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
957	ТЭЦ-21	кам..1013/22-1 - аб.1210/069	Обратная	200	0,175	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
958	ТЭЦ-21	тчк. №1- тчк 2	Прямая	200	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
959	ТЭЦ-21	тск-№1- тчк 2	Обратная	200	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
960	ТЭЦ-21	тчк №2-ЦТП905/104	Обратная	200	0,073	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
961	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	т.к.12-тк.116а (вкамере)	Прямая	500	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
962	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	кам.1176-кам.119	Обратная	500	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
963	ТЭЦ-6	ТК124-125	Прямая	300	0,066	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
964	ТЭЦ-6	ТК-135-135/1	Прямая	200	0,057	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
965	ТЭЦ-22	м/к 1117/5-/33	Прямая	400	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
966	ТЭЦ-26	т.6/28-т.7/28	Обратная	1200	0,150	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
967	ТЭЦ-26	кам. 75/29-ЦТП 06-08-088	Обратная	250	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
968	РТС "Теплый Стан" (Новаясеневский пр-т, 8, к. 3)	тчк. №1 - кам. 25а/1	Прямая	200	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
969	ТЭЦ-26	кам. к2108/8 - аб. 06-02-1121/012	Обратная	300	0,166	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
970	ТЭЦ-26	кам.54/25-Дорожная 24 к.1	Прямая	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
971	ТЭЦ-26	1412А-1413	Обратная	600	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
972	ТЭЦ-26	мк 1421/6-аб.1114/007	Прямая	200	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Внутренняя коррозия
973	ТЭЦ-26	мк 1421/6-аб.1114/007	Обратная	200	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Внутренняя коррозия
974	ТЭЦ-20	к.629/п2-аб.0806/145	Обратная	80	0,026	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
975	ТЭЦ-20	к.629/15-аб.0806/129	Обратная	125	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
976	ТЭЦ-25	кам.К543 - 08-03-012	Прямая	150	0,133	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
977	ТЭЦ-25	кам К542/13 - кам.1	Прямая	250	0,256	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
978	ТЭЦ-25	кам.К42 -кам. К54С	Обратная	400	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
979	КТС-26	кам.24 - кам.25	Прямая	400	0,200	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
980	КТС-26	кам.т.12 - кам т.5	Обратная	400	0,094	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2005	Свищ	Наружная коррозия
981	КТС-26	кам.19а/004 - кам. 32/004	Обратная	350	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
982	ТЭЦ-25	к.Т30Л-к.Т29Л	Прямая	900	0,102	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
983	ТЭЦ-25	м/к Т9Л-Т8Л	Прямая	900	0,012	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
984	ТЭЦ-25	м/к Т9Л-Т8Л	Прямая	900	0,012	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
985	ТЭЦ-25	м/к Т20Л-Т19Л	Прямая	50	0,065	Прямой участок	Камера	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
986	ТЭЦ-25	м/к 543-542	Прямая	800	0,136	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
987	ТЭЦ-25	м/к 541-541а	Обратная	800	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
988	ТЭЦ-25	м/к 538-539	Прямая	1000	0,179	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
989	ТЭЦ-16	м/к 1311/3-1311/9	Обратная	400	0,233	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
990	ТЭЦ-16	1318/17	Обратная	50	0,233	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
991	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-1-30001 - кам. 3-1-30002	Обратная	800	0,136	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
992	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-1-30001 - т.А	Прямая	700	0,212	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
993	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-1-30026 кам.3-1-30027	Прямая	200	0,127	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
994	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-1-30026 кам.3-1-30027	Обратная	200	0,127	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
995	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-2-35239 кам.3-2-35240	Обратная	700	0,120	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
996	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-2-35239 кам.3-2-35240	Прямая	700	0,120	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
997	ТЭЦ-16	м/к 1311/3-1311/9	Прямая	400	0,233	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
998	ТЭЦ-9	Кам.к.2026/3-аб.01-02-0520/031	Прямая	80	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
999	ТЭЦ-9	кам.К 2030/п - тчк.№ задв.1	Прямая	200	0,004	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1000	ТЭЦ-11	1й Кирпичный пер.д.19-1й Кирпичный пер.д.17	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
1001	ТЭЦ-11	кам.К 915/1 - аб.04-02-0409/039	Прямая	100	0,034	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1002	ТЭЦ-8	Нагатинская ул.28 -ТК-1	Обратная	200	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
1003	ТЭЦ-11	м/к 923/6-923/7	Прямая	500	0,027	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1004	ТЭЦ-11	м/к 912-912А	Прямая	600	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1005	ТЭЦ-11	м/к 913/1-аб.409/091	Прямая	125	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1006	ТЭЦ-11	м/к 915-915/4	Прямая	250	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1007	ТЭЦ-12	м/к2221/1-2221/2	Обратная	150	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
1008	ТЭЦ-12	743/1-743/3	Прямая	200	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
1009	ТЭЦ-21	к.119/3	Обратная	300	0,022	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1010	ТЭЦ-21	Кам 606- тчк 906/002	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2013	Разрыв	Наружная коррозия
1011	ТЭЦ-27	м/к. 565-565/1	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2004	Разрыв	Наружная коррозия
1012	ТЭЦ-27	м/к. 565/1-565/2	Прямая	250	0,027	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2004	Разрыв	Наружная коррозия
1013	ТЭЦ-21	ул. Академика Комарова, д.7В - аб. 03- 01-0924/072 (транзит по ж/д)	Прямая	125	0,007	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
1014	ТЭЦ-21	м/к. 606/1-а6906/09	Прямая	200	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1015	ТЭЦ-23	м/к1559/12-1559-17	Прямая	400	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1016	ТЭЦ-23	кам. 112 - аб. 03-02-243	Прямая	100	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1017	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	01-07-017 - транзитный трубопровод МТС - повреждение запорной арматуры	Прямая	125	0,037	Задвижка (клиновья)	Подвал (транзит по зданию)	АПБ	1973	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1018	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	м/к 2,5-2,5/1	Прямая	250	0,037	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	АПБ	1973	Свищ	Наружная коррозия
1019	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.121-кам.122	Обратная	500	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1020	ТЭЦ-23	кам. 11 - кам. 11/1	Обратная	400	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1021	РТС "Переяславская"	кам. 2.5/1 - аб. 01-07-017	Обратная	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	(Большая Переяславская ул., 36)										
1022	ТЭЦ-23	кам. 19 - кам. 111	Обратная	400	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1023	ТЭЦ-23	м/к 307-120/6	Прямая	600	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
1024	ТЭЦ-23	м/к 1859/6-1859/7	Прямая	400	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1025	ТЭЦ-23	м/к 1844-аб.618/092	Прямая	150	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
1026	ТЭЦ-23	м/к 1520-1524	Прямая	1000	0,286	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
1027	ТЭЦ-23	м/к 1526-1527	Прямая	1000	0,297	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
1028	ТЭЦ-23	м/к 1530-1531	Прямая	1000	0,348	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
1029	ТЭЦ-23	м/к 1531-1532	Прямая	1000	0,252	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1030	ТЭЦ-23	м/к 1532-1533	Прямая	1000	0,110	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1031	ТЭЦ-23	м/к 1554-1555	Прямая	1000	0,393	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1032	ТЭЦ-6	ТК-136-137	Обратная	200	0,064	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
1033	ТЭЦ-6	ТК-163-164	Обратная	150	0,056	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
1034	РТС "Некрасовка" (2-я Вольская ул., 13, к. 2)	кам. ТК15А - аб. 05-04-042	Прямая	65	0,020	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1035	ТЭЦ-22	м/к1115/17-1115/17А	Прямая	500	0,210	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1036	ТЭЦ-26	ул.введенского д.15,к.2, стр.1-аб.07-01-1108/022	Прямая	150	0,011	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1037	ТЭЦ-26	07-01-1108/024-07-01-1108/024	Обратная	150	0,004	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1038	ТЭЦ-26	тепловая камера № 92/22	Прямая	800	0,230	Прямой участок	Камера	Алб	1997	Свищ	Наружная коррозия
1039	ТЭЦ-20	к.254-аб.0802/13	Прямая	150	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1040	РТС "Крылатское" (Осенняя ул., 29)	в кам.КПМ 15	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1041	РТС "Крылатское" (Осенняя ул., 29)	М11 -М11а	Прямая	600	0,214	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1042	ТЭЦ-25	к541/1-к 541/11	Прямая	250	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1043	ТЭЦ-25	к 512/3-аб ввод 1005/033	Прямая	200	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1044	ТЭЦ-25	к 512/3-аб ввод 1005/033	Обратная	200	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1045	ТЭЦ-25	к541/1-к 541/11	Обратная	250	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1046	ТЭЦ-25	к 542/11-542/12	Обратная	500	0,103	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
1047	ТЭЦ-25	кам. к1014 - ул. Удальцова, д.65Б L=221м	Обратная	100	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009.	Разрыв	Наружная коррозия
1048	ТЭЦ-25	кам. к1015 - ул. Удальцова, д.63 стр.1 L=60м	Прямая	150	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
1049	ТЭЦ-16	тчк. № 1505/3 - аб. 09- 01-0313/056	Обратная	80	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1961	Свищ	Внутренняя коррозия
1050	ТЭЦ-16	м/к 819-820	Обратная	500	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
1051	ТЭЦ-16	м/к 1319/8-1319/7	Обратная	150	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1052	ТЭЦ-16	м/к 1319/8-1319/7	Прямая	150	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1053	ТЭЦ-16	м/к 1319/8-1319/7	Обратная	150	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1054	ТЭЦ-16	м/к 1308/5-1308/6	Прямая	150	0,109	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1055	ТЭЦ-16	м/к 325/2-325/3	Прямая	400	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1056	ТЭЦ-16	к.1319/2 -т.2	Прямая	150	0,870	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
1057	ТЭЦ-9	м/к 2021/4а-2021/5	Обратная	300	0,049	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
1058	ТЭЦ-9	м/к 2020/п2-2020/1	Обратная	200	0,108	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1059	ТЭЦ-9	м/к 3237/6-3237/7	Обратная	600	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1060	ТЭЦ-12	кам.746/2- Фрунзенская наб., д.38/1	Прямая	150	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1061	ТЭЦ-12	754/12-754/13	Прямая	300	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1062	ТЭЦ-12	кам.754/5- аб.01-03- 0707/097	Прямая	50	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1063	ТЭЦ-21	стр. Фестивальная ул. д. 44 - 42	Прямая	150	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1064	ТЭЦ-21	к.838/5	Обратная	600	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
1065	ТЭЦ-27	камера кам.114/3 - тепловой пункт 03-02- 0911/086	Обратная	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Разрыв	Наружная коррозия
1066	ТЭЦ-21	кам. 2910/6 - аб. 03-01- 0929/014	Прямая	200	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1067	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/26 - кам. 1.26/13	Прямая	200	0,125	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1068	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/26 - кам. 1.26/13	Обратная	200	0,125	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1069	ТЭЦ-23	(повреждение в камере 112) участок: кам. 112 - аб. 03-02-243	Обратная	100	0,012	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1070	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.127-кам.127/1	Прямая	400	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
1071	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.121-кам.122	Обратная	500	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1072	ТЭЦ-23	2910/20 - 5008	Обратная	100	0,062	Спускник, воздушник	Коллектор	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1073	ТЭЦ-23	м/к 1559/216 - аб.0615/022	Обратная	150	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1074	ТЭЦ-23	м/к 1559/12 - 1559/17	Прямая	400	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1075	ТЭЦ-23	м/к 1559/6 - 1559/24	Прямая	400	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1076	ТЭЦ-23	м/к 1836 - 1837	Прямая	500	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1077	ТЭЦ-23	м/к 1869 - аб.0618/005	Прямая	200	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1078	ТЭЦ-22	к.1305/2А	Прямая	80	0,070	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2003	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1079	РТС "Курьяново"	кам. ТК1026/2 - кам. ТК1026/3	Обратная	400	0,327	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1080	РТС "Курьяново"	тчк. №т.5 - тчк. №т.6	Обратная	700	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1081	ТЭЦ-22	ул. Кухмистерова, д.13 - аб. 05-07-0211/068	Обратная	200	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1082	РТС "Курьяново"	тчк. №т.5 - тчк. №т.6	Обратная	700	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1083	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	тчк. №2 - аб. 07-07-003	Прямая	200	0,107	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1084	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 18/1 - ул. Островитянова, д.22, корп.1	Прямая	200	0,030	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1085	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 129/9 - кам. 131/9	Прямая	300	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1086	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 114/9 - кам. 124/9	Прямая	300	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1087	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 114/9 - аб. 07-07-060	Прямая	250	0,224	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1088	ТЭЦ-26	кам. к828/2 - аб. 07-01-1108/021	Прямая	100	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
1089	ТЭЦ-26	кам. к831/1 - ул. Введенского, д.22, корп.2, стр.1	Прямая	200	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
1090	ТЭЦ-26	кам. к831/11 - аб. 07-01-1108/042	Прямая	200	0,101	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1091	ТЭЦ-26	тчк. №т.А - аб. 07-01-1108/061	Обратная	200	0,167	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1092	ТЭЦ-26	кам. к828/8 - ул. Бутлерова, д.38А	Прямая	100	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1093	ТЭЦ-26	м/к 835-836	Обратная	700	0,504	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1094	ТЭЦ-26	м/к 828/5-828/7	Обратная	200	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1095	ТЭЦ-26	м/к 1421/2-аб.1114/014	Обратная	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
1096	ТЭЦ-26	м/к 1416-аб.1114/029	Прямая	200	0,168	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1097	ТЭЦ-26	т/к 842/22А	Обратная	50	0,000	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Внутренняя коррозия
1098	ТЭЦ-26	т/к 828/2	Обратная	50	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
1099	ТЭЦ-26	т/к 831	Обратная	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Внутренняя коррозия
1100	ТЭЦ-20	к.250-аб.0802/066	Обратная	125	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1101	ТЭЦ-20	к.221	Прямая	800	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
1102	ТЭЦ-20	к.259/1-к.259/3	Прямая	400	0,144	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
1103	ТЭЦ-20	к.237/3-к.239/1	Прямая	150	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1104	ТЭЦ-20	к.238/10	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
1105	ТЭЦ-20	к.234/12- аб.0802/003	Обратная	150	0,155	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
1106	ТЭЦ-20	к.241- аб.0802/073	Прямая	150	0,052	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1107	ТЭЦ-20	к.234/17- аб.0802/001	Обратная	150	0,001	Отвод	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1108	ТЭЦ-20	к.247/5- аб.0802/095	Обратная	80	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1109	РТС "Крылатское" (Осенняя ул., 29)	к42-к54с	Прямая	400	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1110	ТЭЦ-25	тчк.А-ЦТП	Прямая	200	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1111	ТЭЦ-16	м/к 1311-1314	Обратная	700	0,227	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Внутренняя коррозия
1112	ТЭЦ-16	к.1304/1	Прямая	400	0,488	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1113	ТЭЦ-16	м/к 325/4А-325/5	Прямая	400	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Внутренняя коррозия
1114	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	т.А - к.3-2-35239	Прямая	150	0,245	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1115	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	т.А - к.3-2-35239	Обратная	150	0,245	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1116	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-1-30001 - к.3-1-30002	Прямая	800	0,212	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1117	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-1-30001 - к.3-1-30002	Прямая	800	0,212	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1118	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-1-30001 - к.3-1-30002	Прямая	800	0,212	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1119	ТЭЦ-16	м/к 1311-1314	Прямая	700	0,227	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Внутренняя коррозия
1120	ТЭЦ-11	м/к 805-806	Прямая	500	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
1121	ТЭЦ-11	м/к 910/14-910/15	Прямая	150	0,088	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1122	ТЭЦ-11	м/к 910/1-910/1А	Прямая	300	0,008	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
1123	ТЭЦ-11	кам. к910/4 - аб. 04-02- 0409/049	Прямая	80	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1124	ТЭЦ-11	кам. 910/5 - аб. 04-02- 0409/061	Прямая	125	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1125	ТЭЦ-11	кам.909/2-кам.909/1	Прямая	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1126	РТС "Нагатино" (проспект Андропова, 36, к. 2)	кам.58/5 - кам.59/5	Обратная	500	0,192	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
1127	ТЭЦ-21	м/к. 606/1-а6906/09	Обратная	200	0,124	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1128	ТЭЦ-27	м/к. 565/1-565/2	Обратная	250	0,027	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
1129	ТЭЦ-22	кам. к1122/4 - кам. к.1122/5	Прямая	250	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1130	ТЭЦ-22	кам. к1122/4 - кам. к.1122/5	Обратная	250	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
1131	КТС-26	тчк. №т.32/20 - аб. 08- 05-020	Обратная	250	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1132	ТЭЦ-16	м/к 325/2-325/3	Прямая	400	0,095	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Внутренняя коррозия
1133	ТЭЦ-16	м/к 325/2-325/3	Обратная	400	0,095	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Внутренняя коррозия
1134	ТЭЦ-16	м/к 325/4А-325/5	Прямая	400	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Внутренняя коррозия
1135	ТЭЦ-16	м/к 325/4А-325/5	Обратная	400	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Внутренняя коррозия
1136	ТЭЦ-16	м/к 325/13А-325/23	Прямая	300	0,141	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Внутренняя коррозия
1137	ТЭЦ-9	к.2030/1а	Обратная	400	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1138	ТЭЦ-8	м/к 3236-3236/1	Прямая	300	0,299	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1139	ТЭЦ-8	м/к 3236а-аб.532/01	Прямая	80	0,078	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1140	ТЭЦ-23	тчк. №ГР - Уланский пер., д.19	Прямая	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1141	ТЭЦ-23	тчк. №ГР - Уланский пер., д.19	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1142	ТЭЦ-22	м/к 1117/21а-/23	Прямая	400	0,145	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
1143	ТЭЦ-22	к. 1117/10	Прямая	400	0,003	Отвод	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1144	ТЭЦ-22	м/к 2125-2127	Прямая	600	0,264	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1145	ТЭЦ-22	м/к 2125-2127	Прямая	600	0,264	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1146	ТЭЦ-26	м/к 828/5-828/8	Прямая	200	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
1147	ТЭЦ-12	аб.01-03-0707/078-аб. 01-03-0707/078	Обратная	150	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Скорлупы ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия
1148	ГЭС-1	м/к 1918/6-1918/7	Обратная	400	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1149	ТЭЦ-21	тчк1-тчк2	Прямая	200	0,012	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1150	ТЭЦ-27	м/к. 1127а-1128	Прямая	800	0,117	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1151	ТЭЦ-27	м/к. 1126-1125а	Обратная	800	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1152	ТЭЦ-27	м/к. 1126- 911/31	Обратная	200	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1153	ТЭЦ-21	кам№523- тчк1	Прямая	273	0,155	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Разрыв	Наружная коррозия
1154	ТЭЦ-21	м/к. 2912-14Б	Обратная	600	0,035	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1977	Свищ	Внутренняя коррозия
1155	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/10 - кам. 1.26/11	Обратная	200	0,220	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1156	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	кам.121-кам.122	Обратная	500	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1157	ТЭЦ-23	м/к 1559/12-1559/17	Прямая	400	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1158	ТЭЦ-23	м/к 1559/12-1559/17	Обратная	400	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1159	ТЭЦ-23	кам.1828	Прямая	800	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
1160	ТЭЦ-22	кам. к1122/1 - ул. Кухмистерова, д.13	Обратная	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1161	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.129/9-кам.131/9	Обратная	300	1,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1162	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.114/9 - кам.124/9	Обратная	300	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1163	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.106/9- 107/9	Обратная	600	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
1164	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.4/75-аб. 07-09-16	Обратная	125	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1973	Свищ	Наружная коррозия
1165	ТЭЦ-25	м/к.542-914	Прямая	15	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1166	КТС-26	м/к.24-25	Обратная	400	0,200	Прямой участок	Надземная	Апб	1994	Свищ	Наружная коррозия
1167	РТС "Крылатское"	м/к. 13-11а	Прямая	600	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1996	Свищ	Наружная коррозия
1168	ТЭЦ-25	Адрес транзита - Лобачевского ул., д.16 L=4м	Прямая	125	0,004	Прямой участок	Тразнит	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1169	ТЭЦ-25	транзит по дому - Вернадского пр-т, д.57 L=15м	Обратная	80	0,015	Прямой участок	Транзит	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1170	РТС "Терёшково"	кам. Т37л - кам. Т35л, L=132м	Прямая	900	0,132	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1171	РТС "Терёшково"	кам. Т33ал - кам. Т32л, L=75,62м	Прямая	900	0,076	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1172	ТЭЦ-16	ЦТП 01-04-0303/063- 3-я Тверская-Ямская ул., д.56/6	Прямая	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
1173	ТЭЦ-8	м.к 3237/2 - 3237/3	Прямая	600	0,196	Отвод	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1174	ТЭЦ-8	3237/8-3237/8а	Обратная	200	0,146	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
1175	ТЭЦ-12	м/к 3762/17-3762/п8	Прямая	300	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
1176	ТЭЦ-12	м/к 3762/17-3762/п8	Обратная	300	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
1177	ТЭЦ-12	м/к 1206/1-1206/п1	Прямая	80	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1178	ТЭЦ-12	кам.510/8	Прямая	50	0,095	Прямой участок	Штольня	Минеральная вата	1958	Свищ	Не коррозионное повреждение
1179	ТЭЦ-23	м/к 1543-1544	Прямая	1000	0,137	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1180	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.121-кам.122	Прямая	500	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1181	ТЭЦ-23	м/к 1542-1543	Обратная	1000	0,253	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1182	ТЭЦ-23	м/к 1553-1554	Прямая	1000	0,356	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1183	ТЭЦ-23	м/к 1554-1555	Прямая	1000	0,393	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1184	ТЭЦ-23	м/к 1554-1555	Обратная	1000	0,393	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1185	ТЭЦ-23	м/к 1556-1557	Прямая	1000	0,345	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1186	ТЭЦ-22	м/к2118-2119	Прямая	600	0,268	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1187	ТЭЦ-22	м/к2118-2119	Прямая	600	0,268	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1188	ТЭЦ-22	м/к2119-2120	Обратная	600	0,790	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1189	ТЭЦ-22	м/к2119-2120	Прямая	600	0,790	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1190	ТЭЦ-22	кам. к2121/1 - аб. 04-03-0221/034	Прямая	200	0,042	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1191	ТЭЦ-22	кам. к1117/8 - аб. 05-07-0211/057	Прямая	150	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1192	ТЭЦ-22	кам. к1117/8 - аб. 05-07-0211/057	Обратная	150	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1193	ТЭЦ-22	кам. к1117/31 - аб. 05-07-0211/071	Прямая	150	0,166	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1194	ТЭЦ-26	м/к 112/22-111а/22	Прямая	700	0,081	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1993	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1195	ТЭЦ-20	к.238/9- аб.0802/101	Обратная	80	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1196	ТЭЦ-25	кам 1508/9А	Прямая	500	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
1197	ТЭЦ-25	Адрес транзита - Мичуринский пр-т д.46	Обратная	200	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1198	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 20/1-19/1	Обратная	150	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1199	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 19/1-18/1	Прямая	150	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1200	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	м/к 3-19	Прямая	900	0,237	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1201	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам 19	Обратная	900	0,001	Спускник, воздушник	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1202	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.23 - .кам.4	Обратная	800	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
1203	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	м/к 28-29	Обратная	800	0,320	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1994	Свищ	Наружная коррозия
1204	ТЭЦ-16	м/к 1319/8-1319/7	Обратная	150	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1205	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	кам. 2-2-20050 - кам. 2- 2-20051	Обратная	250	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1206	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	кам. 2-2-20054 - кам. 2- 2-20055	Прямая	400	0,345	Прямой участок	Гильза/футляр	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1207	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	тчк. №3 (2-2-20048) - кам. 2-2-20049	Прямая	300	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
1208	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	тчк. №3 (2-2-20048) - кам. 2-2-20049	Прямая	300	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1209	ТЭЦ-16	м/к 1742-1743	Обратная	600	0,060	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1210	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	K43-K41A	Прямая	400	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
1211	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	к.2-2-20050-а6.09-06-051	Обратная	250	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
1212	ТЭЦ-8	3237/8-3237/8а	Прямая	300	0,146	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
1213	ТЭЦ-12	к.1109/5-а6.711/24	Обратная	50	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1214	ТЭЦ-12	м/к229-230	Обратная	600	0,238	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1215	ТЭЦ-12	к.229	Обратная	800	0,223	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1216	ТЭЦ-12	а6.01-03-0707/078-а6. 01-03-0707/078	Прямая	150	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Скорлупы ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия
1217	ГЭС-1	м/к 331-а6.103/110	Прямая	80	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1218	ТЭЦ-21	к. 2910/7А-аб.929/08	Прямая	200	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
1219	ТЭЦ-21	к. 2910/7А-аб.929/08	Обратная	200	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
1220	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/10 - кам. 1.26/11	Прямая	200	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1221	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/10 - аб. 03-07- 272	Прямая	200	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1222	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/10 - аб. 03-07- 272	Обратная	200	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1223	ТЭЦ-27	к.3117-3117А	Обратная	1000	0,050	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1974	Свищ	Наружная коррозия
1224	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/11 - аб. 03-07- 271	Обратная	200	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1225	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/11 - аб. 03-07- 271	Прямая	200	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1226	ТЭЦ-23	Рижский пр., д.15, корп.1 - Рижский пр., д.17(ул. Бориса Галушкина, д.26)	Обратная	80	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1227	ТЭЦ-23	кам. 11 - кам. 11/1	Прямая	400	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1228	ТЭЦ-23	Рижский пр., д.15, корп.1 - Рижский пр., д.17	Прямая	100	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1229	ТЭЦ-23	повреждение в т/к 17 (участок: кам. 17 - кам. 19)	Прямая	400	0,044	Задвижка (шаровая)	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
1230	ТЭЦ-23	повреждение в т/к 17 (участок: кам. 17 - кам. 19)	Обратная	400	0,044	Задвижка (шаровая)	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
1231	ТЭЦ-23	кам.1559/20	Прямая	150	0,127	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1232	ТЭЦ-23	кам.1559/20	Обратная	150	0,127	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1233	ТЭЦ-23	кам.1559/24	Прямая	300	0,152	Задвижка (шаровая)	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1234	ТЭЦ-23	кам.1559/24	Обратная	300	0,152	Задвижка (шаровая)	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1235	ТЭЦ-23	м/к 1543-1544	Прямая	1000	0,138	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1236	ТЭЦ-23	кам.307	Прямая	600	0,062	Прямой участок	Камера	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
1237	ТЭЦ-23	кам.1832	Прямая	500	0,011	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
1238	ТЭЦ-23	кам.1832	Обратная	500	0,011	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
1239	ТЭЦ-22	м/к 2122-2123	Прямая	600	0,340	Сварное соединение (заводской сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1240	ТЭЦ-22	кам. к1122/4 - кам. к.1122/5	Обратная	250	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
1241	ТЭЦ-26	тчк. №2 - тчк. №1	Обратная	200	0,064	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1242	ТЭЦ-26	кам. к842/2 - тчк. №5	Прямая	200	0,032	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2003	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1243	ТЭЦ-26	м/к 828/9-аб.1108/027	Обратная	150	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1244	ТЭЦ-26	т/к 141	Прямая	1200	0,000	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	2005	Разрыв	Наружная коррозия
1245	ТЭЦ-26	м/к 1421/2-аб.1114/014	Прямая	200	0,054	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
1246	ТЭЦ-20	к.1220/19 - аб.07-03- 0812/067	Прямая	150	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1247	ТЭЦ-20	к.1220/19 - аб.07-03- 0812/067	Обратная	150	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1248	ТЭЦ-20	к.1220/2-к.1220/17	Прямая	300	0,191	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1979	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1249	ТЭЦ-20	к.308/18-к.308/19	Прямая	200	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1250	ТЭЦ-25	541/11-541/12	Обратная	500	0,103	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
1251	РТС "Кунцево"	кам. K18D - кам. K18C, L=78,5м	Прямая	400	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1252	РТС "Кунцево"	кам. K18E - кам. K18D, L=47,5м	Прямая	400	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1253	РТС "Кунцево"	кам. K19B - аб. 08-04- 057, L=25,0м	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1254	РТС "Кунцево"	кам. K19V - аб. 08-04- 198, L=16м	Прямая	50	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1255	РТС "Кунцево"	ул. Толбухина, д.7, корп.1 - аб. 08-04-200, L=10м	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1256	ТЭЦ-16	м/к 1744-1745	Прямая	600	0,136	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1257	ТЭЦ-16	м/к 1735/4-1745/7	Обратная	400	0,107	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1258	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	K45-K51	Прямая	400	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
1259	ТЭЦ-12	Большой Афанасьевский пер., д.6 - Гагаринский пер., д.6	Прямая	150	0,056	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1260	ГЭС-1	м/к к1918/19 - к1918/п6	Обратная	100	0,079	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1261	ГЭС-1	м/к к334-к334/1	Обратная	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1262	ГЭС-1	м/к к322/п23-аб103/149	Прямая	50	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1954	Свищ	Наружная коррозия
1263	ГЭС-1	м/к к337-аб103/045	Прямая	80	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Свищ	Наружная коррозия
1264	ГЭС-1	м/к к320-к321	Обратная	400	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1265	ГЭС-1	м/к к322/12 - аб 103/134	Обратная	80	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
1266	ТЭЦ-21	стр. Дмитровское ш. 30, к.1 - 28	Прямая	100	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1267	ТЭЦ-21	кам.№1 - Дмитровское ш., 42	Обратная	100	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1268	ТЭЦ-21	к.1235/1	Прямая	1200	0,030	Сильфон/линз компенсатор	Надземная камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1269	ТЭЦ-21	1235/55А-1235/55	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1270	ТЭЦ-21	1235/55А-1235/55	Обратная	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1271	ТЭЦ-21	1816/15-1816/12	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
1272	ТЭЦ-21	Старый Зыковский пр., д.6, к.1 - Планетная ул. д.23	Обратная	100	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1273	ТЭЦ-21	ЦТП 0931/018 - Керамический пр- д 69	Обратная	200	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
1274	ТЭЦ-6	ТК124-125	Обратная	300	0,066	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
1275	ТЭЦ-6	ТК163-164	Прямая	150	0,056	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
1276	РТС "Курьяново"	кам. ТК1026/1 - кам. ТК1031	Прямая	200	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1277	ТЭЦ-22	к.2124	Прямая	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1964	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1278	ТЭЦ-22	к.2124	Обратная	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1964	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1279	ТЭЦ-22	м/к2122А-2123	Прямая	600	0,235	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1280	ТЭЦ-22	м/к2118-2119	Прямая	600	0,268	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1281	ТЭЦ-22	м/к2119-2120	Прямая	600	0,790	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1282	ТЭЦ-20	к.238/8-аб.0802/078	Прямая	65	0,013	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1283	ТЭЦ-20	Загородное ш., д.2, стр. 1 Г- кам.№308/12Д	Прямая	100	0,163	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
1284	ТЭЦ-20	Загородное ш., д.2,стр.1Г- кам.№308/12Д	Обратная	100	0,163	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1285	ТЭЦ-20	к.1202	Прямая	1200	0,005	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Не коррозионное повреждение
1286	ТЭЦ-20	к.1202	Обратная	300	0,007	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Не коррозионное повреждение
1287	ТЭЦ-20	к.1220/7-1220/п3	Прямая	250	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1288	ТЭЦ-20	м/к .305-305а	Прямая	1200	0,048	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
1289	ТЭЦ-25	м/к 542/11-542/12	Обратная	500	0,446	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1290	ТЭЦ-25	м/к 1508/10-аб 1015/025	Прямая	250	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
1291	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	Боровское шоссе, д.27, стр.1 - кам. 24 L-103м	Прямая	800	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1292	ТЭЦ-25	08-01-1016/005 - 08-01-1016/029	Прямая	150	0,161	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1293	ТЭЦ-12	м/к 510/6-510/7	Обратная	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
1294	ТЭЦ-12	м/к229-230	Обратная	600	0,238	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1295	ГЭС-1	м/к1831-1838	Обратная	500	0,057	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
1296	ТЭЦ-21	камера 1235/3- аб. 02-03-1212/049	Обратная	200	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1297	ТЭЦ-21	камера 1235/54- аб. 02-03-1212/117	Обратная	80	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1298	ТЭЦ-21	стр. Локомотивный пр-д. д.9 а-стр. аб.02-03-1212/112	Обратная	100	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1299	ТЭЦ-21	к 1242	Прямая	1200	0,147	Сильфон/линз компенсатор	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1300	ТЭЦ-21	к. 1245-1246	Обратная	1200	0,152	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1301	ТЭЦ-21	м.к. 1246-1247	Прямая	1200	0,136	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1302	ТЭЦ-27	к.3115/3-3115/2	Прямая	300	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2005	Свищ	Наружная коррозия
1303	ТЭЦ-21	к.204-205	Прямая	800	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1304	ТЭЦ-21	к.207-208	Прямая	800	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1305	ТЭЦ-21	к.207-208	Обратная	800	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1306	ТЭЦ-21	к. 558/3-558/6	Обратная	300	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1307	ТЭЦ-23	кам. 11 - кам. 11/1	Прямая	400	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1308	ТЭЦ-26	кам.115/8-ЦТП 06-10-1101/115	Прямая	200	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Свищ	Внутренняя коррозия
1309	ТЭЦ-26	кам.115/5-ЦТП 06-10-1101/113	Обратная	150	0,161	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1310	ТЭЦ-26	111/33-аб.1101/122	Прямая	150	0,001	Уч. В стене или на границе канала и б/к	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1311	ТЭЦ-26	115/6-аб. 1101/136	Прямая	100	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1312	ТЭЦ-26	м/к 111/25-111/26	Прямая	300	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
1313	ТЭЦ-26	т/к 104	Прямая	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
1314	ТЭЦ-26	т/к 104	Обратная	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
1315	ТЭЦ-26	кам. к946 - аб. 07-05-1109/019	Прямая	250	0,058	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
1316	ТЭЦ-26	Новоясеневский просп., д.24, корп.2 - аб. 07-05-1109/049	Обратная	125	0,011	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
1317	ТЭЦ-26	кам. к914/10 - кам. кам. №1	Прямая	250	0,198	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
1318	ТЭЦ-26	тчк. №тчк.№1 - аб. 07-05-1109/020	Прямая	200	0,108	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1319	ТЭЦ-26	кам. к914/16 - аб. 07-05-1109/013	Прямая	200	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
1320	ТЭЦ-26	кам. к914/16 - аб. 07-05-1109/012	Прямая	200	0,080	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
1321	ТЭЦ-26	кам. к914/2 - аб. 07-05-1109/005	Обратная	200	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1322	ТЭЦ-20	к.1220/4-аб.07-03-0812/006	Обратная	150	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1323	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	м/к 3-19	Обратная	900	0,237	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1324	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 19/1-18/1	Обратная	150	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1325	ТЭЦ-16	09-02-0317/061- 09-02- 0317/061	Прямая	80	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1326	ТЭЦ-16	09-02-0317/061- 09-02- 0317/061	Обратная	80	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1327	ТЭЦ-16	09-02-0317/024- 09-02- 0317/024	Прямая	80	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1328	ТЭЦ-16	09-02-0317/024- 09-02- 0317/024	Обратная	80	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1329	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	K45-K51	Обратная	400	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
1330	ТЭЦ-16	м/к 710-710/1	Прямая	300	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1331	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	к.2-2-20045-а6.09-06-052	Обратная	200	0,166	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
1332	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	к.2-2-20045-а6.09-06-052	Обратная	200	0,166	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
1333	ТЭЦ-12	к.229	Обратная	800	0,223	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1334	ТЭЦ-21	Локомотивный пр. д.5 - аб. 02-03-1212/115	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1335	ТЭЦ-20	к.1220/2- аб. 0812/005	Прямая	200	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1336	РТС "Перedelкино" (Боровское ш., 10)	м/к 3-19	Обратная	900	0,237	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1337	ТЭЦ-25	м/к 1508/10-а6 1015/025	Обратная	250	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
1338	ТЭЦ-12	м/к 2822/п18-п59	Прямая	200	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1339	ТЭЦ-12	м/к 2826/19-2822/32	Обратная	200	0,478	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1340	ТЭЦ-12	м/к 2822/15-а6.728/056	Обратная	50	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1341	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	м/к 21-22	Прямая	800	0,311	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
1342	ТЭЦ-12	камера 225/5 - строение Поклонная ул., д. 4	Обратная	125	0,720	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1343	ТЭЦ-12	м/к234-235	Прямая	600	0,632	Отвод	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
1344	ТЭЦ-12	к.2227/3	Прямая	150	0,069	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1345	ТЭЦ-12	м/к2525/2-а6.725/036	Прямая	80	0,070	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1346	ТЭЦ-12	к.2228	Прямая	300/100	0,070	Отвод	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1347	ТЭЦ-12	м/к 2822/п5-2822/п16	Обратная	250	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1348	ТЭЦ-12	м/к 2822/п15-2822/п4	Обратная	100	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1349	ТЭЦ-12	м/к 2822/17-2822/п28	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1350	ТЭЦ-12	м/к 2822/15	Обратная	50	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1351	ТЭЦ-12	м/к 2822/18А	Обратная	15	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
1352	ТЭЦ-21	кам 205-- Бескудниковский б-р д 52	Прямая	200	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1353	ТЭЦ-21	ЦТП 0902/027- Бескудниковский б-р д50А	Прямая	125	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Разрыв	Наружная коррозия
1354	ТЭЦ-21	Дмитровское ш д105 кб- ЦТП 902/005	Прямая	200	0,327	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Разрыв	Наружная коррозия
1355	ТЭЦ-26	т/к 121	Прямая	1400	0,001	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1356	ТЭЦ-26	м/к 914/9-914/10	Прямая	250	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1357	ТЭЦ-26	м/к 137-136	Прямая	1400	0,240	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1981	Свищ	Внутренняя коррозия
1358	ТЭЦ-26	м/к 121-120	Прямая	1400	0,240	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1359	ТЭЦ-26	м/к 946-945	Прямая	500	0,182	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1978	Свищ	Внутренняя коррозия
1360	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 20/1-19/1	Прямая	150	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1361	РТС "Кунцево"	кам. К19V - аб. 08-04- 198, L=16м	Обратная	50	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1362	ТЭЦ-16	кам. №710/7 - 1-я Магистральная ул., д.22,к.1	Обратная	100	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
1363	ТЭЦ-16	к. 1735/1а - аб. 317/062	Обратная	150	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
1364	ТЭЦ-16	кам. 1735/п3 - 1735/17	Прямая	200	0,070	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
1365	ТЭЦ-11	м/к 2222/5-2222/5А	Прямая	300	0,026	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1366	ТЭЦ-8	м/к 412-413	Прямая	500	0,217	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
1367	ТЭЦ-12	кам. 3722/28-кам. 3752/п10	Прямая	100	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
1368	ТЭЦ-12	кам. 3722/28-кам. 3752/п10	Обратная	100	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
1369	ТЭЦ-12	кам.2229-аб. 01-03- 0722/033	Обратная	80	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1370	ТЭЦ-12	кам.2227/3-аб. 01-03- 0722/069	Прямая	80	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1371	ТЭЦ-12	кам.2227/3-аб. 01-03- 0722/069	Обратная	80	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1372	ТЭЦ-12	кам.2229-аб. 01-03- 0722/034	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1373	ТЭЦ-12	кам.пром.-стр. Б. Пироговская ул. д. 53	Обратная	125	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1374	ТЭЦ-12	м/к 1435/15-1435/19	Обратная	300	0,152	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
1375	ТЭЦ-12	м/к 1435/4-1435	Обратная	300	0,139	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
1376	ТЭЦ-12	от кам.2230 до аб.722/64	Прямая	50	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
1377	ТЭЦ-21	ул. Клинская, д.21 - тчк. №. А6.02-02-1207/098	Прямая	150	0,060	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1378	ТЭЦ-21	Бескудниковский б-р д52-ЦТП 0902/005	Прямая	200	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1379	РТС "Отрадное"	кам. 1.10 - кам. 1.11	Прямая	700	0,235	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1380	РТС "Отрадное"	кам. 1.10 - кам. 1.11	Обратная	700	0,235	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1381	РТС "Отрадное"	кам. 1.18' - кам. 1.19	Прямая	700	0,122	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1382	РТС "Отрадное"	кам. 1.18' - кам. 1.19	Обратная	700	0,122	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1383	РТС "Отрадное"	кам. 1.19 - кам. 1.19'	Прямая	700	0,025	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1384	РТС "Отрадное"	кам. 1.19 - кам. 1.19'	Обратная	700	0,025	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1385	КТС-8	кам. 22 - кам. 23	Прямая	200	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1386	КТС-8	кам. 23 - кам. 24	Прямая	200	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1387	КТС-8	кам. 11 - ул. Академика Королёва, д.3А	Обратная	100	0,136	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1388	ТЭЦ-23	м/к 414/23а - 224/2	Прямая	300	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1389	ТЭЦ-23	м/к 639 - 640	Прямая	1200	0,096	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв	Наружная коррозия
1390	ТЭЦ-23	м/к 1609 - 1610	Обратная	1000	0,113	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1391	ТЭЦ-23	м/к 1609 - 1610	Прямая	1000	1,113	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1392	ТЭЦ-23	м/к 1605 - 1606	Обратная	1000	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1393	ТЭЦ-26	т/к 121	Обратная	1400	0,001	Прям.уч. В неподвижной опоре	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1394	РТС "Волхонка- ЗИЛ"	т.к 5(1)/36 - т.к 6/36	Прямая	600	0,145	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1395	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	м/к 28-29	Прямая	800	0,320	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1994	Свищ	Наружная коррозия
1396	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 18 - кам. 2	Прямая	900	0,393	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
1397	РТС "Рублево"	К67 - К68	Обратная	800	0,130	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
1398	РТС "Рублево"	К66 - К67	Прямая	800	0,298	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1399	ТЭЦ-25	кам. к 635/8а - Ленинский просп., д.97, корп.3	Прямая	100	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1400	ТЭЦ-25	кам. к 635/8а - Ленинский просп., д.97, корп.3	Обратная	100	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1401	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	аб. 08-10-121 - кам. 16/1	Обратная	65	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1402	ТЭЦ-25	кам 510-511	Обратная	1400	0,180	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1403	РТС "Крылатское"	М8-М8/1	Прямая	150	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1404	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 45/5 - кам. т/к 7/5	Прямая	400	0,223	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Нарушение компенсации
1405	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 45/5 - кам. т/к 7/5	Обратная	400	0,223	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1406	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 45/5 - кам. т/к 7/5	Прямая	400	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1407	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 45/5 - кам. т/к 7/5	Обратная	400	0,223	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1408	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 2-2-20045 - кам. 2-2-20052	Обратная	200	0,166	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
1409	ТЭЦ-16	кам. 2 - ул.Зорге, д.12 к.1	Прямая	100	0,008	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
1410	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	м/к 5-1-039 -к 5-1-098	Прямая	500	0,150	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1411	ТЭС "Международная"	м/к 6005-6006	Прямая	500	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Внутренняя коррозия
1412	ТЭЦ-16	м/к 1410/13-1410/14	Обратная	200	0,093	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1413	ТЭЦ-16	м/к 1408/8-1408/7	Обратная	50	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1414	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	м/к 5-1-0098-к.5-1-099	Прямая	400	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1415	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	к 5-1-0098	Обратная	400	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1416	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	5-1-0065	Прямая	100	0,009	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1417	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	1241 кам.5-1-0065	Обратная	100	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1418	ТЭЦ-9	1615/1 - 1615/2	Прямая	200	0,632	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1419	ТЭЦ-11	м/к т.19-2204/п2	Прямая	250	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Свищ	Наружная коррозия
1420	ТЭЦ-11	м/к 2204/п2-2204/п3	Обратная	200	0,188	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Свищ	Наружная коррозия
1421	ТЭЦ-11	м/к 2227/4-2227/7	Обратная	300	0,104	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1422	ТЭЦ-11	м/к 2204/п6-а6.422/19	Прямая	80	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1423	ТЭЦ-11	м/к 2204/п6-а6.422/19	Обратная	80	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1424	ТЭЦ-8	м/к 410-431	Обратная	500	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
1425	ТЭЦ-12	м/к2509-2508	Обратная	400	0,134	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
1426	ТЭЦ-12	м/к2509-2508	Прямая	400	0,134	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
1427	ТЭЦ-12	камера №1911/18- строение ул. Доватора д.15 стр.1	Прямая	150	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1428	ТЭЦ-12	камера №1911/18- строение ул. Доватора д.15 стр.1	Обратная	150	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1429	ТЭЦ-12	кам. №2822/11- кам.2822а	Прямая	150	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1430	ТЭЦ-12	кам. №2822/11- кам.2822а	Обратная	150	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1431	ГЭС-1	к1821	Прямая	100	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение
1432	ГЭС-1	к1821	Обратная	100	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение
1433	ГЭС-1	к1822	Прямая	80	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение
1434	ГЭС-1	к1822	Обратная	80	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1435	ГЭС-1	к1824/8	Прямая	50	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение
1436	ГЭС-1	к1822/76	Обратная	50	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Не коррозионное повреждение
1437	ГЭС-1	м/к 105-1004	Прямая	500	0,031	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1438	ГЭС-1	п211	Прямая	250	0,010	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1959	Свищ	Не коррозионное повреждение
1439	ТЭЦ-21	кам.1816/013 - аб. 02-04-1218/037	Прямая	80	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1440	ТЭЦ-21	м/к 905-905/1	Прямая	200	0,185	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
1441	ТЭЦ-21	кам. 901/1 - Коптевская ул., 79/1	Обратная	100	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1442	ТЭЦ-21	кам.1816/013 - аб. 02-04-1218/037	Прямая	100	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1443	ТЭЦ-21	901/2-901/3	Обратная	200	0,057	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
1444	ТЭЦ-27	к.3115/3-3115/2	Прямая	300	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2005	Свищ	Наружная коррозия
1445	ТЭЦ-21	кам.т/с №2481/13 - ЦТП аб. №0924/019	Обратная	100	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1446	ТЭЦ-21	ЦТП 0931/018 - Керамический пр- д 69	Прямая	200	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
1447	КТС "Северная"	кам.№ 5 - кам.№ 6	Обратная	100	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
1448	КТС "Северная"	кам.№84В - кам.№84А	Прямая	300	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1449	КТС "Северная"	кам.№85 - ТП аб.:№03-04-201	Обратная	200	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1450	КТС "Северная"	кам.№85 - ТП аб.:№03-04-203	Обратная	200	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1451	КТС "Северная"	кам.№84В - кам.№84А	Прямая	300	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1452	ТЭЦ-21	2468-2469	Прямая	1400	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1453	ТЭЦ-21	2469-2470	Обратная	1400	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1454	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.18-кам.18/1	Прямая	200	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1455	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.14а/3-14а/2	Обратная	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
1456	ТЭЦ-23	камера кам. 404/20 - аб. 04-07-0604/191	Прямая	200	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1457	ТЭЦ-23	камера кам. 404/20 - аб. 04-07-0604/191	Обратная	200	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1458	ТЭЦ-23	Камера кам. 404/16Б	Прямая	125		Прямой участок	Камера		1998	Свищ	Наружная коррозия
1459	ТЭЦ-23	Камера кам. 404/16Б	Обратная	125		Прямой участок	Камера		1998	Свищ	Наружная коррозия
1460	ТЭЦ-23	просп. Мира, д.43 - аб. 01-07-151	Обратная	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
1461	ТЭЦ-23	м/к 221-431	Прямая	400	0,109	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1462	ТЭЦ-23	м/к 129/15п-129/16а	Обратная	300	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1463	РТС "Курьяново"	кам. КП1023/19 - кам. ТК1023/20	Прямая	100	0,106	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2001	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1464	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тепловая камера 11/4- ЦТП 06-09-123	Обратная	150	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1465	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тепловая камера 13- тепловая камера 15	Обратная	700	0,325	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1466	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	точка 1- тепловая камера 11	Прямая	400	0,750	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1467	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тепловая камера 11- тепловая камера 13/6а	Прямая	400	0,080	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1468	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тепловая камера 11	Обратная	400	0,145	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1469	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	галерея №7 (коллектор Чертаново-1)	Обратная	700	0,710	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1470	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	галерея №7 (коллектор Чертаново-1)	Прямая	700	0,710	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1471	ТЭЦ-26	аб. 07-01-1108/120 - аб. 07-01-1108/120	Обратная	150	0,017	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1472	ТЭЦ-26	тчк. №точка №4 - аб. 07- 01-1115/006	Прямая	250	0,024	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1473	ТЭЦ-26	тчк. №точка №4 - аб. 07- 01-1115/006	Обратная	250	0,024	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1474	ТЭЦ-26	м/к 1509-1510	Прямая	600	0,136	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1475	ТЭЦ-26	м/к 1508-1509	Прямая	600	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1476	ТЭЦ-26	м/к 1508-1509	Обратная	600	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1477	ТЭЦ-20	м/к 1722/1-1722/2	Прямая	100	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1478	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 5/5 - кам. т/к 25/5	Прямая	400	0,114	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1479	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 5/5 - кам. т/к 25/5	Обратная	400	0,114	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1480	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 25/5 - кам. с/к 26/5	Прямая	300	0,063	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1481	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 25/5 - кам. с/к 26/5	Обратная	300	0,063	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1482	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 29/5 - аб. 08-08- 042	Прямая	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1483	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 29/5 - аб. 08-08- 042	Обратная	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1484	ТЭЦ-25	м/к 641-641/1	Обратная	250	0,193	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1485	ТЭЦ-25	кам 614	Прямая	700	0,003	Прямой участок	С/б ж.б конструкции	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1486	ТЭЦ-25	м/к512-512а	Прямая	800	0,015	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
1487	ТЭЦ-25	м/к 512/3-512/5	Прямая	400	0,219	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1488	ТЭЦ-25	м/к1213а-1214	Обратная	500	0,550	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
1489	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.20/1- кам.19/1	Обратная	150	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1490	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.16/1- ИТП 08-10-121	Прямая	80	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1491	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.20/1- кам.20/1а	Обратная	150	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1492	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.15/1- кам.16/1	Прямая	80	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1493	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам.15/1- кам.16/1	Обратная	80	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1494	ТЭЦ-16	ул. Куусинена, д.2, корп.2 - кам. 7	Обратная	100	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
1495	ТЭЦ-11	м/к 2222/8- аб.422/11	Прямая	200	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1496	ТЭЦ-11	м/к 2202- аб.422/07	Прямая	150	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1497	ГЭС-1	кам.2413/22-аб. 01-02-0124/073	Обратная	125	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1498	ТЭЦ-12	кам.2229-аб. 01-03-0722/033	Прямая	50	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1499	ГЭС-1	к2413/4 - аб 124/78	Прямая	80	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1500	ГЭС-1	к2413/3 - к2413/5	Прямая	250	0,075	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1501	ГЭС-1	к2413/6 - к2413/п7	Прямая	200	0,155	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1502	ГЭС-1	к2413/32 - к2413/23	Обратная	100	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
1503	ГЭС-1	к2413/31 - аб.124/074	Обратная	100	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Не коррозионное повреждение
1504	ТЭЦ-21	Бульвар матроса Железняк, д.20, к.2 - аб.1209/047	Обратная	100	0,024	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1505	ТЭЦ-21	ул. Академика Королёва, д.28, корп.3 - аб. 03-01-0924/127	Обратная	100	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1506	ТЭЦ-21	2483-2484	Прямая	1200	0,040	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1507	ТЭЦ-21	2475	Обратная	150	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1508	ТЭЦ-21	2466-2467	Прямая	1400	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1509	ТЭЦ-21	2467-2468	Прямая	1400	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1510	ТЭЦ-21	2466-2467-2468	Прямая	1400	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
1511	ТЭЦ-21	2481/8в	Прямая	50	0,005	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1512	ТЭЦ-21	2481/7-2481/1	Прямая	500	0,054	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
1513	ТЭЦ-21	2463/9а-2463/10	Прямая	300	0,136	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1984		Наружная коррозия
1514	ТЭЦ-21	2463/9а-2463/10	Прямая	300	0,136	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1984		Наружная коррозия
1515	КТС-8	кам. 11 - ул. Академика Королёва, д.3А	Обратная	100	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1516	ТЭЦ-21	кам. к2483 - кам. №1	Обратная	200	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1517	КТС-405	камера кам. ТК 11 - тепловой пункт аб. 03- 03-002	Прямая	50	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1518	КТС-405	камера кам. ТК 11 - тепловой пункт аб. 03- 03-002	Обратная	50	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1519	ТЭЦ-21	ул. Академика Королёва, д.28, корп.3 - аб. 03-01- 0924/127	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
1520	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	повреждение в т/к 2.12/2 (участок: камера кам. 2.12/1-1 - камера кам. 2.12/2)	Прямая	50	0,167	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
1521	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	повреждение в т/к 2.12/2 (участок: камера кам. 2.12/1-1 - камера кам. 2.12/2)	Обратная	50	0,167	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
1522	ТЭЦ-23	м/к 2044-2044а	Прямая	1000	0,062	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1523	ТЭЦ-23	м/к 2043-2044	Прямая	1000	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1524	ТЭЦ-23	м/к 2042-2043	Прямая	1000	0,225	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1525	ТЭЦ-23	к.2038	Прямая	1000		Прямой участок	Камера		1974	Свищ	Наружная коррозия
1526	ТЭЦ-23	к.1282	Прямая	150		Прямой участок	Камера		1982	Свищ	Наружная коррозия
1527	ТЭЦ-23	м/к 862-2701	Прямая	400	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
1528	ТЭЦ-23	м/к 851-852	Прямая	500	0,379	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
1529	ТЭЦ-23	м/к 2711-2712	Прямая	500	0,366	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
1530	ТЭЦ-23	м/к 654-655	Прямая	1200	0,157	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1531	ТЭЦ-23	м/к 129/16а-129/16б	Прямая	300	0,188	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1532	ТЭЦ-23	м/к 224/2-414/23а	Прямая	250	0,195	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1533	ТЭЦ-23	к.426/1	Обратная	80			Камера		1990	Свищ	Наружная коррозия
1534	ТЭЦ-22	кам. к760/3 - аб. 05-08-0207/007	Прямая	200	0,222	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1535	ТЭЦ-22	м/к2127/4-2127/23	Обратная	150	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
1536	ТЭЦ-22	м/к748-749	Прямая	1200	0,149	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1537	ТЭЦ-22	м/к945/1-3	Прямая	200	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2002	Свищ	Наружная коррозия
1538	ТЭЦ-22	к.945/1	Прямая	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1539	ТЭЦ-22	КП1023/19-тк1023/31	Обратная	600	0,520	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
1540	ТЭЦ-22	к.945/1	Обратная	150	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1541	ТЭЦ-22	м/к2127/4-2127/23	Прямая	150	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
1542	ТЭЦ-22	м/к2127/4-2127/18	Прямая	400	0,240	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1543	ТЭЦ-22	м/к2127/18-2127/6	Прямая	400	0,210	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1544	ТЭЦ-22	к.760/7	Прямая	200	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1545	ТЭЦ-22	м/к 766-1256	Прямая	300	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1546	ТЭЦ-22	к.0424	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1976	Разрыв заводского шва	Не коррозионное повреждение
1547	ТЭЦ-22	м/к 780-781	Прямая	1000	0,110	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1548	ТЭЦ-22	к.161	Прямая	700	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1965	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1549	ТЭЦ-22	м/к 303-304	Прямая	700	0,181	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1550	ТЭЦ-22	м/к 303-304	Обратная	700	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1551	ТЭЦ-22	м/к 304-305	Прямая	700	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1552	ТЭЦ-22	м/к 307-308	Прямая	700	0,080	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	АПБ	1965	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1553	ТЭЦ-22	к.317	Прямая	100	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1965	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1554	ТЭЦ-22	к.305	Прямая	80	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1965	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1555	ТЭЦ-22	м/к314-330	Прямая	600	0,155	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1969	Свищ	Наружная коррозия
1556	ТЭЦ-22	к.755	Прямая	1200	0,004	Переход (конус)	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1557	ТЭЦ-22	к.759	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1978	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1558	ТЭЦ-22	к.760/3	Прямая	150	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1559	ТЭЦ-22	м/к760/2а-760/2б	Прямая	300	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1560	ТЭЦ-22	п.764	Прямая	600	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1976	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1561	ТЭЦ-22	к.780	Прямая	800	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1983	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1562	ТЭЦ-26	м/к623-624	Прямая	1000	0,250	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1563	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-39-кам.П-40 (участок 47)	Прямая	500	0,238	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1564	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-2-кам.П-3 (участок №5)	Прямая	600	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1565	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-38-1	Прямая	500	0,001	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1566	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	Камера кам.П-5-камера тчк.№П-6(участок №7)	Прямая	250	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1567	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-5-кам.П-9 (участок 8)	Прямая	600	0,150	Отвод	Надземная на низких опорах	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
1568	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-52-аб.06-07-022	Обратная	200	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2002	Свищ	Наружная коррозия
1569	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	камП-19-1-аб.06-07-026	Прямая	200	0,350	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1570	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	камера П-60	Обратная	200	0,710	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Дефект изготовления
1571	ТЭЦ-20	м/к1734/1-1734	Прямая	300	0,154	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1572	ТЭЦ-20	м/к1734/1-1734	Обратная	300	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1573	ТЭЦ-20	к.1729	Прямая	400	0,002	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1993	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1574	ТЭЦ-20	к.1727	Прямая	100	0,001	Отвод	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1575	ТЭЦ-20	к.1728/3	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
1576	ТЭЦ-20	к 1717-1718	Прямая	400	0,028	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1965	Свищ	Внутренняя коррозия
1577	РТС "Крылатское"	М14 - ВТ34а	Прямая	400	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1578	ТЭЦ-25	м/к 422-423	Прямая	1200	0,725	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
1579	ТЭЦ-25	м/к 422-423	Обратная	1200	0,725	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
1580	ТЭЦ-25	м/к 422-423	Прямая	1200	0,725	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
1581	ТЭЦ-25	м/к 415/416	Прямая	1400	0,338	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
1582	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	к.5-1-0044	Прямая	400	0,009	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1583	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	к.5-1-0040-к5-10041	Обратная	400	0,183	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1584	ТЭЦ-16	м/к 1911-к1910	Прямая	500	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1585	ТЭЦ-16	м/к 1915-к1916	Прямая	500	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
1586	ТЭЦ-16	м/к.1903-к.1904	Прямая	500	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1587	ТЭЦ-11	кам.к 2222/23-аб.04-02-0422/051	Прямая	200	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1588	ТЭЦ-11	м/к 929/20- 930	Обратная	700	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1589	ТЭЦ-9	м/к 412-413	Прямая	500	0,217	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1590	ТЭЦ-11	кам.2222/5а-аб.04-02- 0422/069	Прямая	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
1591	ТЭЦ-11	м/к 2204/пб-аб.422/19	Обратная	80	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1592	ТЭЦ-23	м/к 129/15п-129/16а	Прямая	300	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1593	ТЭЦ-23	м/к 222- аб-т 62/029	Обратная	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1594	ТЭЦ-23	м/к 222а-223	Обратная	400	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1595	ТЭЦ-23	м/к 224/2-414/23а	Прямая	250	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1596	ТЭЦ-23	павильон 624	Прямая	1200	0,151	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1597	ТЭЦ-23	м/к 404/11а-404/12	Обратная	600	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
1598	ТЭЦ-23	м/к 402/1-402/2	Обратная	300	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1599	ТЭЦ-26	т/к 1503	Прямая	500	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1600	ТЭЦ-21	кам. к2481/14 - аб. 03- 01-0924/020	Прямая	80	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1601	ТЭЦ-23	м/к 641 - 640	Прямая	1200	0,165	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв	Наружная коррозия
1602	ТЭЦ-22	к.760/6	Прямая	100	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1603	ТЭЦ-22	к.755/3	Прямая	200	0,050	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1604	ТЭЦ-22	кам. к970/7 - кам. 970/14	Прямая	100	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1605	ТЭЦ-20	м/к 1713-1713А	Прямая	400	0,214	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1606	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.3/36-к.2/36	Прямая	600	0,282	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1607	ТЭЦ-20	к.1514	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1608	РТС "Рублево"	кам. К3а - кам.К4	Обратная	700	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1992	Разрыв	Нарушение компенсации
1609	РТС "Рублево"	кам.68-кам.68А/М22А	Прямая	800	0,130	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1610	РТС "Крылатское"	ПК5в(Б) - М19	Прямая	600	1,121	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1989	Разрыв	Нарушение компенсации
1611	РТС "Крылатское"	М14 - М12	Прямая	800	0,348	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1994	Свищ	Нарушение компенсации
1612	ТЭЦ-16	м/к 1402-1403	Прямая	500	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
1613	ТЭЦ-12	503-504	Прямая	600	0,214	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
1614	ТЭЦ-12	504/6-504/8	Обратная	100	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1615	ТЭЦ-12	504/6	Обратная	50	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1616	ТЭЦ-21	к 1316	Прямая	150	0,185	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия
1617	ТЭЦ-21	тчк№.т.6 - кам.4	Обратная	200	0,022	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
1618	КТС-8	кам. 22 - кам. 23	Прямая	200	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1619	КТС-8	кам. 22 - кам. 23	Обратная	200	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
1620	КТС-405	камера кам. №ТК1 - камера кам. №ТК2	Прямая	200	0,040	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1621	КТС-405	камера кам. №ТК2 - камера кам. №ТК3	Прямая	200	0,033	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1622	ТЭЦ-23	кам. 11 - КТС-44 ул. Маломосковская д.20,стр.1	Прямая	400	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1623	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	т.14а/2-т.14а/3	Прямая	200	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
1624	ТЭЦ-23	224/2-414/23а	Прямая	250	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1625	ТЭЦ-23	431-аб.64/166	Обратная	100	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1626	РТС "Курьяново"	камера кам. ТК1023/20 - тепловой пункт аб. 05-07-030	Прямая	80	0,107	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1627	РТС "Курьяново"	камера кам. ТК1023/20 - тепловой пункт аб. 05-07-030	Обратная	80	0,107	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1628	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам. I-19 - кам. I-17	Обратная	500	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1629	ТЭЦ-26	м/к 629А/1-аб.1106/016	Обратная	200	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1630	ТЭЦ-26	м/к 1812/1 -аб.1118/002	Обратная	200	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1631	ТЭЦ-26	629А-629А/1	Обратная	100	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1632	ТЭЦ-26	1812/1 -аб.1118/002	Прямая	200	0,104	Спускник, воздушник	Коллектор	Минеральная вата	1994	Свищ	Внутренняя коррозия
1633	ТЭЦ-26	м/к 1812/1-1812	Прямая	300	0,269	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1634	ТЭЦ-26	м/к 1812/1-1812	Прямая	300	0,269	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1635	ТЭЦ-26	м/к 1804/6-1804/7А	Прямая	300	0,526	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
1636	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 45/5 - кам. т/к 7/5	Обратная	400	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1637	ТЭЦ-25	кам.422	Прямая	100	0,003	Задвижка (шаровая)	Проходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
1638	ТЭЦ-25	кам.415	Обратная	250	0,003	Задвижка (шаровая)	Проходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
1639	ТЭЦ-25	м/к 413-414	Прямая	1400	0,132	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1640	ТЭЦ-25	м/к 413-414	Прямая	1400	0,132	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1641	ТЭЦ-25	м/к 215а-216	Прямая	900	0,158	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1642	ТЭЦ-25	м/к 512-512а	Прямая	1400	0,015	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
1643	ТЭЦ-16	кам. 1 - аб. 02-04-0314/041	Прямая	100	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1644	ТЭЦ-16	кам.К - ЦТП 02-04-0301/041	Прямая	200	0,015	Задвижка (клиновая)	Камера	Минеральная вата	1999	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия
1645	ТЭЦ-8	к.411	Прямая	100	0,001	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1646	ТЭЦ-8	м/к 411-412	Прямая	500	0,091	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1647	ТЭЦ-8	к.412	Прямая	500	0,001	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1648	ТЭЦ-8	м/к 412-413	Прямая	500	0,217	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1649	ТЭЦ-11	м/к 2204/П2- 2204/П3	Прямая	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1650	ТЭЦ-11	м/к 2204/П2- 2204/П3	Обратная	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1651	ГЭС-1	к130	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
1652	ГЭС-1	к106	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
1653	ТЭЦ-12	кам.к 2509- кам.камера пром.	Обратная	125	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1654	ТЭЦ-12	907-908	Прямая	150	0,135	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1983	Разрыв	Наружная коррозия
1655	ГЭС-1	к2313/4-к2313/24	Прямая	300	0,178	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1656	ГЭС-1	к2313/п3	Прямая	80	0,012	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1657	ГЭС-1	к2313/п6-к2313/12а	Обратная	250	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2012	Свищ	Не коррозионное повреждение
1658	ТЭЦ-12	к 3281	Прямая	500	0,010	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
1659	ТЭЦ-12	м/к 3278/5-3278/6	Прямая	250	0,272	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1660	ТЭЦ-12	кам.к 2509- кам.камера пром.	Прямая	125	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1661	КТС-8	кам. 22 - кам. 23	Обратная	200	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1662	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.14а/3-14а/2	Обратная	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
1663	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	тчк. №тчк.14а/3 - ул. Докукина, д.17, стр.1	Обратная	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
1664	РТС "Курьяново"	кам. ТК1023/28 - кам. ТК1023/30	Прямая	400	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1665	ТЭЦ-22	м/к 745-745А	Прямая	1200	0,126	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв заводского шва	Не коррозионное повреждение
1666	РТС "Курьяново"	кам. КП1023/1027 - кам. 1023/37	Прямая	400	0,188	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1667	РТС "Курьяново"	кам. ТК1023/31 - кам. ТК1023/32	Обратная	600	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
1668	РТС "Курьяново"	кам. ТК1023/35 - кам. ТК1023/36	Обратная	300	0,241	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
1669	ТЭЦ-22	кам. к314 - аб. 05-03-0203/011	Прямая	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1670	ТЭЦ-22	кам. ТК 760/1 - аб. 05-08-0207/002	Обратная	150	0,350	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1671	ТЭЦ-22	кам. ТК 760/1 - аб. 05-08-0207/001	Прямая	150	0,020	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1981	Свищ	Внутренняя коррозия
1672	ТЭЦ-22	кам. к784 - кам. к784/1	Прямая	300	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1673	ТЭЦ-22	кам. к970/7 - кам. 970/14	Прямая	100	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1674	ТЭЦ-22	м/к1280/18-1280/19	Прямая	500	0,293	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1970	Свищ	Наружная коррозия
1675	ТЭЦ-22	кам. к1280/25 - аб. 04-04-0212/029	Прямая	200	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
1676	ТЭЦ-22	м/к 303-304	Прямая	700	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1677	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-39-кам.П-40 (участок 47)	Обратная	500	0,238	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1678	ТЭЦ-26	м/к642-642/1	Прямая	300	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1679	ТЭЦ-26	м/к 642 - 642/1	Обратная	300	0,074	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
1680	КТС-18	кам. 6/86-кам.7/86	Обратная	300	0,211	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1681	КТС-18	кам. 7/86-кам.8/86	Обратная	200	0,213	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1682	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 12/5 - кам. т/к 24/5	Обратная	300	0,251	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1683	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 9/1 - кам. 8/1	Прямая	150	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1684	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 54/1 - кам. 53/1	Прямая	200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1685	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 54/1 - кам. 53/1	Обратная	200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1686	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 54/1 - кам. 53/1	Прямая	200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1687	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 54/1 - кам. 53/1	Обратная	200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1688	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. т.26/1 - кам. т.25/1аL-36м	Прямая	250	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1689	РТС "Кунцево"	т. 5 - кам. К4В1, L=177м	Прямая	800	0,177	Прямой участок	Надземная	Скорлупы мин. Вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1690	РТС "Кунцево"	кам. К4 - тчк. №т. 8, L=60м	Прямая	800	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1999	Свищ	Наружная коррозия
1691	РТС "Кунцево"	кам. К4 - тчк. №т. 8, L=60м	Обратная	800	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1999	Свищ	Наружная коррозия
1692	РТС "Кунцево"	кам. К6 - кам. К6А, L=155,8м	Прямая	800	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1991	Свищ	Наружная коррозия
1693	РТС "Кунцево"	кам. К37Г - тчк. №ПК90, L=52,55м	Прямая	600	0,053	Прямой участок	Коллектор	Апб	1995	Свищ	Наружная коррозия
1694	РТС "Кунцево"	кам. К37J - кам. К37Н, L=150,2м	Обратная	500	0,003	Задвижка (клиновья)	Коллектор	Апб	2000	Свищ	Наружная коррозия
1695	РТС "Кунцево"	кам. К37Н-1 - кам. К37Г, L=65м	Прямая	600	0,065	Прямой участок	Коллектор	Апб	1995	Свищ	Наружная коррозия
1696	РТС "Кунцево"	т. 5 - кам. К4В1, L=177м	Обратная	800	0,177	Прямой участок	Надземная	Скорлупы мин. Вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
1697	ТЭЦ-16	1922-аб. 09-01-0319/003	Прямая	150	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
1698	ТЭЦ-16	к. 1916/5- аб.0319/020	Прямая	200	0,090	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	АПБ	1983	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1699	ТЭЦ-16	к.1332- аб. 09-01- 0313/118	Прямая	150	0,110	Прямой участок	Камера	АПБ	2014	Свищ	Наружная коррозия
1700	ТЭЦ-16	к.1332/12- аб.0313/058	Обратная	300	0,100	Прямой участок	Камера	АПБ	2001	Свищ	Внутренняя коррозия
1701	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-2-35303а-аб.09-05- 041	Обратная	200	0,116	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1702	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35303-к.3-2-35303а	Обратная	200	0,125	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1703	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35028-к3-2-35303	Прямая	400	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1704	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35028-к3-2-35303	Обратная	400	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1705	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35029-к.3-2-35033	Прямая	350	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1706	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35029-к.3-2-35033	Обратная	350	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1707	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35033-к.3-2-35036	Прямая	150	0,252	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1708	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35026-к.3-2-35027	Прямая	400	0,027	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
1709	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35026-к.3-2-35027	Обратная	400	0,027	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
1710	КТС "Покровское- Стрешнево" (Врачебный пр-д, 3)	к.11-3-0012-аб09-04-005	Прямая	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1979	Разрыв	Наружная коррозия
1711	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР33-т.35А	Прямая	400	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
1712	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-2-10072- к.1-2-10073	Прямая	500	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1713	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-2-10067	Прямая	700	0,231	Прямой участок	Камера	АПБ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1714	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-19-10093-тчк. №т.А	Прямая	300	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1715	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-2-10073-тчк. №т.А	Обратная	400	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
1716	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-19-10090-к.1-19-10089	Прямая	300	0,855	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
1717	ТЭЦ-11	м/к 2204/П2- 2204/П3	Обратная	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1718	ТЭЦ-12	кам.1604/6- аб.01-05-0116/072	Обратная	80	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Разрыв	Наружная коррозия
1719	ТЭЦ-12	кам.1604/29-Хлыновский туп.,д.3,с.5	Обратная	80	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Разрыв	Наружная коррозия
1720	ГЭС-1	кам. к1706/2 - Малый Гнездиновский пер., д.12	Прямая	50	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Разрыв	Наружная коррозия
1721	ГЭС-1	к1604/п20	Обратная	250	0,144	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1722	ГЭС-1	1604/12	Прямая	50	0,026	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
1723	ГЭС-1	1604/12	Обратная	50	0,026	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
1724	ТЭЦ-21	1301А-1302	Прямая	500	0,270	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
1725	ТЭЦ-21	1301А-1302	Обратная	500	0,270	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
1726	ТЭЦ-21	кам.1525/15 - тчк. №	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1727	ТЭЦ-21	кам.1525/15 - тчк. №	Обратная	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1728	ТЭЦ-21	кам.1525/15 - тчк. № 10	Обратная	300	0,108	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1729	ТЭЦ-21	к.1253/2	Прямая	50	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1730	ТЭЦ-21	к.1253/3	Обратная	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1731	ТЭЦ-21	1254-1255	Прямая	1000	0,312	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1732	ТЭЦ-21	1226-1227	Прямая	1200	0,150	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1733	ТЭЦ-21	1254-1255	Обратная	1000	0,312	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1734	ТЭЦ-21	кам.т/с №2481/13 - ЦТП аб. №0924/019	Прямая	100	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1735	ТЭЦ-21	тчк №2-ЦТП902/014	Прямая	200	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
1736	ТЭЦ-23	м/к 2044/4-2044/5	Прямая	150		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
1737	ТЭЦ-23	м/к 2044/4-2044/5	Обратная	150		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
1738	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	тчк.№1 - аб.03-08-091	Прямая	200	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1739	ТЭЦ-22	м/к1280/12-1280/13	Прямая	200	0,620	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1740	ТЭЦ-22	м/к760/2а-760/2б	Обратная	300	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1741	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 4/ПР - кам. 7/ПР	Прямая	1000	0,141	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Разрыв	Наружная коррозия
1742	ТЭЦ-20	к.1237-1238	Обратная	1200	0,267	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1743	ТЭЦ-20	к.1227-1228	Прямая	1200	0,145	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1744	ТЭЦ-20	к.1220-1222	Прямая	1000	0,366	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1745	ТЭЦ-20	к.1227/6-1227/7	Обратная	200	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1746	ТЭЦ-20	к.1237/1А- аб.812/069	Обратная	150	0,230	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
1747	ТЭЦ-20	к.№ 1-аб.812/054	Обратная	80	0,230	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
1748	КТС-18	кам. 6/86-кам.7/86	Обратная	300	0,211	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1749	КТС-18	кам. 7/86-кам.8/86	Прямая	200	0,213	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1751	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 1/4 (камера кам. 1/4 - камера кам. 2/4) L-60,52 м	Прямая	426/560	0,034	Прямой участок	Камера	ППУ	2005	Свищ	Наружная коррозия
1752	ТЭЦ-16	кам.№318 - ЦТП	Прямая	150	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1753	ТЭЦ-16	тчк.№ - аб.09-01-0313/123-01	Прямая	200	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1754	ТЭЦ-16	кам.1329/5 - аб.№09-01-0313/018	Прямая	50	0,270	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
1755	ТЭЦ-16	кам.1329/5 - аб.№09-01-0313/018	Обратная	50	0,270	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
1756	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР33 - т.35А	Обратная	400	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
1757	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	т.35А - Кт.36	Обратная	400	0,054		Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
1758	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	т.38а - КР39/62	Прямая	400	0,045		Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
1759	ТЭЦ-16	кам.к808 - аб.09-02-0308/008	Обратная	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
1760	ТЭЦ-16	камера аб. 09-02-0320/005 - строение аб.09-02-0320/005	Прямая	80	0,002	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
1761	ТЭЦ-16	камера аб. 09-02-0320/005 - строение аб.09-02-0320/005	Обратная	80	0,002	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
1762	ТЭЦ-16	аб.09-02-0320/007 - аб.09-02-0320/007	Прямая	80	0,001	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
1763	ТЭЦ-16	аб.09-02-0320/007 - аб.09-02-0320/007	Обратная	80	0,001	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
1764	ТЭЦ-16	кам.к2034/9 - аб.09-02-0317/008	Обратная	150	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1947	Свищ	Наружная коррозия
1765	ТЭЦ-16	тчк.№А - кам.к809/п1	Прямая	150	0,019	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1766	ТЭЦ-16	тчк.№А - кам.к809/п1	Обратная	150	0,019	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1767	ТЭЦ-16	аб.09-02-0308/017 - аб.09-02-0308/017	Прямая	150	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1768	ТЭЦ-16	аб.09-02-0308/017 - аб.09-02-0308/017	Обратная	150	0,006	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1769	ТЭЦ-16	аб.09-02-0308/031 - аб.09-02-0308/031	Прямая	150	0,008	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1770	ТЭЦ-16	а6.09-02-0308/031 - а6.09-02-0308/031	Обратная	150	0,008	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1771	ТЭЦ-16	м/к 811-812	Обратная	500	0,183	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1772	ТЭЦ-16	м/к 811-812	Прямая	500	0,183	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1773	ТЭЦ-16	м/к 818-819	Прямая	500	0,358	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
1774	ТЭЦ-16	м/к 818-819	Обратная	500	0,358	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
1775	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0010-кам.6-1- 0012 уч. №15	Прямая	400	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1776	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0010-кам.6-1- 0012 уч. №15	Обратная	400	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1777	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0010-кам.6-1- 0012 уч. №15	Обратная	400	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1778	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0012-кам.6-1- 0013 уч. №18	Прямая	400	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1779	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0012-кам.6-1- 0013 уч. №18	Обратная	400	0,150	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1780	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0012-кам.6-1- 0013 уч. №18	Обратная	400	0,150	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1781	ТЭЦ-16	м/к 811-812	Обратная	500	0,183	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
1782	ТЭЦ-11	м/к 2204/П2- 2204/П3	Обратная	200	0,033	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1783	ТЭЦ-12	503-504	Прямая	600	0,200	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
1784	ГЭС-1	м/к2313/9-а6.123/014	Прямая	80		Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
1785	ГЭС-1	м/к2313/9-а6.123/014	Обратная	80		Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
1786	ТЭЦ-12	м/к 3256-3256/п1	Прямая	500	0,010	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Не коррозионное повреждение
1787	ТЭЦ-12	к 3240	Обратная	400	0,012	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1788	ТЭЦ-12	м/к 3278-3279	Прямая	500	0,001	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1789	ТЭЦ-27	м/к 3134-3135	Обратная	800	0,298	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Разрыв	Наружная коррозия
1790	ТЭЦ-27	м/к 3134-3135	Прямая	800	0,298	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Разрыв	Наружная коррозия
1791	ТЭЦ-27	м/к 3034-3134	Прямая	700	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
1792	ТЭЦ-27	м/к 3033-3034	Обратная	700	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
1793	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	тчк. №тчк.14а/3 - ул. Докукина, д.17, стр.1	Обратная	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
1794	ТЭЦ-23	кам. 402/4	Прямая	300	0,410	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1795	ТЭЦ-23	м/к 2711-2712	Прямая	500		Прямой участок	Коллектор	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
1796	ТЭЦ-23	м/к 2043-2044	Прямая	1000	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1797	ТЭЦ-22	кам. кам.№2 - Зелёный просп., д.2, корп.1	Прямая	80	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Внутренняя коррозия
1798	ТЭЦ-22	кам. к1280/25 - аб. 04-04-0212/029	Обратная	200	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
1799	ТЭЦ-22	кам. к1280/5 - аб. 04-04-0212/035	Прямая	200	0,301	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Внутренняя коррозия
1800	ТЭЦ-22	кам. к1280/5 - аб. 04-04-0212/035	Обратная	200	0,301	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Внутренняя коррозия
1801	ТЭЦ-22	кам. к1142/3 - аб. 05-01-0211/056	Обратная	150	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
1802	ТЭЦ-22	к.760/3	Обратная	150	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1803	ТЭЦ-22	к.782	Прямая	80	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1983	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
1804	ТЭЦ-22	к.764	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1985	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1805	ТЭЦ-22	к.315	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1806	ТЭЦ-22	ам. к1280/13 - аб. 04-04-0212/023	Прямая	150	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1807	ТЭЦ-26	кам.к810/1-тчк.№т.А	Прямая	200	0, 022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1808	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 158а/14-т.к.158б/14	Обратная	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1809	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 158б/14-т.к.158/14	Обратная	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
1810	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 152/14-т.к.153/14	Обратная	400		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1811	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 157а/14-т.к.158а/14	Прямая	400		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1812	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 154/14	Прямая	400		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1813	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 44/3 - кам. 40/3	Прямая	250	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Разрыв	Наружная коррозия
1814	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 11/ПР - кам. 45/3	Прямая	150	0,470	Дренаж	Коллектор	Минеральная вата	1994	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1815	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	камера кам. т/к 35/5 - точка тчк. №м5-1/5	Прямая	70	0,028	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1816	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	камера кам. т/к 35/5 - точка тчк. №м5-1/5	Обратная	70	0,028	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1817	ТЭЦ-16	кам. 7-тчк.№1	Прямая	100	0,026	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
1818	ТЭЦ-11	ул. Казакова, д.16, стр.1 - кам. к1619/п5	Прямая	100	0,046	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1819	ТЭЦ-11	м/к 1622/7-аб.416/015	Прямая	150	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1820	ТЭЦ-11	м/к 1622/6-аб.416/065	Обратная	80	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1821	ТЭЦ-11	м/к 1609/12-1609/13	Прямая	500	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
1822	ТЭЦ-11	м/к 1622/4-а6.416/077	Прямая	150	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1823	ТЭЦ-11	м/к 1613/3-1613/4	Обратная	150	0,049	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
1824	ТЭЦ-11	м/к п.1606-а6.416/053	Прямая	100	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1825	ТЭЦ-11	м/к п.1606-а6.416/053	Обратная	100	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
1826	ТЭЦ-11	м/к 1617/1-а6.416/028	Прямая	80	0,016	Задвижка (клиновая)	Непроходной канал	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
1827	ТЭЦ-11	м/к 1622/7-а6.416/015	Обратная	150	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
1828	ТЭЦ-11	м/к 1622/4-а6.416/077	Обратная	150	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1829	ТЭЦ-11	ул. Казакова, д.16, стр.1 - кам. к1619/п5	Обратная	80	0,046	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1830	ТЭЦ-12	кам. 908/1- Староконюшенный пер д. 33	Прямая	50	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1831	ТЭЦ-12	Калюшин пер. д.6 стр.1- т.пункт	Прямая	100	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1832	ГЭС-1	кам.1604-Хлыновский туп. Д. 3 стр.5	Прямая	57	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1833	ТЭЦ-12	стр-ие ул.1812год. Д.10 к.2-т.пункт задв.1,2	Обратная	125	0,013	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	20007	Свищ	Наружная коррозия
1834	ТЭЦ-12	504/6	Прямая	50	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
1835	ТЭЦ-12	901/2-901/2а	Прямая	100	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
1836	ТЭЦ-12	802-803	Обратная	400	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
1837	ТЭЦ-12	809	Обратная	50	0,437	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
1838	ТЭЦ-12	809	Прямая	50	0,437	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
1839	ГЭС-1	1705/3	Прямая	50	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1840	ГЭС-1	1705/3	Обратная	50	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Не коррозионное повреждение
1841	ТЭЦ-21	тчк.№11к.2 - кам.1525/15	Обратная	125	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1842	ТЭЦ-21	кам.1525/18а - аб.№02- 03-1215/090	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1843	ТЭЦ-21	1234-1234А	Прямая	1200	0,890	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1844	ТЭЦ-21	1234-1234А	Прямая	1200	0,890	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1845	ТЭЦ-21	1233-1234	Прямая	1200	0,750	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1846	ТЭЦ-21	кам.1525/15 - тчк. №	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1847	ТЭЦ-21	к.1232А	Прямая	200	0,300	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1848	ТЭЦ-21	к.1232А	Обратная	200	0,300	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1849	ТЭЦ-21	1264-1216	Прямая	1200	0,156	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
1850	ТЭЦ-21	1234А	Прямая	100	0,890	Прямой участок	Прямой участок	Прямой участок	1968	Свищ	Наружная коррозия
1851	ТЭЦ-21	Октябрьская ул., д.64 - Октябрьская ул., д.91, корп.1	Прямая	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1852	ТЭЦ-21	Октябрьская ул., д.64 - Октябрьская ул., д.91, корп.1	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1853	ТЭЦ-21	Октябрьская ул., д.62 - Октябрьская ул., д.64	Прямая	200	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1854	ТЭЦ-21	кам. 2904/п.2 (т.13) - Октябрьская ул., д.60, корп.2	Обратная	200	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1855	ТЭЦ-22	тчк. №1 - аб. 04-04- 0212/016	Обратная	200	0,052	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
1856	ТЭЦ-22	кам. к1280/25 - аб. 04- 04-0212/029	Прямая	200	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
1857	ТЭЦ-22	кам. к1280/25 - аб. 04- 04-0212/029	Обратная	200	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
1858	ТЭЦ-22	кам. к1280/5 - аб. 04-04- 0212/035	Прямая	200	0,301	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1859	ТЭЦ-22	кам. к1280/24 - аб. 04-04-0212/020	Прямая	200	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
1860	ТЭЦ-22	кам. к1280/3 - аб. 04-04-0212/044	Прямая	125	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
1861	ТЭЦ-22	кам. к1280/7 - аб. 04-04-0212/017	Прямая	200	0,054	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
1862	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 51/4 - кам. 52/4	Обратная	250	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1863	ТЭЦ-26	м/к 555-556	Прямая	1000	0,050	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1864	ТЭЦ-26	м/к 535А-535	Прямая	1000	0,144	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1865	ТЭЦ-26	м/к 535А-535	Обратная	1000	0,144	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1866	ТЭЦ-26	м/к 527/10-527/11	Прямая	400	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
1867	ТЭЦ-26	м/к 533/2-533/3	Обратная	400	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1868	ТЭЦ-26	м/к 533/3-533/2	Прямая	400	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	
1869	ТЭЦ-26	м/к 540-540А	Прямая	1000	0,114	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1870	ТЭЦ-26	м/к 539-540	Обратная	1000	0,066	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
1871	ТЭЦ-26	м/к 555-556	Обратная	1000	0,050	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1872	ТЭЦ-26	м/к 505-506	Прямая	1400	0,279	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1983	Свищ	Внутренняя коррозия
1873	ТЭЦ-26	м/к 508А-508	Прямая	1000	0,270	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Внутренняя коррозия
1874	ТЭЦ-26	м/к 514-515	Прямая	1000	0,079	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1875	ТЭЦ-26	м/к 519-г.3	Прямая	500	0,115	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1876	ТЭЦ-26	м/к 521-520А	Прямая	1000	0,172	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1877	ТЭЦ-26	м/к 521-520А	Прямая	1000	0,172	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Внутренняя коррозия
1878	ТЭЦ-26	м/к 527/16-527/17	Обратная	500	0,098	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Внутренняя коррозия
1879	ТЭЦ-26	м/к 527/17-527/18	Обратная	300	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1880	ТЭЦ-26	точка №3 - точка №2	Обратная	200	0,051	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1881	ТЭЦ-26	аб. 07-05-1108/013 - аб. 07-05-1108/013	Обратная	200	0,004	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1882	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. т.26/1 - кам. т.25/1аL-36м	Обратная	250	0,036	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1883	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	камера 25/1 (кам. т.25/1 - кам. т.24/1) L-86,87м	Прямая	250	0,086	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1884	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 36/1 - кам. 35/1 L-78,5м	Прямая	200	0,079	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
1885	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. т.2/4а - кам. т.3/4 L-166,1 м	Обратная	400	0,166	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1886	ТЭЦ-25	м/к 215а-216	Обратная	900	0,158	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
1887	ТЭЦ-16	724/1 - аб.307/054	Прямая	200	0,056	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1888	ТЭЦ-16	726/3 - 726/5	Прямая	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1889	ТЭЦ-16	724/1 - аб.307/054	Прямая	100	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1890	ГЭС-1	кам. к1706/2 - Малый Гнездииковский пер., д.12	Обратная	50	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Разрыв	Наружная коррозия
1891	ТЭЦ-22	Вешняковская ул., д.5, корп.4 - аб. 04-04-0212/024	Прямая	200	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
1892	ТЭЦ-22	к.317-аб.0203/009	Прямая	200	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1893	ТЭЦ-22	м/к 1280/18-/19	Обратная	500	0,293	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
1894	ТЭЦ-22	м/к 1280/21-/22	Прямая	400	0,257	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1970	Свищ	Наружная коррозия
1895	ТЭЦ-22	к.1280/1	Прямая	50	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Внутренняя коррозия
1896	ТЭЦ-22	м/к 1280/12-1280/13	Обратная	200	0,620	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1897	ТЭЦ-22	к.1280/21-а6.0212/076	Прямая	150	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1898	ТЭЦ-26	м/к 810/6-810/7	Прямая	200	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
1899	ТЭЦ-26	м/к 810/1-810/2	Прямая	300	0,214	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Внутренняя коррозия
1900	ТЭЦ-26	м/к 810-810/1	Обратная	300	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
1901	ТЭЦ-26	м/к 909/2-909/3	Прямая	400	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
1902	ТЭЦ-26	м/к 909/5-909/6	Прямая	400	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
1903	ТЭЦ-16	726/3 - 726/5	Обратная	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
1904	ТЭЦ-16	726/3 - 726/2	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1905	ТЭЦ-16	726/3 - 726/2	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
1906	ТЭЦ-16	726/2 - а6.307/015	Прямая	100	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
1907	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-2-10067	Прямая	700	0,231	Прямой участок	Камера	АПБ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
1908	РТС "Фрезер"	кам.ВВ1810/4п – кам.П116/п	Прямая	500	0,097	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1909	ТЭЦ-11	кам. т/с №627 – ЦТП 05- 05-0406/014	Прямая	200	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2011	Свищ	Наружная коррозия
1910	ТЭЦ-21	1223А-1224	Прямая	1200	0,197	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
1911	ТЭЦ-22	м/к1280/13-а6.212/23	Прямая	150	0,690	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Внутренняя коррозия
1912	ТЭЦ-22	м/к1280/13-а6.212/23	Обратная	150	0,690	Задвижка (клиновья)	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1913	ТЭЦ-22	м/к1280/13-1280/28	Прямая	150	0,850	Задвижка (клиновая)	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Внутренняя коррозия
1914	ТЭЦ-22	м/к1280/13-1280/28	Обратная	150	0,850	Задвижка (клиновая)	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Внутренняя коррозия
1915	ТЭЦ-22	к.1280/13	Прямая	200	0,004	Задвижка (клиновая)	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
1916	ТЭЦ-22	к.1280/13	Обратная	200	0,004	Задвижка (клиновая)	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
1917	ТЭЦ-22	м/к1142-1142/1	Прямая	300	0,720	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1918	ГЭС-1	1705/3	Прямая	150	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Не коррозионное повреждение
1919	ТЭЦ-12	к504/10	Прямая	600	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1920	ТЭЦ-12	м/к 504/9-504/10	Прямая	600	0,010	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
1921	ТЭЦ-12	м/к 503-504	Обратная	600	0,005	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Не коррозионное повреждение
1922	ТЭЦ-21	1207-1206	Обратная	1200	0,175	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв	Наружная коррозия
1923	ТЭЦ-27	кам.№3027/1 - ЦТП	Обратная	200	0.070	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1924	ТЭЦ-27	кам.№3033/7 - Коненкова ул.,д.11	Обратная	200	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
1925	ТЭЦ-23	м/к 411/19-411/19а	Обратная	400	0,393	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
1926	ТЭЦ-23	м/к 522-521	Прямая	700	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
1927	ТЭЦ-23	м/к 508-509	Обратная	500	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
1928	ТЭЦ-22	к.1280/10	Прямая	150	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1929	ТЭЦ-22	к.1108	Прямая	50	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Внутренняя коррозия
1930	ТЭЦ-22	к.1108	Обратная	50	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Внутренняя коррозия
1931	ТЭЦ-22	к.1142/3	Прямая	20	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Внутренняя коррозия
1932	ТЭЦ-22	к.1142/3	Обратная	20	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1933	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тк.4/12а-ЦТП 06-09-031	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
1934	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	тк.4/12а-ЦТП 06-09-031	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
1935	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 1586/14-т.к.158/14	Обратная	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
1936	ТЭЦ-26	м/к 533А-533Б	Прямая	1000	0,275	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	
1937	ТЭЦ 26	кам.№162/6-043/1	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1938	ТЭЦ-20	к.№ 1-а6.812/054	Прямая	80	0,230	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
1939	КТС-18	кам. 7/86-кам.8/86	Обратная	200	0,213	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1940	ТЭЦ-16	кам.к2034/9 - а6.09-02- 0317/008	Прямая	150	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1947	Свищ	Наружная коррозия
1941	ТЭЦ-16	тчк. №3-кам. 735/5	Прямая	200	0,650	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
1942	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	кам РК3/066-кам Рт 3А	Прямая	150	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1943	ТЭЦ-16	м/к 808-2034	Обратная	500	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
1944	ГЭС-1	м/к п511-п55	Прямая	300	0,040	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
1945	ГЭС-1	м/к к1231/6-к1231/п2	Прямая	150	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1946	ТЭЦ-12	м/к2209-740/п.3	Обратная	200	0,085	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1947	ТЭЦ-12	м/к2209-740/п.3	Прямая	200	0,085	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1948	ГЭС-1	м/к к1231/6-к1231/п2	Обратная	150	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1949	ТЭЦ-21	тчк. №А - ул. Яблочкова, д.10А	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
1950	ТЭЦ-21	м/к 3130-3131	Обратная	1000	0,216	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1951	ТЭЦ-21	м/к 3130-3131	Обратная	1000	0,216	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
1952	ТЭЦ-23	тчк.№2-кам. 2	Прямая	150	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1953	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	тчк.№1 - аб.03-08-091	Прямая	200	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1954	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.26а/2-03-08-626	Прямая	150	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
1955	ТЭЦ-23	м/к 1909-217/34Б	Прямая	500	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
1956	ТЭЦ-23	м/к 411/17а-411/176	Прямая	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1957	ТЭЦ-23	к.1255	Прямая	150	0,093	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
1958	ТЭЦ-23	м/к 1233-1234	Прямая	1200	0,298	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1959	ТЭЦ-23	м/к 1233-1234	Прямая	1200	0,298	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
1960	ТЭЦ-23	кам.2- аб.01-09-0617/047	Прямая	150	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
1961	ТЭЦ-22	м/к 740-741	Прямая	1400	0,143	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1970	Отрыв монтажного люка	Не коррозионное повреждение
1962	ТЭЦ-22	к.743	Прямая	1200	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
1963	ТЭЦ-22	к.753	Прямая	1200	0,003	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	2006	Разрыв	Наружная коррозия
1964	ТЭЦ-22	м/к 745А-746	Прямая	1200	0,262	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
1965	ТЭЦ-22	1 Вых.нпс-749	Прямая	1200	0,314	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1966	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 1/ПР - кам. 3/ПР	Прямая	1000	0,067	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1967	РТС "Бирюлево"	Т.11-ЦТП 06-10-003	Прямая	200		Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
1968	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 1586/14-т.к.158/14	Прямая	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
1969	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 1586/14-т.к.158/14	Прямая	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Внутренняя коррозия
1970	ТЭЦ-26	кам. к810/1 - тчк. №т.А	Обратная	200	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
1971	КТС-18	кам. 7/86-кам.8/86	Прямая	200	0,213	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1972	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	камера 25/1 (кам. т.25/1 - кам. т.24/1) L-86,87м	Обратная	250	0,086	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
1973	ТЭЦ-25	м/к 604-604/1	Прямая	500	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1974	ТЭЦ-25	кам 604/3	Обратная	500	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
1975	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 10/2 - кам. т/к 3/2	Обратная	500	0,251	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
1976	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к КР24-КР26	Прямая	400	0,124	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1988	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Наружная коррозия
1977	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к КР24-КР26	Обратная	400	0,124	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1988	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Наружная коррозия
1978	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР33 - т.35А	Прямая	400	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
1979	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к КР24-КР26	Прямая	300	0,124	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1988	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1980	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к КР24-КР26	Обратная	300	0,124	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1988	Механическая деформация трубы с появлением утечки	Наружная коррозия
1981	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к.РК3'/066- к.Рт.3А	Обратная	150	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Разрыв	Наружная коррозия
1982	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к.РК3'/066- к.Рт.3А	Обратная	150	0,074	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1988	Разрыв	Наружная коррозия
1983	ТЭЦ-16	кам.№710/7 - 1-я Магистральная ул., д.22,к.1	Прямая	100	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
1984	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35028-к3-2-35303	Прямая	400	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1985	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35028-к3-2-35303	Прямая	400	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1986	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	к.3-2-35028-к3-2-35029	Прямая	400	0,129	Спускник, воздушник	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
1987	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-19-10090-к1-19- 10089	Прямая	300	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
1988	ТЭЦ-16	к.401/п1-401/1	Обратная	150	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
1989	ТЭЦ-16	к.308/1-аб.303/046	Обратная	200	0,611	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
1990	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0005-кам.6-1- 0035 уч. № 70	Обратная	700	0,212	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1991	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0025-тчк. № 25а уч. № 51	Прямая	400	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1992	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0025-тчк. № 25а уч. № 51	Обратная	400	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
1993	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0005-кам.6-1- 0035 уч. № 70	Обратная	700	0,212	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1994	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0005-кам.6-1- 0035 уч. № 70	Обратная	700	0,212	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
1995	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0036-т.25а уч. № 72	Обратная	200	0,040	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1991	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1996	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0036-т.25а уч. № 72	Обратная	200	0,040	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1991	Сквозная трещина	Наружная коррозия
1997	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам. 6-1-0030-к.6-1-0029 уч.№61	Обратная	200	0,037	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
1998	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.5-1-0081а- кам.5-1- 0080 уч.№191	Прямая	700	0,166	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
1999	ТЭЦ-8	кам.к 3511/-аб.01-01- 0535/008	Прямая	200	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2000	ТЭЦ-8	м/к 3510а-3507	Прямая	700	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2001	ТЭЦ-9	м/к 3510а-3507	Прямая	700	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2002	ТЭЦ-8	к.3510	Прямая	700	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1972	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2003	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Прямая	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2004	ТЭЦ-8	м/к 1627-1628	Прямая	700	0,081	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
2005	ТЭЦ-8	м/к 1632-1633	Прямая	700	0,097	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2006	ТЭЦ-8	м/к 1632-1633	Прямая	700	0,097	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
2007	ТЭЦ-8	м/к 1624-1625	Прямая	700	0,029	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2008	ТЭЦ-12	к.2801	Обратная	500	0,193	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
2009	ТЭЦ-12	к.2801	Прямая	500	0,193	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
2010	ТЭЦ-12	камера № 2808/30 - камера № 2808/31	Прямая	80	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
2011	ТЭЦ-12	камера № 2808/50- Проточный пер.д.9с.1	Прямая	50	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2012	ТЭЦ-12	740/10	Обратная	100	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
2013	ТЭЦ-12	740/14-/15	Прямая	200	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
2014	ТЭЦ-12	740/10	Прямая	100	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
2015	ТЭЦ-12	740/14-/15	Обратная	200	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1950	Свищ	Наружная коррозия
2016	ТЭЦ-12	2808/5	Прямая	200	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
2017	ТЭЦ-12	м/д к2808/30-2808/26	Прямая	200	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2018	ТЭЦ-12	2808/5	Обратная	200	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
2019	ТЭЦ-12	м/к к2808/30-2808/26	Обратная	200	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2020	ГЭС-1	к 1224	Прямая	200	0,002	Отвод	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2021	ГЭС-1	к 1224	Обратная	200	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2022	ТЭЦ-12	камера № 2808/50- 1-й Смоленский пер.д.24.	Обратная	100	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2023	ТЭЦ-21	транзит по зданию 4-й Войковский пр., д.9	Обратная	125	0,083	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
2024	ТЭЦ-21	4-й Войковский пр., д.10	Обратная	125	0,019	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
2025	ТЭЦ-21	кам.833/6-аб.1208/010	Прямая	150	0,118	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2026	ТЭЦ-21	1223А-1224	Прямая	1200	0,197	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
2027	ТЭЦ-21	м/к 2101-1252/1	Обратная	700	0,141	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2028	ТЭЦ-21	Октябрьская ул., д.91, корп.1 - аб. 03-01- 0929/049	Прямая	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2029	РТС "Новомосковская"	кам. 210 - кам. 211	Прямая	500	0,233	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2030	РТС "Новомосковская"	кам. 45-3 - аб. 03-05-186	Обратная	150	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2031	РТС "Новомосковская"	камера кам. 213 - ЦТП аб. 03-05-191	Обратная	250	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2032	РТС "Новомосковская"	кам. 211 - кам. 212	Обратная	600	0,125	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2033	РТС "Новомосковская"	кам. 27 - кам. 210	Обратная	500	0,233	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2034	РТС "Новомосковская"	кам. 210 - кам. 211	Обратная	500	0,015	Прямой участок	Камера	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2035	РТС "Новомосковская"	кам. 26-1 - кам. 43а	Обратная	400	0,386	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2036	РТС "Новомосковская"	кам. 45 - кам. 45-2	Обратная	300	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
2037	ТЭЦ-23	м/к 414/8п1-414/8п2	Обратная	150	0,585	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
2038	ТЭЦ-23	м/к 1222-1223	Прямая	1200	0,013	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2039	ТЭЦ-23	м-к 434а-434б	Прямая	300	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2040	ТЭЦ-23	м/к 434б-435	Прямая	300	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2041	ТЭЦ-23	м/к 434б-435	Обратная	300	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2042	ТЭЦ-23	м/к 217/9-217/10	Прямая	150	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2043	ТЭЦ-23	м/к 432-433	Прямая	400	0,242	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2044	ТЭЦ-23	м/к 432-аб.62/082	Обратная	100	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2045	ТЭЦ-23	м/к 1701/2-1701/3	Прямая	250	0,017	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2046	ТЭЦ-23	кам. к1852/7 - ул. Космонавтов, д.16	Обратная	100	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2047	ТЭЦ-22	кам. к1450/21 - кам. 1450/22	Прямая	100	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2048	ТЭЦ-22	м/к 1280/12-/13	Прямая	200	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2049	ТЭЦ-22	тчк. №строен.2 - кам. №1280/14	Прямая	273	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
2050	ТЭЦ-22	П. 960	Обратная	150	0,004	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
2051	ТЭЦ-22	м/к960/17-/18	Обратная	200	0,690	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2052	ТЭЦ-22	м/к960/17-/18	Прямая	200	0,690	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2053	ТЭЦ-22	м/к 960/14-/15	Обратная	500	0,810	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2054	ТЭЦ-22	к. 960/14	Обратная	50	0,005	Байпас	Камера	АПБ	1982	Свищ	Внутренняя коррозия
2055	ТЭЦ-22	м/к 960/9-/21	Обратная	500	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2056	ТЭЦ-22	к.960/9	Обратная	500	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	АПБ	1982	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2057	ТЭЦ-22	м/к 960/6-/9	Обратная	500	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2058	ТЭЦ-22	кам. к1450/21 - кам. 1450/22	Обратная	100	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Внутренняя коррозия
2059	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам.т.17-кам.С-1 (участок 1)	Обратная	800	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
2060	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам.С-Па-кам.С-П,6	Прямая	700	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2061	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам.С-9-5	Прямая	250		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2062	ТЭЦ-26	м/ к 1905/2-1905/2а	Прямая	250	0,208	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2063	ТЭЦ-26	м/к 1415-1415а	Обратная	600	0,184	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2064	ТЭЦ-26	кам. к188/1 - аб. 06-01-1101/031	Прямая	200	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999		
2065	ТЭЦ-26	приямок ЦТП	Прямая	250	0,008	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997		Наружная коррозия
2066	КТС-18	кам. 7/86- кам. 8/86	Прямая	200	1,213	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2067	КТС-18	кам. 10/75 -14/75	Обратная	125	0,704	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2068	КТС-18	кам. 10/75 -14/75	Обратная	125	0,704	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2069	ТЭЦ-20	кам. 108/2а - 108/2	Обратная	100	0,004	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2070	ТЭЦ-25	кам.529	Прямая	100	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2071	РТС "Крылатское"	т.46/1 - ЦТП 08-07-005	Обратная	250	0,160	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2072	РТС "Крылатское"	в ЦТП 08-07-011	Прямая	200	0,057	Прямой участок	Бесканальная	Ппу	2007	Свищ	Наружная коррозия
2073	РТС "Рублево"	транзит в д.45 ул.Молодогвардейская	Обратная	80	0,115	Прямой участок	Транзит по зданию	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2074	РТС "Крылатское"	в ЦТП 08-07-011	Прямая	200	0,057	Прямой участок	Бесканальная	Ппу	2007	Свищ	Наружная коррозия
2075	РТС "Рублево"	К163-к145	Обратная	400	0,536	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
2076	РТС "Рублево"	ул.Партизанская д.21 - ул.Молодогвардейская д.46 к.3	Прямая	125	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2077	РТС "Рублево"	К156 - ЦТП 08-03-030	Обратная	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2078	РТС "Рублево"	К156 - ЦТП 08-03-030	Обратная	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2079	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 1/2 - кам. т/к 10/2	Обратная	500	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2080	РТС "Кунцево"	кам. К37J - кам. К37Н,	Прямая	600	0,150	Компенсатор	Коллектор	Апб	2000	Свищ	Наружная коррозия
2081	РТС "Кунцево"	кам. К6 - кам. К6А,	Обратная	800	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1991	Свищ	Наружная коррозия
2082	РТС "Кунцево"	кам. К37Е- кам. К37Д,	Прямая	600	0,178	Прямой участок	Коллектор	Апб	2001	Свищ	Наружная коррозия
2083	РТС "Кунцево"	кам. К37F- кам. К37Е,	Прямая	600	0,066	Прямой участок	Коллектор	Апб	2003	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2084	РТС "Кунцево"	кам. К4 - тчк. №т. 8,	Прямая	800	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1999	Свищ	Наружная коррозия
2085	ТЭЦ-16	тчк. №3-кам. 735/5	Прямая	200	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2086	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР33 - т.35А	Прямая	400	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2087	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	КР33 - т.35А	Обратная	400	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2088	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	к.РК3'/066- к.Рт.3А	Прямая	150	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2089	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	к.1-2-10067	Прямая	700	0,231	Прямой участок	Камера	АПБ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
2090	ТЭЦ-12	к. 722	Обратная	400	0,086	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2091	ТЭЦ-12	к.733	Прямая	400	0,546	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
2092	ТЭЦ-12	к. 722	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2093	ТЭЦ-21	кам.745/1-кам.745/2	Прямая	250	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2094	ТЭЦ-21	кам.745/2 - Ленинградское ш. д.31	Обратная	200	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2095	ТЭЦ-21	6-й Новоподмосковный пер, д.6- аб. 02-01- 1210/078	Прямая	125	0,024	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2096	ТЭЦ-21	кам.1018/11 -аб. 1210/171	Прямая	150	0,105	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2097	ТЭЦ-21	кам.1018/11 -аб. 1210/171	Обратная	150	0,105	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2098	ТЭЦ-21	тчк.№3 - ул. Клары Цеткин д.27	Прямая	80	0,061	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2099	ТЭЦ-21	ул. Клары Цеткин д.27- аб. 02-01-1210/079	Прямая	80	0,018	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2100	ТЭЦ-27	м/к.3026/16-3023/17	Обратная	300	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2101	ТЭЦ-27	м/к.3134-3135	Прямая	800	0,298	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2102	ТЭЦ-27	м/к.1122-1121	Прямая	500	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1967	Свищ	Наружная коррозия
2103	ТЭЦ-21	кам. к2122/8 - аб. 03-01-0921/040	Обратная	100	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2104	КТС (пос.Акулово, д. 30, стр. 1)	кам. 1 - КТС Акулово (летняя)	Прямая	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2105	КТС (пос.Акулово, д. 30, стр. 1)	кам. 1 - КТС Акулово (летняя)	Обратная	250	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2106	ТЭЦ-21	кам. к2122/2 - аб. 03-01-0921/043	Прямая	50	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2107	ТЭЦ-27	кам. 1124/4а - кам. 1124/3	Прямая	250	0,280	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
2108	ТЭЦ-27	кам. 1124/3 - аб. 03-03-0911/042	Прямая	200	0,212	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
2109	ТЭЦ-27	кам. 1124/1м - аб. 03-03-0911/028	Прямая	200	0,116	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2110	ТЭЦ-27	м /к. 3130-3131	Обратная	1000	0,217	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2111	ТЭЦ-27	м/к. 3134-3135	Обратная	800	0,298	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
2112	ТЭЦ-23	аб.04-01-0605/005-04-01-0605/021	Прямая	150	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2113	ТЭЦ-23	Кам. к217/9 - аб. 04-05-0602/035	Обратная	80	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Свищ	Наружная коррозия
2114	ТЭЦ-23	аб.04-05-0602/058-04-05-0602/057	Прямая	80	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2115	ТЭЦ-23	аб.04-05-0602/058-04-05-0602/057	Обратная	80	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2116	ТЭЦ-23	м/к 1233-1234	Прямая	1200	0,013	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2117	ТЭЦ-23	м/к 1222-1223	Обратная	1400	0,296	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2118	ТЭЦ-23	м/к 509-510	Прямая	500	0,309	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2119	ТЭЦ-23	м/к504а-504б	Обратная	700	0,119	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
2120	ТЭЦ-23	м/к 411/17а-411/17б	Обратная	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2121	ТЭЦ-23	кам.684	Обратная	100	0,058	Байпас	Коллектор	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2122	ТЭЦ-23	м/к 217/8а-217/14	Прямая	300	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
2123	ТЭЦ-23	кам. 217/8п1- кам. 217/8п2	Обратная	150	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2124	ТЭЦ-22	м/к1101/А-1102	Прямая	600	0,120	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Внутренняя коррозия
2125	ТЭЦ-22	к.1102	Обратная	600	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1965	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2126	ТЭЦ-22	кам. к960/15 - аб. 04-03- 0209/054	Прямая	150	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2127	ТЭЦ-22	кам. к960/15 - аб. 04-03- 0209/054	Обратная	150	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2128	ТЭЦ-22	аб. 04-03-0209/054 - кам. №1	Обратная	150	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2129	ТЭЦ-22	кам. №960/20 - аб. 04-03- 0209/058	Обратная	100	0,065	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2130	ТЭЦ-26	м/к 1608/15-1608/16	Прямая	500	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
2131	ТЭЦ-20	кам. 113/6 -т.А аб. 07- 04-0801/013	Прямая	57	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2015	Свищ	Наружная коррозия
2132	ТЭЦ-20	к.105-106А	Прямая	600	0,185	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2133	ТЭЦ-20	к.111-к.606	Обратная	250	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
2134	ТЭЦ-20	к.108/11-к.108/12	Обратная	400	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2135	ТЭЦ-20	к.113/13- аб.0801/060	Обратная	100	0,117	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2136	ТЭЦ-20	к.142/15- аб.0801/073	Обратная	80	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2137	РТС "Кунцево"	кам. К38 - кам. К38А	Прямая	300	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
2138	РТС "Кунцево"	кам. К38 - кам. К38А	Обратная	300	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2139	РТС "Кунцево"	тчк. №т.422189 - тчк. №т. Б	Прямая	400	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
2141	ТЭЦ-16	410-410/1	Прямая	400	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
2142	ТЭЦ-16	405-410	Обратная	600	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Внутренняя коррозия
2143	ТЭЦ-16	304	Прямая	100	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2144	ТЭЦ-16	304/2-304/3	Прямая	200		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Внутренняя коррозия
2145	ТЭЦ-16	327-314А	Прямая	700		Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
2146	ТЭЦ-8	м/к 1632-1631	Прямая	700	0,084	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
2147	ТЭЦ-8	к.3506	Прямая	700	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2148	ТЭЦ-8	м/к. 3506-3505	Прямая	700	0,122	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
2149	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Прямая	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2150	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Прямая	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2151	ТЭЦ-8	м/к 1632-3511	Прямая	700	0,315	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2152	ГЭС-1	п512	Прямая	200	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2153	ГЭС-1	п512	Обратная	200	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2154	ГЭС-1	п512	Прямая	150	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2155	ГЭС-1	п512	Обратная	150	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2156	ГЭС-1	п512	Прямая	80	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2157	ГЭС-1	п512	Обратная	80	0,001	Задвижка (шаровая)	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2158	ГЭС-1	к1224	Прямая	400	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2159	ГЭС-1	к1224	Обратная	400	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
2160	ТЭЦ-12	кам2808/30-кам.2808/31	Прямая	80	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
2161	ТЭЦ-12	п.203-к.2009	Прямая	80	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
2162	ТЭЦ-12	м/к 117-117/2	Прямая	100	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2163	ТЭЦ-12	п.203-к.2011	Прямая	100	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2164	ТЭЦ-12	п.203-к.2009	Обратная	80	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
2165	ТЭЦ-12	м/к 117-117/2	Обратная	100	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2166	ТЭЦ-12	п.203-к.2011	Обратная	100	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2167	ТЭЦ-12	кам.1004/п2	Обратная	150	0,134	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2168	ТЭЦ-12	кам.1004/п2	Прямая	150	0,134	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2169	ТЭЦ-12	м/к 1011/3-1011/5	Обратная	150	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2170	ТЭЦ-12	м/к 1011/3-1011/5	Прямая	150	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2171	ТЭЦ-12	м/к п.203-2009	Прямая	50	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
2172	ТЭЦ-12	м/к п.203-2009	Обратная	50	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
2173	ТЭЦ-12	м/к 1006-1006/п1	Прямая	100	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2174	ТЭЦ-12	м/к 1006-1006/п1	Обратная	100	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2175	ТЭЦ-12	кам.1015/п1	Обратная	100	0,056	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2176	ТЭЦ-12	кам.1015/п1	Прямая	100	0,056	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2177	ТЭЦ-12	м/к 1010-1010/1	Обратная	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2178	ТЭЦ-12	м/к 1010-1010/1	Прямая	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2179	ТЭЦ-12	м/к 1012/4-1004/п2	Обратная	150	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2180	ТЭЦ-12	м/к 1012/4-1004/п2	Прямая	150	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2181	ГЭС-1	м/к 2213-2213/п1	Прямая	100	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
2182	ГЭС-1	м/к 2213-2213/п1	Обратная	100	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
2183	ГЭС-1	м/к 2215/11-2215/12	Прямая	250	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2184	ГЭС-1	м/к 2215/11-2215/12	Обратная	250	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2185	ТЭЦ-21	кам.1032-кам.1033	Обратная	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1965	Свищ	Наружная коррозия
2186	ТЭЦ-21	кам.735/1	Обратная	200	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1968	Свищ	Наружная коррозия
2187	ТЭЦ-21	кам.735/1	Прямая	200	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1968	Свищ	Наружная коррозия
2188	ТЭЦ-21	кам.719/3	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	2005	Свищ	Наружная коррозия
2189	ТЭЦ-21	кам.1907-кам.1908	Прямая	600	0,112	Прямой участок	Непроходной канал	Апб	1988	Свищ	Наружная коррозия
2190	ТЭЦ-21	кам.1908-кам.1909	Обратная	600	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2191	ТЭЦ-21	кам.1909-кам.1910	Прямая	600	0,244	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2192	ТЭЦ-21	кам.1911-кам.1912	Обратная	600	0,307	Прямой участок	Камера	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2193	ТЭЦ-21	кам.1916	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2194	ТЭЦ-21	кам.1912	Обратная	600	0,002	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2195	ТЭЦ-21	кам. к1916А - аб.1219/003	Прямая	200	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2196	ТЭЦ-21	кам. К1914/6 - аб.1219/016	Прямая	125	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2197	ТЭЦ-21	4-й Войковский пр., д.10 -аб.1210/160	Обратная	125	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
2198	ТЭЦ-21	тчк. №А - ул. Яблочкова, д.10А	Обратная	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2199	РТС "Новомосковская"	ул. Годовикова, д.1, корп.2 - кам. 45-4	Обратная	150	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2200	ТЭЦ-23	м/к 414/8п1-414/8п2	Обратная	150	0,585	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2201	ТЭЦ-23	м/к 522-521	Прямая	700	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
2202	ТЭЦ-22	кам. №960/7 - кам. кам. №2	Обратная	150	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
2203	ТЭЦ-22	кам. к967/19 - 3-я Владимирская ул., д.3, корп.3	Обратная	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Внутренняя коррозия
2204	ТЭЦ-22	м/к.960/24-/26	Прямая	400	0,182	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2205	ТЭЦ-22	м/к.1503-1503/1А	Прямая	500	0,153	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Сквозная трещина	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2206	ТЭЦ-22	м/к.1476-503/7	Прямая	250	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2207	ТЭЦ-22	м/к.503/5-/3	Обратная	250	0,168	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2208	ТЭЦ-22	м/к.1289А-1290	Прямая	1000	0,256	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2209	ТЭЦ-22	м/к.1284-1285	Прямая	1000	0,138	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2210	ТЭЦ-22	м/к.960/17-/18	Прямая	200	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2211	ТЭЦ-22	кам. к1505/6 - аб. 05-01- 0215/061	Обратная	200	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Внутренняя коррозия
2212	ТЭЦ-26	м/к 156-174	Прямая	600	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2213	ТЭЦ-26	м/к 1608/14А-1608/14	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2214	ТЭЦ-26	м/к 1608/14А-180/23	Прямая	400	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
2215	ТЭЦ-26	м/к 1604-1605	Обратная	600	0,175	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2216	ТЭЦ-26	м/к 1606/2-1606	Обратная	400	0,139	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2217	ТЭЦ-26	м/к 1608-1607	Прямая	600	0,232	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2218	ТЭЦ-26	м/к 1608-1607	Обратная	600	0,232	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2219	ТЭЦ-26	м/к 174-175	Прямая	600	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
2220	ТЭЦ-26	м/к 174-156	Прямая	600	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
2221	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-12 - тчк. №1	Прямая	600	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2222	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-116 - кам. С-12	Прямая	700	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2223	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-116 - кам. С-12	Прямая	700	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2224	РТС "Бирюлево"	Т.10Б-Т.11	Прямая	300	0,103	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2225	ТЭЦ-26	м/к 174-156	Обратная	600	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
2226	ТЭЦ-26	м/к 1606/2-1606	Прямая	400	0,139	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
2227	ТЭЦ-20	к.124/14- аб.0801/096	Обратная	125	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2228	ТЭЦ-20	к.124/13- аб. 0801/070	Обратная	100	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2229	ТЭЦ-20	к.108/8-к.108/11	Обратная	400	0,081	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2230	ТЭЦ-20	к.113/10-к.113/11	Обратная	250	0,080	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2231	ТЭЦ-20	к.142/14- аб.0801/109	Прямая	150	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2232	ТЭЦ-20	к.113/16- к.113/16А	Обратная	200	0,045	Сильфон/линз компенсатор	Проходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2233	ТЭЦ-20	(от к.113/26) т.№35- к.113/27	Обратная	300	0,180	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2234	ТЭЦ-20	113/16-аб. 0801/059	Обратная	50	0,036	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2015	Свищ	Наружная коррозия
2235	ТЭЦ-25	к. 824/11	Прямая	1000	0,025	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2236	ТЭЦ-25	м/к 515-516	Прямая	1200	0,263	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2237	ТЭЦ-25	м/к 529-528	Прямая	1200	0,150	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2238	ТЭЦ-25	м/к 521-522	Прямая	1200	0,161	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2239	ТЭЦ-25	м/к 529/5-529/6	Обратная	400	0,187	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
2240	ТЭЦ-25	к.604/3	Обратная	500	0,205	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2241	ТЭЦ-25	к. 605	Прямая	700	0,066	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
2242	ТЭЦ-16	к.401/п1-401/1	Прямая	150	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2243	ТЭЦ-16	м/к 1613/8-1613/п1	Прямая	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2244	ТЭЦ-16	м/к 314а-314/1	Прямая	150	0,016	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2245	ТЭЦ-16	327	Обратная	150	0,037	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1996	Нарушение функции элемента без утечки теплоносителя (для оборудования)	Механическое повреждение
2246	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.6-1-0005-кам.6-1-0035 уч. № 70	Обратная	700	0,212	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
2247	ТЭЦ-11	м/к 2011/1-2011/2	Прямая	300	0,095	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
2248	ТЭЦ-11	к. 2023/п4	Прямая	100	0,014	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
2249	ТЭЦ-11	к. 2023/п4	Обратная	100	0,014	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
2250	ТЭЦ-11	кам.711/1-а6.05-05-0407/025	Обратная	100	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2251	ТЭЦ-21	кам. К1914/6 - а6.1219/016	Обратная	125	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2252	ТЭЦ-23	м/к 1250-1251	Прямая	1000	0,107	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2253	ТЭЦ-22	м/к 1275-1276	Прямая	1000	0,125	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2254	ТЭЦ-26	м/к 1608/13-1608/13А	Прямая	600	0,120	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
2255	ТЭЦ-26	м/к 1608/13-1608/13А	Обратная	600	0,120	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
2256	ТЭЦ-26	м/к 1608/13А-1608/13Б	Прямая	600	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
2257	ТЭЦ-26	м/к 1608/20-1608/19	Прямая	400	0,144	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2258	ТЭЦ-26	м/к 1608/20-1608/19	Обратная	400	0,144	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2259	ТЭЦ-26	м/к 1608/16-1608/17	Обратная	500	0,146	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2260	ТЭЦ-26	м/к 1607-аб.1116/034	Обратная	100	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2261	ТЭЦ-26	м/к 1608/2 аб.1116/019	Обратная	200	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Внутренняя коррозия
2262	ТЭЦ-20	к.113/27- т.38 (к.113/28)	Обратная	300	0,076	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
2263	ТЭЦ-20	к.113/27- т.38 (к.113/28)	Прямая	300	0,076	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
2264	ТЭЦ-20	т.39а- к.113/27а	Обратная	250	0,076	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2265	ТЭЦ-20	т.39а- к.113/27а	Прямая	250	0,076	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2266	ТЭЦ-8	м/к 1632-3511	Обратная	500	0,315	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
2267	ТЭЦ-23	м/к 414/3п1-414/3	Прямая	300	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
2268	ТЭЦ-22	к. 1503	Прямая	500	0,003	Отвод	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2269	ТЭЦ-11	к.714	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2270	ТЭЦ-12	кам.1004/п2	Обратная	150	0,134	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2271	ТЭЦ-12	кам.1004/п2	Прямая	150	0,134	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2272	ТЭЦ-21	кам. 732/3 -Головинское ш. д.8А	Обратная	100	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2273	ТЭЦ-21	Головинское ш. д.8А - аб. 02-01-1207/083	Обратная	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2274	РТС "Новомосковская"	кам. 45-3 - аб. 03-05-186	Обратная	150	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2275	ТЭЦ-27	к. 1116а	Прямая	600	0,109	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2276	ТЭЦ-27	кам. 554/1 - аб. 03-03- 0905/069	Прямая	200	0,040	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
2277	РТС "Новомосковская"	ул. Годовикова, д.1, корп.2 - кам. 45-4	Прямая	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2278	РТС "Новомосковская"	ул. Годовикова, д.1, корп.2 - кам. 45-4	Обратная	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2279	ТЭЦ-23	Камера кам. к217/9 - Потребитель аб. 04-05- 0602/035	Прямая	80	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Разрыв	Наружная коррозия
2280	ТЭЦ-23	Малое кольцо МЖД, 9-й км, вл.8, стр.1 - кам. к1243/1	Прямая	400	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
2281	ТЭЦ-23	тчк. №тепловой ввод - 8- я Парковая ул., д.14, корп.2	Прямая	80	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Наружная коррозия
2282	ТЭЦ-23	тчк. №тепловой ввод - 8- я Парковая ул., д.14, корп.2	Обратная	80	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Наружная коррозия
2283	ТЭЦ-23	аб. 04-05-0604/135 - тчк. №тепловой ввод	Прямая	80	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Наружная коррозия
2284	ТЭЦ-23	аб. 04-05-0604/135 - тчк. №тепловой ввод	Обратная	80	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Разрыв	Наружная коррозия
2285	ТЭЦ-23	414/3п1-414/3	Обратная	300	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2286	ТЭЦ-23	414/3п1-414/3	Прямая	300	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2287	ТЭЦ-23	668/2	Прямая	400	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2288	РТС "Бирюлево"	Т.10Б-Т.11	Прямая	300	0,000	Отвод	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2289	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-1 - кам. С-3	Прямая	800	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
2290	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-1 - кам. С-3	Обратная	700	0,128	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2291	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. С-1 - кам. С-3-1	Прямая	700	0,055	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
2292	РТС "Рублево"	153А - 153В	Прямая	200	0,065	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2293	ТЭЦ-16	кам. к1613/6 - кам. к.т. №1613/7	Прямая	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2294	ТЭЦ-16	кам. к.т. № 1025/3 - аб. 02-01-0310/022	Прямая	50	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Разрыв	Наружная коррозия
2295	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40004 - кам. 3- 2-35053	Прямая	600	0,585	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Разрыв	Наружная коррозия
2296	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40004 - кам. 3- 2-35053	Прямая	600	0,585	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Разрыв	Наружная коррозия
2297	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35057 - кам. 3- 2-350576	Обратная	300	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2298	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35059 - кам. 3- 2-35060	Обратная	500	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2299	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35059 - кам. 3- 2-35060	Прямая	500	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2300	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35053 - кам. 3- 2-35054	Прямая	600	0,276	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2301	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35053 - кам. 3- 2-35054	Обратная	600	0,276	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2302	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	камера кам. 3-2-35054 - камера кам. 3-2-35057	Прямая	500	0,397	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Разрыв	Наружная коррозия
2303	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Обратная	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2304	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Обратная	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2305	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Обратная	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2306	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Обратная	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2307	ТЭЦ-8	м/к 3506-3507	Прямая	700	0,343	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
2308	ТЭЦ-11	кам.к 739-2-я ул.Синичкина д.7	Обратная	100	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия
2309	ТЭЦ-11	кам.к 708-кам. 708/1	Прямая	133	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2310	ТЭЦ-11	м/к713-718	Прямая	600	0,097	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2311	ТЭЦ-11	м/к 714-715	Обратная	400	0,158	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
2312	ГЭС-1	м/к 229-1604/п2	Прямая	150	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2313	ГЭС-1	к1604/п2	Обратная	100	0,001	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2314	ГЭС-1	м/к 1509/1-1509/3	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
2315	ГЭС-1	м/к 5003/2-5003/12	Обратная	300	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
2316	ТЭЦ-21	Ул. Клары Цеткин д.23, стр2 - аб 1210/076	Обратная	125	0,025	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2317	ТЭЦ-21	Кам.К 1018/13 - аб.1210/046	Обратная	200	0,006	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2318	ТЭЦ-21	аб.02-01-1210/ 046 - аб.02-01-1210/046	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2319	ТЭЦ-21	Кам. 1018/22 - аб.1210/166	Прямая	150	0,173	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
2320	ТЭЦ-21	Кам. 1018/22 - аб.1210/166	Обратная	150	0,173	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
2321	ТЭЦ-21	Кам.2717/96-аб. 02-02- 1227/008	Прямая	200	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2322	ТЭЦ-21	Кам.2717/96-аб. 02-02- 1227/008	Обратная	200	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2323	ТЭЦ-21	к. 2402	Прямая	1400	0,117	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
2324	ТЭЦ-21	кам. к2122/8 - аб. 03-01- 0921/040	Прямая	100	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2325	РТС "Новомосковская"	кам. 25 - кам. 26	Прямая	700	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1959	Разрыв	Наружная коррозия
2326	ТЭЦ-23	к. 411/4-аб. 64/54	Прямая	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2327	ТЭЦ-23	к. 1255/1-аб. 0612/039	Прямая	100	0,018	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2328	ТЭЦ-23	м/к 1221-1222	Прямая	1200	0,134	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2329	ТЭЦ-22	м/к.503/5-аб.25/01	Обратная	150	0,078	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2330	ТЭЦ-22	м/к.503/10-503/3	Обратная	250	0,050	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2331	ТЭЦ-22	к.1292	Прямая	1000	0,149	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1993	Свищ	Внутренняя коррозия
2332	ТЭЦ-22	м/к.1292-1293	Прямая	1000	0,149	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1993	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2333	ТЭЦ-22	к.1293	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
2334	ТЭЦ-22	к.1290	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2335	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-11а - кам. С-11б (участок № 29)	Прямая	700	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2336	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-11а - кам. С-11б (участок № 29)	Прямая	700	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
2337	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-3 - кам. С-3-1	Прямая	700	0,055	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	АПБ	1992	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2338	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-10 - кам. С-11	Прямая	700	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
2339	РТС "Коломенская" (1-	кам. С-11б - кам. С-12	Прямая	700	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	й Котляковский пер., 5)										
2340	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-116	Прямая	700		Отвод	Камера	Алб	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2341	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.91/8-кам.94/8	Прямая	600		Прямой участок	Камера	Алб	1990	Свищ	Наружная коррозия
2342	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.81/8-кам.82/8	Обратная	600		Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2343	ТЭЦ-25	к 824/19	Прямая	50	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
2344	РТС "Кунцево"	кам. К38 - кам. К38А	Обратная	300	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
2345	РТС "Кунцево"	тчк. №т.24 - кам. К38	Прямая	400	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
2346	РТС "Кунцево"	тчк. №т. 422188 - кам. К36	Прямая	400	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Алб	2007	Свищ	Наружная коррозия
2347	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 27/1 - аб. 08-10-117 L-35 м	Прямая	50	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2348	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	камера 28/1 (кам. 28/1 - кам. 29/1) L- 41м	Прямая	100	0,041	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2349	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 28/1 - аб. 08-10-104 L-8 м	Обратная	50	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2350	РТС "Кунцево"	тчк. №т. 24 - кам. К37К	Прямая	300	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2003	Свищ	Наружная коррозия
2351	РТС "Кунцево"	тчк. №т. 24 - кам. К37К	Обратная	300	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2003	Свищ	Наружная коррозия
2352	РТС "Кунцево"	кам. К24 - кам. К24А	Обратная	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата		Свищ	Наружная коррозия
2353	РТС "Кунцево"	кам. К39В - кам. К39С	Обратная	150	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2354	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	К33- П.6	Обратная	800	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2355	ТЭЦ-16	кам. №316-кам. № 316/п1	Прямая	125	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2356	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	тчк. №1 - тчк. №2	Прямая	400	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
2357	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 2-2-20060 - тчк. №2	Прямая	200	0,008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2358	ТЭЦ-16	к.405-к.410	Прямая	600	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Наружная коррозия
2359	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	09-03-050	Прямая	150	0,100	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Разгерметизация сальникового уплотнения или резьбового соединения	Механическое повреждение
2360	ТЭЦ-9	м/к 401-402	Обратная	500	0,107	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2361	ТЭЦ-11	кам. к2020/п3 - аб. 05- 05-0420/006	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2362	ТЭЦ-11	кам. к2020/п3 - аб. 05- 05-0420/006	Обратная	150	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2363	ТЭЦ-11	кам. 708/4 - аб. 05-05- 0407/040	Обратная	125	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2364	ТЭЦ-11	кам. к727/1 - аб. 05-05- 0407/048	Прямая	80	0,109	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия
2365	ТЭЦ-8	кам.К 308- кам.№1	Прямая	200	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2366	ТЭЦ-11	кам. к2018 - аб. 05-05- 0420/002	Прямая	100	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2367	ТЭЦ-11	кам. к2018 - аб. 05-05- 0420/002	Обратная	100	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2368	ТЭЦ-11	кам. к2020/1 - Ухтомская ул., д.11	Обратная	150	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2369	ТЭЦ-11	кам. 738/1 - аб. 05-05- 0407/031	Обратная	100	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2370	ТЭЦ-11	кам. к710 - тчк. №1	Прямая	100	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2371	ТЭЦ-11	камера т/с №2020/п3 - ЦТП 05-05-0420/027	Прямая	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2372	ТЭЦ-11	камера т/с №2020/п3 - ЦТП 05-05-0420/027	Обратная	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2373	ТЭЦ-11	кам. к2016 - Сторожевая ул., д.24	Обратная	125	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2374	ТЭЦ-11	кам. к726 - аб. 05-05- 0407/003	Прямая	80	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2375	ТЭЦ-11	кам. к726 - аб. 05-05- 0407/003	Обратная	80	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2376	ТЭЦ-11	кам. к2014/8 - аб. 05-05- 0420/032	Прямая	200	0,208	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2377	ТЭЦ-12	м/к 216-216/2	Обратная	150	0,087	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2378	ТЭЦ-12	м/к 216-216/2	Прямая	150	0,087	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2379	ТЭЦ-12	м/к 213/1-213/5	Обратная	200	0,182	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2380	ТЭЦ-12	м/к 213/1-213/5	Прямая	200	0,182	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2381	ГЭС-1	м/к 2218/п11-2218/п12	Прямая	200	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2382	ГЭС-1	к1604/п5	Обратная	100	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2383	ТЭЦ-21	кам.к.1909 - аб.02-06- 1219/025	Обратная	65	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2384	ТЭЦ-21	транзит по зданию Головинское шоссе, 8А	Прямая	100	0,083	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2385	ТЭЦ-21	кам.к.1914/6 - аб.02-06- 1219/016	Прямая	125	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2386	ТЭЦ-21	Ленинградское шоссе, 31 - аб.02-01-1207/094	Прямая	200	0,100	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2387	ТЭЦ-21	Ленинградское шоссе, 31 - аб.02-01-1207/094	Обратная	200	0,100	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2388	ТЭЦ-21	ул.Адмирала Макарова, 14 - аб.02-01-1207/063	Обратная	150	0,035	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2389	ТЭЦ-21	тчк.№02-01-1207/101 - аб.02-01-1207/101	Прямая	100	0,015	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2390	ТЭЦ-21	1501В-133	Прямая	800	0,356	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2391	ТЭЦ-21	1501/2-1501/3	Прямая	700	0,167	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2015	Свищ	Наружная коррозия
2392	РТС "Новомосковская"	кам. 27 - кам. 210	Прямая	500	0,233	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2393	РТС "Новомосковская"	кам. 211 - кам. 212	Прямая	600	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2394	ТЭЦ-21	к.2407-2408	Обратная	1400	0,145	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
2395	ТЭЦ-21	к.2123-2123/1	Прямая	300	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2396	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам. 225/1а - аб. 03-08-118	Прямая	150	0,312	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2397	ТЭЦ-23	м/к 411/30-411/31	Прямая	300	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2398	ТЭЦ-22	м/к 921А-922	Прямая	1000	0,101	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1984	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2399	ТЭЦ-22	м/к 922-923	Прямая	1200	0,053	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2400	ТЭЦ-22	м/к 914/1-1А	Прямая	500	0,031	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2401	ТЭЦ-22	м/к 925/16-/1	Прямая	400	0,144	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	2001	Свищ	Наружная коррозия
2402	ТЭЦ-22	м/к 925/4-917/10	Обратная	400	0,324	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2403	ТЭЦ-22	м/к 1601-1602	Прямая	700	0,127	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1987	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2404	ТЭЦ-22	м/к 1606-1607	Прямая	700	0,094	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1987	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2405	ТЭЦ-22	1-й Институтский пр., д.14 - аб. 05-02-0209/002	Прямая	200	0,035	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
2406	ТЭЦ-22	кам. к917/15 - аб. 05-02-0209/001	Прямая	200	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2407	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 1.7 - тчк. №т.2	Прямая	1000	0,023	Прямой участок	Камера	АПБ	1986	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2408	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 1.7 - тчк. №т.2	Обратная	1000	0,023	Прямой участок	Камера	АПБ	1986	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
2409	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	тчк. №т.1.10 - кам. 1.11	Прямая	1000	0,447	Прям.уч. В неподвижной опоре	Надземная на низких опорах	АПБ	1986	Ликвидация дефектной зоны по результатам тех. Диагностики (для ддк)	Внутренняя коррозия
2410	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	тчк. №т.1.10 - кам. 1.11	Обратная	1000	0,447	Прям.уч. В неподвижной опоре	Надземная на низких опорах	АПБ	1986	Ликвидация дефектной зоны по результатам тех. Диагностики (для ддк)	Внутренняя коррозия
2411	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 3.14 - Суздальская ул., д.10, корп.3	Прямая	150	0,083	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
2412	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 3.14 - Суздальская ул., д.10, корп.3	Обратная	150	0,083	Спускник, воздушник	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
2413	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 2.6/1 - тчк. №т.1	Прямая	250	0,099	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2414	РТС "Перово" (Кетчерская ул., 11, стр. 1)	кам. 2.6/1 - тчк. №т.1	Обратная	250	0,099	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2415	ТЭЦ-26	м/к 935а-935/1	Прямая	400	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2416	ТЭЦ-26	т/к 935/5	Прямая	300	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2417	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к1/25-к15/25	Обратная	125	0,205	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2418	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к2/146-т.1	Обратная	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2419	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	т.1-т.Б/146	Прямая	400	0,001	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2420	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	т.Б-к 11/14	Прямая	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2421	ТЭЦ-20	к911-т.2а (к910)	Прямая	700	0,122	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
2422	ТЭЦ-25	кам.107	Прямая	1200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2423	ТЭЦ-25	кам.204/п-аб.1002/К346	Прямая	250	0,137	Прямой участок	Подвал	ППУ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2424	ТЭЦ-25	м/к 226-225 а	Прямая	500	0,238	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1973	Свищ	Наружная коррозия
2425	ТЭЦ-25	кам.204/п-аб.1002/К346	Обратная	250	0,137	Прямой участок	Подвал	ППУ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2426	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 4/8 - кам. 3/8 L-194м	Обратная	400	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	2001	Свищ	Наружная коррозия
2427	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	компенсатор Ду-400(кам. 3/8 - кам. 2/8) L-95м	Обратная	400	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	2001	Свищ	Наружная коррозия
2428	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 38 - кам. 38а L-104м	Прямая	400	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
2429	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35057 - кам. 3-2-35057б	Обратная	300	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2430	ТЭЦ-16	м/к 1613/8-1613/п1	Обратная	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2431	ТЭЦ-16	кам. смотровая - кам. к1212/3	Прямая	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
2432	ТЭЦ-16	кам. смотровая - кам. к1212/3	Обратная	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
2433	ТЭЦ-8	к. 810	Прямая	800	0,002	Прямой участок	Камера	АПБ	1976	Свищ	Внутренняя коррозия
2434	ГЭС-1	к1224	Обратная	200	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
2435	ГЭС-1	к1224	Обратная	100	0,001	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2436	ТЭЦ-12	камера 212/7 - камера 212/8	Прямая	100	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
2437	ТЭЦ-12	камера 3224 - камера 3224/1	Обратная	250	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2438	ТЭЦ-12	камера 216/5 - Можайский пер.д.4.	Прямая	50	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2439	ГЭС-1	м/к к5003/7-к5003/6	Прямая	150	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2000		Не коррозионное повреждение
2440	ГЭС-1	м/к к5003/7-к5003/6	Обратная	150	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2000		Не коррозионное повреждение
2441	ТЭЦ-23	кам.№5-04-06-0601/054-3	Обратная	125	0,179	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2442	ТЭЦ-22	к. 1464/8	Прямая	150	0,003	Спускник, воздушник	Камера	ППУ	2012	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2443	ТЭЦ-22	кам. к917/17 - аб. 05-02-0209/150	Обратная	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2444	ТЭЦ-22	к. 1280	Обратная	150	0,004	Байпас	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2445	ТЭЦ-22	к. 1281	Прямая	1000	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1971	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2446	ТЭЦ-22	м/к 1283-1284	Прямая	1000	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
2447	ТЭЦ-22	м/к 1287-1288	Обратная	1000	0,087	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2448	ТЭЦ-22	м/к 1601-917	Прямая	700	0,107	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1987	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2449	ТЭЦ-22	м/к 917/15-аб. 29/01	Прямая	200	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2450	ТЭЦ-22	м/к 919-920	Прямая	1200	0,137	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2451	ТЭЦ-22	м/к 918-919	Прямая	1200	0,125	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1987	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2452	ТЭЦ-22	м/к 1464/10- 1464/11	Прямая	600	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1998	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2453	ТЭЦ-26	кам.С-10-кам.С-11	Прямая	700	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
2454	ТЭЦ-26	кам.С-11-кам.С-116	Прямая	700	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
2455	РТС"Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т д8к.30	кам.74/8а-кам.77/8а	Прямая	600	0,076	Прямой участок	Камера	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2456	ТЭЦ-26	т/935/1-935/3	Прямая	300	0,303	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
2457	ТЭЦ-20	к.1029/10 - 1029/11	Обратная	400	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2458	ТЭЦ-20	к. 831/12 - 831/13	Прямая	400	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Не коррозионное повреждение
2459	ТЭЦ-20	к. 831/13 - 0808/073	Обратная	200	0,303	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2460	ТЭЦ-20	к. 831/6 - 0808/056	Обратная	150	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2461	ТЭЦ-20	к. 831/9 - 0808/057	Обратная	200	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
2462	ТЭЦ-25	м/к 112-113	Прямая	1200	0,161	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2463	ТЭЦ-25	к 115-а6	Прямая	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2464	ТЭЦ-25	к.108	Обратная	1200	0,003	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2465	ТЭЦ-25	м/к 223-224	Обратная	500	0,346	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2468	ТЭЦ-16	к. 1214	Прямая	600		Прямой участок	Камера	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
2469	ТЭЦ-16	м/к 1223-1224	Прямая	500	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2470	ТЭЦ-16	м/к 1224-1225	Прямая	500	0,156	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2471	ТЭЦ-16	м/к 1226-1227	Прямая	500	0,054	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2472	ТЭЦ-16	м/к 1207-1207/1	Обратная	300	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2473	ТЭЦ-8	м.к.301	Прямая	800	0,146	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2474	ТЭЦ-8	м.к.707-707А	Прямая	500	0,100	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2475	ГЭС-1	к119	Прямая	100		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
2476	ГЭС-1	к119	Обратная	100		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	2008	Свищ	Не коррозионное повреждение
2477	ГЭС-1	м/к116-116/п1	Прямая	600	0,340	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
2478	ГЭС-1	м/к116-116/п1	Обратная	600	0,340	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
2479	ТЭЦ-21	кам.к1501/5-а6.02-05- 1215/076	Обратная	200	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
2480	ТЭЦ-21	ул. Лавочкина д.48 к.1 - а6.02-02-1207/031	Прямая	125	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2481	ТЭЦ-21	ул. Лавочкина д.48 к.1 - а6.02-02-1207/031	Обратная	125	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2482	ТЭЦ-21	Кам2408/4-ЦТП 924/135	Обратная	200	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
2483	ТЭЦ-21	Кам2408/5- д Лобненская ул д 15 к2	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2484	ТЭЦ-21	Лобненская ул, д15 к2- ЦТП 924/112	Прямая	200	0,480	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2485	ТЭЦ-21	аб. 03-01-0929/007 - аб. 03-01-0929/007	Прямая	250	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2486	ТЭЦ-21	аб. 03-01-0929/007 - аб. 03-01-0929/007	Обратная	250	0,003	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2487	ТЭЦ-22	м/к 1603-1604	Прямая	700	0,114	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2488	ТЭЦ-26	тчк. № т.1 - 06-01- 1101/009	Обратная	250	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2489	ТЭЦ-26	м/к 901-902	Прямая	800	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2490	ТЭЦ-26	т/к 935/1-935/3	Прямая	300	0,303	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1984	Свищ	Наружная коррозия
2491	ТЭЦ-26	кам.36/26-37/26	Прямая	500		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2492	ТЭЦ-26	кам41А/26-ЦТП 06-08-114	Прямая	300		Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2493	ТЭЦ-26	кам.76/А/26-ЦТП 06-08-087	Прямая	100		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2494	ТЭЦ-26	камера кам. к925/2 - точка тчк. №1	Обратная	200	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2495	ТЭЦ-26	м/к 928-929	Прямая	500	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
2496	ТЭЦ-26	м/к 931-932	Прямая	500	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2497	ТЭЦ-20	к911-т.2а (к910)	Прямая	700	0,122	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
2498	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.3/15-т.13	Прямая	400	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
2499	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.2/35-кам.3/35	Обратная	700	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2500	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.2/35-кам.3/35	Прямая	700	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2501	ТЭЦ-25	к1306/10-1306/11	Прямая	400	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2502	ТЭЦ-16	м/к 1616-1617	Прямая	500	0,143	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2503	ТЭЦ-16	кам. 1109/1 - аб. 09-02-0311/030	Прямая	80	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2504	ТЭЦ-16	кам. 1109/1 - аб. 09-02-0311/030	Обратная	80	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2505	ТЭЦ-16	кам. №1213/1 - Большой Волоколамский пр., д.1	Прямая	200	0,146	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2506	ТЭЦ-16	кам. №1213/1 - Большой Волоколамский пр., д.1	Обратная	200	0,146	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2507	ТЭЦ-16	м/к 2218-2218/9	Прямая	250	0,098	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2508	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35053 - кам. 3-2-35054	Прямая	600	0,276	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
2509	ТЭЦ-8	м.к.1519-1519/4	Обратная	150	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
2510	ТЭЦ-8	м.к.712/1-712/1А	Обратная	300	0,153	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2511	ТЭЦ-8	м.к.712/1 - 712/16	Обратная	250	0,105	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата		Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2512	ТЭЦ-8	м.к.712/1 - 712/16	Обратная	250	0,105	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата		Свищ	Внутренняя коррозия
2513	ТЭЦ-21	м/к 313/6-313/7	Прямая	150	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2514	ТЭЦ-21	м/к 313/6-313/7	Обратная	150	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2515	ТЭЦ-22	кам. 917/16а - аб. 05-02- 0209/151	Прямая	200	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2516	ТЭЦ-26	т/к 263	Прямая	1200	0,000	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Внутренняя коррозия
2517	ТЭЦ-26	т/к 260	Прямая	250	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2518	ТЭЦ-26	т/к 260	Прямая	150	0,000	Байпас	Камера	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2519	ТЭЦ-26	м/к 227-228	Обратная	1200	0,127	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2520	ТЭЦ-25	к1306/10-1306/11	Прямая	400	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2521	ТЭЦ-12	камера 212/1 - камера 212/4	Прямая	250	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2522	ТЭЦ-12	камера 218 - камера 218/2	Прямая	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2523	ТЭЦ-12	Студенческая ул.д.30к1- камера № 216/1	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2524	ТЭЦ-12	Студенческая ул.д.31 - тепловой пункт.	Обратная	100	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2525	ТЭЦ-12	камера № 216/1- Студенческая ул.д.30к2.	Обратная	80	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2526	ТЭЦ-12	камера 217 - камера 217/1	Прямая	150	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2527	ГЭС-1	м/к116-149	Прямая	600	0,040	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2528	ГЭС-1	м/к116-149	Обратная	600	0,140	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2529	ГЭС-1	м/к 1217/21-1217/22	Прямая	50	0,050	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2530	ГЭС-1	м/к 1217/21-1217/22	Обратная	50	0,050	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2531	ГЭС-1	м/к 1217/8-1217/п3	Прямая	300	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2532	ГЭС-1	м/к 1217/8-1217/п3	Обратная	300	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2533	ТЭЦ-21	кам. 705/2 - т.А	Обратная	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2534	ТЭЦ-21	кам. 705/2 - т.А	Прямая	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2535	ТЭЦ-22	кам. к917/11 - аб. 05-02-0209/003	Прямая	150	0,029	Спускник, воздушник	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2536	ТЭЦ-22	кам. к967/5 - аб. 04-03-0209/068	Прямая	100	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2537	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к2/С-т.к 2а/С	Прямая	600			Полупроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Внутренняя коррозия
2538	ТЭЦ-26	кам. к265/10 - аб. 07-02-1102/046	Прямая	200	0,126	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2539	ТЭЦ-26	кам. к265/6 - аб. 07-02-1102/051	Обратная	150	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
2540	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам. 1/25 - кам. 2/25	Прямая	500	0,123	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
2541	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам. 2/14Б - тчк. 1	Обратная	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2542	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.5/15	Прямая	150		Спускник, воздушник	Камера	Алб	1996	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия
2543	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.5/15	Обратная	150		Спускник, воздушник	Камера	Алб	1996	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Наружная коррозия
2544	РТС "Кунцево"	кам. К39В - кам. К39С	Прямая	150	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2545	РТС "Кунцево"	кам. К24 - кам. К24А	Прямая	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2546	ТЭЦ-25	кам. т/с №1306 - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.9 L=148,5	Прямая	219/315	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
2547	ТЭЦ-25	кам. к1306/10 - кам. к1306/19	Прямая	200	0,210	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2548	ТЭЦ-25	кам. т/с №1306/1 - ЦТП	Прямая	300	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2549	ТЭЦ-8	м/к 810-811	Обратная	700	0,306	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2550	ТЭЦ-8	м/к 803/1-803/2	Обратная	400	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект изготовления
2551	ГЭС-1	кам.216/5-Можайский пер.,д.4	Обратная	50	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2552	ТЭЦ-12	м/к1605-1606	Прямая	1200	0,432	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2012	Свищ	Не коррозионное повреждение
2553	ТЭЦ-12	м/к1601-1602	Обратная	1200	0,192	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2554	ТЭЦ-21	пром. кам. т/с №543/28 - ЦТП Аб. №0905/118	Прямая	200	0,170	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1994	Разрыв	Наружная коррозия
2555	ТЭЦ-21	кам. 543/36 - аб. 03-07- 0905/020	Обратная	150	0,021	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2556	ТЭЦ-21	Северный бульв., д.12Б - аб. 03-07-0905/044	Обратная	200	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2557	ТЭЦ-21	кам. к543/1 - аб. 03-07- 0905/024	Обратная	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2558	ТЭЦ-21	2907/14-2907/12	Прямая	300	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1969	Разрыв	Наружная коррозия
2559	ТЭЦ-27	3114Л-3113Л	Прямая	1000	0,277	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Разрыв	Наружная коррозия
2560	ТЭЦ-23	кам.916/5-аб.609/56	Прямая	150	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2561	ТЭЦ-23	м/к 801-801а	Прямая	500	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Наружная коррозия
2562	ТЭЦ-23	кам. 1004а	Прямая	150	0,097	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
2563	ТЭЦ-23	м/к 1017-аб.610/028	Обратная	200	0,397	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2564	ТЭЦ-23	кам.916/5-аб.609/56	Обратная	150	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2565	ТЭЦ-23	кам. 3П - 5-я Парковая ул., д.39, корп.3	Прямая	80	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1945	Разрыв	Наружная коррозия
2566	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-10 - аб. 01-07- 115	Прямая	80	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2567	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-8 - аб. 01-07- 108	Прямая	100	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2568	ТЭЦ-23	м/к 8016-802	Обратная	500	0,211	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Наружная коррозия
2569	ТЭЦ-23	м/к 905 -906	Прямая	600	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2570	ТЭЦ-22	м/к967/1-аб.29/08	Прямая	200	0,420	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2571	ТЭЦ-22	м/к967/30-967/5	Прямая	200	0,500	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2572	ТЭЦ-22	к.961	Прямая	500	0,004	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2573	ТЭЦ-22	к.961	Обратная	500	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1999	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2574	ТЭЦ-22	м/к959-961	Обратная	500	0,960	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2575	ТЭЦ-22	кам. к964 - 1-я Владимирская ул., д.13	Прямая	80	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2576	ТЭЦ-22	кам. к966 - аб. 04-03- 0209/079	Обратная	80	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2577	ТЭЦ-26	м/к 227-228	Обратная	1200	0,127	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2578	ТЭЦ-26	м/к 227-228	Прямая	1200	0,127	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2579	ТЭЦ-26	м/к 225-226	Прямая	1200	0,245	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2580	ТЭЦ-26	м/к 225-226	Обратная	1200	0,245	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2581	РТС "Теплый Стан" (Новосеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 74/78А - кам.77/8А	Обратная	300	0,138	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2582	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 6/с т.к 8/с	Обратная	600		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989		Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2583	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	06-09-132-т.узел.1	Обратная	600		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
2584	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	06-09-131-т.74/81	Обратная	400		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Внутренняя коррозия
2585	ТЭЦ-26	кам.43/27-43А/27	Обратная	400		Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2586	ТЭЦ-26	м/к 227-228	Прямая	1200	0,127	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2587	ТЭЦ-26	м/к 226-227	Прямая	1200	0,267	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2588	ТЭЦ-26	т/к 228	Прямая	1200	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1979		Дефект сварки (дефект сварного шва)
2589	ТЭЦ-26	м/к 232-233	Прямая	1200	0,240	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980		Дефект сварки(дефект сварного шва)
2590	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам.6/8-кам.2/8	Прямая	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
2591	РТС "Кунцево"	кам. К39С - кам. К39D	Прямая	150	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2592	ТЭЦ-25	кам 1306/9	Прямая	400	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2593	ТЭЦ-25	кам 1306/2	Прямая	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2594	ТЭЦ-16	кам. к1212/7 - ул. Маршала Рыбалко, д.3	Прямая	150	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2595	ТЭЦ-16	кам. к1212/7 - ул. Маршала Рыбалко, д.3	Обратная	150	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2596	ТЭЦ-16	кам. к1220/3 - аб. 09-02- 0312/052	Прямая	50	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
2597	ТЭЦ-16	кам. к1220/3 - аб. 09-02- 0312/052	Обратная	50	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
2598	ТЭЦ-16	кам. смотровая - кам. к1212/3	Обратная	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1952	Свищ	Наружная коррозия
2599	ТЭЦ-16	кам. 1109/1 - аб. 09-02- 0311/030	Обратная	80	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2600	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	тчк. №40А - кам 5-1- 0100 уч 457	Прямая	700	0,032	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2601	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.24 тчк №16 уч. 118	Прямая	300	0,386	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2602	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.24 тчк №16 уч. 118	Обратная	300	0,386	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2603	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.24 тчк №16 уч. 118	Обратная	300	0,386	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2604	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	тчк. №4 - кам.6-1-0051 уч.93	Прямая	300	0,098	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
2605	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	тчк. №4 - кам.6-1-0051 уч.93	Обратная	300	0,098	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
2606	ТЭЦ-8	м/к 803/2-803/2А	Обратная	400	0,592	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Дефект изготовления
2607	ТЭЦ-8	м/к 803/2-803/2А	Обратная	400	0,592	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Дефект изготовления
2608	ТЭЦ-8	кам.к 720-а6.05-03- 0507/013	Обратная	80	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
2609	ТЭЦ-11	м/к 1906/4-1906/5	Прямая	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2610	ТЭЦ-11	м/к 1905-1905/1	Прямая	200	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2611	ТЭЦ-11	м/к 1906/4-1906/5	Обратная	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
2612	ТЭЦ-12	1602	Прямая	100	0,192	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
2613	ТЭЦ-12	1602-1603	Прямая	1200	0,192	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2614	ТЭЦ-12	1602	Прямая	1200	0,192	Отвод	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
2615	ТЭЦ-12	м/к1605-1606	Обратная	1200	0,432	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
2616	ТЭЦ-12	м/к1601-1602	Прямая	1200	0,192	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2617	ТЭЦ-12	1602	Обратная	100	0,192	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2618	ТЭЦ-12	1602-1603	Обратная	1200	0,192	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2619	ТЭЦ-12	1602	Обратная	1200	0,192	Отвод	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2620	ТЭЦ-12	м/к 1444/5-1444/7	Обратная	400	0,288	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2621	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12 (Пк 101)	Прямая	400	0,135	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2622	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12	Прямая	400	0,135	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2623	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12 (Пк 113)	Прямая	400	0,135	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2624	ТЭЦ-12	м/к 1429/2-1429/3 (5 м от кам.)	Обратная	400	0,306	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2625	ТЭЦ-12	м/к 1429/2-1429/3 (10 м от кам.)	Обратная	400	0,306	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Внутренняя коррозия
2626	ТЭЦ-12	м/к 1444/5-1444/7	Прямая	400	0,288	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
2627	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12 (Пк 101)	Обратная	400	0,135	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
2628	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12	Обратная	400	0,135	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Не коррозионное повреждение
2629	ТЭЦ-12	м/к 1444/15-1444/12 (Пк 113)	Обратная	400	0,135	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2630	ТЭЦ-12	м/к 1429/2-1429/3 (5 м от кам.)	Прямая	400	0,306	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
2631	ТЭЦ-12	м/к 1429/2-1429/3 (10 м от кам.)	Прямая	400	0,306	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2632	ТЭЦ-21	кам. 142/5 - аб. 1201/183	Прямая	10	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2633	ТЭЦ-21	м/к 1714-1237	Прямая	1200	0,345	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2634	ТЭЦ-21	м/к 1714-1237	Прямая	1200	0,345	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2635	ТЭЦ-21	к 1702	Прямая	1200	0,101	Сиффон/линз компенсатор	Камера	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
2636	ТЭЦ-27	ЦТП-кам. № 1	Прямая	200	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2637	ТЭЦ-27	ЦТП-к.3009/8	Обратная	200	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2638	ТЭЦ-21	кам. 537/11 - аб. 03-07- 0905/050	Обратная	200	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2639	ТЭЦ-21	пром. кам. т/с №543/28 - ЦТП	Обратная	150	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2640	ТЭЦ-21	543/28-543/29	Прямая	300	0,132	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2641	ТЭЦ-27	3015/6-3015/7	Обратная	400	0,496	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2642	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-8 - аб. 01-07-108	Обратная	100	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2643	ТЭЦ-23	тчк. №1 - аб. 04-01-0610/029	Прямая	150	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2644	ТЭЦ-23	кам. к911/14 - аб. 04-02-0609/021	Обратная	100	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2645	ТЭЦ-23	кам. 2052/1 - кам. 2052/2	Обратная	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
2646	ТЭЦ-23	кам. 2052/1 - кам. 2052/2	Прямая	200	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
2647	ТЭЦ-23	м/к 423/25 - 423/26	Прямая	300	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2648	ТЭЦ-22	кам. 2202/2 - аб. 04-07-0222/008	Прямая	100	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2649	ТЭЦ-22	м/к 1601-917	Прямая	700	0,107	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Коллектор	Минеральная вата	1987	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2650	ТЭЦ-22	к.1450	Прямая	800	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2651	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №2 - тчк. №3, (участок № 75) В р-не кам. С-22	Обратная	500	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
2652	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера С-13-3	Прямая	250	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
2653	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера кам. С-13-4 - тепловой пункт аб. 06-06-012	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2654	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера С-27-1	Прямая	150		Прямой участок		Минеральная вата	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
2655	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера С-27-1	Прямая	400		Прямой участок		АПБ	1995	Свищ	Внутренняя коррозия
2656	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-13-3 - кам. С-13-4 (участок № 184)	Прямая	250	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
2657	ТЭЦ-26	м/к 226-227	Прямая	1200	0,267	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2658	ТЭЦ-26	м/к 226-227	Обратная	1200	0,267	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2659	ТЭЦ-26	м/к 232-233	Прямая	1000	0,244	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
2660	ТЭЦ-26	м/к 154/3Б-154/4	Обратная	400	0,144	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Разрыв	Наружная коррозия
2661	ТЭЦ-26	м/к 285/8-285/9	Обратная	400	0,089	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2000	Свищ	Внутренняя коррозия
2662	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам. 2/14Б - тчк. 1	Прямая	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
2663	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам. 5/25 - кам. 1/14Б	Обратная	400	0,038	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2664	ТЭЦ-20	(к. 831/6 -) т.Б-а6.0808/056	Обратная	150	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2665	ТЭЦ-20	(к. 831/6 -) т.Б-а6.0808/056	Прямая	150	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2666	ТЭЦ-20	к. 831/13 - 0808/073	Прямая	200	0,303	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2667	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.4/35	Прямая	100		Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2668	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.4/35	Обратная	100		Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2669	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	к.1/35	Обратная	150		Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2670	ТЭЦ-25	(кам к.29)	Обратная	300	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
2671	ТЭЦ-25	(кам к.28)	Прямая	300	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2672	ТЭЦ-25	(кам к.5)	Обратная	300	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2673	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 27/1 - аб. 08-10-117	Обратная	50	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2674	ТЭЦ-25	кам. к.3 - кам. к.4	Обратная	400	0,062	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2675	КТС-11, КТС-11А	в кам.3	Прямая	100	0,003	Спускник, воздушник	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2676	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	ул. Богданова, д.52, корп.2, стр.1 - кам. т/к 37/6	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
2677	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	ул. Богданова, д.52, корп.2, стр.1 - кам. т/к 37/6	Обратная	600	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
2678	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 21/6 - тчк. Нетчк. 21-1/6	Прямая	200	0,131	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2679	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 21/6 - тчк. Нетчк. 21-1/6	Обратная	200	0,131	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2680	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. с/к 62/6 - аб. 08-08-013	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2681	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. с/к 62/6 - аб. 08-08-013	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2682	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 9/6 - аб. 08-08-014	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2683	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	кам. т/к 9/6 - аб. 08-08-014	Обратная	200	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2684	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. с/к 32/6 - кам. т/т 13/6	Прямая	400	0,003	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2685	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. с/к 32/6 - кам. т/т 13/6	Обратная	400	0,003	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1994	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2687	ТЭЦ-16	м/к 1201/п1-1202	Прямая	600	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
2688	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам. 6-1-0051-ЦТП 09-08-034 уч. №95	Прямая	200	0,101	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2689	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам. 5-1-0058 тчк. №40А уч. 443	Прямая	700	0,228	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2690	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам. 5-1-0058 тчк. №40А уч. 443	Прямая	700	0,228	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2691	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам. 5-1-0050-кам. 5-1- 0051 уч. 417	Прямая	400	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
2692	ТЭЦ-8	м/к 1521-1522	Прямая	500	0,101	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2693	ТЭЦ-11	кам. п1904 - аб. 01-10- 0419/002	Прямая	200	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2694	ТЭЦ-11	кам. к1902 - кам. 1902/1	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2695	ТЭЦ-8	к1520	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2696	ТЭЦ-12	м/к 213/1-213/5	Прямая	200	0,182	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2697	ТЭЦ-12	м/к 1429/15-1435/3	Прямая	300	0,507	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2698	ТЭЦ-12	м/к 1429/15-1435/3	Обратная	300	0,507	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2699	ГЭС-1	к2717	Обратная	500	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2700	ГЭС-1	к2717	Прямая	500	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2701	ТЭЦ-21	камера № 705/23 - аб.02- 02-1207/018	Прямая	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2702	ТЭЦ-21	кам.№3120-ЦТП 0931/038	Прямая	250	0,096	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Разрыв	Наружная коррозия
2703	ТЭЦ-21	кам.№3120-ЦТП 0931/038	Обратная	250	0,096	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Разрыв	Наружная коррозия
2704	ТЭЦ-21	кам. 543/13 - аб. 03-07- 0905/097	Обратная	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2705	ТЭЦ-21	Транзит по зданию ул. Пестеля, д.3А	Обратная	150	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2706	ТЭЦ-27	кам. 539 - 541	Прямая	1000	0,355	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2707	ТЭЦ-27	кам. 543/16	Прямая	400	0,000	Прямой участок	Камера	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2708	ТЭЦ-27	3001/2-3001/3	Прямая	400	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
2709	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам.2.6/9-0	Прямая	200	0,098	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2710	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам.2.6/9-5 - кам. 2.6/9-6	Прямая	150	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2711	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам.2.6/9-5 - кам. 2.6/9-6	Обратная	150	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2712	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам.2.6/9-6 - кам. 2.6/9-7	Прямая	150	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2713	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам.2.6/9-6 - кам. 2.6/9-7	Обратная	150	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
2714	ТЭЦ-23	м/к 1002-аб. 04-01-0610/004	Обратная	150	0,162	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2715	ТЭЦ-23	м/к 2054/16-2054/16п	Прямая	150	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
2716	ТЭЦ-23	м/к 207-208	Прямая	700	0,060	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2717	ТЭЦ-23	м/к 207-208	Прямая	700	0,060	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
2718	ТЭЦ-22	м/к2204-2205	Прямая	600	0,173	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2719	ТЭЦ-22	м/к1448-1449	Прямая	800	0,143	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Не коррозионное повреждение
2720	ТЭЦ-22	кам. 2208/1 - аб. 04-07-0222/031	Прямая	200	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2721	ТЭЦ-22	кам. к2209 - кам. 2209/1	Прямая	300	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2722	ТЭЦ-22	кам. 2209/1 - кам. 2209/2	Прямая	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2723	ТЭЦ-22	кам. 2209/2 - аб. 04-07-0222/051	Обратная	200	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2724	ТЭЦ-22	кам. 2208/1 - аб. 04-07-0222/031	Обратная	200	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2725	ТЭЦ-26	м/к 154/3Б-154/4	Обратная	400	0,144	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Разрыв	Наружная коррозия
2726	ТЭЦ-20	к. 825 - к.834	Прямая	700		Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Сигнал о намокании ППУ-изоляции (для СОДК)	
2727	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам. 1/25 - кам. 2/25	Прямая	500	0,123	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
2728	ТЭЦ-20	к.1419-1423	Прямая	1000	0,800	Прямой участок			1995	Свищ	
2729	ТЭЦ-20	к.1614-аб.06-03-0816/010	Обратная	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2730	ТЭЦ-20	к.1457-аб.06-03-0814/002	Обратная	200	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2731	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 27/1 - кам. 28/1 L-42 м	Обратная	100	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2732	ТЭЦ-25	кам. т/с №1306 - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.9 L=148,5	Прямая	219/315	0,148	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв	Наружная коррозия
2733	ТЭЦ-25	кам. к1516а - Мичуринский просп., д.21, корп.5	Прямая	250	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Наружная коррозия
2734	ТЭЦ-25	аб. 08-01-1015/043 - аб. 08-01-1015/043	Прямая	250	0,023	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
2735	ТЭЦ-25	кам. 1620 Проектируемый кол-з пк 273	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2736	ТЭЦ-25	м/к 1620-1619 Проектир. Кол-р ПК288	Прямая	600	0,180	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
2737	ТЭЦ-25	м/к1620-1621 Проектир.кол-р ПК 255	Прямая	600	0,200	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
2738	ТЭЦ-25	м/к1514-1604	Прямая	800	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2739	ТЭЦ-25	кам.1516	Обратная	200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2740	ТЭЦ-25	м/к 1516-1516 А	Обратная	800	0,160	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2741	ТЭЦ-25	11306/10-1306/11	Прямая	400	0,400	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2742	ТЭЦ-25	м/к 1517-1516А	Прямая	800	0,298	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2743	ТЭЦ-16	м/к 1611/13-1611/п1	Обратная	150	0,980	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2744	ГЭС-1	к1217/2	Обратная	400	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
2745	ГЭС-1	к1217/2	Прямая	400	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
2746	ТЭЦ-27	543/41-543/38	Обратная	150	0,014	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1975	Разрыв	Наружная коррозия
2747	ТЭЦ-27	3009/1	Прямая	32		Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2004	Свищ	Наружная коррозия
2748	ТЭЦ-27	3007-3007/1	Обратная	400	0,958	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
2749	ТЭЦ-21	Керамический пр-д 71 к1-ТЧК-931/037	Прямая	200	0,204	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
2750	ТЭЦ-21	ТЧК 931/039- Дубнинская ул д46к1	Обратная	200	0,049	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
2751	ТЭЦ-21	3114Л-3113Л	Прямая	1000	0,277	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2752	ТЭЦ-23	кам. №806/1	Прямая	200	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2753	ТЭЦ-23	кам. к911/14 - аб. 04-02- 0609/021	Обратная	100	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2754	ТЭЦ-23	кам. к911/14 - аб. 04-02- 0609/021	Прямая	100	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Разрыв	Наружная коррозия
2755	ТЭЦ-23	к.217/5а-аб.602/32	Обратная	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2756	ТЭЦ-23	м/к 206-207	Прямая	700					1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2757	ТЭЦ-23	м/к 213-213/П1	Прямая	350	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2009	Свищ	Наружная коррозия
2758	ТЭЦ-23	к.320	Прямая	320		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2759	ТЭЦ-23	к.423/25	Обратная	300	0,006	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2760	ТЭЦ-23	м/к 406/5-408/3	Прямая	300	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
2761	ТЭЦ-23	м/к 423/25 - 423/26	Обратная	300	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2762	ТЭЦ-23	к.406а	Прямая	300		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2763	ТЭЦ-23	м/к 406а-406/1	Обратная	300	0,171	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2764	ТЭЦ-23	м/к 406/6-406/6а	Прямая	250	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2765	ТЭЦ-22	кам. к2202 - кам. 2202/1	Прямая	300	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2766	ТЭЦ-22	кам. 2208/1 - аб. 04-07-0222/031	Прямая	200	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2767	ТЭЦ-22	кам. 2208/1 - аб. 04-07-0222/031	Обратная	200	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2768	ТЭЦ-22	кам. к2204 - ул. Молостовых, д.1Г	Прямая	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2769	ТЭЦ-22	кам. к2204 - ул. Молостовых, д.1Г	Обратная	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2770	ТЭЦ-22	кам. к2209 - кам. 2209/1	Обратная	300	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2771	ТЭЦ-22	кам. 2209/1 - кам. 2209/2	Обратная	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2772	ТЭЦ-22	камера кам. к2207 - тепловой пункт аб. 04-07-0222/005	Обратная	150	0,084	Прямой участок	Камера	ППУ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2773	ТЭЦ-22	к. 2214	Прямая	150	0,004	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1975	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2774	ТЭЦ-22	к.2206-аб.222/57	Прямая	150	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										(для оборудования)	
2775	ТЭЦ-22	к.2205-а6.222/07	Прямая	100	0,255	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2776	ТЭЦ-22	к.2205-а6.222/07	Обратная	100	0,255	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2777	ТЭЦ-22	м/к 2205-2206	Прямая	600	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2778	ТЭЦ-22	м/к 1205-1205А	Прямая	1400	0,092	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2779	ТЭЦ-22	м/к 1202А-1203	Прямая	1400	0,307	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2780	ТЭЦ-22	к. 1203	Прямая	150	0,004	Байпас	Камера	Минеральная вата	1981	Сквозная трещина	Наружная коррозия
2781	ТЭЦ-26	м/к 154/3Б-154/4	Прямая	400	0,144	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
2782	ТЭЦ-26	м/к 611/2А-611/2	Обратная	300	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2783	ТЭЦ-26	м/к 611/2А-611/2	Прямая	300	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2784	ТЭЦ-20	к 1611- к 1612	Прямая	500	0,150	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Внутренняя коррозия
2785	ТЭЦ-20	к 1608- к 1608а	Прямая	500	0,100	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
2786	ТЭЦ-25	м/к 1620-1621 ПК-262	Прямая	600	0,200	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
2787	ТЭЦ-25	м/к.1621А-1622 ПК-245	Прямая	600	0,146	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
2788	ТЭЦ-25	м/к.1622-1623 ПК-222	Обратная	600	0,221	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2789	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	тчк. №40А - кам 5-1- 0100 уч 457	Обратная	700	0,032	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
2790	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам. 5-1-0050 - кам. 5- 1-0051 уч 417	Обратная	400	0,194	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
2791	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.24 тчк №16 уч. 118	Прямая	300	0,386	Отвод	Камера	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2792	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	тчк. №4 - кам 6-1-0051 уч 93	Прямая	200	0,094	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2793	ТЭЦ-16	1608/2-1608/5	Обратная	200	0,197	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2794	ТЭЦ-16	1607	Обратная	600	0,012	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2795	ТЭЦ-8	т.25-625/7	Прямая	500	0,094	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1961	Свищ	Внутренняя коррозия
2796	ТЭЦ-8	3320/15-3320/16	Обратная	400	0,277	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2797	ТЭЦ-11	кам. 1909/1 - Доброслободская ул., д.10, стр.5	Обратная	200	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2798	ТЭЦ-27	3117Л-3118Л	Прямая	1000	0,249	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1979	Разрыв	Наружная коррозия
2799	ТЭЦ-27	3005/15-3007/4	Прямая	500	0,070	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
2800	ТЭЦ-27	3114Л-3113Л	Прямая	1000	0,277	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2801	ТЭЦ-23	м/к 8016-802	Обратная	500	0,211	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Наружная коррозия
2802	ТЭЦ-23	м/к 803-804	Обратная	500	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Наружная коррозия
2803	ТЭЦ-26	м/к 154/3Б-154/4	Обратная	400	0,144	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
2804	ТЭЦ-26	т/к 154/5	Прямая	80	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2805	ТЭЦ-26	т/к 154/2	Прямая	250	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
2806	ТЭЦ-26	т/к 154/16	Обратная	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
2807	ТЭЦ-26	м/к 154/9-154/12	Обратная	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2808	ТЭЦ-26	м/к 154/9-154/12	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2809	ТЭЦ-26	м/к 154/14-154/15	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2810	ТЭЦ-20	к 1404- к1403а	Обратная	1200	0,072	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2811	ТЭЦ-20	к 2805/8-к 2805/9	Обратная	400	0,129	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2812	ТЭЦ-11	м/к 1901-1902	Прямая	500	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2813	ТЭЦ-22	к.1295/7	Прямая	100	0,125	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
2814	ТЭЦ-22	к.2208	Прямая	50	0,003	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2815	ТЭЦ-11	м/к 1906/4-1906/5	Обратная	200	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2816	ГЭС-1	м/к 302/2-305/2	Прямая	700	0,146	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2817	ТЭЦ-21	к 156-157	Прямая	1000	0,228	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
2818	ТЭЦ-27	ЦТП - кам.№ 3007/4	Обратная	200	0.108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2819	ТЭЦ-27	553/12-553/11	Прямая	600	0,218	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
2820	ТЭЦ-27	3015/6-3015/7	Обратная	400	0,496	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2821	ТЭЦ-27	3015/6-3015/7	Обратная	400	0,496	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
2822	ТЭЦ-27	3015-3015/1	Обратная	400	0,233	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1974	Свищ	Наружная коррозия
2823	ТЭЦ-21	кам. 543/25 - аб. 03-07- 0905/029	Прямая	150	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
2824	ТЭЦ-23	м/к 217/5а-аб. 0602/032	Обратная	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
2825	ТЭЦ-23	11-я Парковая ул., д.32 стр.12	Обратная	150	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2826	ТЭЦ-23	11-я Парковая ул., д.32 стр.12	Прямая	150	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2827	ТЭЦ-23	кам. к406/3' - аб. 04-07- 0604/026	Прямая	200	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2828	ТЭЦ-23	тчк. №2 - аб. 04-01- 0608/007	Прямая	200	0,335	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2829	ТЭЦ-23	кам. к2052 - кам. 2052/1 U040907	Обратная	250	0,391	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
2830	ТЭЦ-22	кам. 2212/1 - аб. 04-07- 0222/030	Прямая	200	0,086	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2831	ТЭЦ-22	кам. 2209/1 - кам. 2209/2	Прямая	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2832	ТЭЦ-22	кам. 2209/1 - кам. 2209/2	Обратная	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
2833	ТЭЦ-22	кам. к2209 - кам. 2209/1	Прямая	300	0,129	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2834	ТЭЦ-22	кам. к2209 - кам. 2209/1	Обратная	300	0,129	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2835	ТЭЦ-22	кам. 2208/1 - аб. 04-07-0222/031	Прямая	200	0,082	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
2836	ТЭЦ-22	кам. к2204 - ул. Молостовых, д.1Г	Прямая	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2837	ТЭЦ-22	кам. к2204 - ул. Молостовых, д.1Г	Обратная	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2838	ТЭЦ-22	кам. 2202/2 - аб. 04-07-0222/008	Обратная	100	0,223	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2839	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	Павильон №2-т.к 7/с	Прямая	600		Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	2001	Свищ	Внутренняя коррозия
2840	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 6/с т.к 8/с	Прямая	600		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2841	ТЭЦ 26	кам. к187 - аб. 06-01-1101/028	Обратная	200	0,123	Обратный участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2842	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №т.65 - тчк. №2 (участок № 74)	Обратная	500	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
2843	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера кам. С-13-4 - тепловой пункт аб. 06-06-012	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2844	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера кам. С-13-4 - тепловой пункт аб. 06-06-012	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2845	ТЭЦ-26	м/к 154/9-154/12	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2846	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	тчк. №3/3а - кам. 3/3 L-80,93м	Прямая	150	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
2847	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. т.39/1к - кам. 21/1 L- 30,1м	Прямая	150	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2848	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	м/к 25/1-23/1	Обратная	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2849	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. т.65/16 - кам. т.64/1 L- 54м	Обратная	100	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1954	Свищ	Наружная коррозия
2850	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	кам. 5-1-0050-кам. 5-1- 0051 уч. 417	Прямая	400	0,194	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
2851	ТЭЦ-16	к.1610-к.1	Обратная	150	0,027	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2852	ТЭЦ-16	к.1603/2-т. №1	Прямая	125	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Разрыв	Наружная коррозия
2853	ГЭС-1	ул.Б.Полянка д.7/10с.2- абон: 01-08-0127/005	Прямая	80	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2854	ГЭС-1	ул.Б.Полянка д.7/10с.2- абон: 01-08-0127/005	Обратная	80	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
2855	ТЭЦ-12	3914/16-3914/19	Обратная	150	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2856	ТЭЦ-12	3914/16-3914/19	Прямая	150	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
2857	ГЭС-1	к2814	Обратная	600	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2858	ГЭС-1	к2814	Прямая	600	0,002	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2859	ГЭС-1	п2101	Обратная	100	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
2860	ГЭС-1	ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.2 - аб. 01-08- 0127/005	Прямая	80	0,440	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2861	ГЭС-1	ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.2 - аб. 01-08- 0127/005	Обратная	80	0,440	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
257	ТЭЦ-21	3001а-3001	Прямая	1000	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
2863	ТЭЦ-23	м/к 803-804	Обратная	500	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1962	Свищ	Наружная коррозия
2864	ТЭЦ-23	тчк.№3 - кам.231/1 U040388	Прямая	300	0,243	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2865	ТЭЦ-23	кам.2052/2-аб.03-06- 0620/021	Обратная	200		Прямой участок			1975	Свищ	Наружная коррозия
2866	ТЭЦ-22	камера кам. 2203/3 - тепловой пункт аб. 04- 07-0222/035	Прямая	200	0,082	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2867	ТЭЦ-22	кам. к2318 - кам. №2318/1	Прямая	200	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
2868	ТЭЦ-22	к.2314/1-а6.223/28	Прямая	150	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2869	ТЭЦ-22	м/к 2319-2320	Прямая	600	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
2870	ТЭЦ-22	к. 2205/7	Обратная	100	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2871	ТЭЦ-22	к. 2203-2204	Прямая	600	0,277	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
2872	ТЭЦ-22	к. 764	Прямая	600	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1976	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
2873	ТЭЦ-22	к. 1249	Обратная	1200	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1979	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2874	ТЭЦ-22	к. 1232	Прямая	1200	0,004	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1996	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
2875	ТЭЦ-20	к.1614-а6.06-03-0816/010	Обратная	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2876	РТС "Волхонка- ЗИЛ"	к. 3/20 - 07-09-137	Прямая	150	0,130	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2001	Разгерметизация сальникового уплотнения или резьбового соединения	Наружная коррозия
2877	РТС "Волхонка- ЗИЛ"	к. 3/20 - 07-09-137	Обратная	150	0,130	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2001	Разгерметизация сальникового уплотнения или резьбового соединения	Наружная коррозия
2878	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	к. 7/10 - 07-08-041	Обратная	200	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
2879	КТС-54 (Фруктовая ул., 22, к. 1)	к. 7/10 - 07-08-041	Прямая	200	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2880	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 5/12 - аб. 08-09-033 L-160м	Обратная	250	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2881	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40046 - кам. 4- 1-40047	Прямая	500	0,109	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Разрыв	Наружная коррозия
2882	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40046 - кам. 4- 1-40047	Обратная	500	0,109	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Разрыв	Наружная коррозия
2883	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40042 - кам. 4- 1-40046	Обратная	500	0,196	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
2884	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	4-1-40041	Прямая	500		Прямой участок	Камера	АПБ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
2885	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40037 -кам. 4-1- 40038	Обратная	500	0,066	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1985	Разрыв	Наружная коррозия
2886	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	тчк. №А (ЦТП 09-06- 048) - аб. 09-06-048	Прямая	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2887	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	тчк. №А (ЦТП 09-06- 048) - аб. 09-06-048	Обратная	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
2888	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 2-1-20018 - кам. 2- 1-20019	Обратная	600	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
2889	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	тчк. №12 - кам. 2-1- 20016	Прямая	500	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
2890	ТЭЦ-11	м/к 404-404/1	Обратная	100	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2891	ТЭЦ-11	м/к 418-418а	Прямая	600	0,108	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2892	ТЭЦ-11	м/к 404-404/1	Прямая	100	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2893	ТЭЦ-12	камера 3302/1 - строение наб. Тараса Шевченко, д.3	Обратная	100	0,395	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2894	ТЭЦ-12	камера 3427/5 - строение Украинский бульв., д. 15	Прямая	76	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2895	ТЭЦ-12	камера 3427/5 - строение Украинский бульв., д. 15	Прямая	50	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2896	ТЭЦ-12	м/к3427/1-3427/2	Прямая	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
2897	ТЭЦ-12	м/к3427/1-3427/2	Обратная	150	0,145	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
2898	ТЭЦ-12	3414	Прямая	800	0,682	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Не коррозионное повреждение
2899	ТЭЦ-12	3414	Обратная	800	0,682	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Не коррозионное повреждение
2900	ТЭЦ-12	107	Прямая	800	0,822	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2901	ТЭЦ-12	107	Обратная	800	0,822	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
2902	ГЭС-1	м/к2142-2102	Обратная	700	0,069	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2903	ГЭС-1	м/к2142-2102	Прямая	700	0,069	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2904	ГЭС-1	м/к311-312	Обратная	700	0,047	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2905	ГЭС-1	м/к311-312	Прямая	700	0,047	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2906	ГЭС-1		Обратная	150	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2907	ГЭС-1		Прямая	150	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
2908	ГЭС-1	м/к 2812-2813	Прямая	600	0,038	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2909	ГЭС-1	м/к 2812-2813	Обратная	600	0,038	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2910	ТЭЦ-21	кам. 1508/8-аб.02-05- 1215/032	Обратная	125	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2911	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Прямая	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2912	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Обратная	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2913	ТЭЦ-21	Базовская ул. д.22 Б - аб.02-03-1201/176	Прямая	65	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2914	ТЭЦ-21	Базовская ул. д.22 Б - аб.02-03-1201/176	Обратная	65	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2915	ТЭЦ-21	кам. 105-1- аб. 03-05-189	Обратная	150	0,068	Прямой участок	Камера	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2916	ТЭЦ-21	кам. 105-9/1- кам. 105-10	Обратная	250	0,217	Прямой участок	Камера	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2917	ТЭЦ-21	КАМ №2423- Дубнинская ул д69 к3	Прямая	200	0.074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
2918	ТЭЦ-21	2420-2420а	Прямая	1400	0,231	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
2919	ТЭЦ-21	2422-2422а	Прямая	1400	0,157	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
2920	ТЭЦ-21	2426-2427	Прямая	1400	0,299	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
2921	ТЭЦ-21	2427-2428	Прямая	1200	0,239	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
2922	ТЭЦ-21	2223-2222	Обратная	400	0,390	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1981	Свищ	Наружная коррозия
2923	ТЭЦ-21	кам. 105-9/1- кам. 105-10	Прямая	250	0,217	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2924	ТЭЦ-21	кам 105-4	Прямая	400	0,002	Прямой участок	Камера	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2925	ТЭЦ-21	кам 105-4- кам. 105-5	Прямая	400	0,230	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2926	ТЭЦ-21	кам 105-5- кам. 105-6	Прямая	300	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2927	ТЭЦ-23	кам. №806/1 - 04-01- 0608/006	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2928	ТЭЦ-23	м/к 406/5-406/6	Прямая	250	0,191	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
2929	ТЭЦ-22	кам. к2202 - кам. 2202/1	Прямая	300	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
2930	ТЭЦ-22	кам. к2209 - кам. 2209/1	Прямая	300	0,129	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
2931	ТЭЦ-22	820	Прямая	50	0,004	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1965	Сквозная трещина	Дефект изготовления
2932	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	тчк. №12 - тчк. №13 (участок № 259)	Прямая	300	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
2933	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	Камера кам. С-13-4 - тепловой пункт аб. 06- 06-012	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2934	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера кам. С-13-4 - тепловой пункт аб. 06-06-012	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2935	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	тчк. №15 - тчк. №16 (участок № 262)	Прямая	300	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
2936	ТЭЦ-26	кам. к187 - аб. 06-01-1101/028	Прямая	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2937	ТЭЦ-26	м/к 154/9-154/12	Обратная	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
2938	ТЭЦ-26	м/к 734-735	Прямая	900	0,070	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2939	ТЭЦ-26	м/к 1209-1210	Обратная	800	0,185	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
2940	ТЭЦ-26	кам. к187 - аб. 06-01-1101/028	Прямая	200	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2941	ТЭЦ-26	м/к 730-731	Прямая	900	0,116	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
2942	ТЭЦ-26	м/к 729-728	Прямая	900	0,119	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Коллектор	Минеральная вата	1984	Свищ	Внутренняя коррозия
2943	ТЭЦ-25	м/к. 150Ф-150	Обратная	800	0,100	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
2944	РТС "Кунцево"	кам. к.76А - кам. к.77	Прямая	250	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2945	РТС "Кунцево"	кам. к.76А - кам. к.77	Обратная	250	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2946	РТС "Кунцево"	кам к77	Прямая	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2947	РТС "Кунцево"	кам к77	Обратная	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
2948	ТЭЦ-25	м/к. 148-149	Обратная	900	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
2949	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 2-1-20015-тчк. №т.24	Прямая	500	0,195	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
2950	ТЭЦ-16	тчк. №2 - аб. 02-01-0316/007	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1988	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2951	ТЭЦ-16	м/к 716-717	Прямая	500	0,160	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
2952	ТЭЦ-16	м/к 716-717	Обратная	500	0,160	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
2953	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40043 - кам. 4- 1-40044	Обратная	400	0,320	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
2954	РТС "Фрезер"	кам. К 6/2/ц - кам. К 6/3/ц	Прямая	80	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2955	РТС "Фрезер"	кам. К 29/л - кам. ВВ 26/л	Прямая	700	0,149	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2956	РТС "Фрезер"	камера кам. К 1825/л - камера кам. Ш 1824/л	Прямая	600	0,070	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
2957	РТС "Фрезер"	кам. К 19/ц - кам. П-39/л	Прямая	400	0,189	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
2958	РТС "Фрезер"	кам.К.16а/л - кам. К 15л	Прямая	700	0,096	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2959	ТЭЦ-9	м.к.118-118а	Прямая	500	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
2960	РТС "Фрезер"	кам. КН 27/л - кам. П- 28/л	Прямая	700	0,037	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2961	ТЭЦ-11	к.428/7	Прямая	200	0,037	Прямой участок	Камера	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
2962	РТС "Фрезер"	кам. Ш 8/л - кам. Ш 7/п	Прямая	700	0,084	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
2963	РТС "Фрезер"	кам. К 1828/2/л - кам. Ш 1828/1/л	Прямая	150	0,230	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
2964	ТЭЦ-11	кам.428/7 - тчк.№2	Обратная	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
2965	ТЭЦ-11	кам. к138 - кам. КС 1	Обратная	300	0,104	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
2966	ТЭЦ-11	тчк. №1 - аб. 05-05- 0404/056	Прямая	125	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2967	ТЭЦ-11	кам. к405/1 - аб. 05-05- 0404/039	Обратная	150	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
2968	ТЭЦ-11	тчк. №1-аб.05-05- 0404/056	Обратная	125	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2969	РТС "Фрезер"	кам. К 6/2/ц - кам. К 6/3/ц	Обратная	80	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
2970	ТЭЦ-11	кам. 428/7 - тчк. №2	Прямая	150	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2971	ТЭЦ-12		Прямая	1000	0,020	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
2972	ГЭС-1	м/к 2101-357	Прямая	700	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
2973	ГЭС-1	м/к 2101-357	Обратная	700	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2013	Свищ	Наружная коррозия
2974	ГЭС-1	к2405/18	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
2975	ГЭС-1	м/к 2405/18-2407/12	Обратная	250	0,045	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2976	ГЭС-1	м/к 2405/18-2407/12	Прямая	250	0,045	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
2977	ГЭС-1	м/к 1204/7-1204/9	Прямая	200	0,010	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2978	ГЭС-1	м/к 1204/7-1204/9	Обратная	200	0,010	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
2979	ГЭС-1	м/к 314-313	Прямая	700	0,050	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
2980	ГЭС-1	м/к 314-313	Обратная	700	0,050	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
2981	ТЭЦ-21	Кам.№2423-Дубнинская ул, 69,к3	Обратная	200	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
2982	ТЭЦ-27	ЦТП - кам.№1	Прямая	200	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
2983	ТЭЦ-23	кам.2052/2-аб.03-06- 0620/021	Прямая	200		Прямой участок			1985	Свищ	Наружная коррозия
2984	ТЭЦ-23	м/к 406/5-406/6	Прямая	250	0,191	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
2985	ТЭЦ-23	4046	Прямая	40		Спускник, воздушник	Камера		2005	Свищ	Наружная коррозия
2986	ТЭЦ-23	406/5	Прямая	50		Перемычка	Камера	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
2987	ТЭЦ-23	406/66	Прямая	50		Перемычка	Камера	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
2988	ТЭЦ-6	ТК127-128	Прямая	300	0,104	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
2989	ТЭЦ-6	ТК127-128	Прямая	300	0,104	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия
2990	ТЭЦ-6	ТК127-128	Обратная	300	0,104	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1934	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
2991	ТЭЦ-6	ТК110-111	Прямая	350	0,052	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2992	ТЭЦ-6	ТК-139-140	Прямая	200	0,043	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2993	ТЭЦ-6	ТК-168-169	Прямая	150	0,073	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2994	ТЭЦ-6	ТК-166-167	Прямая	150	0,079	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2995	ТЭЦ-6	ТК-139-140	Обратная	200	0,043	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2996	ТЭЦ-6	ТК-142-143	Обратная	200	0,044	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2997	ТЭЦ-6	ТК-172-173	Обратная	150	0,053	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
2998	ТЭЦ-22	кам. 1 т.в. - ул. Молостовых, д.14А	Прямая	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
2999	ТЭЦ-22	кам. 1 т.в. - ул. Молостовых, д.14А	Обратная	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3000	ТЭЦ-22	кам. к827/2 - аб. 05-03-0208/054	Прямая	100	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3001	ТЭЦ-22	кам. 1 т.в. - ул. Молостовых, д.14А	Прямая	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3002	ТЭЦ-22	кам. 1 т.в. - ул. Молостовых, д.14А	Обратная	100	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3003	ТЭЦ-22	м/к. 814-815	Прямая	400	0,243	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3004	ТЭЦ-22	м/к. 1434-1435	Прямая	1200	0,282	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1974	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3005	ТЭЦ-26	кам.737-ЦТП 07-02-1107/017	Прямая	200		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3006	ТЭЦ-26	кам.726-ЦТП 07-09-1107/018	Прямая	200		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3007	ТЭЦ-20	к.1419-1423	Прямая	1000	0,800	Прямой участок			1995	Свищ	
3008	ТЭЦ-20	к.1419-1423	Прямая	1000	0,800	Прямой участок			1995	Свищ	
3009	ТЭЦ-20	к.915- к.916	Прямая	700	0,160	Прямой участок	Полупроходной канал	Скорлупы ППУ	1980	Свищ	Не коррозионное повреждение
3010	ТЭЦ-20	к.915- к.916	Обратная	700	0,160	Прямой участок	Полупроходной канал	Скорлупы ППУ	1980	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3011	ТЭЦ-20	к.841/2	Прямая	250	0,001	Переход (конус)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1945	Свищ	Не коррозионное повреждение
3012	ТЭЦ-20	к.851/8-к.851/11	Прямая	400	0,073	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Скорлупы ППУ	1963	Свищ	Внутренняя коррозия
3013	ТЭЦ-20	к.851/11-к.851/12	Обратная	400	0,174	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Скорлупы ППУ	1963	Свищ	Не коррозионное повреждение
3014	КТС-24	кам.43-кам.44	Прямая	300	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
3015	КТС-24	кам.7/пром.-кам.8/пром.	Обратная	200	0,104	Обратный участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
3016	КТС-24	кам.8/пром-кам.9/пром.	Прямая	150	0,117	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Разрыв	Наружная коррозия
3017	ТЭЦ-25	к.811	Прямая	1200	0,157	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3018	ТЭЦ-25	м/к809-810	Прямая	1200	0,050	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3019	ТЭЦ-25	м/к 824/5-824/5А	Прямая	1000	0,189	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3020	ТЭЦ-25	м/к 814 - 1225	Прямая	400	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3021	ТЭЦ-16	тчк. №2 - аб. 02-01-0316/007	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1988	Разрыв	Наружная коррозия
3022	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	кам.3 (безкамерная врезка уч № 96	Обратная	400	0,053	Сварное соединение (заводской сварной шов)	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3023	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	Кт 1/077-Л66	Прямая	300	0,054	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1986	Дефекта матер-ла трубы	Наружная коррозия
3024	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	Кт 1/077-г.2а/077	Прямая	150	0,008	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	2007	Свищ	Наружная коррозия
3025	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 4-1-40004-4-1-40005	Прямая	600	0,272	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3026	РТС "Тушино-4" (Строительный пр-д, 14, к. 1)	м/к 4-1-40004-4-1-40005	Прямая	600	0,272	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3027	ТЭЦ-9	кам. К401/2 - кам. 504/68	Обратная	80	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия

Акционерное общество «МОСГАЗ»

	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	Обратная	150	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
48	Обратная	80	0,039	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
	Обратная	200	0,002	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
	Прямая	150	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
	Прямая	100	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Прямая	700	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Прямая	700	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Прямая	200	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
	Обратная	200	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
	Прямая	100	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Прямая	100	0,002	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Прямая	600	0,006	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
	Прямая	50	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
	Обратная	100	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
	Прямая	100	0,075	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
	Прямая	200	0,028	Спускник, воздушник	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1985	Свищ	Не коррозионное повреждение
	Обратная	200	0,028	Спускник, воздушник	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1985	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3048	ТЭЦ-6	ТК- 171-172	Прямая	150	0,062	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3049	ТЭЦ-6	ТК-142-143	Прямая	200	0,044	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3050	ТЭЦ-6	ТК-137-138	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3051	ТЭЦ-22	м/к 1444/2-/2А	Прямая	400	0,057	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
3052	ТЭЦ-22	м/к 1444/3-/4	Прямая	400	0,049	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
3053	ТЭЦ-22	к.2314/1-а6.223/28	Обратная	150	0,109	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3054	ТЭЦ-22	кам. к2313/4 - кам. №1	Обратная	250	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3055	ТЭЦ-22	к.2316	Прямая	200	0,004	Отвод	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3056	ТЭЦ-26	м/к 621/1-а61106/004	Прямая	200	0,160	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3057	ТЭЦ-26	м/к 621/1-621/2	Обратная	300	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3058	ТЭЦ-26	м/к 621-621/1	Прямая	300	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
3059	ТЭЦ-26	м/к 615/1-615/2	Прямая	300	0,069	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
3060	ТЭЦ-26	м/к 614-615	Прямая	1000	0,130	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3061	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	тчк. №т.7/3а - тчк. №т.7/36 L- 9,35м	Прямая	150	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3062	РТС "Кунцево"	тчк. №т.71D - кам. к.78 (кам к78)	Прямая	400	0,016	Задвижка (клиновая)	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
3063	РТС "Кунцево"	тчк. №т.71D - кам. к.78 (кам к78)	Обратная	400	0,016	Задвижка (клиновая)	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
3064	РТС "Кунцево"	кам. к.78 - кам. к.78-1 (кам к78)	Прямая	400	0,010	Задвижка (клиновая)	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3065	КТС-24	м/к 45-46	Обратная	300	0,127	Обратный участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
3066	КТС-24	от ЦТП 08-05-039 до ИТП 08-05-128	Прямая	200	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3067	ТЭЦ-16	м/к 1705Б-1760	Прямая	900	0,068	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3068	ТЭЦ-16	Транзит по зданию ул. Народного Ополчения, д.44, корп.1	Прямая	150	0,092	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3069	ТЭЦ-16	Транзит по зданию ул. Народного Ополчения, д.44, корп.1	Обратная	150	0,092	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3070	ТЭЦ-16	кам. к1716/2 - ул. Маршала Соколовского, д.12	Прямая	50	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
3071	ТЭЦ-16	кам. к1716/2 - ул. Маршала Соколовского, д.12	Обратная	50	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
3072	ТЭЦ-16	м/к 801-1721	Прямая	700	0,150	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3073	ТЭЦ-16	м/к 1713/3-1713/4	Прямая	200	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3074	ТЭЦ-9	м/к 108/1-108/п1	Прямая	300	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3075	ТЭЦ-12	камера 3302/1 - строение наб. Тараса Шевченко, д.3	Прямая	100	0,395	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3076	ТЭЦ-21	823-824	Прямая	900	0,120	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3077	ТЭЦ-21	2533-2533а	Прямая	1000	0,171	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
3078	ТЭЦ-21	кам 105-5- кам. 105-6	Прямая	300	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3079	ТЭЦ-21	кам 105-4- кам. 105-5	Прямая	400	0,230	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3080	ТЭЦ-21	кам. 105-9/1- кам. 105-10	Прямая	250	0,217	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3081	ТЭЦ-21	кам. 105 - кам. 105-4	Прямая	400	0,165	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3082	ТЭЦ-21	кам 105-4 -кам. 105-5	Прямая	400	0,002	Прямой участок	Камера	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3083	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	м/к 118-119	Прямая	500	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3084	ТЭЦ-22	к. 304	Прямая	500	0,004	Прямой участок	Камера	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3085	ТЭЦ-22	к. 304	Прямая	500	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1982	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3086	ТЭЦ-22	к. 832	Прямая	500	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3087	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40009 - кам. 4-1-40010	Прямая	600	0,150	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Разрыв	Нарушение компенсации
3088	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 4-1-40023А - кам. 4-1-40024	Обратная	500	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Разрыв	Наружная коррозия
3089	ТЭЦ-8	кам. 1523	Прямая	400	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1985	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3090	ТЭЦ-8	кам. 1423/п1 - аб. 514/33	Прямая	100	0,073	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3091	ТЭЦ-8	кам. 1423/п1 - аб. 514/33	Обратная	100	0,073	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3092	РТС "Фрезер"	шахта 34/л- кам.К29/л	Прямая	700	0,160	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3093	РТС "Фрезер"	КН 23/л - тчк.НО 25/л	Прямая	700	0,138	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
3094	ТЭЦ-9	кам. К140 - кам. 141	Прямая	150	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3095	РТС "Фрезер"	К 16а/л - К 15/л	Прямая	700	0,097	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
3096	РТС "Фрезер"	Шахта 16/п - КС 1810/3/п	Прямая	530	0,080	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3097	ТЭЦ-11	м/к 426/5-426/6	Прямая	200	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3098	ТЭЦ-11	м/к 425-426	Прямая	600	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3099	ТЭЦ-11	м/к 424а-425	Прямая	500	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3100	ТЭЦ-11	м/к 424-424а	Прямая	600	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3101	ТЭЦ-11	м/к 423-424	Прямая	600	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3102	ТЭЦ-21	2503-106	Обратная	700	0,214	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1974	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3103	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Прямая	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3104	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Обратная	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3105	ТЭЦ-21	п.106	Прямая	50	0,050	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1974	Разрыв	Наружная коррозия
3106	ТЭЦ-22	кам. к833 - аб. 05-03- 0208/075	Прямая	150	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3107	ТЭЦ-12	камера 3302/1 - строение наб. Тараса Шевченко, д.3	Обратная	100	0,395	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3108	ТЭЦ-12	камера 3301А/2 - строение Большая Дорошгомилловская ул., д. 4	Прямая	100	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3109	ТЭЦ-12	камера 3301А/2 - строение 1-я Бородинская ул., д.2	Обратная	50	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3110	ТЭЦ-12	камера 3301А/2 - строение Большая Дорогомилловская ул., д. 6	Прямая	100	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3111	ТЭЦ-12	камера 3427/2 - камера 3427/3	Обратная	80	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3112	ТЭЦ-12	камера 3914/19 - точка А	Прямая	50	0,016	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2005	Свищ	Наружная коррозия
3113	ТЭЦ-12	строение Хлебный пер., д.9 - тепловой пункт задвижки 1,2	Обратная	80	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3114	ГЭС-1	м/к2111-аб.121/211	Обратная	50	0,010	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
3115	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Обратная	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3116	ТЭЦ-21	камера № 1529/2 - Костякова ул., д.6/5	Обратная	150	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3117	ТЭЦ-21	П 2507	Прямая	1000	0,116	Уч. В стене или на границе канала и б/к	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Наружная коррозия
3118	ТЭЦ-21	823-824	Прямая	1000	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3119	ТЭЦ-21	823-824	Обратная	1000	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3120	ТЭЦ-21	кам. 105-9/1- кам. 105-10	Обратная	250	0,217	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2000	Свищ	Наружная коррозия
3121	ТЭЦ-21	п. 2425	Прямая	400	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Внутренняя коррозия
3122	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	к. 39	Обратная	300		Прямой участок	Камера	АПБ	1969	Свищ	Наружная коррозия
3123	ТЭЦ-6	ТК-138-139	Прямая	200	0,043	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3124	ТЭЦ-6	ТК-166-167	Прямая	150	0,079	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3125	ТЭЦ-6	ТК-172-173	Прямая	150	0,083	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3126	ТЭЦ-6	ТК-173-174	Прямая	150	0,030	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3127	ТЭЦ-22	к.2312	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	2001	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
3128	ТЭЦ-22	м/к.1447-1448	Прямая	1000	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3129	ТЭЦ-22	кам. к824 - аб. 05-03- 0208/074	Прямая	80	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3130	ТЭЦ-22	камера кам. 823/2 - кам 1	Прямая	200	0,634	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3131	ТЭЦ-22	камера кам. 823/2 - кам 1	Обратная	200	0,634	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3133	ТЭЦ-20	к.845/10-аб. 0808/100	Прямая	200	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3134	ТЭЦ-25	тчк. №тчк. 6 - аб. 08-11- 1001/007 L=261,34	Прямая	300	0,261	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Разрыв	Наружная коррозия
3135	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	тчк. №т.35/1а - кам. 34/1 L- 54м	Прямая	100	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
3136	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 4-1-40023 - Героев Панфиловцев д.3,снх/1	Обратная	250	0,203	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3137	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	кам. 2-1-20015-тчк. №т.24	Прямая	500	0,195	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Разрыв	Наружная коррозия
3138	ТЭЦ-16	кам. к1716/2 - ул. Маршала Соколовского, д.12	Обратная	50	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1953	Свищ	Наружная коррозия
3139	ТЭЦ-16	кам. К.1708 - Тепличный пер., д.10	Прямая	125	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3140	ТЭЦ-16	кам. К.1708 - Тепличный пер., д.10	Обратная	125	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3141	ТЭЦ-16	кам. пром. кам. - ул. Расплетина, д.19, корп.2	Прямая	100	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3142	ТЭЦ-16	кам. пром. кам. - ул. Расплетина, д.19, корп.2	Обратная	100	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3143	ТЭЦ-8	кам.к117/2 - аб.05-03- 0501/022	Прямая	80	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3144	ТЭЦ-11	м/к 426/7-426/8	Прямая	150	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3145	ГЭС-1	м/к2407/26-аб.124/047	Обратная	80	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3146	ГЭС-1	м/к 2112/2-2112/3	Прямая	150	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3147	ГЭС-1	м/к 1836-1835	Прямая	600	0,107	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3148	ТЭЦ-12	камера т/с2008/п2- 01- 03-0718/121	Обратная	125	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3149	ТЭЦ-21	2533-2533а	Прямая	1000	0,171	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
3150	ТЭЦ-21	КАМ № 1-тчк 02-07- 0924/087.	Обратная	150	0.054	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3151	ТЭЦ-27	к.1112А - 1113	Прямая	300	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3152	ТЭЦ-27	к.1112А - 1113	Обратная	300	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3153	ТЭЦ-27	к.548/8-548/6	Прямая	400	0,250	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
3154	ТЭЦ-27	к.548/10-553/5	Обратная	400	0,147	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
3155	ТЭЦ-27	к.548/1-548/1А	Обратная	400	0,442	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3156	РТС "Переяславская"	кам. 1.2/10 - аб. 01-07- 036	Прямая	200	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	(Большая Переяславская ул., 36)										
3157	ТЭЦ-23	м/к 1007а - 1609	Прямая	400	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
3158	ТЭЦ-23	кам. к840/3 - аб. 04-02-0608/117	Прямая	150	0,123	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв	Наружная коррозия
3159	ТЭЦ-6	ТК-167-168	Прямая	150	0,074	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3160	ТЭЦ-23	м/к 112/7-112/8	Обратная	400	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3161	ТЭЦ-23	к.2417/2	Прямая	500	0,060	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3162	ТЭЦ-22	кам. к833 - аб. 05-03-0208/075	Обратная	150	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3163	ТЭЦ-22	кам. к833 - аб. 05-03-0208/075	Прямая	150	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3164	ТЭЦ-22	к.818	Прямая	200	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1986	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3165	ТЭЦ-22	м/к 1475/8-9	Прямая	400	0,094	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3166	ТЭЦ-22	к.1445	Прямая	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2009	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
3167	ТЭЦ-22	к.1444/4-аб.214/07	Прямая	150	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
3168	ТЭЦ-22	к.1444/4-аб.214/07	Обратная	150	0,176	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Нарушение функции элемента с	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										утечкой теплоносителя (для оборудования)	
3169	ТЭЦ-25	к.121/8	Обратная	500	0,042	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3170	РТС "Кунцево"	кам. K12V - ул. Говорова, д.16, корп.2	Прямая	50	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Разрыв	Наружная коррозия
3171	РТС "Кунцево"	кам. K15V - ул. Говорова, д.16, корп.1	Обратная	50	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Разрыв	Наружная коррозия
3172	РТС "Тушино-5" (Вилиса Лациса ул., 29, к. 1)	тчк. №А (ЦТП 09-06- 048) - аб. 09-06-048	Прямая	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
3173	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 3-2-35040 - 4-1- 40048	Прямая	400	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3174	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 4-1-40042 - 4-1- 40041	Обратная	500	0,101	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1990	Свищ	Наружная коррозия
3175	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 4-1-40037 - 4-1- 40036	Обратная	500	0,135	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3176	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	м/к 4-1-40038 - 4-1- 40041	Прямая	500	0,090	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3177	РТС "Фрезер"	кам.Ш.34/л-кам.К29/л	Обратная	700	0,159	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3178	РТС "Фрезер"	кам.К.29/л-кам.ВВ.26/л	Обратная	700	0,149	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
3179	РТС "Фрезер"	кам.ВВ.26/л-кам.П.21/л	Прямая	700	0,175	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
3180	ТЭЦ-9	м/к 401/2-0504/068	Обратная	80	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3181	ГЭС-1	м/к 1847-1813	Прямая	400	0,072	Отвод	Полупроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3182	ГЭС-1	м/к 1847-1813	Обратная	400	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3183	ТЭЦ-12	к 1427/20	Обратная	80	0,042	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3184	ТЭЦ-12	к. 1517	Обратная	800	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3185	ГЭС-1	м/к 1847-1813	Прямая	400	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3186	ТЭЦ-21	к.1544	Прямая	50	0,700	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3187	ТЭЦ-23	к.730в	Прямая	500	0,039	Прямой участок	Камера	АПБ	1992	Свищ	
3188	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	тепловой пункт тчк. №1 - тепловой пункт аб. 01-07-023	Прямая	125	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
3189	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	тепловой пункт тчк. №1 - тепловой пункт аб. 01-07-023	Обратная	125	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
3190	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 3.2а - кам. 3.2	Обратная	600	0,052	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3191	ТЭЦ-23	к.836	Обратная	100		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
3192	ТЭЦ-23	к.833	Обратная	500		Прямой участок	Камера		1998	Свищ	Наружная коррозия
3193	ТЭЦ-23	к.2533	Прямая	1200		Прямой участок	Камера		1985	Свищ	Наружная коррозия
3194	ТЭЦ-23	м/к 835 - 835/1	Прямая	300	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Разрыв	Наружная коррозия
3195	ТЭЦ-22	к.829-аб.28/62	Прямая	200	0,101	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3196	ТЭЦ-22	к.825	Прямая	150	0,004	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1997	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
3197	ТЭЦ-22	к.825	Обратная	150	0,004	Спускник, воздушник	Камера	АПБ	1997	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										(для оборудования)	
3198	ТЭЦ-22	к. 415	Прямая	400	0,003	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Камера	Минеральная вата	2002	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3199	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 3/2-т.к 4/2	Прямая	400		Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1987	Свищ	Внутренняя коррозия
3200	ТЭЦ-26	м/к 162/3-162/4	Обратная	500	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3201	ТЭЦ-26	м/к 162/12	Прямая	500	0,000	Сильфон/линз компенсатор	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3202	ТЭЦ-26	м/к 461-462	Прямая	1400	0,327	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3203	ТЭЦ-26	м/к 461-462	Обратная	1400	0,327	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1988	Наружная коррозия	Наружная коррозия
3204	ТЭЦ-26	м/к 473	Прямая	1200	0,000	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3205	ТЭЦ-26	м/к 479	Прямая	150	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Внутренняя коррозия
3206	ТЭЦ-26	м/к 480	Прямая	200	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Внутренняя коррозия
3207	ТЭЦ-20	к.735/2-аб. 0807/054	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3208	ТЭЦ-25	к 804/6	Прямая	1000	0,189	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3209	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 18/1 - аб. 08-08-002	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1999	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3210	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 18/1 - аб. 08-08-002	Обратная	300	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1999	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3211	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 2/1 - кам. т/к 1/1	Прямая	400	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3212	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 2/1 - кам. т/к 1/1	Обратная	400	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3213	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 2/1 - кам. т/к 1/1	Прямая	400	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3214	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам. т/к 2/1 - кам. т/к 1/1	Обратная	400	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1989	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3215	ТЭЦ-16	к.1713/1	Прямая	200		Прямой участок	Камера	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
3216	ТЭЦ-23	м/к 932-933	Обратная	300	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3217	ТЭЦ-23	м/к 932-933	Прямая	300	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3218	ТЭЦ-23	м/к 932-933	Прямая	300	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3219	ТЭЦ-12	м/к2904-2902/п2	Прямая	250	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3220	ГЭС-1	к2109/1-аб.121/027	Обратная	80	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3221	ГЭС-1	к21386	Прямая	100	0,015	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3222	ТЭЦ-21	к.821	Прямая	150	0,025	Отвод	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3223	ТЭЦ-21	1616/1-1616/п.2	Прямая	300	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3224	ТЭЦ-21	824-825	Прямая	900	0,098	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3225	ТЭЦ-21	2533-2533а	Прямая	1000	0,171	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
3226	ТЭЦ-21	2533а-2534	Прямая	1000	0,234	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
3227	ТЭЦ-21	2538-2539	Прямая	1000	0,207	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
3228	ТЭЦ-21	к.1111/2-1111А	Обратная	200	0,348	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
3229	ТЭЦ-23	кам. №745/1 - аб. 04-01- 0607/035	Прямая	150	0,171	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3230	ТЭЦ-23	кам. №745/1 - аб. 04-01- 0607/035	Обратная	150	0,171	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3231	ТЭЦ-23	т.к. 112/2 - т.к.т.2	Прямая	150	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
3232	ТЭЦ-23	т.к. т.2-аб. 04-06- 0601/080	Прямая	150	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3233	ТЭЦ-23	кам. к742 - аб. 04-01-0607/029	Прямая	100	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3234	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 1.2/10 - аб. 01-07-036	Прямая	200	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1976	Свищ	Наружная коррозия
3235	ТЭЦ-22	к. 1444/5	Прямая	300	0,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3236	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. К-16 - Каширское шоссе, д.7, корп.1	Обратная	200	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3237	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Каширское шоссе, д.7, корп.1 - Каширское шоссе, д.7, корп.3	Прямая	200	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3238	ТЭЦ-20	к.702-к 703	Прямая	500	0,127	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3239	ТЭЦ-20	к.704-к 709	Прямая	400	0,207	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3240	ТЭЦ-20	к.727-аб. 0807/025	Обратная	80	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3241	ТЭЦ-20	т.1-аб.0807/037	Прямая	80	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3242	ТЭЦ-16	строение аб. 02-05-0301/042 - строение аб. 02-05-0301/057	Прямая	80	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3243	ТЭЦ-16	к. 117/п5	Прямая	100	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3244	ТЭЦ-11	м/к 1602-1603	Обратная	500	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
3245	ТЭЦ-8	м/к 828/2-828/3	Прямая	100	0,021	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3246	ТЭЦ-8	м/к 828/2-828/3	Обратная	100	0,021	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3247	ГЭС-1	м/к 2126а-2126б	Обратная	500	0,080	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3248	ТЭЦ-12	м/к 2924-2925	Обратная	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3249	ТЭЦ-12	м/к2933-п2909	Обратная	200	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3250	ТЭЦ-12	м/к 2937/3-2937/п1	Обратная	50	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3251	ТЭЦ-21	к.548/8-548/6	Прямая	400	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1979	Свищ	Наружная коррозия
3252	ТЭЦ-21	к. 548/8-548/6	Обратная	400	0,250	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
3253	ТЭЦ-21	к.2627/1-2627/2	Обратная	300	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3254	ТЭЦ-21	к. 2620/п6-2620/2	Обратная	300	0,064	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2002	Свищ	Внутренняя коррозия
3255	ТЭЦ-23	кам. к742 - аб. 04-01- 0607/029	Обратная	100	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3256	ТЭЦ-22	м/к.415/6-/7	Прямая	200	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3257	ТЭЦ-22	м/к.418А/1-/1А	Прямая	400	0,106	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3258	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	тчк. №7 - кам. В-7-4 (участок № 354)	Прямая	400	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
3259	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	тчк. №7 - кам. В-7-4 (участок № 354)	Обратная	400	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
3260	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	Каширское шоссе, д.7, корп.1 - Каширское шоссе, д.7, корп.3	Прямая	200	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3261	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	Камера К-17 (в д.9 корп.2)	Обратная	200		Отвод		Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3262	ТЭЦ-26	м/к 162-162/1	Прямая	500	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3263	ТЭЦ-26	м/к 162/1-162/2	Прямая	500	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3264	ТЭЦ-26	м/к 162/4-162/5	Обратная	500	0,129	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3265	ТЭЦ-26	м/к 477-478	Прямая	1200	0,107	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3266	ТЭЦ-20	к. 716/2	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Не коррозионное повреждение
3267	ТЭЦ-20	к.270	Прямая	50	0,003	Спускник, воздушник	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Дефект сварки
3268	ТЭЦ-20	к.270	Обратная	50	0,001	Спускник, воздушник	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Дефект сварки
3269	ТЭЦ-25	к1632/8 - ул. Крупской, д.10	Прямая	80	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3270	ТЭЦ-25	м/к1632/9-1632/10	Прямая	200	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3271	ТЭЦ-25	м/к 1632/6-1632/5	Прямая	200	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3272	ТЭЦ-25	1627/8-1627/9	Прямая	300	0,093	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3273	ТЭЦ-16	к.118/1	Прямая	200	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3274	ТЭЦ-8	м/к 1616/4-1616/5	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3275	ТЭЦ-8	м/к 1618-1619	Прямая	700	0,175	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
3276	ТЭЦ-8	к 1617	Прямая	250	0,001	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
3277	ТЭЦ-8	м/к 1806-1807	Прямая	150	0,081	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3278	ГЭС-1	м/к п2121/4-п2121/п6	Обратная	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3279	ТЭЦ-21	1822/п3-1822/22	Обратная	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
3280	ТЭЦ-21	1822/24А-1822/п3	Прямая	150	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
3281	ТЭЦ-27	к.1111/2-1111А	Прямая	200	0,348	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
3282	ТЭЦ-27	к.1111/2-1111А	Прямая	200	0,348	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1997	Свищ	Наружная коррозия
3283	ТЭЦ-27	к.553/5-548/10	Обратная	400	0,147	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3284	ТЭЦ-23	м/к 747-747/1	Обратная	100	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3285	ТЭЦ-22	м/к 2403-2403/1	Прямая	500	0,147	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3286	ТЭЦ-22	м/к 2412-2413	Прямая	800	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
3287	ТЭЦ-20	719/3-тчк.1 аб.0807/037	Обратная	80	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3288	ТЭЦ-25	к 1627/8	Прямая	300	0,093	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3289	ТЭЦ-25	к 1627/8	Обратная	300	0,093	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3290	ТЭЦ-16	м/к 1705Б-1760	Прямая	900	0,068	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
3291	ТЭЦ-16	м/к 1703-1705	Прямая	900	0,171	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
3292	ТЭЦ-16	м/к 1703/2-1703/4	Прямая	400	0,222	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1982	Разрыв	Наружная коррозия
3293	ТЭЦ-8	к.1617	Прямая	150	0,001	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
3294	ТЭЦ-9	м/к 1616/1-1616/2	Прямая	250	0,184	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3295	ТЭЦ-11	м/к 1602-1603	Обратная	500	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
3296	ТЭЦ-22	К. 415	Прямая	400	0,003	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3297	ТЭЦ-25	м/к1632/9-1632/10	Прямая	200	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3298	ТЭЦ-16	ул. Расплетина, д.11 - ул. Расплетина, д.7	Прямая	80	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3299	ТЭЦ-16	ул. Расплетина, д.11 - ул. Расплетина, д.7	Обратная	80	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3300	ТЭЦ-8	к.1616/4	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3301	ТЭЦ-12	камера 2931/1 - строение Большой Николопесковский пер., д.13	Прямая	50	0,005	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3302	ТЭЦ-12	камера 2937/п1 - строение Арбат ул., д. 16/2 стр. 1	Прямая	50	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3303	ТЭЦ-12	камера 2931/2 - строение Большой Николопесковский пер., д.15, стр.1	Обратная	50	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3304	ТЭЦ-12	стр. Арбат ул., д.38/1, стр.2 - тепловой пункт	Обратная	50	0,008	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3305	ГЭС-1	к1813	Прямая	100	0,212	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Не коррозионное повреждение
3306	ГЭС-1	к1813	Прямая	100	0,212	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3307	ГЭС-1	м/к 302/2-356А	Обратная	150	0,205	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3308	ТЭЦ-12	707/20-707/п5	Прямая	150	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3309	ТЭЦ-12	2109-п2110	Прямая	200	0,090	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3310	ТЭЦ-12	1903-1903/1	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3311	ТЭЦ-12	1903/п1-1903/2	Обратная	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3312	ГЭС-1	2121/п4-2121/п5	Обратная	150	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3313	ТЭЦ-21	1822/24А-1822/п3	Обратная	150	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
3314	ТЭЦ-21	Сущёвская ул., д.12, стр.1 - Сущёвская ул., д.13-15	Прямая	150	0,05	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3315	ТЭЦ-21	Сущёвская ул., д.12, стр.1 - Сущёвская ул., д.13-15	Обратная	150	0,05	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3316	ТЭЦ-21	2625-2624	Обратная	600	0,051	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3317	ТЭЦ-21	2624-2623	Прямая	600	0,252	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3318	ТЭЦ-23	м/к 835 - 835/1	Прямая	500	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Разрыв	Наружная коррозия
3319	ТЭЦ-23	к.836	Обратная	100		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3320	ТЭЦ-23	т.к. 112/2 - т.к.т.2	Прямая	150	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
3321	ТЭЦ-23	м/к 112/7-112/8	Обратная	400	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3322	ТЭЦ-23	кам. №745/1 - аб. 04-01-0607/035	Прямая	150	0,171	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3323	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера К-17 (в д.9 корп.2)	Прямая	200	0,000	Отвод	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3324	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера К-17 (в д.9 корп.2)	Обратная	200	0,000	Отвод	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3325	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	Камера К-17 (в д.9 корп.2)	Прямая	200	0,000	Отвод	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3326	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. К-16-1 - аб. 06-06-037	Прямая	200	0,001	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3327	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. К-16-1 - аб. 06-06-037	Обратная	200	0,001	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3328	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. К-1 - кам. К-4 (участок № 374)	Обратная	250	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
3329	ТЭЦ-20	721/3-аб.0807/083	Прямая	150	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3330	ТЭЦ-20	721/3-аб.0807/083	Обратная	150	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3331	ТЭЦ-25	к1632/11 -ул.пр-кт Вернадского , д.13	Прямая	80	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
3332	ТЭЦ-25	к1632/11 -ул.пр-кт Вернадского , д.13	Обратная	80	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
3333	ТЭЦ-16	к. 117/п5	Обратная	100	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3334	ТЭЦ-16	строение аб. 02-05-0301/042 - строение аб. 02-05-0301/057	Обратная	80	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3335	ТЭЦ-8	м/к 828-828/1	Прямая	250	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3336	ТЭЦ-12	камера т/с2104/1-Земледельческий пер., д.12	Обратная	50	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3337	ГЭС-1	м/к 2405/3-2405/п1	Прямая	300	0,035	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
3338	ГЭС-1	м/к п2121/п6-п2121/п7	Прямая	150	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3339	ТЭЦ-12	м/к 2109-2110	Прямая	200	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3340	ГЭС-1	м/к 1606/7-1606/12	Прямая	300	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3341	ГЭС-1	м/к 1606/3-1606/п4	Обратная	150	0,097	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3342	ГЭС-1	м/к 1606/3-1606/п4	Обратная	150	0,097	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3343	ТЭЦ-21	Сушёвская ул., д.13-15 - ЦТП	Прямая	150	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3344	ТЭЦ-21	Сушёвская ул., д.13-15 - ЦТП	Обратная	150	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3345	ТЭЦ-21	2624-2623	Прямая	600	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Дефект монтажа
3346	ТЭЦ-22	к.415/4	Прямая	150	0,080	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Не коррозионное повреждение
3347	ТЭЦ-22	к.2404	Прямая	800	0,074	Прямой участок	Камера	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3348	ТЭЦ-22	к.2403/1	Прямая	500	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2005	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3349	ТЭЦ-22	к.2403/1	Обратная	50	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2005	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3350	ТЭЦ-22	к.1308/1	Прямая	800	0,054	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1969	Свищ	Не коррозионное повреждение
3351	ТЭЦ-22	к.1327 - а6.213/38	Прямая	100	0,074	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3352	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. К-1 - кам. К-4 (участок № 374)	Прямая	250	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1980	Свищ	Наружная коррозия
3353	ТЭЦ-26	м/к 1406-1407	Прямая	600	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Разрыв	Наружная коррозия
3354	ТЭЦ-25	м/к 834-835	Обратная	1200	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Разрыв	Наружная коррозия
3355	ТЭЦ-25	м/к 1632/4-1632/5	Прямая	150	0,067	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3356	ТЭЦ-25	1627/8-1627/9	Прямая	300	0,093	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3357	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	аб. 09-03-013-аб.09-03-053	Прямая	150	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3358	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	кам. 64 А/51- аб. 09-03-052	Прямая	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3359	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	кам. Кт. 103- аб. 09-03-012	Прямая	250	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3360	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам. 3-1-30067-кам.3-1-30368	Прямая	300	0,061	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3361	ТЭЦ-8	м/к 1616/4-1616/5	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3362	ТЭЦ-8	м/к 1805-1806	Обратная	700	0,118	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3363	ТЭЦ-8	м/к1623-1624	Прямая	700	0,162	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3364	ТЭЦ-8	кам. 1616/2 - 05-03-0516/031	Прямая	200	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3365	ТЭЦ-8	кам. 1616/2 - 05-03-0516/031	Обратная	200	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3366	ТЭЦ-8	м/к 1620-1621	Прямая	700	0,264	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3367	ТЭЦ-8	к 1616/4	Прямая	250	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3368	ГЭС-1	м/к 1702/2а-1703/п6	Обратная	100	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3369	ГЭС-1	к1703/п6	Обратная	100	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3370	ТЭЦ-12	к2101	Прямая	400	0,057	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1964	Свищ	Не коррозионное повреждение
3371	ТЭЦ-12	м/к 2101-2102	Обратная	400	0,057	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3372	ТЭЦ-12	м/к2104-2106	Обратная	300	0,043	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3373	ТЭЦ-12	м/к2116-2107	Прямая	300	0,095	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3374	ТЭЦ-12	м/к 2117-а6.721/39	Прямая	80	0,037	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3375	ТЭЦ-12	м/к707/14-707/21	Прямая	100	0,052	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1954	Свищ	Наружная коррозия
3376	ТЭЦ-12	м/к п.211-707/3	Прямая	300	0,082	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3377	ТЭЦ-12	м/к п.211-707/3	Обратная	300	0,082	Прямой участок	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3378	ТЭЦ-21	713/19-713/2	Прямая	300	0,200	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3379	ТЭЦ-21	713/19-713/2	Обратная	300	0,200	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3380	ТЭЦ-21	814/13 - 814/14	Обратная	400	0,155	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3381	ТЭЦ-21	тчк.№2 (25) - тчк.№1 (23)	Обратная	100	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3382	ТЭЦ-21	814/15 - 814/16	Обратная	100	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3383	ТЭЦ-21	кам.814/14	Прямая	50	0,155	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3384	ТЭЦ-21	кам.814/12	Обратная	200	0,064	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3385	ТЭЦ-21	Смольная, 19 к.1 - кам.к.713/21	Прямая	100	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3386	ТЭЦ-21	706А-706Б	Прямая	800	0,033	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3387	ТЭЦ-21	705-706Б	Прямая	800	0,320	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3388	ТЭЦ-21	705-706Б	Обратная	800	0,320	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3389	ТЭЦ-27		Прямая	1200	0,520	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3390	ТЭЦ-22	м/к 1313А-1314	Прямая	700	0,363	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3391	ТЭЦ-22	м/к 1310-1311	Прямая	700	0,135	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
3392	ТЭЦ-22	м/к 2316/1-2	Прямая	300	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3393	ТЭЦ-20	м/к 727-728	Прямая	400	0,205	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3394	ТЭЦ-20	м/к 324/15 - 324/16	Прямая	250	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3395	ТЭЦ-20	м/к 337 - 338	Прямая	900	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3396	ТЭЦ-20	к. 324/14 - аб. 0803/110	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3398	ТЭЦ-25	м/к 834-835	Прямая	1200	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3399	ТЭЦ-25	к1632/11 -ул.пр-кт Вернадского , д.13	Прямая	125	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3400	ТЭЦ-25	к1632/11 -ул.пр-кт Вернадского , д.13	Обратная	125	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв	Наружная коррозия
3401	ТЭЦ-25	ул.Кравченко д.12-аб№07-04-1016/113	Прямая	80	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3402	ТЭЦ-25	кам№1632/26- кам.пром.	Обратная	80	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Разрыв	Наружная коррозия
3403	ТЭЦ-25	кам№1632/5- Аб.07-04-1016/081	Прямая	50	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Разрыв	Наружная коррозия
3404	ТЭЦ-25	кам№1632/12- ул. Строителей д11к3	Прямая	80	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3405	РТС "Кунцево"	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В	Прямая	150	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Разрыв	Наружная коррозия
3406	РТС "Кунцево"	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В	Прямая	150	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Разрыв	Наружная коррозия
3407	РТС "Кунцево"	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В	Прямая	150	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3408	РТС "Кунцево"	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В	Обратная	150	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Разрыв	Наружная коррозия
3409	РТС "Кунцево"	ул. Вересаева, д.6 - кам. К6В	Обратная	150	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Разрыв	Наружная коррозия
3410	РТС "Кунцево"	кам. К6В - аб. 08-04-067	Прямая	100	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Разрыв	Наружная коррозия
3411	РТС "Кунцево"	кам. К6В - аб. 08-04-067	Обратная	100	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Разрыв	Наружная коррозия
3412	РТС "Кунцево"	кам. К63А - кам. К63	Прямая	600	0,119	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3413	РТС "Кунцево"	кам. К63А - кам. К63В	Прямая	300	0,031	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Разрыв	Наружная коррозия
3414	РТС "Кунцево"	кам. КП 45 - кам. К46	Прямая	700	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3415	РТС "Кунцево"	кам. КП 45 - кам. К46	Обратная	700	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3416	РТС "Кунцево"	кам. К46А - тчк. №т. 9	Обратная	700	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3417	РТС "Кунцево"	кам. К48 - аб. 08-04-034	Обратная	200	0,030	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
3418	ТЭЦ-25	кам1215-кам1216	Прямая	500	0,043	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Разрыв	Наружная коррозия
3419	ТЭЦ-25	камера кам. к1236 - тепловой пункт аб. 08-02-1012/005	Обратная	100	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Разрыв	Наружная коррозия
3420	РТС "Кунцево"	кам. К11V - кам. К14V	Прямая	100	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Разрыв	Наружная коррозия
3421	РТС "Кунцево"	кам. К11V - кам. К14V	Обратная	100	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Разрыв	Наружная коррозия
3422	РТС "Кунцево"	кам. К27V - кам. К28V	Прямая	100	0,026	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Разрыв	Наружная коррозия
3423	РТС "Кунцево"	тчк. №т.11 - кам. К54	Обратная	600	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3424	РТС "Кунцево"	кам. К56 - кам. К58	Обратная	600	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3425	ТЭЦ-25	кам 1208-1243	Прямая	500	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3426	ТЭЦ-25	кам 1208	Обратная	600	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3427	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-4-10053 - кам. 1-4-10054	Прямая	700	0,032	Прямой участок	Камера	Алб	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3428	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-4-10053 - кам. 1-4-10054	Обратная	700	0,032	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1992	Разрыв	Наружная коррозия
3429	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-4-10057 - кам. 2-1-20020	Прямая	700	0,354	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
3430	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-4-10057 - кам. 2-1-20020	Обратная	700	0,354	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
3431	ТЭЦ-11	м/к 505/8-аб.405/068	Прямая	200	0,165	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
3432	ТЭЦ-11	м/к 505/8-аб.405/068	Обратная	200	0,165	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
3433	ТЭЦ-11	кам.к1609/4-кам.к1609/П2	Обратная	150	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3434	ТЭЦ-12	кам.Камера №2122-ул.Бурденко д.8/1.	Обратная	125	0,052	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3435	ТЭЦ-12	камера 1901-тепловой пункт аб:01-03-0719/002	Обратная	80	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3436	ТЭЦ-12	м/к 1825-аб. 718/010	Прямая	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
3437	ТЭЦ-12	к. 2121	Прямая	100	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3438	ГЭС-1	к 2208	Прямая	500	0,001	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3439	ГЭС-1	к 2201/п1-к2201/п2	Обратная	100	0,057	Прямой участок	Гильза/футляр	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3440	ГЭС-1	к2205/5-аб 122/065	Обратная	125	0,064	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3441	ГЭС-1	к2209/п5-к2209/3	Прямая	200	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1962	Свищ	Наружная коррозия
3442	ТЭЦ-21	Смольная, 19 к.1 - кам.к.713/21	Обратная	100	0,053	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3443	ТЭЦ-21	тчк.№2 (25) - тчк.№1 (23)	Обратная	100	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3444	РТС "Отрадное"	кам. 1.8 - тчк. №1.8'	Обратная	300	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3445	РТС "Отрадное"	кам. 1.7 - кам. 1.8	Прямая	800	0,217	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Разрыв	Наружная коррозия
3446	РТС "Отрадное"	кам. 1.4 - кам. 1.5	Прямая	800	0,190	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1988	Разрыв	Наружная коррозия
3447	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/9 - кам. 1.15/10	Прямая	400	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия
3448	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/9 - кам. 1.15/10	Обратная	400	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Разрыв	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3449	ТЭЦ-21	точка кам. к2630/п1 - строение Делегатская ул., д.14/2	Обратная	100	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3450	ТЭЦ-27	тчк,1тчк№В - ЦТП	Обратная	200	0.164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3451	РТС "Отрадное"	кам. 1.26/32' - кам. 1.26/32	Обратная	600	0,166	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	АПБ	1996	Разрыв	Наружная коррозия
3452	РТС "Отрадное"	Ботаническая ул., д.2 - аб. 03-07-563	Прямая	80	0,093	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	2004	Разрыв	Наружная коррозия
3453	ТЭЦ-21	кам 524	Прямая	1200	0,165	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3454	ТЭЦ-22	тчк. № - тчк. № Союзный просп., д.14/9	Прямая	150	0,200	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3455	ТЭЦ-26	м/к 1403-1404	Обратная	600	0,221	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3456	ТЭЦ-26	м/к 1406-1407	Прямая	600	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3457	ТЭЦ-26	т/к 1403	Обратная	250	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3458	ТЭЦ-26	т/к 1702	Обратная	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3459	ТЭЦ-26	м/к 1408-1409	Прямая	600	0,180	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3462	ТЭЦ-20	м/к 2817 - 2818	Прямая	700	0,290	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
3463	ТЭЦ-20	м/к 2817 - 2818	Прямая	700	0,290	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
3464	ТЭЦ-20	м/к 2817 - 2818	Прямая	700	0,290	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
3465	ТЭЦ-20	к. 314/9 - аб. 0803/149	Обратная	50	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3466	ТЭЦ-20	к. 328/29 - аб. 0803/054	Обратная	100	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3467	ТЭЦ-20	к. 2808	Обратная	200	0,290	Отвод	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3468	ТЭЦ-20	к.321/1 - аб.0803/006	Прямая	100	0,120	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3469	ТЭЦ-20	к.321/1 - аб.0803/006	Прямая	100	0,120	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3470	ТЭЦ-20	к.314/10 - аб. 0803/131	Обратная	80	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3471	ТЭЦ-20	м/к 2815 - 2816	Прямая	700	0,193	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3472	ТЭЦ-20	к.324/пб - аб. 0803/160	Обратная	100	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3473	ТЭЦ-25	ул. Артамонова, д.14, корп.1 - аб. 08-02- 1012/013	Прямая	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
3474	РТС "Кунцево"	кам. К48 - аб. 08-04-034 (К48)	Обратная	200	0,030	Прямой участок	Камера	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
3475	РТС "Кунцево"	камера кам. К61 - тепловой пункт аб. 08- 04-157 (кам. К61)	Обратная	100	0,056	Прямой участок	Камера	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
3476	РТС "Кунцево"	кам. К51 - кам. К52 (кам. К52)	Прямая	600	0,164	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1998	Свищ	
3477	ТЭЦ-25	к.1201	Прямая	600	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3478	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 56/1 - кам. 54/1 L- 46м	Прямая	200	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
3479	ТЭЦ-25	м/к 1424/2-1424/3	Обратная	200	0,197	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
3480	ТЭЦ-16	кам. к125 - Беговой пр., д.8	Прямая	80	0,09464	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
3481	ТЭЦ-16	кам.1324/15-аб. 09-01- 0313/068	Прямая	250	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3482	РТС "Красная Пресня"	к. 2101 -РТС "Красная Пресня" (II очер.)	Прямая	600	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3483	ТЭЦ-11	м/к 1710-1705	Прямая	400	0,066	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3484	ТЭЦ-8	м/к 1616/4-1616/5	Прямая	200	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963		Наружная коррозия
3485	ТЭЦ-12	кам. т/с №1831/16 - кам. т/с №1831/17а	Обратная	80	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
3486	ТЭЦ-12	м/к 1833-1833/1	Прямая	80	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3487	ТЭЦ-12	м/к 1833-1833/1	Обратная	80	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3488	ТЭЦ-12	к.1831/18	Прямая	80	0,015	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2010	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3489	ТЭЦ-12	к.1825	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3490	ГЭС-1	п2203/3	Прямая	100	0,019	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
3491	ГЭС-1	п2203/3	Обратная	100	0,019	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2003	Свищ	Не коррозионное повреждение
3492	ТЭЦ-21	713/2-713/3	Прямая	300	0,033	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
3493	ТЭЦ-21	1405-1406	Прямая	600	0,040	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2009	Свищ	Наружная коррозия
3494	ТЭЦ-21	к.714	Обратная	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3495	ТЭЦ-21	Кам№516/66- д 800- летия Москвы 5 к3	Прямая	200	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3496	ТЭЦ-21	800 летия Москвы ,д5к3- ЦТП 0905/068	Прямая	200	0,07	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3497	ТЭЦ-27	кам.к.3017/1 - тчк№А	Прямая	200	0.121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3498	ТЭЦ-27	кам. 3146/6-109	Прямая	800	0,426	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3499	ТЭЦ-21	кам.2922	Прямая	200	0,086	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1978	Разрыв	Наружная коррозия
3500	ТЭЦ-21	КАМ№1-тчк 02-07- 924/037	Прямая	150	0,046	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3501	ТЭЦ-21	КАМ к 525/7- КАМ №1	Прямая	200	0,263	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3502	ТЭЦ-21	кам. 2429/16	Прямая	250	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Внутренняя коррозия
3504	РТС "Бабушкино- 2" (ул. Искры, 17Б)	кам.268-тчк.Нет.угол пов.	Прямая	400	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3505	РТС "Бабушкино- 2" (ул. Искры, 17Б)	кам.263-кам.262а	Прямая	400	0,238	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3506	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.19-аб. 03-08-072	Прямая	250	0,084	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3507	РТС "Бабушкино- 2" (ул. Искры, 17Б)	м/к 264 - 263	Обратная	400	0,224	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3508	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам. №19 - аб. 03-08-072	Обратная	250	0,084	Прямой участок	Камера	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3509	РТС "Бабушкино- 2" (ул. Искры, 17Б)	кам. №110/1 - аб. 03-08- 014	Прямая	200	0,038	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3510	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	аб.03-08-142 - аб. 03-08-140	Прямая	80	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3511	ТЭЦ-23	м/к 826/4-826/5	Прямая	500	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
3512	ТЭЦ-23	м/к 826/4-826/5	Прямая	500	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
3513	ТЭЦ-22	м/к2316/1-2316/2	Прямая	300	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3514	ТЭЦ-22	к.2404	Прямая	800	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1983	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3515	ТЭЦ-22	к.137А	Прямая	400	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3516	ТЭЦ-22	м/к1308А-1309	Прямая	800	0,082	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3517	ТЭЦ-22	м/к1132-1132А	Прямая	600	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3518	ТЭЦ-22	м/к1132Б-1133	Прямая	600	0,004	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3519	ТЭЦ-22	к.1133	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3520	ТЭЦ-22	м/к1133-1133/1	Прямая	400	0,158	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3521	РТС "Бирюлево"	Т.38А-Т.39	Прямая	600	0,133	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3522	РТС "Бирюлево"	Т.52-Т.62	Прямая	600	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3523	РТС "Бирюлево"	Т.42-ЦТП 06-10-050	Прямая	200	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3524	РТС "Бирюлево"	Т.48	Прямая	600		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3525	РТС "Бирюлево"	Т.38А	Обратная	600		Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3526	РТС "Бирюлево"	Т.33-33А	Обратная	600		Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3527	ТЭЦ - 26	м/к 1707-1707/1	Прямая	300	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3528	ТЭЦ-26	м/к 1707-1707/1	Обратная	300	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3529	ТЭЦ-26	м/к 1404-1405	Прямая	600	0,218	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3530	ТЭЦ-26	м/к 1406-1407	Обратная	600	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3531	ТЭЦ-26	м/к 409-408	Прямая	1400	0,105	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3532	ТЭЦ-20	к.338-к.337	Прямая	900	0,128	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3533	ТЭЦ-20	к.328/10-к 328/24	Прямая	300	0,232	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3534	ТЭЦ-20	к.328/15В-к. 328/33	Прямая	400	0,028	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1987	Свищ	Внутренняя коррозия
3535	ТЭЦ-25	ул. Артамонова, д.14, корп.1 - аб. 08-02- 1012/013	Обратная	200	0,033	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
3537	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам. 3-1-30065 - кам. 3- 1-30273	Прямая	300	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3538	ТЭЦ-16	ЦТП - задв.№1	Прямая	100	0,027	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3539	ТЭЦ-16	к. 514	Обратная	150		Спускник, воздушник	Коллектор	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3540	ТЭЦ-8	аб.05-03-0518/029-аб.05- 03-0518/029	Обратная	150	0,005	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3541	ТЭЦ-11	к 819/5	Прямая	500	0,185	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3542	ТЭЦ-22	камера кам. к137	Обратная	200	0,017	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3543	ТЭЦ-20	к.331/4- аб.0803/050	Прямая	100	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
3544	ТЭЦ-20	к.328/3	Прямая	50	0,001	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3545	ТЭЦ-20	к.325	Прямая	800	0,005	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3546	ТЭЦ-20	к.326	Прямая	800	0,131	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3547	ТЭЦ-20	к.314/9А-к.314/8А	Прямая	150	0,072	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3548	ТЭЦ-20	к. 329/П6- аб.0803/097	Прямая	100	0,048	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3549	ТЭЦ-20	к.333	Обратная	250	0,001	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3550	ГЭС-1	к2203/10 - аб 122/050	Прямая	100	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1963	Свищ	Наружная коррозия
3551	ГЭС-1	к2210/п2-аб 122/118	Прямая	80	0,093	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
3552	ГЭС-1	п2201/п1-аб 122/125	Прямая	50	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3553	ТЭЦ-21	к.530/3-530/3А	Прямая	400	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3554	ТЭЦ-21	к.536А-537	Прямая	1000	0,152	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3555	ТЭЦ-12	м/к 2104-2104/п1	Прямая	300	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3556	ТЭЦ-12	м/к 1827/9-1827/10	Обратная	200	0,116	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
3557	ТЭЦ-12	м/к 1824-2201	Обратная	400	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3558	ТЭЦ-12	м/к 1825-аб. 718/010	Обратная	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Не коррозионное повреждение
3559	ТЭЦ-12	м/к 2203-2204	Обратная	300	0,094	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
3560	ТЭЦ-21	ка.к.719/19-аб.02-06- 1207/008	Прямая	200	0,319	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3561	ТЭЦ-21	ка.к.719/19-аб.02-06- 1207/008	Прямая	150	0,319	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3562	ТЭЦ-21	КАМ№2429/2-точ ЦТП 0924/038	Прямая	159/ 250	0,17	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
3563	ТЭЦ-21	Дубнинская ул д 18 А-- КАМ №1.	Обратная	150	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3564	ТЭЦ-27	аб. 03-03-0905/004 - кам. 532/2	Прямая	100	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
3565	ТЭЦ-27	камера кам. 530/1 - камера кам. 530/1а	Обратная	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3566	ТЭЦ-27	тепловой пункт кам. 532/2 - тепловой пункт аб. 03-03-0905/002	Обратная	100	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
3567	ТЭЦ-21	2429/16-аб.924/153	Прямая	200	0,226	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3568	ТЭЦ-21	2306/1а - 2306/16	Обратная	400	0,207	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3569	ТЭЦ-21	532 - 532/1	Обратная	300	0,149	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
3570	ТЭЦ-21	532/3 - 532/5а	Обратная	300	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
3571	ТЭЦ-21	532/3 - 532/6	Прямая	300	0,291	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3572	ТЭЦ-21	2919-2920	Прямая	500	0,254	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3573	ТЭЦ-21	2920а - 2920	Прямая	500	0,118	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
3574	ТЭЦ-21	2925 - 2925а	Обратная	500	0,036	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3575	ТЭЦ-23	м/к 826-827	Обратная	500	0,065	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3576	ТЭЦ-23	к. 824/16	Прямая	500		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3577	ТЭЦ-22	к. 406/2	Прямая	400	0,004	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3578	ТЭЦ-22	к. 402	Прямая	200	0,004	Задвижка (клиновья)	Камера	АПБ	1992	Свищ	Внутренняя коррозия
3579	ТЭЦ-22	к. 406	Прямая	600	0,004	Прямой участок	Камера	АПБ	1992	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3580	ТЭЦ-22	кам.т/с №406/1-ЦТП 05- 02-0204/030	Прямая	150	0,002	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3581	ТЭЦ-22	к.404/2-аб.24/01	Прямая	200	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	Наружная коррозия
3582	ТЭЦ-22	м/к 406/1-2	Прямая	400	0,234	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3583	ТЭЦ-22	м/к 909-911	Прямая	200	0,170	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв заводского шва	Наружная коррозия
3584	ТЭЦ-22	к. 907 А	Обратная	200	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2010	Свищ	Наружная коррозия
3585	ТЭЦ-22	к. 154	Обратная	100	0,004	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3586	ТЭЦ-22	к. 152	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1965	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3587	ТЭЦ-22	к. 150	Прямая	200	0,003	Переход (конус)	Камера	Минеральная вата	1965	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3588	РТС "Бирюлево"	т.42-ЦТП 06-10-050	Обратная	200	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3589	ТЭЦ-26	м/к 409-408	Прямая	1400	0,105	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3590	ТЭЦ-26	т/к 412	Прямая	250	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3591	ТЭЦ-26	м/к 429-430	Прямая	1400	0,235	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3592	ТЭЦ-26	м/к 445-444	Обратная	1400	0,123	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3593	ТЭЦ-26	м/к 412-413	Обратная	1400	0,159	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3594	ТЭЦ-26	м/к 411-412	Обратная	1400	0,140	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3595	ТЭЦ-20	к.338-к.337	Прямая	900	0,128	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Разрыв заводского шва	Внутренняя коррозия
3596	ТЭЦ-25	м/к 834-835	Обратная	1200	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1982	Разрыв	Наружная коррозия
3597	ТЭЦ-25	кам. кам. № 1232/3 - аб. 08-02-1012/012	Прямая	50	0,091	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
3598	ТЭЦ-25	кам. к1216 - кам. K1216/1	Обратная	150	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Разрыв	Наружная коррозия
3599	ТЭЦ-25	м/к.1209-1215	Прямая	400	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3600	ТЭЦ-25	м/к1222-1224	Прямая	400	0,348	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3601	ТЭЦ-25	м/к 1221-1220	Прямая	400	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3602	ТЭЦ-25	м/к.1209-1215	Прямая	400	0,174	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3603	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	кам.3-1-30079-кам.3-1- 30082	Прямая	300	0,163	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3604	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-4-10057 - кам. 2- 1-20020	Обратная	700	0,354	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
3605	ТЭЦ-11	м/к 819/5-819/1	Прямая	500	0,185	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3606	ТЭЦ-11	кам.К 1708/10- а6.0417/043	Прямая	150	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3607	ТЭЦ-11	кам.К 1708/5 - 1я Владимирская ул.,д.22 к.1	Прямая	50	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3608	ТЭЦ-11	кам.К 1708/5 - 1я Владимирская ул.,д.22 к.1	Обратная	50	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3609	ТЭЦ-11	кам.К 1708/10- аб.0417/043	Обратная	150	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3610	ТЭЦ-12	м/к3825-3762/19	Обратная	300	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3611	ТЭЦ-12	м/к3824-3825	Обратная	400	0,059	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3612	ТЭЦ-12	м/к3823-3824	Обратная	400	0,067	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3613	ТЭЦ-12	м/к3823-3824	Обратная	400	0,067	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3614	ТЭЦ-12	м/к3820-3821	Обратная	400	0,208	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3615	ТЭЦ-12	м/к3820-3821	Обратная	400	0,208	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3616	ТЭЦ-12	3722/15-3722/53	Прямая	150	0,037	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3617	ТЭЦ-12	3722/12	Прямая	50	0,042	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1959	Свищ	Не коррозионное повреждение
3618	ТЭЦ-12	3718/8-3718/13	Прямая	400	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2012	Свищ	Наружная коррозия
3619	ТЭЦ-12	3722/42-3722/51	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3620	ТЭЦ-12	3833/1-3833/п1	Прямая	300	0,062	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1988	Свищ	Не коррозионное повреждение
3621	ТЭЦ-12	3722/59-аб.737/106	Обратная	150	0,015	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3622	ТЭЦ-12	3722/73-3722/20	Обратная	200	0,010	Прямой участок	Гильза/футляр	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3623	ТЭЦ-12	3715-3716	Прямая	700	0,029	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Не коррозионное повреждение
3624	ТЭЦ-12	3839/п2	Обратная	150	0,030	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2009	Свищ	Не коррозионное повреждение
3625	ТЭЦ-12	3839-3839/1	Обратная	150	0,079	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3626	ТЭЦ-12	3722/п12	Прямая	80	0,052	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3627	ТЭЦ-21	к.719/4А	Прямая	200	0,016	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	2001	Свищ	Наружная коррозия
3628	ТЭЦ-21	КАМ 516/8 А-ЦТП 0905//62	Прямая	219- 315	0,266	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1997	Свищ	Нарушение компенсации
3629	РТС "Отрадное"	кам. 1.8/1 - аб. 03-07-263	Обратная	200	0,116	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
3630	РТС "Отрадное"	кам. 1.6 - 1.6/1	Прямая	300	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3631	РТС "Отрадное"	кам. 1.6/2 - 1.6/3	Прямая	250	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3632	ТЭЦ-27	кам. 113 - 114	Прямая	1200	0,960	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3633	ТЭЦ-21	кам. 530/3 - 530/3а	Обратная	400	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3634	ТЭЦ-23	кам.1301/15	Обратная	150		Задвижка (шаровая)	Камера		1996	Свищ	Наружная коррозия
3635	ТЭЦ-23	кам.1302	Обратная	600		Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3636	ТЭЦ-23	м/к 1306-1307	Обратная	600	0,021	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3637	ТЭЦ-23	1301/п-1301/15	Прямая	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
3638	ТЭЦ-23	м/к 1301/3-1301/4	Обратная	500	0,161	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3639	ТЭЦ-23	м/к 826/5-826/5а	Обратная	500	0,007	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
3640	ТЭЦ-23	м/к 1459-1459/1	Обратная	500	0,197	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3641	ТЭЦ-23	м/к 829/2-829/6	Прямая	400	0,065	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3642	ТЭЦ-23	кам. 829/7	Обратная	50		Спускник, воздушник	Коллектор	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3643	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.19	Обратная	250	0,084	Отвод	Камера	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3644	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	м/к 263-262а	Обратная	400	0,238	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3645	РТС "Бабушкино- 1" (ул. Искры, 17А)	кам.271/1-аб.03-08-082	Обратная	80	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3646	ТЭЦ-22	м/к1326-1325	Прямая	400	0,291	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3647	ТЭЦ-22	м/к1319А-1320	Прямая	700	0,800	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3648	ТЭЦ-22	кам. 402/5 - кам. к402/8	Прямая	150	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3649	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к 1/66-т.к 2/66	Прямая	400	0,154	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3650	ТЭЦ - 26	кам. 111/2-ЦТП 06-10-1101/098	Обратная	200	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3651	ТЭЦ - 26	кам.111/12-ЦТП 06-10-1101/092	Прямая	200	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3652	ТЭЦ-26	кам.431А-ЦТП 06-10-1104/032	Прямая	200	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3653	ТЭЦ -26	кам.111/3-ЦТП 06-10-1101/097	Прямая	200	0,104	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3654	ТЭЦ -26	т/к 111/13	Обратная	150	0,000	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3655	ТЭЦ -26	м/к 410 - 410А	Обратная	1400	0,253	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3656	ТЭЦ -26	м/к 409-408	Обратная	1400	0,105	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3657	ТЭЦ -26	м/к 409 - 410	Прямая	1400	0,152	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3658	ТЭЦ-25	м/к.431а-431	Прямая	1200	0,155	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3659	ТЭЦ-25	м/к. 427/3а-427/4	Прямая	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3660	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	т №4-09-03-004	Прямая	200	0,026	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3661	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	тчк. №Л57/041 - тчк. №Л58/041	Прямая	200	0,037	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3662	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	камера кам. Кт.5/57	Прямая	250	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3663	ТЭЦ-11	к 1706	Прямая	500	0,022	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3664	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Прямая	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3665	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Обратная	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3666	ТЭЦ-8	м/к 835-836	Прямая	500	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3667	ТЭЦ-12	кам.2817/3-01-05- 0728/033	Обратная	200	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1960	Свищ	Наружная коррозия
3668	ГЭС-1	Б.Казённый пер. д.9 - ТЧК. №6	Обратная	200	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3669	ТЭЦ-12	Б.Предтеченский пер. , д.17/9 стр. 1 - Ср. Трехгорный пер., д.7	Обратная	50	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3670	ТЭЦ-12	3827-3833/1	Прямая	800	0,481	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1970	Свищ	Не коррозионное повреждение
3671	ТЭЦ-12	2818/6-2818/3	Прямая	150	0,108	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3672	ТЭЦ-12	2818/п1	Прямая	200	0,191	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3673	ТЭЦ-12	3003/9	Обратная	150	0,205	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3674	ТЭЦ-12	2817/12-2817/23	Обратная	100	0,106	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3675	ТЭЦ-12	2818-2840	Прямая	800	0,168	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Не коррозионное повреждение
3676	ТЭЦ-12	2818-2840	Прямая	800	0,168	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Не коррозионное повреждение
3677	ГЭС-1	к2121/п1	Прямая	200	0,015	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3678	ТЭЦ-12	Б.Предтеченский пер. , д.17/9 стр. 1 - Ср. Трехгорный пер., д.7	Прямая	50	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3679	ТЭЦ-21	ка.к.719/19-аб.02-06- 1207/008	Прямая	150	0,319	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3680	ТЭЦ-21	ка.к.719/19-аб.02-06- 1207/008	Обратная	150	0,319	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3681	ТЭЦ-21	кам 2429/5-Дубнинская ул д18а	Обратная	80	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3682	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/5 - кам. 1.15/6	Прямая	400	0,071	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3683	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/4 - кам. 1.15/5	Прямая	400	0,139	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
3684	РТС "Отрадное"	кам. 1.8 - тчк. №1.8'	Обратная	300	0,092	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3685	РТС "Отрадное"	Олонекская ул., д.15Б - аб. 03-07-278	Прямая	200	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Разрыв	Наружная коррозия
3686	ТЭЦ-22	кам. к958 - 3-я Владимирская ул., д.12А, стр.1	Прямая	50	0,002	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3687	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам. К-12 - кам. К-3 (участок № 378)	Прямая	100	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3688	ТЭЦ-26	м/к 489Б-489А	Прямая	1000	0,164	Прямой участок	Мостовой переход	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3689	ТЭЦ-26	м/к 2009/4-аб.1120/001	Прямая	250	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3690	ТЭЦ-26	м/к 2018	Прямая	800	0,000	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3691	ТЭЦ-26	м/к 2029/10-2029/10А	Обратная	400	0,197	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Свищ	Наружная коррозия
3692	ТЭЦ-25	м/к 445-449/5	Прямая	500	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3693	ТЭЦ-25	м/к 449-448	Прямая	900	0,091	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3694	ТЭЦ-8	м/к 3117-3118	Обратная	700	0,184	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
3695	ТЭЦ-8	м/к 3117-3118	Прямая	700	0,184	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
3696	ТЭЦ-8	м/к 3117-3118	Прямая	700	0,184	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
3697	ТЭЦ-8	м/к3114-3115	Прямая	700	0,212	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
3698	ТЭЦ-8	м/к 3110	Прямая	50	0,054	Спускник, воздушник	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия
3699	ТЭЦ-8	м/к 3108-3109	Прямая	700	0,266	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1969	Свищ	Внутренняя коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3700	ТЭЦ-12	стр. Новинский бульв., д.20, стр.1 - стр.Новинский бульв., д.18, стр.1	Прямая	125	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
3701	ГЭС-1	к2205	Прямая	250	0,003	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3702	ГЭС-1	к2205	Прямая	80	0,003	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3703	ГЭС-1	к2205	Обратная	250	0,003	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3704	ГЭС-1	к2205	Обратная	80	0,003	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3705	ГЭС-1	к1207	Обратная	200	0,006	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3706	ТЭЦ-12	3606-3607	Прямая	800	0,437	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
3707	ТЭЦ-12	3608-3609	Прямая	800	0,437	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
3708	ТЭЦ-12	3610-3611	Прямая	800	0,651	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1981	Свищ	Не коррозионное повреждение
3709	ТЭЦ-21	Кам.№516/66- д 800лет Москвы 5 к3	Прямая	200	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв	Наружная коррозия
3710	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	м/к 264 - 263	Прямая	400	0,224	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3711	ТЭЦ-22	к.404	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	АПБ	1966	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Внутренняя коррозия
3712	ТЭЦ-22	м/к 1464/3-/15	Прямая	600	0,053	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	АПБ	1986	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3713	ТЭЦ-22	м/к138-138/5	Прямая	200	0,122	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3714	ТЭЦ-22	к.139	Прямая	300	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3715	ТЭЦ-22	к.139	Обратная	1200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
3716	ТЭЦ-22	м/к 413-413/1	Прямая	400	0,250	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
3717	ТЭЦ-22	м/к 406-411	Прямая	600	0,240	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
3718	ТЭЦ-22	к.411-а6.24/035	Прямая	200	0,017	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Не коррозионное повреждение
3719	ТЭЦ-22	м/к 971-948	Прямая	1000	0,159	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3720	ТЭЦ-22	м/к 949-950	Обратная	1000	0,210	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3721	ТЭЦ-22	м/к 949-950	Прямая	1000	0,210	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3722	РТС "Бирюлево"	кам. Т.49- ЦТП 06-10- 019	Прямая	200		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3723	ТЭЦ-26	м/к 1911/7-1911/8	Прямая	400	0,261	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
3724	ТЭЦ-26	м/к 1911/7-1911/8	Обратная	400	0,261	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
3725	ТЭЦ-20	к.1239 - к.1053	Прямая	1000	0,060	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
3726	ТЭЦ-20	к.1053	Прямая	250	0,060	Перемычка	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
3727	ТЭЦ-20	к.941	Прямая	400	0,055	Задвижка (шаровая)	Камера	Минеральная вата	2010	Свищ	Не коррозионное повреждение
3728	ТЭЦ-20	к.1056/1	Прямая	200	0,001	Прямой участок	Камера	ППУ	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
3729	ТЭЦ-20	к.1056/1	Обратная	200	0,001	Прямой участок	Камера	ППУ	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
3730	ТЭЦ-25	мк 1222-1224	Обратная	400	0,300	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3731	ТЭЦ-16	к.1524 (ПК 597)	Обратная	400	0,026	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3732	ТЭЦ-16	к.1522 (ПК 611)	Прямая	400	0,084	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
3733	ТЭЦ-16	м/к 605/1-605/2	Прямая	200	0,117	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3734	ТЭЦ-16	м/к 130-143	Прямая	150	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3735	ТЭЦ-16	м/к 130-143	Обратная	150	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3736	ТЭЦ-16	Новопесчаная ул., д.14 - Песчаный пер., д.1А	Обратная	50	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Разрыв	Наружная коррозия
3737	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Обратная	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Сквозная коррозия трещина (раскрытие трубопровода)	Наружная коррозия
3738	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Прямая	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3739	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Прямая	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3740	ТЭЦ-8	3701/1-3701/2	Прямая	300	0,043	Отвод	Щитовая проходка/туннель	Минеральная вата	2009	Свищ	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3741	ТЭЦ-12	1825-А6718/10	Прямая	100	0,051	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
3742	ГЭС-1	к1004	Обратная	80	0,002	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1998	Свищ	Не коррозионное повреждение
3743	ГЭС-1	к1807-к1807/1	Обратная	150	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1956	Свищ	Наружная коррозия
3744	ТЭЦ-21	532/3 - 532/6	Обратная	300	0,291	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3745	ТЭЦ-22	кам. к960/4 - аб. 04-03- 0209/095	Обратная	50	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
3746	ТЭЦ-22	кам. к2327/2 - аб. 04-03- 0223/005	Прямая	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Не коррозионное повреждение
3747	ТЭЦ-22	кам. к2327/2 - аб. 04-03- 0223/005	Обратная	150	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3748	РТС "Ленино- Дачное" (Кавказский б-р, 52)	РТС кам.-пав.РТС- камера 1-1	Прямая	800	0,025	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3749	РТС "Ленино-Дачное" (Кавказский б-р, 52)	кам.П-60-кам.60-1	Прямая	200	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3750	ТЭЦ-26	м/к 2005/3 - аб.1120/009	Прямая	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3751	ТЭЦ-26	м/к 2005/5-2005/6	Прямая	300	0,224	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3752	ТЭЦ-26	м/к 2005/5-2005/6	Обратная	300	0,224	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3753	ТЭЦ-26	м/к 483 - 483/1	Обратная	150	0,114	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
3754	ТЭЦ-26	1911/11	Прямая	250	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
3755	ТЭЦ-25	мк 449/6-449/1 А	Прямая	500	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3756	ТЭЦ-25	м/к.431а-431	Прямая	1200	0,155	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3757	ТЭЦ-25	м/к.431а-431	Обратная	1200	0,155	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3758	ТЭЦ-25	к.424/3а	Прямая	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3759	ТЭЦ-25	к.424/3а	Прямая	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3760	ТЭЦ-16	м/к к. 609А-к. 620	Прямая	100	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3761	ТЭЦ-11	Волочаевская ул.,д.18 - аб.05-05-0406/018	Прямая	219	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3762	ТЭЦ-11	Волочаевская ул.,д.18 - аб.05-05-0406/018	Обратная	219	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3763	ТЭЦ-11	кам.К531- тчк.№1	Прямая	150	0,027	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3764	ТЭЦ-11	1й Краснокурский пр.,д.1/4 - 1 Краснокурский пр.,д.1/5	Прямая	150	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3765	ТЭЦ-11	1й Краснокурский пр.,д.1/4 - 1 Краснокурский пр.,д.1/5	Обратная	150	0,173	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3766	ТЭЦ-11	кам.528/4 -аб.05-05-0405/053	Обратная	150	0,015	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3767	ТЭЦ-11	кам.К617/5 -кам.3	Прямая	150	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3768	ТЭЦ-11	кам.К617/5 -кам.3	Обратная	150	0,088	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3769	ТЭЦ-8	м/к 3712-3712/1а	Обратная	200	0,090	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
3770	ТЭЦ-11	м/к 527-528	Обратная	500	0,201	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
3771	ТЭЦ-11	к. 627	Обратная	500	0,076	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3772	ТЭЦ-11	м/к 612-613	Обратная	500	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
3773	ТЭЦ-12	3823	Прямая	400	0,060	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3774	ТЭЦ-26	2003.	Прямая	150	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3775	ТЭЦ-20	к.1048-к.1048/1	Обратная	400	0,830	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3776	ТЭЦ-20	к.1048-к.1048/1	Прямая	400	0,830	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3777	ТЭЦ-25	м/к.424/1-424/2	Прямая	200	0,322	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1977	Свищ	Наружная коррозия
3778	ТЭЦ-25	м/к. 427-427/1	Прямая	400	0,224	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3779	ТЭЦ-16	к. 513-аб.0305/006	Прямая	100	0,248	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3780	ТЭЦ-16	тчк. №точка №1 - аб. 02-01-0310/005	Прямая	80	0,0791	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2007	Разрыв	Наружная коррозия
3781	ТЭЦ-8	м/к 3802-3803	Прямая	700	0,383	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3782	ТЭЦ-8	м/к 831-831А	Прямая	600	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3783	ТЭЦ-8	м/к 831-831А	Обратная	600	0,124	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3784	ТЭЦ-12	Б.Предтеченский пер. , д.17/9 стр. 1 - Ср. Трехгорный пер., д.7	Прямая	50	0,080	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3785	ТЭЦ-22	к.960	Обратная	150	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
3786	ГЭС-1	кам. к 1811/1-ул. Серафимовича д. 5/16	Прямая	100	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3787	ГЭС-1	кам. к 1811/1-ул. Серафимовича д. 5/16	Обратная	100	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1992	Свищ	Наружная коррозия
3788	ГЭС-1	м/к 2121/12-2121/п5	Прямая	200	0,088	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3789	ГЭС-1	м/к 203/4-аб.102/066	Прямая	50	0,020	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1957	Свищ	Наружная коррозия
3790	ГЭС-1	м/к 1008-106	Прямая	500	0,139	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
3791	ТЭЦ-26	м/к 2012-аб.1120/031	Прямая	100	0,334	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3792	ТЭЦ-25	м/к. 427 /3а -427/4	Обратная	400	0,181	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
3793	ТЭЦ-16	м/к 204-1011	Прямая	800	0,105	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3794	ТЭЦ-16	к.1019	Прямая	700		Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3795	ТЭЦ-16	к.1009	Прямая	50	0,040	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3796	ТЭЦ-16	Транзит по зданию ул. Куусинена, д.21	Прямая	150	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Разрыв	Наружная коррозия
3797	ТЭЦ-16	строение ул. Викторенко, д.8А - строение тчк. №1	Обратная	50	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Разрыв	Наружная коррозия
3798	ТЭЦ-11	кам.к1521-кам.К1521/1	Обратная	125	0,035	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3799	ТЭЦ-11	аб.05-05-0415/018 - кам.1510/1	Обратная	100	0,018	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3800	ТЭЦ-11	кам.к528/3-аб.05-05-0405/058	Прямая	100	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3801	ТЭЦ-8	м/к 3816-3817	Обратная	800	0,013	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3802	ТЭЦ-8	м/к 832а-833	Прямая	700	0,364	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3803	ТЭЦ-8	к.832а	Прямая	700	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3804	ТЭЦ-8	к.833	Прямая	700	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989		Наружная коррозия
3805	ГЭС-1	м/к 1211/4а-к1211/6	Прямая	89	0,590	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3806	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.210-кам.210а	Обратная	500	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3807	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.26-кам.266	Обратная	500	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3808	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3809	ТЭЦ-22	м/к 110-110А	Прямая	1200	0,502	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Разрыв заводского шва	Не коррозионное повреждение
3810	ТЭЦ-22	м/к 810-811	Обратная	500	0,112	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Сквозная коррозия трещина (раскрытие трубопровода)	Наружная коррозия
3811	ТЭЦ-22	м/к 804-805	Прямая	500	0,114	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1989	Сквозная коррозия трещина (раскрытие трубопровода)	Наружная коррозия
3812	ТЭЦ-22	кам. к834/п1 - 05-03- 0208/047	Прямая	200	0,031	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3813	РТС "Бирюлево"	т.5-т.6	Прямая	300		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3814	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам.С-11а	Прямая	700	0,101	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
3815	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	тчк20-тчк18	Прямая	400	0,065	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
3816	РТС "Коломенская" (1- й Котляковский пер., 5)	кам.К-16-Каширское ш.д.7,к.1	Прямая	200	0,036	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3817	ТЭЦ-26	м/к485/9-аб.1104/029	Прямая	250	0,110	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Не коррозионное повреждение
3818	ТЭЦ-25	кам.№449/5-ЦТП АБ№07-01-1004/022	Прямая	200	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3819	ТЭЦ-25	кам.№449/5-ЦТП АБ№07-01-1004/022	Обратная	200	0,189	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3820	ТЭЦ-25	кам. к424/4 - аб. 08-11- 1004/006 L=140м	Обратная	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3821	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35039 - кам. 3- 2-35101	Обратная	300	0,302	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
3822	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35102 - кам. 3- 2-35001	Прямая	300	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3823	ТЭЦ-11	к.1507	Прямая	50	0,004	Прямой участок	Камера	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
3824	ТЭЦ-11	к. 609	Прямая	500	0,006	Прямой участок	Камера	АПБ	2008	Свищ	Наружная коррозия
3825	ТЭЦ-8	м/к 1127-701	Обратная	80	0,232	Дренаж	Коллектор	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
3826	ГЭС-1	м/к к1810-к1813	Прямая	500	0,650	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3827	ГЭС-1	м/к к2121/п1-к2121а	Прямая	200	0,181	Отвод	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3828	ТЭЦ-23	кам. к406/7 - аб. 04-07- 0604/090	Прямая	200	0,070	Прямой участок	Н/к	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3829	ТЭЦ-23	кам. к1596 - аб. 04-07- 0604/090	Обратная	200	0,046	Прямой участок	Н/к	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3830	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.29- кам.29а	Прямая	500		Спускник ф200			1997	Свищ	Наружная коррозия
3831	ТЭЦ-22	ул. Юных Ленинцев, д.40, корп.3 - аб. 05-02- 0208/023	Прямая	250	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3832	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 1/ПР - кам. 3/ПР	Прямая	1000	0,067	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3833	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 4/ПР - кам. 7/ПР	Обратная	1000	0,141	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3834	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам.павильон-12/1 - аб. 07-07-065	Прямая	150	0,270	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
3835	ТЭЦ-20	к.319А	Прямая	400	0,121	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3836	ТЭЦ-20	к.319А	Обратная	300	0,121	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3837	ТЭЦ-20	к.324/п4-к.324/4	Обратная	250	0,032	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1998	Свищ	Внутренняя коррозия
3838	ТЭЦ-20	к.403/9-к.403/10	Обратная	500	0,680	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3839	ТЭЦ-20	к.403/9	Прямая	500	0,680	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3840	ТЭЦ-20	к.403/1-к.403/7а	Обратная	500	0,680	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3841	ТЭЦ-25	кам. к441/2 - аб. 08-11-1004/001	Прямая	250	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
3842	ТЭЦ-16	м/к 609- 606	Прямая	400	0,301	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3843	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.266-кам.27	Прямая	500	0,042	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3844	ТЭЦ-23	ЦТП - Хабаровская ул. д.6, к.2	Обратная	150	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3845	ТЭЦ-23	ЦТП - т/к № 143/11	Прямая	200	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3846	ТЭЦ-23	ЦТП - т/к № 143/11	Обратная	200	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3847	ТЭЦ-23	ЦТП - Хабаровская ул. д.10/30	Прямая	150	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3848	ТЭЦ-23	к. 143/11	Прямая	50			Камера	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3849	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,133	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3850	ТЭЦ-23	м/к 159-159а	Прямая	600	0,320	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
3851	ТЭЦ-22	м/к1453-1454	Прямая	800	0,265	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	2012	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Не коррозионное повреждение
3852	ТЭЦ-22	к.810	Прямая	500	0,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	АПБ	1966	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3853	ТЭЦ-22	м/к 810/1-810/2	Прямая	300	0,111	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3854	ТЭЦ-22	м/к1463-1464	Прямая	800	0,248	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3855	ТЭЦ-22	м/к0405-0406	Прямая	1000	0,299	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3856	ТЭЦ-26	м/к 492-493	Прямая	1200		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Проходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	
3857	ТЭЦ-26	м/к 485/9 -485/10	Прямая	250	0,008	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Свищ	Не коррозионное повреждение
3858	ТЭЦ-20	к.504/1-аб. 0805/032	Обратная	100	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3859	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Обратная	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3860	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3861	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Обратная	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3862	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3863	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Обратная	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3864	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3865	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3866	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Обратная	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
3867	ТЭЦ-25	кам. к424/4 - аб. 08-11-1004/006 L=140м	Обратная	200	0,140	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3868	ТЭЦ-11	1511/2-1511/3	Прямая	150	0,069	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3869	ТЭЦ-11	кам.623-аб.05-05-0406/006	Обратная	100	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3870	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	тчк. №тчк14а/2-тчк. №тчк14а/3	Прямая	200	0,058	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1975	Свищ	Наружная коррозия
3871	ТЭЦ-6	ТК-161-162	Прямая	150	0,083	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3872	ТЭЦ-22	м/к 1458/4-/5	Прямая	500	0,092	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1988	Коррозия в месте приварки скользящей,	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										неподвижной опоры	
3873	ТЭЦ-22	м/к 1458/4-/5	Обратная	500	0,092	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	АПБ	1988	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3874	ТЭЦ-22	м/к 1269/22-/14	Прямая	300	0,417	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
3875	ТЭЦ-22	к.1269/17а	Прямая	500	0,003	Отвод	Камера	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
3876	ТЭЦ-22	к.1269/7			0,003	Сварное соединение (заводской сварной шов)	Камера	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3877	ТЭЦ-22	м/к 1280/34-/33	Прямая	500	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
3878	ТЭЦ-22	м/к 1460А-1461	Прямая	800	0,335	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2007	Сквозная коррозия трещина (раскрытие трубопровода)	Наружная коррозия
3879	ТЭЦ-22	кам. к1269/12 - аб. 04- 04-0212/012	Обратная	200	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3880	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35101 - кам. 3- 2-35102	Обратная	300	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3881	ТЭЦ-11	кам.623-аб.05-05- 0406/006	Прямая	100	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3882	ТЭЦ-11	кам.к528/3-кам.528/4	Обратная	150	0,028	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3883	ТЭЦ-8	м/к 3802-3803	Прямая	700	0,451	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3884	ТЭЦ-8	к.3802	Прямая	700	0,001	Дренаж	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3885	ТЭЦ-8	к.3803	Прямая	500	0,001	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3886	ТЭЦ-22	к.1269/32-аб.212/075	Прямая	80	0,016	Задвижка (клиновья)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2000	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										(для оборудования)	
3887	ТЭЦ-22	к.1269/32-аб.212/075	Обратная	80	0,016	Задвижка (клиновья)	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2000	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Не коррозионное повреждение
3888	ТЭЦ-22	к. 1269/37	Прямая	100	0,004	Задвижка (шаровья)	Камера	АПБ	2003	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Не коррозионное повреждение
3889	ТЭЦ-22	кам. к1269/12 - аб. 04-04-0212/012	Прямая	200	0,198	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3890	ТЭЦ-6	ТК-146-147	Обратная	200	0,040	Прямой участок	Бесканальная	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3891	ТЭЦ-22	к.802	Прямая	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1989	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Не коррозионное повреждение
3892	ТЭЦ-22	к.802	Обратная	200	0,003	Задвижка (клиновья)	Камера	Минеральная вата	1989	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Не коррозионное повреждение
3893	ТЭЦ-23	аб-т 0601/067 - Хабаровская ул. д.10/30	Обратная	150	0,022	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
3894	ТЭЦ-22	кам. к805 - аб. 05-03-0208/031	Прямая	100	0,100	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3895	ТЭЦ-22	к.810	Обратная	500	0,003	Прям.уч. В неподвижной опоре	Камера	Минеральная вата	1966	Коррозия в месте приварки скользящей,	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
										неподвижной опоры	
3896	ТЭЦ-22	к.1460	Прямая	800	0,003	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1972	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Не коррозионное повреждение
3897	ТЭЦ-22	м/к1460а-1461	Прямая	800	0,070	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3898	ТЭЦ-22	к.1269/16	Обратная	200	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1982	Нарушение функции элемента с утечкой теплоносителя (для оборудования)	Не коррозионное повреждение
3899	ТЭЦ-22	к.1458/8	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1988	Свищ	Внутренняя коррозия
3900	ТЭЦ-22	м/к1453-1454	Прямая	800	0,265	Прям.уч. В неподвижной опоре	Полупроходной канал	Минеральная вата	2012	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3901	РТС "Коломенская" (1-й Котляковский пер., 5)	кам. С-12 - кам. С-13	Прямая	700	0,099	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
3902	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	кам. 3-2-35101 - кам. 3-2-35102	Обратная	300	0,071	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3903	ТЭЦ-12	строение Украинский бульв. Д.8 стр.2-тепловой пункт задвижки 1,2	Прямая	100	0,005	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Не коррозионное повреждение
3904	ТЭЦ-21	кам. 549/2 - Заповедная ул., д.6	Прямая	200	0,072	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3905	ТЭЦ-23	м/к 159-159а	Прямая	600	0,320	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
3906	ТЭЦ-22	м/к1463-1464	Прямая	800	0,248	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
3907	ТЭЦ-22	м/к 0423-0424	Прямая	1000	0,475	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3908	ТЭЦ-22	м/к 0423-0424	Прямая	1000	0,475	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3909	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	кам. 4/ПР - кам. 7/ПР	Обратная	1000	0,141	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3910	РТС "Кунцево"	кам. K22V - кам. K22AV	Прямая	50	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3911	РТС "Кунцево"	кам. K22V - кам. K22VA	Обратная	50	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3912	РТС "Кунцево"	кам. K4V - ул. Толбухина, д.13, корп.6	Прямая	50	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3913	ТЭЦ-21	кам.719 /7 - аб. 1207/002	Прямая	315	0,074	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
3914	ТЭЦ-21	Звёздный бульв., д.20 - кам. 13-15	Прямая	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1995	Разрыв заводского шва	Наружная коррозия
3915	ТЭЦ-21	кам. к2912/1 - аб. 03-01-0929/038	Прямая	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3916	ТЭЦ-21	кам. к2912/1 - аб. 03-01-0929/038	Обратная	200	0,045	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3917	ТЭЦ-21	кам. 33-2 - кам. 1	Прямая	300	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
3918	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/9 - кам. 1.15/10	Прямая	400	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3919	РТС "Отрадное"	кам. 1.15/9 - кам. 1.15/10	Обратная	400	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3920	РТС "Отрадное"	кам. 1.13/11 - аб. 03-07-265	Прямая	200	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
3921	РТС "Отрадное"	кам. 1.30/1 - аб. 03-07-284	Прямая	200	0,017	Задвижка (шаровая)	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия
3922	РТС "Отрадное"	тчк. №1.31/1 - аб. 03-07-289	Прямая	200	0,016	Задвижка (шаровая)	Бесканальная	ППУ	2008	Свищ	Наружная коррозия
3923	ТЭЦ-27	3015/6-3015/7	Обратная	400	0,497	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
3924	ТЭЦ-26	точка №1-аб.06-01-1116/017	Прямая	250	0,122	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1999	Свищ	Не коррозионное повреждение
3925	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к.2/2-т.к3/2	Прямая	400		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3926	РТС "Чертаново" (Днепропетровская ул., 12)	т.к154/14-т.к152/14	Прямая	400		Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждение, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3927	ТЭЦ-26	т.К520а	Прямая	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3928	ТЭЦ-26	аб.07-05-1109/053-аб.07-05-1109/053	Прямая	250	0,024	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3929	ТЭЦ-26	м/к315-316	Прямая	1400	0,106	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Не коррозионное повреждение
3930	ТЭЦ-26	м/к808-809	Обратная	1000	0,128	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1977	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
3931	ТЭЦ-20	к.324/п4-к.324/4	Прямая	250	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3932	ТЭЦ-20	к.324/п4-к.324/4	Обратная	250	0,032	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3933	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.1/77- ЦТП 07-09-062	Прямая	100	0.0908	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3934	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.1/77- ЦТП 07-09-062	Обратная	100	0.0908	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
3935	ТЭЦ-11	кам.К 721- аб.05-05-0407/045	Прямая	150	0,040	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2003	Свищ	Наружная коррозия
3936	ТЭЦ-8	Рогожский Вал.,д.8 - тчк №	Прямая	200	0,085	Прямой участок	Непроходной канал	ППМ	2005	Свищ	Наружная коррозия
3937	РТС "Фрезер"	Кам.К 15/л- Ш 8/л	Прямая	700	0,216	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
3938	РТС "Фрезер"	кам.Ш34/л - кам.К 29/л	Обратная	700	0,159	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3939	РТС "Фрезер"	кам.Ш34/л - кам.К 29/л	Прямая	700	0,159	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3940	ТЭЦ-12	камера 2808/50 - строение 1-й Смоленский пер., д.24	Обратная	100	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3941	ГЭС-1	м/к к121-к122	Прямая	600	0,271	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2006	Свищ	Наружная коррозия
3942	ТЭЦ-12	м/к3718/8-3718/13	Прямая	400	0,070	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
3944	ГЭС-1	м/к к335-к335/п1	Обратная	150	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
3945	ГЭС-1	м/к к309-к309/1	Прямая	500	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2013	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3946	ГЭС-1	м/к к1918/пб-к1918/19	Прямая	100	0,113	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
3947	ТЭЦ-21	аб.02-01-1207/101-1207/067	Прямая	100	0,216	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2007	Свищ	Наружная коррозия
3948	РТС "Отрадное"	кам. 1.6/2 - кам. 1.6/3	Прямая	250	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
3949	ТЭЦ-21	кам. к549/4 - аб. 03-03-0905/096	Прямая	200	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3950	ТЭЦ-22	м/к0404-0424	Прямая	1000	0,305	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
3951	ТЭЦ-22	м/к0401-0401Б	Обратная	1000	0,185	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2011	Свищ	Наружная коррозия
3952	ТЭЦ-26	т.222-14/24	Прямая	1000	0,137	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
3953	ТЭЦ-26	кам.63/25-64/25	Прямая	300	0,073	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
3954	ТЭЦ-26	кам. к828/2 - аб. 07-01-1108/021	Прямая	100	0,087	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
3955	ТЭЦ-26	м/к 520А-521	Прямая	1000	0,172	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1984	Свищ	Наружная коррозия
3956	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.2/14- 3/14	Прямая	600	0,001	Отвод	Непроходной канал	АПБ	1995	Свищ	
3957	РТС "Волхонка-ЗИЛ"	кам.8/77- аб.07-09-052	Прямая	150	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
3958	КТС-24	от кам.15 до кам.18а	Прямая	400	0,170	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3959	РТС "Рублево"	от к.68 до к.68А/М22А	Прямая	800	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
3961	РТС "Кунцево"	кам. К8V - ул. Говорова, д.14, корп.2	Прямая	50	0,038	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3962	РТС "Кунцево"	кам. К7V -кам. К18V	Обратная	200	0,068	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3963	РТС "Кунцево"	кам. К3V -кам. К4V	Прямая	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3964	РТС "Кунцево"	кам. К3V -кам. К4V	Обратная	200	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3965	РТС "Кунцево"	тчк. №т - кам. L64E	Обратная	150	0,132	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
3966	ТЭЦ-11	к.423	Прямая	600	0,064	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1965	Свищ	Наружная коррозия
3967	ТЭЦ-9	кам.1-аб.05-03-0504/018	Прямая	150	0,039	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3968	ТЭЦ-9	06-03-0514/010-5-я Кожуховская ул., д.1	Прямая	150	0,081	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
3969	ТЭЦ-12	м/к 3762/6-3762/7	Прямая	150	0,048	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3970	ТЭЦ-12	м/к 3837/1-аб.738/016	Обратная	50	0,066	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1955	Свищ	Наружная коррозия
3971	ТЭЦ-12	м/к 3722/п3-аб.737/128	Прямая	80	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
3972	ТЭЦ-12	м/к 3717-аб.737/305	Обратная	80	0,115	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3973	ТЭЦ-12	м/к 720-722	Обратная	400	0,308	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
3974	ТЭЦ-12	камера 2808/50 - строение 1-й Смоленский пер., д.24	Прямая	100	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
3975	ТЭЦ-12	м/к 3722/п19-3722/п16	Прямая	250	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
3976	ТЭЦ-12	м/к 3722/20-3722/21	Обратная	200	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1959	Свищ	Наружная коррозия
3977	ТЭЦ-21	кам.528	Прямая	1000	0,000	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1990	Свищ на гофре компенсатора	
3978	ТЭЦ-21	точка кам. 2218 - камера тчк. №33	Прямая	530	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	1998	Свищ	Наружная коррозия
3979	ТЭЦ-8	к 2024а/3	Прямая	250	0,001	Сварное соединение (заводской сварной шов)	Камера	ППУ	2000	Свищ	Не коррозионное повреждение
3980	ТЭЦ-12	м/к 2826/17-2826/20	Прямая	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
3981	ТЭЦ-12	м/к 2826/17-1711/20	Прямая	300	0,199	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
3982	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	м/к 116а - аб.03-08-076	Прямая	200	0,034	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	Наружная коррозия
3983	ТЭЦ-12	кам. 1831/п8 - тчк. №здвижка,1,2(718/108)	Прямая	100	0,025	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
3984	ГЭС-1	м/к к2120/14-к2120/5	Прямая	150	0,077	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2006	Свищ	Не коррозионное повреждение
3985	ГЭС-1	м/к к2241-аб122/161	Прямая	150	0,020	Прямой участок	Камера	Минеральная вата		Свищ	Не коррозионное повреждение
3986	ТЭЦ-12	м/к к2418-2419	Прямая	400	0,100	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1948	Свищ	Не коррозионное повреждение

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
3987	ТЭЦ-21	405-406	Прямая	900	0,314	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1973	Свищ	Наружная коррозия
3988	ТЭЦ-21	405-406	Обратная	900	0,314	Прямой участок	Проходной канал	АПБ	1973	Свищ	Наружная коррозия
3989	ТЭЦ-21	1408А	Обратная	100	0,005	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
3990	ТЭЦ-21	1007/5-1007/6	Прямая	200	0,103	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
3991	ТЭЦ-21	1012	Обратная	700	0,144	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
3992	ТЭЦ-21	1234-1234А	Прямая	1200	0,120	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
3993	ТЭЦ-21	2006/6-2006/7	Прямая	400	0,479	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3994	ТЭЦ-21	2001-а6.1220/06	Прямая	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3995	ТЭЦ-21	2001-а6.1220/06	Обратная	150	0,025	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1987	Свищ	Наружная коррозия
3996	ТЭЦ-21	1916	Прямая	500	0,011	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
3997	ТЭЦ-21	1523/2-1523/3	Прямая	250	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
3998	ТЭЦ-21	1521	Прямая	50	0,005	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
3999	ТЭЦ-21	1514/3-1514/4	Прямая	100	0,056	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
4000	ТЭЦ-21	1514/3-1514/4	Обратная	100	0,056	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
4001	ТЭЦ-21	176/1-176/2	Прямая	400	0,295	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
4002	ТЭЦ-21	176/1-176/2	Обратная	400	0,295	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1977	Свищ	Наружная коррозия
4003	ТЭЦ-21	824-825	Прямая	900	0,098	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
4004	ТЭЦ-23	кам. 411/7п - кам. 411/9	Прямая	150	0,087	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	
4005	ТЭЦ-23	т.к. №323 - ЦТП	Прямая	200	0,036	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4006	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.122/а-123	Прямая	500	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	2004	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4007	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.37-кам.38 (повр. в кам.38 на перемычке Ду-100)	Прямая	1000	0,135	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
4008	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.38-кам.38/1 (повреж. в кам.38/1-запор.арматура Ду-200)	Прямая	273/400	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2016	Свищ	Наружная коррозия
4009	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	кам.1176-кам.119	Прямая	500	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
4010	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	кам.120а-кам.121	Прямая	500	0,078	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
4011	ТЭЦ-23	кам. С - аб. 03-02-0618/073	Прямая	200	0,121	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4012	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. шахта 1 - кам. 1.10	Обратная	600	0,089	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4013	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/10 - кам. 2.6/6	Прямая	300	0,120	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
4014	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-6 - кам. 2.6/9-7	Обратная	150	0,055	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
4015	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	камера кам. 2.6 - камера кам. 2.6/8 (замена воздушника в кам.2.6/8)	Обратная	100	0,115	Спускник, воздушник	Непроходной канал	ППУ	2010	Свищ	Наружная коррозия
4016	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 1.9/6 - аб. 01-07-007 (свищ в приямке у стены)	Обратная	80	0,009	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
4017	РТС "Переяславская" (Большая	тчк. №изм.прокл. - кам. 2.6/7	Прямая	500	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1971	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
	Переяславская ул., 36)										
4018	ТЭЦ-22	камера кам. к1122/8 - аб. 05-07-0211/017	Прямая	200	0,039	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
4019	РТС "Кунцево"	K37C - K37D (ПК65)	Обратная	600	0,239	Прямой участок	Коллектор	АПБ	2003	Свищ	Наружная коррозия
4020	ГЭС-1	м/к 2711-2712	Прямая	600	0,100	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4021	ГЭС-1	м/к 2142-2145А	Обратная	700	0,077	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
4022	ТЭЦ-12	м/к 1713/28-1713/29	Прямая	300	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
4023	ТЭЦ-21	1603-аб.1216/046	Прямая	150	0,056	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
4024	РТС "Отрадное"	кам. 13 - кам. 1.6/2	Прямая	250	0,077	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
4025	РТС "Новомосковская"	ул. Академика Королёва, д.9, корп.2 - ул. Академика Королёва, д.9, корп.2	Прямая	200	0,138	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	АПБ	1987	Свищ	Наружная коррозия
4026	ТЭЦ-21	кам. 33-2 - кам. 1	Прямая	300	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
4027		м/к 530/3-530/3А	Обратная	400	0,079	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4028	ТЭЦ-21	м/к 1111/2-1111А	Прямая	200	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
4029	ТЭЦ-22	кам. 636/1 - аб. 05-01- 0206/078	Прямая	200	0,019	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
4030	ТЭЦ-26	м/к 162/26-162/27	Прямая	400	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
4031	ТЭЦ-26	492-493	Прямая	1200	0,206	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Полупроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Не коррозионное повреждение
4032	КТС-26	от кам.18-2 до кам.19	Прямая	400	0,036	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
4033	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	тчк. №т.28 - кам. КР33	Прямая	400	0,2223	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
4034	ТЭЦ-21	м/к 532/3-532/6	Прямая	300	0,290	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4035	ТЭЦ-21	м/к 3130-3131	Обратная	1000	0,216	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4036	ТЭЦ-21	м/к 536А-537	Прямая	1000	0,152	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4037	ТЭЦ-23	кам.1915	Прямая	50	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1979	Свищ	Наружная коррозия
4038	ТЭЦ-23	м/к 402/1-402/2	Прямая	300	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
4039	ТЭЦ-23	м/к 402/1-402/2	Обратная	300	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
4040	ТЭЦ-23	т/к №411/9-ЦТП 04-07-0604/042	Прямая	100	0,002	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
4041	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.113-кам.121 (повреждение в кам.121)	Прямая	500	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	
4042	ТЭЦ-23	тчк.№2-кам. 2	Прямая	150	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Наружная коррозия
4043	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	кам.1176-кам.119	Обратная	500	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
4044	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.28-кам.29 (в камере 29)	Прямая	600	0,063	Штуцер манометра	Непроходной канал	АПБ	1998	Свищ	
4045	РТС "Бабушкино-2" (ул. Искры, 17Б)	кам.264-кам.263	Обратная	400	0,224	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
4046	ТЭЦ-20	кам.113/16- ЦТП 0801/059	Прямая	50	0.008	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Внутренняя коррозия
4047	ТЭЦ-20	кам.324 - кам.338	Прямая	900	0,128	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	Внутренняя коррозия
4048	ТЭЦ-25	м/к838/1-838/2	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
4049	РТС "Строгино" (607-й проектируемый пр-д, 22)	тчк. №т.28 - кам. КР33	Прямая	400	0,222	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
4050	ТЭЦ-12	1903/1	Прямая	50	0,019	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1948	Свищ	Не коррозионное повреждение
4051	ТЭЦ-12	м/к 3732/17-3732/18	Прямая	150	0,154	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2012	Свищ	Не коррозионное повреждение
4052	ТЭЦ-12	к 1515а	Прямая	800	0,001	Отвод	Камера	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
4053	ТЭЦ-12	м/к 3837-аб.738/025	Обратная	100	0,013	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4054	ТЭЦ-12	м/к 2932-2933	Прямая	250	0,018	Отвод	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4055	ТЭЦ-23	кам. 142/3-142/4	Прямая	400	0,139	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
4056	ТЭЦ-23	кам.411/7п-411/9	Прямая	150	0,087	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия
4057	ТЭЦ-22	м/к607-1101	Прямая	800	0,146	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Разрыв монтажного шва	Дефект сварки (дефект сварного шва)
4058	ТЭЦ-22	м/к1305/3-1305/4	Прямая	500	0,070	Отвод	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
4059	ТЭЦ-22	кам. к1444/10 - аб. 05-01-0214/010	Прямая	200	0,110	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4060	ТЭЦ-20	кам.1202-кам 1209	Прямая	1200	0,040	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
4061	ТЭЦ-20	кам.1202-кам 1209	Обратная	1000	0,040	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Не коррозионное повреждение
4062	ТЭЦ-20	к 326	Прямая	800		Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Проходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	
4063	ТЭЦ-25	м/к1620-1620 /1	Прямая	400	0,059	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1994	Свищ	Наружная коррозия
4064	ТЭЦ-25	м/к 1714-1714/1	Прямая	200	0,135	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4065	ТЭЦ-16	1210-1211	Прямая	600	0,200	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	2012		Наружная коррозия
4066	ТЭЦ-16	1803/п1	Прямая	100	0,005	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4067	ТЭЦ-16	1804/6	Прямая	150	0,005	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4068	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	3-2-35316 - 3-2-35353	Прямая	400	0,425	Прямой участок	Камера	ППУ	1997	Свищ	Наружная коррозия
4069	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	3-1-30006 - 3-1-30026	Прямая	400	0,051	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1976	Свищ	Наружная коррозия
4070	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	3-2-35028 - 3-2-35303	Прямая	400	0,200	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия
4071	РТС "Тушино-2" (Фабрициуса ул., 37)	3-1-30001- 3-1-30002	Прямая	800	0,136	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4072	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	к.6-1-0008-к. 6-1-0009 уч № 9	Прямая	300	0,077	Прямой участок	Непроходной	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
4073	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	к.6-1-0008-к. 6-1-0009 уч № 9	Обратная	300	0,077	Прямой участок	Непроходной	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
4074	РТС "Митино" (Пятницкое ш., 19, стр. 2)	к.5-1-0035а	Прямая	50	0,200	Прямой участок	Камера	АПБ	1993	Свищ	Наружная коррозия
4075	ТЭЦ-16	к816/1-ЦТП09-02- 0308/021	Прямая	100	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4076	ТЭЦ-16	к816/1-ЦТП09-02- 0308/021	Обратная	100	0,050	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4077	ТЭЦ-12	м/к2925-2927	Прямая	250	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4080	ТЭЦ-21	823-824	Прямая	900	0,098	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1990	Свищ	Наружная коррозия
4081	ТЭЦ-21	м/к 1111/2-1111А	Обратная	200	0,153	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1967	Свищ	Наружная коррозия
4082	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	кам.113-кам.121	Прямая	500	0,125	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
4083	ТЭЦ-23	м/к 2043-2044	Прямая	1000	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1974	Свищ	Наружная коррозия
4084	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	камера кам. 2.6/2 - камера кам. 2.6/4	Прямая	530/710	0,122	Прямой участок	Непроходной канал	ППУ	2009		
4085	ТЭЦ-22	кам. к1122/4 - кам. к.1122/5	Прямая	250	0,231	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1991	Свищ	Наружная коррозия
4086	ТЭЦ-20	к.941/21- ЦТП 0809/064	Прямая	200	0,055	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
4087	ТЭЦ-20	к.941/21- ЦТП 0809/064	Обратная	200	0,055	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
4088	ТЭЦ-16	м/к 1516-1517	Прямая	400	0,242	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
4089	ТЭЦ-21	2522/2-2522/3	Прямая	300	0,023	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2004	Свищ	Наружная коррозия
4090	ТЭЦ-23	Сиреневый бульв., д.12, корп.2 - кам. 2	Прямая	250	0,164	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
4091	ТЭЦ-22	м/к1463-1464	Прямая	800	0,248	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4092	ТЭЦ-22	м/к1269/14-1269/22	Прямая	300	0,417	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
4093	ТЭЦ-22	камера №937/2 - строение колодец №1	Прямая	400	0,160	Прямой участок	Надземная на высоких опорах	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
4094	ТЭЦ-22	к.1425	Прямая	800	0,003	Отвод	Камера	Минеральная вата	1973	Свищ	Не коррозионное повреждение
4095	ТЭЦ-22	к.761/1	Прямая	200	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4096	ТЭЦ-22	м/к 612-612/1	Прямая	400	0,060	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
4097	ТЭЦ-22	м/к 202-203	Прямая	500	0,136	Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
4098	ТЭЦ-22	м/к 204-205	Прямая	500	0,151	Прям.уч. В неподвижной опоре	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
4099	ТЭЦ-22	м/к 138/7-138/8	Прямая	200	0,050	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1982	Свищ	Наружная коррозия
4100	ТЭЦ-22	м/к 1295-1295/1	Прямая	600	0,143	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Не коррозионное повреждение
4101	ТЭЦ-22	м/к 1269/10-1269/11	Прямая	300	0,197	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Сквозная коррозия трещина (раскрытие трубопровода)	Не коррозионное повреждение
4102	ТЭЦ-22	м/к 949-950	Прямая	1000	0,230	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Коррозия в месте приварки скользящей, неподвижной опоры	Наружная коррозия
4103	ТЭЦ-26	т/к 111/17	Прямая	100	0,000	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4104	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	ЦТП аб. 07-07-033 - ЦТП аб. 07-07-032	Прямая	200	0,186	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	1995	Разрыв	Наружная коррозия
4105	ТЭЦ-25	Транзит по дому Кутузовский проспект 67 к.1	Обратная	100	0,076	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4106	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам.т/к 3/2-кам. т/к 4/2	Обратная	500	0,214	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
4107	ТЭЦ-11	к.417	Прямая	600	0,006	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
4108	ГЭС-1	м/к 2201-2202	Прямая	500	0,494	Спускник, воздушник	Бесканальная	ППУ	1996	Свищ	Не коррозионное повреждение
4109	ГЭС-1	м/к 226-1604/2	Прямая	150	0,096	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2008	Свищ	Наружная коррозия
4110	ТЭЦ-12	м/к1833/1-а6.718/002	Обратная	50	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4111	ТЭЦ-21	1265-203/3	Прямая	400	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
4112	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4113	ТЭЦ-23	м/к 134/18-134/19	Обратная	300	0,265	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988	Свищ	Наружная коррозия
4114	ТЭЦ-23	м/к 205-206	Прямая	700	0,140	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
4115	ТЭЦ-23	к.220-аб. 0602/047	Прямая	200	0,084	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1978	Свищ	Наружная коррозия
4116	ТЭЦ-23	м/к 1544-1545	Обратная	1000	0,216	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
4117	ТЭЦ-23	м/к 1556-1557	Прямая	1000	0,346	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
4118	ТЭЦ-23	тчк. №2 - кам. 2	Прямая	150	0,071	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007		
4119	ТЭЦ-22	точка кам. Б - ТП аб. 04-07-0222/059	Обратная	150	0,089	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
4120	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	
4121	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Обратная	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	
4122	ТЭЦ-20	к.403/7-к.403/8	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1986	Свищ	
4123	ТЭЦ-25	ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.8, корп.2 - аб. 08-11-1013/007	Прямая	250	0,202	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Разрыв	Наружная коррозия
4124	РТС "Терешково" (Терешково ул., 3)	кам.т/к 3/2-кам. т/к 4/2	Прямая	500	0,214	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Свищ	Наружная коррозия
4125	ГЭС-1	м/к 320-321	Прямая	400	0,086	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1993	Свищ	Наружная коррозия
4126	ТЭЦ-23	кам. к411/7п - кам. 411/9	Прямая	150	0,087	Прямой участок	Подвал (транзит по зданию)	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4127	ТЭЦ-23	м/к 1537-1538а	Обратная	1000	0,262	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4128	ТЭЦ-23	кам. к817/1 - 1-й Зборовский пер., д.11	Обратная	125	0,024	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
4129	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	камера 1/8	Прямая	219	0,003	Задвижка (шаровая)	Камера	ППУ	2012	Свищ	Наружная коррозия
4130	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 48а - кам. 49	Прямая	500	0,300	Прямой участок	Непрох. Канал	Алб	1995	Свищ	Наружная коррозия
4131	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 18 - кам. 2	Прямая	900	0,393	Прямой участок	Непрох. Канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
4132	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 18 - кам. 2	Обратная	900	0,393	Прямой участок	Непрох. Канал	Алб	1993	Свищ	Наружная коррозия
4133	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	2-2-20054 - 2-2-20055	Прямая	400	0,345	Прямой участок	Гильза/футляр	Минеральная вата	2001	Свищ	Наружная коррозия
4134	ТЭЦ-16	м/к 1107-1107/1	Обратная	150	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4135	ТЭЦ-16	м/к 801-1721	Прямая	700	0,061	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	Свищ	Наружная коррозия
4136	ТЭЦ-9	м/к 1615/1-1615/2	Прямая	200	0,063	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4137	ТЭЦ-12	кам.415 - кам.415/1	Прямая	100	0,128	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2007	Свищ	Не коррозионное повреждение
4138	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4139	ТЭЦ-23	м/к 134/4-134/5	Прямая	500	0,154	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
4140	ТЭЦ-23	м/к 5046-515	Прямая	700	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1983	Свищ	Наружная коррозия
4141	ТЭЦ-23	м/к 414/6-414/7	Обратная	200	0,113	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1964	Свищ	Наружная коррозия
4142	ТЭЦ-23	м/к 825/825/1	Прямая	200	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	
4143	ТЭЦ-23	кам.2338-кам.С	Прямая	200	0,220	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	
4144	ТЭЦ-23	м/к 1311/п1-1311/2	Прямая	300	0,102	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
4145	ТЭЦ-20	к.1614-а6.06-03-0816/010	Прямая	200	0,129	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	
4146	ТЭЦ-25	м/к838/1-838/2	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
4147	ТЭЦ-25	м/к838/1-838/2	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4148	ТЭЦ-21	а6.02-01-1207/101-1207/067	Прямая	100	0,216	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2007	Свищ	Наружная коррозия
4149	ТЭЦ-23	м/к 411/4а-64/054	Прямая	100	0,063	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4150	ТЭЦ-23	м/к 1537-1538а	Прямая	1000	0,262	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	
4151	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	м/к 1176-119	Обратная	500	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
4152	ТЭЦ-22	м/к 1202А-1203	Прямая	1400	0,307	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1996	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4153	ТЭЦ-22	к. 111	Прямая	80	0,004	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1995	Свищ	Наружная коррозия
4154	ТЭЦ-22	к. 415/4	Прямая	200	0,003	Переход (конус)	Камера	Минеральная вата	2000	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4155	ТЭЦ-22	к.618/4-а6.26/79	Обратная	200	0,201	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1985	Свищ	Наружная коррозия
4156	ТЭЦ-22	м/к 604/28-/6	Обратная	150	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
4157	ТЭЦ-22	м/к 918-919	Прямая	1200	0,125	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1987	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4158	ТЭЦ-22	к. 1606	Прямая	700	0,004	Отвод	Коллектор	Минеральная вата	1987	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4159	ТЭЦ-22	к. 1464/4	Прямая	200	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1986	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4160	ТЭЦ-20	к 941/11-а6 07-02-0809/058	Прямая	125	0,097	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
4161	РТС "Тушино-5" (Вилиса Ладиса ул., 29, к. 1)	тчк. №А (ЦТП 09-06-048) - а6. 09-06-048	Прямая	200	0,1404	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Разрыв	Наружная коррозия
4162	РТС "Тушино-1" (Планерная ул., 2)	кам. 1-2-10067 - кам. 1-2-10087	Прямая	400	0,51474	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1993	Разрыв	Наружная коррозия
4163	ТЭЦ-22	м/к1269/22-1269/14	Обратная	300	0,417	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
4164	ТЭЦ-21	м/к 2619-2620	Прямая	600	0,204	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
4165	ТЭЦ-21	3116Л-3117Л	Прямая	1000	0,333	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
4166	ТЭЦ-21	2419-2420	Прямая	1400	0,132	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1972	Свищ	Наружная коррозия
4167	ТЭЦ-25	м/к641-641/1	Прямая	250	0,193	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4168	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 28 - кам. 29	Обратная	800	0,32	Прямой участок	Непрох. Канал	Апб	1994	Свищ	Наружная коррозия
4169	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 8 - кам. 41	Обратная	900	0,685	Прямой участок	Непрох. Канал	Апб	1990	Свищ	Наружная коррозия
4170	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 38 - кам. 38а	Прямая	400	0,104	Прямой участок	Непрох. Канал	Апб	1993	Свищ	Наружная коррозия
4171	РТС "Пенягино" (Дубравная ул., 55, стр. 1)	ТВ к.6-1-0051-ЦТП 09-08-034 уч № 95	Прямая	219	0,101	Прямой участок	Бесканальная	Ппу	1996	Свищ	Наружная коррозия
4172	ТЭЦ-11	м/к 2509/П8 -а. 425/028	Прямая	80	0,014	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2014	Свищ	Наружная коррозия
4173	ТЭЦ-11	к.1704	Прямая	400	0,159	Прямой участок	Надземная на низких опорах	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
4174	ТЭЦ-11	м/к 1609/15- 1609/П1	Обратная	300	0,190	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
4175	ТЭЦ-12	м/к 3742/10-3742/11	Прямая	150	0,064	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
4176	ГЭС-1	к 2125/п12	Прямая	250	0,074	Отвод	Проходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4177	ТЭЦ-21	т. врезки в канал (к 814/3-814/3а)	Прямая	150	0,195	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4178	ТЭЦ-21	к.1007/п1-к.1007/3	Обратная	150	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Скорлупы ППУ	2006	Свищ	Наружная коррозия
4179	ТЭЦ-21	1252/1-1252/2	Прямая	1000	0,113	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4180	ТЭЦ-22	109-110	Прямая	1200	0,408	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4181	ТЭЦ-22	110-110А	Прямая	1200	0,408	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4182	ТЭЦ-22	745А-746	Прямая	1200	0,136	Прям.уч.с приваренной подв.опорой	Полупроходной канал	Минеральная вата	1968	Разрыв заводского шва	Не коррозионное повреждение
4183	ТЭЦ-26	т.49/27-50/27	Прямая	400	0,400	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1989	Свищ	Наружная коррозия
4184	ТЭЦ-20	к 622/7-аб 0806/008	Обратная	100	0,042	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	2003	Свищ	Наружная коррозия
4185	ТЭЦ-20	1734/1-1734/2	Прямая	300	0,184	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1995	Свищ	
4186	ТЭЦ-20	к 821/42-аб 808/36	Прямая	125	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4187	ТЭЦ-20	к 607-аб 0806/42	Прямая	125	0,044	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4188	ТЭЦ-20	к 219-к 1220	Прямая	800	0,153	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1989		
4189	ТЭЦ-25	м/к838/1-838/2	Обратная	300	0,186	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1992	Свищ	Наружная коррозия
4190	ТЭЦ-16	1522-1525	Прямая	400	0,3156	Прямой участок	Коллектор	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
4191	РТС "Фрезер"	к 15/л -ш 8/л	Прямая	700	0,216	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1994	Свищ	Наружная коррозия
4192	ТЭЦ-8	3237/36-3237/8	Прямая	300	0,167	Уч. В стене или на границе канала и б/к	Непроходной канал	АПБ	1982	Свищ	Наружная коррозия
4193	ТЭЦ-12	м/к3758/1-3758/2	Прямая	250	0,200	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	2001	Свищ	Не коррозионное повреждение
4194	ГЭС-1	м/к123/п2-123/п21	Обратная	100	0,108	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1961	Свищ	Наружная коррозия
4195	ГЭС-1	к309	Прямая	700		Сварное соединение (монтажный сварной шов)	Камера	Минеральная вата	1986	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4196	ГЭС-1	322/12-322/п24	Прямая	300	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2002	Свищ	Наружная коррозия
4197	ТЭЦ-21	1265-203/3	Обратная	400	0,150	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1981	Свищ	Наружная коррозия
4198	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	точка тчк. №тчк.122а - Камера кам. 123	Прямая	500	0,060	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	2004		
4199	ТЭЦ-23	кам. 806/2 - аб. 04-01- 0608/084	Прямая	200	0,006	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1998		
4200	ТЭЦ-22	кам. ТК 225/2 - ул. Академика Скрябина, д.25/1, корп.2	Прямая	125	0,003	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1986	Свищ	Наружная коррозия
4201	ТЭЦ-16	к.110 - ЦТП301/094	Прямая	80	0,082	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2003		
4202	ТЭЦ-21	1916-1916а	Прямая	600	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1988	Свищ	Наружная коррозия
4203	ТЭЦ-21	1252/1-1252/2	Прямая	1000	0,113	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4204	ТЭЦ-21	1252/1-1252/2	Обратная	1000	0,113	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4205	ТЭЦ-21	1252/2-1252/3	Прямая	1000	0,103	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4206	ТЭЦ-21	1252/2-1252/3	Обратная	1000	0,103	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4207	ТЭЦ-21	1252/3-1252/4	Прямая	1000	0,662	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4208	ТЭЦ-21	1252/3-1252/4	Обратная	1000	0,662	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4209	ТЭЦ-21	1252/4-1252/5	Прямая	1000	0,108	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4210	ТЭЦ-21	1252/4-1252/5	Обратная	1000	0,108	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4211	ТЭЦ-21	1252/5-1252/6	Прямая	1000	0,396	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4212	ТЭЦ-21	1252/5-1252/6	Обратная	1000	0,396	Прямой участок	Полупроходной канал	АПБ	1985	Свищ	Наружная коррозия
4213	ТЭЦ-23	кам. 213/6-аб. 0602/087	Прямая	200	0,010	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996	Свищ	Наружная коррозия
4214	ТЭЦ-23	м/к 629/4-629/4п	Прямая	400	0,070	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1970	Свищ	Наружная коррозия
4215	ТЭЦ-22	к.320/1	Прямая	100	0,003	Спускник, воздушник	Камера	Минеральная вата	1973	Свищ	Наружная коррозия
4216	ТЭЦ-22	м/к1115/17-1115/17А	Обратная	500	0,229	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999	Свищ	Наружная коррозия
4217	ТЭЦ-20	к.238/9- аб.0802/101	Обратная	80	0,025	Прямой участок	Проходной канал	Минеральная вата	1998	Свищ	
4218	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Прямая	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Разрыв монтажного шва	Не коррозионное повреждение
4219	РТС "Бабушкино-1" (ул. Искры, 17А)	м/к 1176-119	Прямая	500	0,145	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1992	Свищ	Наружная коррозия
4220	ТЭЦ-22	к.1273/1-аб.212/97	Прямая	150	0,095	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1971	Свищ	Наружная коррозия
4221	ТЭЦ-12	кам.камера кам.пром.кам.1-аб. 01-03-0725/021	Прямая	150	0,021	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000	Свищ	Не коррозионное повреждение
4222	ТЭЦ-22	кам. к314 - аб. 05-03-0203/011	Прямая	200	0,076	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000		Наружная коррозия
4223	ТЭЦ-25	к.409 Г	Прямая	1400	0,021	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	2000	Свищ	Наружная коррозия
4224	ТЭЦ-25	м/к333-334	Прямая	1200	0,245	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1966	Свищ	Наружная коррозия
4225	ТЭЦ-16	м/к 1639-1649	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1983		
4226	ТЭЦ-16	м/к 1639-1649	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1983		
4227	РТС "Тушино-3" (Походный пр-д, 2, стр. 1)	3-2-35028 - 3-2-35029	Прямая	400	0,130	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4228	РТС "Переделкино" (Боровское ш., 10)	кам. 28 - кам. 29	Прямая	800	0,32	Прямой участок	Непрех. Канал	Апб	1994	Свищ	Наружная коррозия
4229	ТЭЦ-23	Югорский пр., д.22, корп.2 - ул. Егора Абакумова, д.10, корп.2	Прямая	100	0,054	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1983		
4230	ТЭЦ-16	м/к 1639-1649	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
4231	ТЭЦ-16	м/к 1639-1649	Прямая	500	0,135	Прямой участок	Коллектор	АПБ	1983	Свищ	Наружная коррозия
4232	РТС"Переделкино"	тчк.№1-08-09-006	Прямая	200	0,118	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2005	Свищ	Наружная коррозия
4233	ТЭЦ-16	к. 1013	Прямая	200		Отвод	Камера	АПБ	1989	Свищ	Наружная коррозия
4234	ТЭЦ-8	м/к 830-831	Прямая	600	0,151	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1997	Свищ	Наружная коррозия
4235	ТЭЦ-23	м/к 1537-1538а	Прямая	1000	0,262	Прямой участок	Полупроходной канал	Минеральная вата	1980		
4236	ТЭЦ-23	аб. 20-06-0623/027 - аб. 20-06-0623/026	Прямая	100	0,017	Прямой участок	Бесканальная	АПБ	1983		
4237	ТЭЦ-23	Верхняя Первомайская ул., д.55 - Верхняя Первомайская ул., д.53	Прямая	80	0,020	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958		
4238	РТС "Теплый Стан" (Новоясеневский пр-т, 8, к. 3)	м/к 99/9-104/9	Прямая	600	0,083	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1990	Разрыв	Наружная коррозия
4239	РТС "Кунцево"	К9V - д.12 ул.Говорова	Прямая	100	0,012	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1980	Свищ	Наружная коррозия
4240	РТС "Кунцево"	к.23v-к23av	Прямая	50	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
4241	РТС "Кунцево"	к.23v-к23av	Обратная	50	0,042	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
4243	ТЭЦ-12	м/к3839/п1-3839/п2	Прямая	100	0,030	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2009	Свищ	Наружная коррозия
4244	ГЭС-1	м/к 2121-к2124	Обратная	500	0,120	Прямой участок	Надземная на низких опорах	Минеральная вата	1998	Свищ	Наружная коррозия
4245	РТС "Солнцево" (Щорса ул., 13)	м/к 916-пав.23	Прямая	500	0,131	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	2003	Свищ	Наружная коррозия
4246	РТС "Внуково" (Боровское ш., 47а)	кам. 22/1 - кам. 23/1	Прямая	150	0,003	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1958	Свищ	Наружная коррозия

№ п.п.	Наименование энергоисточника	Участок т/с	Прямая/обратная	Диаметр трубопровода	Длина участка имеющего повреждения, км	Повреждённый элемент	Вид прокладки	Тип изоляции	Год прокладки	Характер повреждения	Тип повреждения
4247	ТЭЦ-23	м/к 328-329	Прямая	400	0,132	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1999		
4248	ТЭЦ-23	м/к 1538-1538/1	Прямая	400	0,152	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1996		
4249	РТС "Ростокино" (проспект Мира, 207)	м/к 117а-118	Обратная	500	0,041	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1988		
4250	ТЭЦ-23	м/к 2910-2910/22	Прямая	200	0,054	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	2000		
4251	ТЭЦ-22	м/к 1449-1450	Прямая	800	0,239	Прямой участок	Непроходной канал	Минеральная вата	1975	Свищ	Наружная коррозия
4252	ТЭЦ-22	к. 746	Прямая	1200	0,004	Сильфон/линз компенсатор	Камера	Минеральная вата	1968	Свищ	Наружная коррозия
4253	РТС "Переяславская" (Большая Переяславская ул., 36)	кам. 2.6/9-2 - кам. 2.6/9-3	Прямая	200	0,047	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1991		
4254	ТЭЦ-23	м/к 111-112	Прямая	400	0,195	Прямой участок	Непроходной канал	АПБ	1986	-	-
4255	ТЭЦ-22	к. 1505	Прямая	1200	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1997	Свищ	Не коррозионное повреждение
4256	ТЭЦ-22	м/к 1269/22-/14	Прямая	350	0,004	Прямой участок	Камера	Минеральная вата	1969	Свищ	Наружная коррозия
4257	ТЭЦ-25	м/кам 314/2-314/3	Прямая	500	0,089	Прямой участок	Бесканальная	ППУ	2000	-	-

Л.2 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Мосэнерго»

Таблица Л.3 – Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Мосэнерго» за эксплуатационный период (отопительный и неотопительный) и период испытаний 2016 года

Расстояние от камеры	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждения тепловых сетей	
			характер	причина
Эксплуатационный период				
РТС-2	143	Прямая	Свищ	Свищ
РТЭС -3	143	Прямая	Свищ	Свищ
РТЭС -3	89	Прямая	Свищ	Свищ
Гидравлические и температурные испытания				
РТС-1	600	Прямая	Свищ под косынкой н.о.	Наружная коррозия
РТС-1	600	Обратная	Намокание под косынкой н.о.	Наружная коррозия
РТС-1	700	Прямая	Свищ под косынкой н.о.	Наружная коррозия
РТС-1	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	125	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	500	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	100	Прямая	Свищ на патрубке спускника	Наружная коррозия
РТС-1	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	400	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	125	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	50	Прямая, обратная	Неплотности запорной арматуры	Неплотности запорной арматуры
РТС-1	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	65	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	125	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	100	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	65	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-1	80	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	150	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия на шве
РТС-2	200	Прямая	Свищ	Наружная коррозия на шве
РТС-2	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия на шве
РТС-2	1200	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	150	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	89	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	200	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия

Расстояние от камеры	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждения тепловых сетей	
			характер	причина
РТС-2	600	Прямая	Свищ	Наружная коррозия в неподвижной опоре
РТС-2	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	200	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-2	125	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	200	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	150	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	200	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	700	Обратный	Разрыв	Наружная коррозия
РТЭС -3	700	Прямая	Свищ	Внутренняя коррозия
РТЭС -3	700	Прямая	Свищ	Внутренняя коррозия
РТЭС -3	150	Прямая	Течь дренажной задвижки	Разгерметизация клина задвижки
РТЭС -3	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	125	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	125	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	50	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТЭС -3	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	500	Прямая	Течь сальникового компенсатора - 2шт.	Ти, износ сальниковой набивки
РТС-4	500	Прямой	Течь сальникового компенсатора	Ти, износ сальниковой набивки
РТС-4	500	Прямой	Течь сальникового компенсатора	Ти, износ сальниковой набивки
РТС-4	500	Обратный	Течь сальникового компенсатора	Ти, износ сальниковой набивки
РТС-4	500	Обратный	Течь сальникового компенсатора	Ти, износ сальниковой набивки
РТС-4	500	Прямая	Дефект сварки	дефект сварочного шва
РТС-4	500	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	250	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	250	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	150	Обратный	Свищ	Износ запорного элемента задвижки спускника
РТС-4	250	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	300	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	300	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	250	Обратный	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	400	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	500	Обратный	Дефект сварки	Дефект сварочного шва
РТС-4	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия

Расстояние от камеры	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждения тепловых сетей	
			характер	причина
РТС-4	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	125	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	80	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	80	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	150	Прямая	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	100	Обратная	Свищ	Наружная коррозия
РТС-4	80	Обратная	Свищ	Наружная коррозия

Л.3 Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Новая Москва»

Таблица Л.4 – Сведения о повреждениях на тепловых сетях ООО «ТСК Новая Москва» за эксплуатационный период (отопительный и неотопительный) и период испытаний 2016 года

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
Отопительный период							
1	КТС №1 "Щербинка"		200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,8
2	КТС "Коммунарка"	ТК3	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,16
3	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)		200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,43
4	КТС №2 "Московский"		200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,16
5	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК2	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
6	КТС №18	КТС-ТК1	250	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,4
7	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК9/2-ТК9/4	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	1,64
8	КТС №2 "Московский"	ТК4/6-д.23г	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,5
9	КТС №2 "Московский"	ТК4/6-д.23г	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,16
10	КТС "ООО Московский Технопарк" (покупное тепло")	ТК1	250	Задвижка (клиновая)	Разрыв резьбового соединения	Наружная коррозия	2,5
11	КТС "Санаторий Ерино" (покупное тепло)	ТК7-д.9	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,32
12	КТС "Кокошкино"	ТК0	400	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,24
13	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК31/1	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,32
14	КТС №2 "Московский"	ТК4/6-д.23г	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,16
15	КТС №2 "Московский"	ЦТП - ТК1/5	32	Прямая		Наружная коррозия	4,5
16	КТС №2 "Московский"	ТК3/4 - д.2		Прямая		Наружная коррозия	2,5
17	КТС №2 "Московский"	ТК3/4 - д.2		Прямая	Свищ	Наружная коррозия	1,16
18	МК №33	ТК16-ТК17	70	Прямая		Наружная коррозия	2,72
19	КТС №51	ТК6-д.24	50	Обратная		Наружная коррозия	3,72
20	КТС "Вороново"	ТК21-д.3	50	Прямая		Наружная коррозия	1,5
21	РТС "Центральная"	д.9 - д.7	150	Прямая		Наружная коррозия	4,56
22	КТС №1 "Щербинка"	кам.1/10-д.2	80	Обратная		Наружная коррозия	1,64
23	КТС №51	ТК20-ТК19	150	Прямая		Наружная коррозия	4,32
24	КТС №51	ТК20-ТК19	150	Прямая		Наружная коррозия	4
25	КТС "Былово"	ТК4	50	Обратная	Свищ	Наружная коррозия	2
26	КТС №38		50	Обратная		Наружная коррозия	3,5
27	КТС "Фабрика 1 Мая"		80	Обратная	Свищ	Наружная коррозия	3,5
28	КТС №8 "Кокошкино"	ТК -39	100	Прямая		Наружная коррозия	5,32
29	КТС №1 "Щербинка"	ТК1/10-д.2	100	Обратная		Наружная коррозия	2
30	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	ТК16-д.9	50	Обратная	Свищ	Наружная коррозия	1
31	КТС "Вороново"	ТК33-д.7	50	Обратная		Наружная коррозия	2,08
32	МК "Бор"	ТК2	50	Обратная		Наружная коррозия	5,5
33	КТС №8 "Кокошкино"	ТК23-д.2А	50	Прямая		Наружная коррозия	1,64

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
34	РТС "Центральная"	д.13 - д.10	100	Прямая		Наружная коррозия	3
35	КТС "Вороново"	ТК31-д.13	80	Обратная		Наружная коррозия	5,5
36	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/1-ТК3/1а	125	Прямая		Наружная коррозия	4,64
37	КТС №1 "Щербинка"	3/1 - 3/1а	100	Обратная		Механическое повреждение	2
38	МК №4 "Щербинка"	т.9 - д.7	80	Прямая		Механическое повреждение	1,5
39	МК №33	ТК3-ТК4	150	Обратная		Механическое повреждение	2,4
40	КТС "Вороново"	тчк.1-д.30	50	Обратная	Свищ	Наружная коррозия	2,4
41	КТС "Кленово"	ТК11 - д.11	50	Обратная		Механическое повреждение	1
42	КТС №18	ТК13 - д.6	50	Прямая		Механическое повреждение	4,72
43	КТС "Фабрика 1 Мая"		80	Прямая	Свищ	Механическое повреждение	4,8
44	КТС "Кленово"	ТК15-д.7	50	Прямая		Наружная коррозия	2,16
45	КТС №18	ТК13 - д.16	80	Обратная		Наружная коррозия	5,64
46	КТС "Шишкин лес"	ТК42-стр.30	80	Прямая		Наружная коррозия	6
47	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/1-д.6	100	Прямая		Наружная коррозия	5,72
48	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/1 - д.6	100	Прямая		Наружная коррозия	5,16
49	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/4	100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия	2,24
50	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/1 - д.6	100	Прямая	Свищ	Механическое повреждение	2,72
51	КТС №1 "Щербинка"	ТК4/4-тчк.1	200	Обратная		Механическое повреждение	5,4
52	МК "Минзаг"	уч.8	80	Обратная		Механическое повреждение	1,64
53	КТС №1 "Щербинка"	д.10 - д.12	80	Прямая		Механическое повреждение	1,4
54	КТС №18	д.5 - д.6	80	Прямая		Механическое повреждение	2,8
55	КТС "Щапово"	ТК9-д.42	50	Обратная		Механическое повреждение	1,64
56	КТС "Знамя Октября"	ТК5-д.40	50	Обратная		Механическое повреждение	1,72
57	КТС "Знамя Октября"	ТК3-д.17	50	Обратная		Наружная коррозия	4,24
58	КТС "Знамя Октября"	ТК3-д.17	80	Прямая		Наружная коррозия	2,5
59	КТС "Знамя Октября"	ТК3-д.17	80	Обратная		Наружная коррозия	1,88
60	КТС "Шишкин Лес"	ТК-15	200	Обратная		Наружная коррозия	2,08
61	КТС №1 "Щербинка"	ТК7/1-д.10	80	Обратная		Наружная коррозия	5,24
62	КТС №1 "Щербинка"	ТК7/1-д.10	80	Обратная		Наружная коррозия	4,08
63	КТС "Вороново"	тчк.1-д.30	50	Обратная		Наружная коррозия	3,72
64	КТС №1 "Щербинка"	д.15-д.17	80	Прямая		Наружная коррозия	1,32
65	КТС №1 "Щербинка"		100	Прямая	Свищ	Наружная коррозия	1,16
66	КТС №38	ТК10-д.83	100	Прямая		Наружная коррозия	3,88

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
67	КТС №8 "Кокошкино"	ТК30-д.8	80 100	Прямая		Наружная коррозия	5
68	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/4	100	Обратная		Наружная коррозия	1
69	КТС №38	ТК10-д.83	150	Прямая		Наружная коррозия	4,12
70	КТС №1 "Щербинка"	ТК14/13	80	Прямая	Свищ	Наружная коррозия	1
71	РТС "Внуково" (покупное тепло)	ТК7-д.10	125	Прямая		Наружная коррозия	2
72	МК №33	ТК8-д.1	80	Прямая		Наружная коррозия	4,4
73	КТС №51	ТК24-ТК23	100	Обратная		Наружная коррозия	4,16
74	КТС №51	ТК24-ТК23	125	Обратная		Наружная коррозия	2,8
75	КТС №51	ТК24-ТК23	125	Обратная		Наружная коррозия	1,72
76	КТС №18	д.23		Обратная	Свищ	Наружная коррозия	5,24
77	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/1-ТК3/10	50	Обратная		Наружная коррозия	4,88
78	КТС №1 "Щербинка"	ТК-1/3	100	Обратная	Свищ	Наружная коррозия	2
79	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/1-ТК3/10	50	Прямая		Наружная коррозия	3,8
80	МК №33	ТК23-д.12	50	Обратная		Наружная коррозия	3,72
81	КТС №8 "Кокошкино"	ТК30-д.8	125	Прямая		Наружная коррозия	3,72
82	КТС №8 "Кокошкино"	ТК30-д.8	100	Обратная		Наружная коррозия	5,5
83	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ТК5-ТК11	150	Обратная		Наружная коррозия	8,5
84	КТС №8 "Кокошкино"	ТК30-д.8	100	Прямая		Наружная коррозия	5,08
85	КТС №8 "Кокошкино"	ТК30 - д.8	150	Прямая		Наружная коррозия	2,64
86	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК50/4 - д.12	80	Обратная		Наружная коррозия	3,5
87	КТС №2 "Московский"	ТК3/4	80	Обратная		Наружная коррозия	4,24
88	КТС №2 "Московский"	ЦТП - д.55	80	Обратная		Наружная коррозия	1,8
89	КТС №18	ЦТП - д.21	100	Обратная		Наружная коррозия	3,32
90	МК №4 "Щербинка"	ТК4а/3 - д.14	100	Обратная		Наружная коррозия	0,5
91	КТС "Красная Пахра"	ТК0-ТК1	100	Обратная		Наружная коррозия	3,32
92	КТС №8 "Кокошкино"	ТК44-ТК45	80	Обратная		Наружная коррозия	3,16
93	КТС №8 "Кокошкино"	ТК44-ТК45	50	Прямая		Наружная коррозия	3,08
94	КТС №8 "Кокошкино"	ТК44-ТК45	50	Обратная		Наружная коррозия	3,08
95	КТС "Кленово"	ТК9	50	Прямая		Наружная коррозия	2,72
96	МК №33	ТК23-ТК39 уч.56	100	Обратная		Наружная коррозия	1,88
97	КТС №36	ТК7-ТК11	100	Прямая		Наружная коррозия	3
98	КТС №36	ТК13-ТК14	100	Прямая		Наружная коррозия	3,08
99	КТС №8 "Кокошкино"	ТК45 - д. Водоканал	50	Прямая		Наружная коррозия	5
100	МК "Гора"	тчкУТ2-ТК1	50	Обратная		Наружная коррозия	4,8
101	КТС "Кленово"	ТК8-ТК9	80	Прямая		Наружная коррозия	4,24
102	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/10-д.13	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,9
103	КТС "Кленово"	ТК10-д.1	25	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,36
104	КТС "Кленово"	ТК10-д.1	50	Прямой участок		Наружная коррозия	4,36
105	КТС "Вороново"	ТК20-тчк.2	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,66
106	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/10-д.13	25	Прямой участок		Наружная коррозия	5,2
107	КТС "Коммунарка"	ТК1-д.17А	50	Прямой участок		Наружная коррозия	5,35

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
108	МК №33	ТК4-ТК5	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,8
109	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/10-д.13	40	Прямой участок		Наружная коррозия	5,63
110	КТС "Вороново"	ТК27-д.23	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,56
111	КТС "Коммунарка"	ТК1-д.17А	50	Прямой участок		Наружная коррозия	3
112	КТС №51	ТК42-д.20А	65	Прямой участок		Наружная коррозия	3,8
113	РТС "Центральная" ПТВМ		200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,8
114	КТС "Красная Пахра"	ТК11-д.2	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,64
115	КТС №38	ТК11-д.88	100	Прямой участок		Наружная коррозия	3,5
116	МК №21	ТК1-д.5	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,5
117	КТС №8 "Кокошкино"	ТК24-д.4	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,08
118	КТС "Былово"	ТК3-д.15	76	Прямой участок		Наружная коррозия	2,32
119	КТС "Вороново"	ТК31-д.13	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,08
120	КТС "Знамя Октября"	ТК6-д.22	125	Прямой участок		Наружная коррозия	5,64
121	КТС "Знамя Октября"	ТК6-д.22	100	Прямой участок		Наружная коррозия	5,16
122	КТС "Вороново"	ТК31-д.13	79	Прямой участок		Наружная коррозия	3,5
123	МК №33	ТК8-ТК9	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,64
124	МК №33	ТК8-ТК9	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,4
125	МК №33	ТК4-ТК5	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
126	КТС №36	ТК4-ТК5	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,5
127	МК №21	ТК3-д.2	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
128	МК №4 "Щербинка"	ТК4а/3	125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,8
129	РТС "Внуково" (покупное тепло)	д.13-д.14	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
130	КТС "Остафьево"	ТК15-д.13	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,32
131	РТС "Внуково" (покупное тепло)	д.13-д.14	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7,5
132	МК №33	ТК7-д.6	80	Прямой участок		Наружная коррозия	2,72
133	КТС №18	ТК8	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
134	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ТК10-д.14	80	Прямой участок		Наружная коррозия	3
135	КТС "Вороново"	ТК27-д.23	50	Прямой участок		Наружная коррозия	1,64
136	МК №4 "Щербинка"	ТК21-д. школа	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,56
137	Котельная КТС "ГУ ЖКХ" (покупное тепло)	ТК1_д.52	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
138	КТС №18	ТК10	80	Прямой участок		Наружная коррозия	2
139	КТС №51	ТК5-д.11	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,24
140	КТС №51	ТК5-д.11	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,88
141	КТС №18	ЦТП - д.6	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,88
142	Котельная КТС "ГУ ЖКХ" (покупное тепло)	тчк.8-д.22	125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,72
143	КТС №18	ЦТП - д.6	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,5
144	КТС №36	тчк10-д.20	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,75
145	КТС №38	ТК4-д.20	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,24
146	КТС №38	ТК11-д.88	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
147	МК №33	ТК4-ТК3	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,08
148	МК №33	ТК2	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,8
149	КТС "Былово"	ТК2-ТК1	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,32

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
150	КТС №8 "Кокошкино"	ТК27	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,64
151	КТС №8 "Кокошкино"	ТК27	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,56
152	КТС №2 "Московский"	ТК 5/1	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
153	КТС "Вороново"	ТК41-д.Пождепо	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,92
154	КТС "Кленово"	ТК7-д.5	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,32
155	МК №46	ТК1-д.2	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
156	КТС "Шишкин Лес"	д.23-ТК41	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
157	МК №33	ТК8-д.1	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,32
158	КТС № 51	ТК17-д.28	50 50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,24
159	КТС "Вороново"	ТК6-д.30	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,3
160	МК №5	тчк.14-д.5 стр.303	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,72
161	КТС "Знамя Октября"	ТК26	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,32
162	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/6-д.10	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,92
163	МК №21	тчк.11-ТК1	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1
164	МК №21	тчк.11-ТК1	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,16
165	КТС "Кленово"	ТК9.1 - д.1	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	12,8
166	КТС № 38	уч. 30	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,5
167	КТС №8 "Кокошкино"	уч.43	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,5
168	КТС №13	д.4-д.6	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,64
169	КТС №8 "Кокошкино"	уч.43	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,4
170	РТС "Внуково" (покупное тепло)		80 50	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	5,24
171	РТС "Внуково" (покупное тепло)	т.6-д.ГСМ	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,72
172	КТС №1 "Щербинка"		150	Запорная арматура		Наружная коррозия	5,32
173	КТС "Шишкин Лес"	тчк1-д/с	50	Запорная арматура		Наружная коррозия	2,72
174	КТС "Шишкин Лес"	тчк1-д/с	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,32
175	КТС №51	ТК10-д.12	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,15
176	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	19-02-026 ТК-1	125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,5
177	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	д.7	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,72
178	КТС №1 "Щербинка"	уч.10	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1
179	МК №33	ТК7-ТК8	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,4
180	МК №33	ТК2-ТК3	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,32
181	КТС №1 Щербинка	тчк.5 - д.10	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,72
182	РТС "Центральная" (ПТВМ)		150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,16
183	КТС "Мосрентген"	ТК7 - д.8	125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,5
184	МК №4	тчк1-д.5	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,16
185	МК №4	тчк1-д.5	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,5
186	КТС №1 "Московский"	д. 20-19	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,08
187	МК № 21	д.3	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2
188	МК № 22	д.7-ТК25	100	Прямой участок			5,08

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
189	КТС "Троицкая комвольная фабрика" (покупное тепло)	ТК3-д.1	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,8
190	КТС "Троицкая комвольная фабрика" (покупное тепло)	ТК3-д.1	150	Прямой участок		Наружная коррозия	1,92
191	КТС №1 Щербинка	ТК3/6	50	Отвод	Свищ	Наружная коррозия	6
192	КТС №1 Щербинка	ТК3/6-д.7	50	Прямой участок		Наружная коррозия	2,32
193	КТС "Мосрентген"	ТК6-д.8	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
194	МК №33	ТК23-ТК39	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,64
195	КТС №8 "Кокошкино"	ТК11 - д.7А	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
196	КТС №36	ТК2-гчк.8	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,8
197	КТС "Мосрентген"	ЦТП - ТК6	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,9
198	КТС №8 "Кокошкино"	ТК16 - д.7	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,4
199	МК "Секерино"	ТК3-ТК5	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,56
200	КТС №36	ТК2-гчк.8	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,64
201	РТС "Центральная" (ПТБМ)	д.6	159	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,24
202	КТС "Мосрентген"	Т/ввод ЦТП	200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,24
203	КТС №8 "Кокошкино"	ТК16 - ТК17	133	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,27
204	МК №33	ТК7-д.6	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,64
205	МК №4	д.1	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,08
206	МК №4	д.1	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,72
207	РТС "Центральная" (ПТБМ)	д.6	159	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,56
208	КТС "Мосрентген"	ЦТП-д.36	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,5
209	РТС "Внуково" (покупное тепло)	д.27	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,08
210	КТС "Вороново"	ТК33-д.7	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,32
211	КТС "Остафьево"	ТК15-д.13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1
212	МК № 33	ТК24-ТК25	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2
213	КТС "Кленово"	ТК7-д.1	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
214	КТС "Коммунарка"	ТК9-д/с	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
215	КТС №8 "Кокошкино"	ТК-29	100	Отвод	Свищ	Наружная коррозия	0,72
216	МК № 33	ТК31-д.7/25	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,72
217	МК № 33	ТК2 - ТК3 ТК3 - ТК4	125 150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,92
218	МК № 33	ТК17-ТК16	76	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,72
219	МК № 33	ТК19-ТК18	76	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,72
220	КТС "Мосрентген"	ТК6	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,58
221	МК №4	гчк15	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,32
222	МК №4	д.5-гчк.18	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
223	РТС "Внуково" (покупное тепло)	ТК-8	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,5
224	КТС №8 "Кокошкино"	ТК24	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,64
225	КТС "Вороново"	ТК31-д.13	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,8
226	КТС "ООО Новомосковский Технопарк" (покупное)	ТК3	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
227	КТС "ООО Новомосковский Технопарк" (покупное)	ТК3	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
228	РТС "Внуково" (покупное тепло)	ТК3 - ТК4	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
229	КТС №1 Щербинка	ТК4/3-д.9	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,32
230	КТС "Шишкин Лес"	ТК18-ТК19	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,24
231	КТС №1 Щербинка	ТК14/17-д.6	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,92
232	КТС №3	тчк.4-стр.163	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	1,24
Неотопительный период							
1	РТС "Внуково" (покупное тепло)		300	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,82
2	КТС №18		200	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	1,5
3	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК68/1- детск. Поликлиника	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,64
4	КТС №2 "Московский"		100	Отвод	Свищ	Наружная коррозия	1,64
5	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК58/6	350	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
6	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК58/6	350	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
7	КТС "Коммунарка"	ТК3	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
8	КТС №1 "Щербинка"	д.8-д.6/1	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
9	КТС "Знамя Октября"	ТК25-ТК26	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
10	КТС №1 "Щербинка"	д.8-д.6/1	25	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
11	МК №33	ТК32-ТК34	80/80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	10
12	Котельная КТС "Новомосковский технопарк" (покупное тепло)	ТК4-ТК5	100/100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,25
13	МК №33	ТК33-ТК34	80/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
14	КТС №2 "Московский"		50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
15	КТС "Остафьево"		80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
16	Котельная КТС "Новомосковский технопарк" (покупное тепло)	ТК1-ТК2	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
17	Котельная КТС "Новомосковский технопарк" (покупное тепло)	ЦТП-ТК1	100/125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,4
18	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК58/3-ТК58/4	200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
19	КТС №1 "Щербинка"	ЦТП-ТК3/2	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
20	Котельная КТС "Новомосковский технопарк" (покупное тепло)	ЦТП-ТК1	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	9
21	КТС "Шишкин Лес"	ТК17-ТК18	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
22	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ТК1-д.18	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	8
23	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ТК1-д.18	150	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	8
24	КТС "Знамя Октября"	ТК19-ТК21	100	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	3
25	КТС "Шишкин Лес"	ТК23-д.21	80	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	3
26	РТС "Внуково" (покупное тепло)	ТК6 - д.10	100	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	9
27	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК8-д.21	50	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	4

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
28	КТС №38	TK27-TK26	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
29	РТС "Внуково" (покупное тепло)	TK6	150/100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6,5
30	КТС №1 "Московский"	TK2/6 - д.29А	50	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	5
31	КТС "Шишкин Лес"	TK34 - TK35	40 32	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	7
32	КТС "Вороново"	TK3	50	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	2
33	КТС №36	TK13-д.10	50	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	5
34	КТС "Знамя Октября"	TK25-д.7	100	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	5,5
35	РТС "Внуково" (покупное тепло)	TK-6	100/70	Прямой участок	Свищ	Механическое повреждение	13
36	КТС "Щапово"	TK20	100/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
37	КТС "Щапово"	TK32-TK33	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
38	КТС "Шишкин Лес"	TK14-TK15	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
39	КТС "Шишкин Лес"	TK14-TK15 TK15-TK16	100 150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	12
40	КТС "Щапово"	TK32-TK33	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
41	КТС №51	TK30	125/100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	10
42	КТС "Щапово"	TK32-TK33	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
43	КТС "Шишкин Лес"	TK14-TK15	150/100/ 50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
44	КТС №51	TK24	125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
45	Котельная КТС "ООО "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ЦТП-TK1	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
46	МК №4 "Щербинка"	МК-д.1	100/ 100 80/65	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	14
47	КТС "Шишкин Лес"	TK15-TK16	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	13,5
48	МК №21	TK2-д.6	100/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,5
49	КТС "Щапово"	TK32-TK33	70	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
50	КТС №1 "Щербинка"	TK3/10-д.13	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2
51	КТС №51	TK29-д.127	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	10
52	РТС "Центральная" ПТВМ	ЦТП-д.9	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
53	КТС №1 "Щербинка"	д.13-д.15	32	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,5
54	КТС №8 "Кокошкино"	TK35-д.1	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	10
55	КТС "Шишкин Лес"	TK15-д.13	50/40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
56	КТС №51	TK29-д.127	150 125	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
57	КТС "Фабрика 1 Мая"	TK1-д.6	150/150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
58	КТС №1 "Щербинка"		150 100 80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
59	КТС №8 "Кокошкино"	TK7 - TK8	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
60	КТС №51	TK29-д.127	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	8
61	КТС №38	кам.24-т.17	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
62	КТС №38	ТК9-д.87	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
63	КТС "Красная Пахра"	ТК18	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
64	КТС №36	ТК13-ТК14	100/80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
65	КТС №36	ТК13-ТК14	100/80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
66	КТС №38		100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
67	КТС №51	ТК16-ТК18	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	20
68	КТС "Мосрентген"	ЦТП-д.31	200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4,75
69	Котельная КТС "Троицкая комвольная фабрика" (покупное)	ТК5-ТК6	100/80/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3,5
70	МК "Внуковская больница"	ТК1 - ТК4	32/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
71	КТС №1 "Щербинка"	ТК14/13	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
72	КТС "Мосрентген"	ЦТП-д.31	200	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
73	КТС №1 "Щербинка"	тчк.8-тчк.9	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
74	КТС №8 "Кокошкино"	ТК18-д.9А	80 65	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	17
75	МК №33	ТК8-ТК1 уч.23	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
76	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК2 - д.9	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
77	КТС "Вороново"	ТК33 - д.8	65	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	9
78	КТС №18	ТК13 - д.7	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7,5
79	КТС "Кленово"	т.8 - д.4	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2
80	КТС "Шишкин Лес"	ТК25 - д.22	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
81	КТС "Шишкин Лес"	ТК25 - д.22	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
82	КТС №18	ТК22-д.11	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
83	КТС "Былово"	ТК3-ТК4	65/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
84	КТС №1 "Московский"	ЦТП-д.54		Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
85	КТС №8 "Кокошкино"	ТК25-д.4	80/50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
86	Котельная КТС "ГУ ЖКХ" (покупное тепло)	уч.4	40	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	0,5
87	МК "Гора"	ТК1	65	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	3
88	КТС №1 "Щербинка"	д.6-д.4	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2
89	КТС №1 "Щербинка"	ТК14/13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	2,5
90	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	д.15А-д.21	50	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	4
91	КТС "Шишкин Лес"	ТК25-д.19	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
92	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/13	150	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	10
93	КТС №1 "Щербинка"	ТК14/13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	6
94	КТС №1 "Щербинка"	ТК14/13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
95	МК "Минзг"	ТК5-д.1	100	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	4
96	КТС "Шишкин Лес"	ТК22	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	7
97	КТС №51	ТК20-ТК18	100	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	1
98	КТС №13	д.4-д.6	150	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	3
99	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/13	150	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	7
100	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
101	МК "Кузенево"	ТК1-д.11	50	Прямой участок	Свищ	Дефект монтажа	4

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
102	КТС №1 "Щербинка"	ТК3/10-д.13	50	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
103	КТС "Шишкин Лес"	ТК18-ТК22	150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
104	КТС "Шишкин Лес"	ТК18-ТК22	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
105	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	ТК8 - д.13	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	4
106	КТС "Вороново"	ТК41-д.Пожедепо	32	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5
107	КТС "Газпромэнерго" (покупное тепло)	ТК10-д.10	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	5,5
Гидравлические и температурные испытания							
1	КТС №2 "Московский"	КТС-ТК1	400	Задвижка	Сквозная трещина	Коррозия металла	
2	РТС "Внуково"	ЦТП № 19-04-017	400	Грязевик	Неплотность фланцевых соединений	Коррозия металла	
3	РТС "Центральная"	уч.120, ТК2-ТК3	500	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
4	РТС "Центральная"	уч. 151, ТК8/2-ТК8/3	100	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
5	РТС "Центральная"	уч. 154, ТК8/6-ТК8/7	50	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
6	РТС "Центральная"	уч. 154, ТК8/6-ТК8/7	50	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
7	РТС "Центральная"	ТК24	150	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
8	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	ТК4 - ТК5	400	Прямой участок	Разрыв	Коррозия металла	
9	РТС "Центральная"	уч. 151, ТК8/2-ТК8/3	100	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
10	РТС "Центральная"	ТК0-ТК1	300	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
11	РТС "Центральная"	ТК2	300	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
12	РТС "Центральная"	ТК2	76	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
13	РТС "Центральная"	уч.120, ТК2-ТК3	500	Компенсатор	Свищ	Коррозия металла	
14	РТС "Центральная"	уч.120, ТК2-ТК3	500	Компенсатор	Свищ	Коррозия металла	
15	РТС "Центральная"	ЦТП	700	Грязевик	Разрыв	Коррозия металла	
16	РТС "Центральная"	ЦТП	350	Задвижка	Износ сальникового уплотнения	Неплотность сальникового узла	
17	РТС "Центральная"	РТС	800	Грязевик	Износ прокладки грязевика	Коррозия металла	
18	РТС "Центральная"	ТК34	200	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
19	РТС "Центральная"	ПК139 - ТК60	300	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
20	РТС "Центральная"	ТК34 уч. 13А	150	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
21	РТС "Центральная"	ТК58/5	200	Задвижка	Неплотность сальникового узла	Неплотность сальникового узла	
22	РТС "Центральная"	ТК58/6	300	Задвижка	Неплотность сальникового узла	Неплотность сальникового узла	
23	РТС "Центральная"	ТК58/5- ЦТП-17	200	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
24	КТС №18	ТК6	200	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
25	РТС "Центральная"	ТК16	100	Прямой участок	Свищ	Коррозия металла	
26	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК68/1- ТК68	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
27	РТС "Центральная" ПТВМ	ТК-34	300	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
28	КТС "Коммунарка"	ТК3	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
29	КТС "Рогово"	ТК15 - д.6	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
30	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	ЦТП - д.25	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
31	МК "Рассказовка"	ТК1-ТК2	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
32	МК "Санаторий №14" (покупное тепло)	ТК1-ТК3	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
33	МК №33	уч.55	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
34	МК №33	ТК-8	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
35	КТС №1 "Щербинка"	ТК7/6-ТК7/8	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
36	КТС №1 "Щербинка"	ТК7/6-ТК7/8	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
37	КТС №2 "Московский"	кам.2/4 - кам.3/4	125	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
38	КТС №2 "Московский"	д.5а-д.ВРУ	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
39	КТС "Шишкин Лес"	КТС - ТК4	200	Прямой участок	Утечка через сальник	Износ сальников	
40	РТС "Центральная"	уч.9	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
41	РТС "Центральная"	уч.2 ТК58/3- ТК58/4	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
42	КТС "Шишкин Лес"	ТК14-д.12	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
43	КТС "Шишкин Лес"	уч.55 ТК17	108	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
44	КТС "Шишкин Лес"	уч.64 ТК23- д.21	125	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
45	КТС "Шишкин Лес"	уч.49 ТК14- ТК15	219	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
46	РТС "Центральная"	уч.9	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
47	РТС "Центральная"	ТК7 - д.6а	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
48	КТС №1 "Московский"	д.18 - д.20	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
49	РТС "Внуково" (покупное)	ТК6 - д.10	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
50	МК "Гора"	ТК37 - ТК38	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
51	КТС №1 "Щербинка"	ТК4/1 - ТК4/2	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
52	МК № 22	ТК15-ТК19, уч. 47	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
53	МК № 22	ТК15-ТК19, уч. 47	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
54	РТС "Внуково" (покупное)	ТК6 - д.10	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
55	КТС "Шишкин Лес"	уч.52 ТК15- ТК16	219	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
56	РТС "Центральная"	уч.7, ТК8	219	Прямой участок	Утечка через сальник	Износ сальников	
57	КТС "Знамя Октября"	ТК7	125	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
58	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/2	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
59	МК №33	ТК8	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
60	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	ТК1 - д.1	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
61	КТС № 51	ТК10 - д.16	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	

Акционерное общество «МОСГАЗ»

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
62	КТС № 51	TK9 - TK10	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
63	КТС № 51	TK5 - д.15	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
64	КТС № 51	TK38	250	Прямой участок	Утечка через сальник	Износ сальников	
65	КТС №8	TK32-д.6	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
66	КТС №8	TK35-д.1	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
67	КТС №8	тчк.31 - д.10	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
68	КТС №8	TK18-д.8	150	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
69	КТС №8	TK53-д.2а	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
70	РТС "Центральная"		200	Запорная арматура	Утечка через сальник	Износ сальников	
71	РТС "Центральная"		200/ 150	Запорная арматура	Утечка через сальник	Износ сальников	
72	КТС №51	TK31-TK32	250	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
73	КТС №1 "Щербинка"	TK14/13	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
74	КТС №1 "Щербинка"	TK11/4 - д.9	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
75	КТС №1 "Щербинка"	TK-14/8	50	Запорная арматура	Свищ в шаровой задвижке	Наружная коррозия	
76	КТС "Яковлево"	TK1 - д.Админ.	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
77	КТС "Остафьево"	тчк.2/1 - TK25	80	Камера	Разрыв	Наружная коррозия	
78	Котельная ФГУП АПК "Воскресенское" (покупное тепло)	TK1 - д.1	50	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
79	КТС "Остафьево"	д.10 - TK25	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
80	РТС "Центральная"	д.13-д.11	219	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
81	КТС №8	д.6 - TK32	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
82	КТС №2 "Московский"	уч.5, д.55	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
83	КТС №2 "Московский"	TK2/6-д.29А	80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
84	МК "Переделкино"	TK4-д.2В	70	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
85	МК№21	TK2-д.6	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
86	МК№21	TK2-д.6	100	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
87	КТС "Фабрика 1Мая"		80	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
88	КТС "Фабрика 1Мая"		150	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
89	КТС №1 "Щербинка"	TK14/13	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
90	МК№5	тчк.4-тчк.5	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
91	МК№5	тчк.4-тчк.5	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
92	КТС "Шишкин Лес"	TK15-TK-16	200	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
93	КТС "ГУ ЖКХ"	д.50	133	Прямой участок	Свищ	Наружная коррозия	
94	МК №4 "Щербинка"	TK4а/3-д.12	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
95	МК №4 "Щербинка"	TK4а/3-д.12	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
96	КТС "Шишкин Лес"	TK15-TK-16	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
97	КТС №51	TK7-TK8 к д. 30	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
98	КТС №51	TK3 к д.10	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
99	КТС "Шишкин Лес"	TK18-TK-19 на пол-ку	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
100	КТС "Шишкин Лес"	TK18-TK19	133	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	

№ п/п	Источник	Участок	Диаметр трубопровода, мм	Элемент трубопровода	Повреждение тепловых сетей		Время, затраченное на восстановление тепловых сетей, ч.
					характер	причина	
101	КТС "Шишкин Лес"	ТК24-д.20	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
102	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/4 - д.9	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
103	КТС "Остафьево"	д.10 - ТК25	100	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
104	КТС №1 "Щербинка"	ТК11/2	125	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
105	КТС "Шишкин Лес"	ТК35-ТК36	76	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
106	КТС №51	ТК27 - д.131	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
107	КТС №51	ТК35 - д.27	80	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	
108	КТС №51	ТК24 - ТК25	125	Прямой участок	Разрыв	Наружная коррозия	